


Cortivo, 23			
Nr. albero 40		Cartellino 9992133/40	
Coordinate 726.612,21 / 5.036.290,36			
Proprietà Area di proprietà			
			
Tassonomia Populus x euroamericana			
Sito di crescita Prato o giardini			
		Fase fisiologica adulto	
Accessibilità			
Bersaglio Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco			
Altezza 30,00 m		Ø chioma 18,00 m	
Altezza castello 3,00 m			
Circ. tronco 346 cm		Ø tronco 110,00 cm	
Stato pianta Pianta viva			
Modalità età non rilevato		Età pianta calcolata	
Data abbattimento		Data rimozione ceppaia	
Note		eseguito potatura come da vta 3-12-2013. Radici in evidenza sulla strada di fianco al prato	

<b>VSA - Data: 13/01/2025</b>	<b>CPC: D - Gravità estrema</b>
<b>Cartellino</b> 9992133/40	<b>Stato cartellino</b> Cartellino presente
<b>Rilevatore</b> Cagnoni Eugenio	
<b>Tipo</b> Ricontrollo	
<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b> 1 normale	
<b>Altezza</b> 30,00 m	
<b>Ø chioma</b> 18,00 m	
<b>Altezza castello</b> 3,00 m	
<b>Ø tronco</b> 110,00 cm	
<b>Circ. tronco</b> 346 cm	
<b>Note</b> Le indagini strumentali evidenziano diffuse porzioni degradate al colletto. Presenza di molte radici superficiali, alcune marcescenti, particolarmente abbondanti ed affioranti nel tratto asfaltato ad est del soggetto.	

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Radici</b>	Carie (2), Radici affioranti (3), Radici affioranti decorticate (3), Sollevamento pavimentazione-cordolo (3)
<b>Colletto</b>	Contrafforte di reazione (2), Cavità individuata strumentalmente (3)
<b>Fusto</b>	Decorticazione - danni alla corteccia (2), Orifizi - fessure - lesioni aperte (2)
<b>Castello</b>	Ferite da taglio marcescenti (2), Lesioni cicatrizzate (1), Carie (1)
<b>Branche</b>	Branche capitozzate (2), Monconi necrotizzati (1), Seccumi (1)
<b>Chioma</b>	Posizione asimmetria Ovest (1), Asimmetria per competizione laterale (1), Chioma filata (1)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
2	13/01/2025	Colletto		5,00				

S - Tomografo sonico							
Nr.	Data rilievo	Posizione	h [cm]	Numero sensori	Velocità media	Esito	
1	13/01/2025	Colletto	20,00				

Lavori proposti		
<b>Tipo lavoro</b>	null	<b>Data fine prevista</b>
ABB - Abbattimento pianta		22/02/2025


Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	13/01/2025 13:52:44	Cagnoni Eugenio	In lavorazione
2	06/02/2025 18:28:05	Cagnoni Eugenio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	06/02/2025 18:28:05	Cagnoni Eugenio	Validata

CAGNONI  
EUGENIO

Firmato digitalmente da CAGNONI EUGENIO  
ND: C=IT, O=CONAF, OU=N. iscr. 439, OU=Sez.  
A, OU=Ord Terr Dott Agronomi Dott Forestali  
VR, T=4.11 Dottore Forestale, SN=CAGNONI, G=  
EUGENIO, SERIALNUMBER=TINIT-  
CGNGNE77E09E5121, CN=CAGNONI  
EUGENIO, dnQualifier=LOCE2023103115454019  
Posizione: San Martino Buon Albergo  
Data: 2025.02.06 18:32:26+01'00'

Generata il 06/02/2025

Nr. albero 18		Cartellino 9991050/19	
Coordinate 724.349,80 / 5.029.757,19			
Proprietà Area di proprietà			
			
Tassonomia Prunus cerasifera (Mirabolano)			
Sito di crescita Prato o giardini			
		Fase fisiologica adulto	
Accessibilità Accessibile			
Bersaglio Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco			
Altezza 8,50 m		Ø chioma 6,00 m	
Altezza castello 2,00 m			
Circ. tronco 104 cm		Ø tronco 33,00 cm	
Stato pianta Pianta viva			
Modalità età non rilevato		Età pianta calcolata	
Data abbattimento		Data rimozione ceppaia	
Note			

VSA - Data: 28/02/2025		CPC: D - Gravità estrema
<b>Cartellino</b>	9991050/19	<b>Stato cartellino</b> Cartellino presente 
<b>Rilevatore</b>	Misuraca Eleonora	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente	
<b>Altezza</b>	8,50 m	
<b>Ø chioma</b>	6,00 m	
<b>Altezza castello</b>	2,00 m	
<b>Ø tronco</b>	33,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	104 cm	
<b>Bersaglio</b>	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Radici</b>	Radici affioranti decorticate (2), Carpofori (2), Radice strozzante (2)
<b>Colletto</b>	Allargato (3), Contrafforte di reazione (3), Essudati - batteriosi (2), Orifizi - fessure - lesioni aperte (2), Rampicanti (3)
<b>Fusto</b>	Ferite da taglio marcescenti (2), Costolature (2), Torsione (2), Orifizi - fessure - lesioni aperte (3)
<b>Castello</b>	Danni alla corteccia (2), Ferite da taglio aperte (2), Necrosi (2), Carpofori (2), Ferite da taglio marcescenti (2)
<b>Branche</b>	Branche capitozzate (2), Ferite da taglio marcescenti (1), Monconi (2), Cretti - fessurazioni (2), Rottura (2), Seccumi (3), Branche compromesse (2), Branche secche (2), Carpofori (3)
<b>Chioma</b>	Dissecamento (2), Autoriduzione della chioma (2)
<b>Agenti patogeni</b>	Phellinus tuberculosus (3)

Lavori proposti		
Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		16/03/2025

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	28/02/2025 13:39:02	Misuraca Eleonora	In lavorazione
2	28/02/2025 13:39:49	Misuraca Eleonora	Richiesta validazione (Applicativo)
3	28/02/2025 13:39:49	Misuraca Eleonora	Validata



CIRO DEGL'INNOCENTI  
Comune di Padova  
28.02.2025 14:42:44  
GMT+01:00