



COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

LLPP EDP 2017/112

INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO
DELLO STADIO SILVIO APPIANI
I° STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO € 500.000,00

ELABORATO:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROGRESSIVO N :

02

RUP

ING. STEFANO BENVEGNÙ

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE

ING. CLAUDIO ROSSI

CAPO SETTORE

ING. MASSIMO BENVENUTI

SCALA:

DATA: 01/2019

AGGIORN.:

PROGETTISTI:

CODIFICA FILE:

APPR_02_R02_doc_fot

ELABORATO N :

R.02



ARCH. ALBERTO RUFFATTO
ING. LORIS RUFFATO
ING. ANDY MARCHIORI

Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Intervento di recupero e restauro
dello stadio Silvio Appiani
1° stralcio

PROGETTO ESECUTIVO

Documentazione fotografica



1) Veduta aerea da sud ovest dello stadio “S. Appiani” con il velodromo Monti




2) Veduta da via Carducci del tratto ovest del velodromo Monti



3) Particolare del prospetto ovest, affacciato su via Carducci, delle gradinate del velodromo Monti, con il tratto di “sottogradinata” che ospita gli spogliatoi, oggetto di intervento



4) Veduta dell'ingresso riservato agli atleti ed al personale, dell'impianto sportivo Appiani; sulla sinistra si nota lo sviluppo del velodromo Monti, sotto le cui gradinate sono stati ricavati gli spogliatoi oggetto di intervento.



5) veduta del prospetto sud delle gradinate del velodromo Monti, che ospitano gli spogliatoi




6) Veduta del tratto sud ovest delle gradinate del Monti, con la vecchia scalinata di accesso per il pubblico (le gradinate sono ora inagibili – il pubblico viene ospitato sulla tribunetta nord)



7) Interno dell'attuale locale per infermeria, nell'angolo sud est del "sotto gradinata"

8) Veduta del locale posto sul retro, che ospita il servizio igienico ed un piccolo ripostiglio. Si nota l'abbassamento finale che coincide con la parte sotto la pista del velodromo



9) veduta dell'ufficio 1, rivestito in "perline" di legno. Si nota la porta a nord, che conduce ai magazzini – ripostigli ricavati al di sotto della parte inclinata della pista



10) Veduta del magazzino 1, sotto la parte inclinata della pista del velodromo. Anche qui le superfici esterne sono parzialmente rivestite per isolare termicamente, anche se, soprattutto il controsoffitto, è in cattive condizioni



11) veduta dello spogliatoio 1, attualmente utilizzato come magazzino. Si nota l'accesso al gruppo servizi.



12) veduta del disimpegno e del gruppo servizi igienici dello spogliatoio 1



13) Veduta del magazzino 3, sul retro dello spogliatoio. Qui la parte inclinata sotto pista è stata rivestita con controsoffitto in doghe metalliche con interposto isolante.



14) Veduta del gruppo docce a servizio dello spogliatoio 1



15) Veduta del sotto scala (scala centrale di accesso alla gradinata)



16) Veduta del grande locale lavanderia. Anche qui è stato realizzato un controsoffitto in doghe metalliche con interposto isolamento per l'isolamento termico. Anche le pareti hanno un sottile rivestimento in cartongesso accoppiato, per garantire un minimo di isolamento.



17) Veduta del magazzino 5 sul retro del locale lavanderia (con rivestimento in piastrelle fino ad $h = 150$ cm e senza controsoffitto)



18) veduta del deposito (unico locale nella parte alta del sottogradinata ad essere utilizzato come deposito) si notano i segni di degrado dovuto a condense e umidità di risalita



19) Veduta delle docce dello spogliatoio arbitri




20) Veduta dei servizi igienici a servizio dello spogliatoio arbitri



21) Veduta del locale di ingresso al secondo gruppo di spogliatoi che si trovano sotto la parte ovest della gradinata del Monti. Nell'ingresso era ospitato un piccolo gruppo di servizi per il pubblico, non più utilizzato.




22) Veduta del disimpegno del gruppo spogliatoi 2, costituito da divesri locali in comunicazione fra loro, realizzati al di sotto della gradinata del velodromo Monti, nella parte ovest, affacciata su via Carducci



23) Veduta del primo locale spogliatoio, separato dal disimpegno da tramezzo di altezza 235 cm. (spogliatoio 2)



24) Veduta della parte con la copertura inclinata, sotto la pista del velodromo



25) Veduta del gruppo docce, dal disimpegno centrale, verso la parete finestrata affacciata su via Carducci




26) L'interno del gruppo docce dello spogliatoio 2, col solaio ribassato, realizzato a metà della finestratura esterna

27) Veduta del secondo ambiente dello spogliatoio 2, sempre realizzato nel tratto sotto gradinata, separato dal disimpegno da tramezzo basso





28) Veduta della parte sotto la pista del velodromo, sul retro dello spogliatoio



29) Veduta dell'ultimo locale del gruppo spogliatoio 2, con le grandi finestrate affacciate su via Carducci