COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Opere Infrastrutturali



DM 311/24 – MIT

Programma di interventi per la sostituzione e il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria

L006440602872025001 00 - H97H25000190001 - LLPP OPI 2025/017-002

Potenziamento della segnaletica per la sicurezza stradale – Zona Sud

N° Progetto 017-002 nome file aprile 2025	ALBERTO MARESCOTTI Comune di Padova 31.10.2025 13:11:51 GMT+01:00 LLPP OPI2025/017-002	Elaborato **02** SCHEDE INTERVENTI VERTICALE SUD

Progettisti	Rup	Capo Servizio	Capo Settore
arch. Alberto Marescotti arch. Elisa Gollin dott. Enrico Rampazzo geom. Daniele Pettenello geom. Davide Piubello geom. Giovanni Zanellato geom. Massimiliano Maulu	ing. Roberto Piccolo ROBERTO PICCOLO Comune di Padova 03.11.2025 11:26:49 GMT+00:00	ing. Andrea Leonardi	dott. Danilo Guarti

ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 01
sopralluogo del 04/10/2023

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 03/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
1	via Bembo traversa laterale in dx direzione Albignasego – confine comunale (civici 278-284)	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo ottagonale cm. 60 + n°1 nuovo palo h.330 cm.	
		Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Aggiungere n°1 segnale quadrato cm.60 (bifacciale) + raddrizzare palo	
			Rimuovere paletto divelto	
2	via Bembo direzione Albignasego – circa 100m. prima del confine comunale	Figura II 31/a Art.99 Semaforo	Spostare segnale da palo illuminazione a n°1 nuovo palo h. 330 cm.	
3	via Bembo direzione Albignasego – circa 50m. prima del confine comunale	Figura II 13 Art.88 Attraversamento pedonale	Rimuovere (compreso pannello integrativo “serie”)	
		Figura II 60/a Art.117 Transito vietato veicoli > 3,5 ton.	Sostituzione segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 + n°1 nuovo palo h. 330 cm.	
4	via Bembo direzione centro – altezza civico 28 di via Risorgimento		ricollocare archetti neri fine ciclabile orientandoli a 45°	
5	via Bembo direzione centro – inizio rampa cavalcavia	Figura II 2 Art.85 Dosso	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 + n°1 nuovo palo h. 330 cm.	
		Figura II 50 Art.116 Limite velocità 50 km/h	Rimuovere segnale	
6	via Bembo direzione centro – traversa laterale civ. 291-299	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	N°1 nuovo segnale ottagonale cm. 60 + n°1 palo h. 330 cm. (previa Ordinanza Settore Mobilità – realizzare anche segnaletica orizzontale)	
7	via Bembo direzione centro – discesa rampa calvalcavia	Figura II 43/a Art.112 Intersezione con diritto di precedenza	Rimuovere segnale con palo	
8	via Landino – intersezione con via Bembo		Raddrizzare segnale Stop	
9	via Bembo direzione Albignasego – salita rampa cavalcavia autostrada	Figura II 50 Art.116 Limite velocità 50 km/h	Rimuovere segnale su palo illuminazione	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 03/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
10	via Landino – fine strada in corrispondenza palo sostegno cavi elettrici	Figura II 471/c Paletto di segnalazione ostacolo fisso	Sostituire le frecce di direzione obbligatoria con n°3 paletti segnalazione ostacolo	
11	via Flaminio intersezione con via Bembo		Raddrizzare segnale nome-strada Ricollocare segnale Stop	
12	via Dalmazia tra civ. 15 e civ. 17	Figura II 304 Art.135 Scuolabus	Rimuovere segnale con palo	
13	Termine via Flaminio – Intersezione con via Dalmazia		Raddrizzare segnale nome-strada	
14	Via Bembo altezza civ.254		Raddrizzare n°2 segnali attraversamento pedonale (entrambe le direzioni)	
15	Rotatoria intersezione via Bembo con via Ficino	Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo	Sostituire n°1 delineatore e raddrizzare segnale	
16	via Ficino altezza laterale civ. 33 (confine comunale)	Figura II 292 Art.133 Segnale Nome-strada	Sostituire con n°1 in estruso + n°1 palo h. 330 cm.	
		Figura II 304 Art.135 Scuolabus	Rimuovere segnale	
17	Via S. Giacomo altezza civici 2 e 3		Raddrizzare n°2 segnali limite velocità	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 03/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
18	via Pozzoveggiani fronte civico 1F	Figura II 304 Art.135 Scuolabus	Rimuovere segnale da palo illuminazione	
19	via Pozzoveggiani fronte civico 18B	Figura II 304 Art.135 Scuolabus	Rimuovere segnale con palo	
20	via Pozzoveggiani fronte civico 15	Figura II 43/b Art.112 Intersezione a “T” con diritto di precedenza	Rimuovere segnale con palo	
21	via Pozzoveggiani superato civico 30 e più avanti sulla rampa del cavalcavia verso il confine comunale	Figura II 50 Art.116 Limite velocità 30 km/h e Figura II 7 Art.86 Doppia curva la prima a sinistra	Sostituzione segnali con n°1 nuovo triangolare cm.90 + n°1 nuovo circolare cm. 60 + palo H 330 cm.	
		Figura II 75 Art.120 Divieto di fermata	Raddrizzare segnale	
22	via Pozzoveggiani prima laterale in destra (dal civ. 34 al civ. 38) in discesa rampa del cavalcavia verso il confine comunale	Figura II 292 Art.133 Segnale Nome-strada	Sostituire con n°1 in estruso + n°1 palo h. 330 cm.	
		Figura II 21 Art.92 Banchina pericolosa	Rimuovere segnale	
23	via Pozzoveggiani altezza civ. 44 dopo calvalcavia verso il confine comunale	Figura II 17 Art.90 Strettoia simmetrica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 + n°1 nuovo palo h. 330 cm.	
		Figura II 304 Art.135 Scuolabus	Rimuovere segnale con palo	
24	via Pozzoveggiani laterale in destra (dal civ. 46 al civ. 52) in	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Spostare segnale su n°1 nuovo palo h.330 cm. da posizionare in destra	
		Figura II 292 Art.133 Segnale Nome-strada	N°1 nuovo segnale nome-strada in estruso in sostituzione di quello divelto + n°1 nuovo palo H cm. 330	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 03/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
24	46 al civ. 32) in prossimità del confine comunale	Divieto di accesso eccetto autorizzati zona Bollino blu	Rimuovere segnale con palo	
		Figura II 21 Art.92 Banchina pericolosa	Rimuovere segnale da palo illuminazione	
25	via Pozzoveggiani laterale in destra (dal civ. 19 al civ. 32) salita rampa cavalcavia direzione via Bembo	Figura II 292 Art.133 Segnale Nome-strada	Sostituire con n°1 in estruso + n°1 palo h. 330 cm.	
		Figura II 466 Art.174 Delineatore di curva stretta o tornante	Sostituire n°1 delineatore dim. 60 x 240 e raddrizzare n°4 segnali nelle vicinanze	
26	via Pozzoveggiani salita rampa cavalcavia direzione via Bembo	Figura II 75 Art.120 Divieto di fermata	Rimuovere segnale su palo illuminazione e sostituire segnale con n°1 circolare nuovo cm. 60 + n°1 nuovo palo h. 330 cm.	
27	via Pozzoveggiani prima traversa in destra in discesa dalla rampa cavalcavia direzione via Bembo	Vari	Rimozione di n°1 segnale scuola con n°1 palo e di n°2 segnali Banchina pericolosa e Intersezione con diritto di precedenza su palo illuminazione	
		Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo ottagonale cm. 60 + n°1 nuovo palo h.330 cm.	
28	via Pozzoveggiani circa 200 metri dopo intersezione con via S. Giacomo direzione via Bembo	Figura II 21 Art.92 Banchina pericolosa	Rimuovere segnale con palo	
29	via Palla Strozzi intersezione con via Pozzoveggiani	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 + n°1 nuovo palo h.330 cm.	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 03/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
30	via Pozzoveggiani tra civico 18 e civico 18/B direzione via Bembo	Figura II 468 Art.174 Delineatore modulare di curva	Rimuovere l'esistente freccia di passaggio obbligatorio a sinistra dal palo dell'illuminazione e sostituire con n°1 delineatore di curva su proprio sostegno	
31	via Pozzoveggiani altezza civico 16/B direzione via Bembo	Figura II 21 Art.92 Banchina pericolosa	Rimuovere segnale con palo	
32	via Loschi intersezione con via Pozzoveggiani	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 + n°1 nuovo palo h.330 cm.	
		Figura II 292 Art.133 Segnale Nome-strada	Sostituire con n°1 in estruso + n°1 palo h. 330 cm.	
33	via Pozzoveggiani altezza cabina elettrica direzione via Bembo		Sostituire n° 1 specchio parabolico + n°1 palo h 330 cm.	
34	via Pozzoveggiani altezza civico 4/B direzione via Bembo	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere segnale con pannello integrativo e palo	
35	Rotatoria intersezione via Bembo con via Pozzoveggiani	Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo e Figura II 80/c Art.122 Direzione obbligatoria a destra	Riordino con sostituzione di segnali danneggiati e raddrizzamento	
36	via Bembo circa 150 metri prima della rotatoria con via Palla Strozzi direzione centro	vari	Rimuovere n°3 segnali triangolari con palo	
37	Intersezione di via Bembo con via Palla Strozzi	vari	Rimuovere in entrambe le direzioni i segnali di Attraversamento ciclabile e Attraversamento pedonale e raddrizzare n°3 pali	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 03/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
38	via Bembo circa 150 metri prima della rotatoria con via Salboro	vari in direzione centro	Rimuovere segnali triangolari di Intersezione a “T” con diritto di precedenza e Bambini e riposizionare in alto il segnale di direzione verso il Campo sportivo	
		vari in direzione tangenziale	Rimuovere n°3 segnali triangolari con palo	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60	0	0,2	0
cm.90 C1	3	0,4	1,2
cm.90 C2	2	0,4	0,8
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	5	0,3	1,5
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	3	0,3	0,9
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	1	0,4	0,4
cm.90	0	0,9	0
Nome-strada	5		0
Altri	8		0
Sommano Classe 1	22		3,1
Sommano Classe 2	5		1,7
Staffe	54		
Viti e Dadi ciascuno	108		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	17	3,3	56,1
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d’oca	0	4,5	0
Rimozione pali	30		
Solo montaggio pali	0		
Rimozione segnali	53		
Totale montaggio e smontaggio segnali	80		
Raddrizzamenti	17		

Fotopiano

Via Pratello Pentolo
Via Pozzoveggiani
Via S. Giacomo
Via Pratello Pentolo
A13
Via Pozzoveggiani
A13 Bologna - Padova

Foto n°1

Foto n°2

Foto n°3

Foto n°4

Foto n°5

Foto n°6

Foto n°7

Foto n°8

Foto n°9

Foto n°10

Foto n°11

Foto n°12

Foto n°13

Foto n°14

Foto n°15

Foto n°16a

Foto n°16b

Foto n°17

Foto n°18

Foto n°19

Foto n°20

Foto n°21a

Foto n°21b

Foto n°22

Foto n°23

Foto n°24a

Foto n°24b

Foto n°24c

Via Pozzovivaldi
eccetto
veicoli autorizzati
per zona
bollino blu

Foto n°24d

Foto n°25a

Foto n°25b

Foto n°26

Foto n°27

Foto n°28

Foto n°29

Foto n°30

Foto n°31

Foto n°32a

Foto n°32b

Foto n°33

Foto n°34

Foto n°35

Foto n°36

Foto n°37

Foto n°38a

Foto n°38b


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 02
sopralluogo del 05/10/2023
salboro
comune
pozzoveggiani
guizza
deleddda
via
salboro
bosco
wollemborg
fonda
pietro
bembo
via mercantini
via c. porta
papadopoli
via bosco
via ludovico
pasto
via tiocco
via ferrabino
via d. cavalca
cavalca
d. cavalca
via leto
anfi
via g. martinelli
via polcastro
via roma
roncon
via vittorio locchi
lago
dolfin
via palla strozzi
palla
via c. locchi
via pozzo veggiani
50
49
47
48
51
46
57
45
56
52
58
53
55
54
59
44
60
86
87
88
89
85
82
77
76
75
83
84
81
79
61
62
43
80
78
16
42
72
74
70
71
63
41
40
39
64
67
65
66
68
69
73

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 05/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
39	via Bembo intersezione rotatoria con via Salboro	Figura II 292 Art.133 Segnale Nome-strada	Sostituzione segnale con n°1 nuovo estruso	
		Divieto di accesso eccetto autorizzati zona Bollino blu	Rimuovere segnale con palo	
40	via Salboro altezza civico n. 2/A	Figura II 50 Art.116 Limite velocità 40 km/h	Sostituzione segnale limite 40 con n°1 nuovo circolare limite 30 da cm. 60	
41	via Salboro altezza civico n. 2/D	Figura II 79/c Art.120 Sosta consentita per carico/scarico	Sostituzione segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40	
42	via Salboro intersezione rotatoria con via Ronto	Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo e Figura II 82/b Art.122	Sostituire n°3 delineatore e n°3 passaggio obbligatorio a destra	
43	via Salboro subito dopo intersezione con via Anti direzione via Guizza	Figura II 50 Art.116 Limite velocità 50 km/h	Rimuovere segnale con palo	
44	via Salboro altezza civico n. 16	Figura II 304 Art.135 Scuolabus	Rimuovere segnale con palo	
45	via Salboro poco prima del civico n. 18	Figura II 43/a Art.112 Intersezione con diritto di precedenza	Rimuovere segnale con palo	
46	via Salboro – salita rampa cavalcavia direzione via Guizza	Figura II 6 Art.86 Doppia curva, prima a destra	Rimuovere n°2 segnali + n°1 pannello integrativo e sostituire con n°1 segnale doppia curva nuovo triangolare cm. 90	
47	via Salboro – discesa rampa cavalcavia direzione via Guizza	Figura II 468 Art.174 Delineatore modulare di curva	Raddrizzare o ripristinare dove necessario	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 05/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
48	via Salboro fine discesa cavalcavia	Figura II 466 Art.174 Delineatore di curva stretta o tornante	Sostituzione segnale con n°1 nuovo cm.60 x 240	
49	via Salboro dopo civico 22		Raddrizzare segnale divieto di sosta con rimozione	
50	Rotatoria intersezione via Salboro con via Guizza	Figura II 60/a Art.117 Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate	Sostituzione segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60	
51	via Salboro – salita rampa cavalcavia direzione via Bembo	Figura II 50 Art.116 Limite velocità 50 km/h	Rimuovere segnale con palo	
52	via Salboro – discesa rampa cavalcavia direzione via Bembo	Figura II 43/a Art.112 Intersezione con diritto di precedenza	Rimuovere segnale con palo	
53	via Salboro – traversa laterale civici 39/A – 41/F	Figura II 292 Art.133 Segnale Nome-strada	Sostituire con n°1 in estruso + raddrizzare palo	
		Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituzione segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60	
54	via Salboro – traversa laterale civici 39/A – 41/F – ritorno verso strada principale	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Rimuovere segnale con pannello integrativo e palo	
55	via Salboro – traversa laterale civici 39/A – 41/F – intersezione con strada principale	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo ottagonale cm. 90	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 05/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
56	via Salboro altezza civico 20/A	Vari	Rimuovere n°2 segnali (banchina pericolosa e limite velocità) con pannello integrativo e palo – Posare n° 1 palo a bandiera	
57	via bosco Wollemborg – inizio strada		Raddrizzare segnale banchina pericolosa	
58	via Salboro – poco prima civico 35/C	Figura II 471/a Paletto di segnalazione ostacolo fisso	Riposizionare segnale da palo illuminazione e sostituire con n°1 segnale + n°1 palo H 130 cm.	
59	via bosco Papadopoli – intersezione con via Salboro	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60	
60	~~via Salboro – altezza civico 33~~	~~Figura II 304 Art.135 Scuolabus~~	~~Rimuovere segnale con palo~~	Duplicazione del n°44
61	via Salboro altezza civico 29	Figura II 2 Art.85 Dosso	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 – Rimuovere pannello 50 m.	
		Figura II 50 Art.116 Limite velocità 30 km/h	Sostituzione segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60	
62	via Salboro altezza intersezione con via Fiocco	Vari	Avvicinare segnali attraversamento pedonale alle strisce – Raddrizzare segnale nome-strada	
63	via Salboro altezza intersezione con via Anti	Figura II 50 Art.116 Limite velocità 40 km/h e Figura II 23 Art.94 Bambini	Sostituzione segnale limite 40 con n°1 nuovo limite 30 circolare da cm. 60 e rimuovere segnale Bambini con palo	
64	via Polcastro altezza civico 11	Figura 79 Divieto di sosta zona rimozione coatta	Sostituzione segnale con n°1 nuovo cm. 40	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 05/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
65	via Polcastro altezza intersezione con via Roncon	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Rimuovere n°2 segnali con n°2 pali	
66	via Roncon altezza civico 2	Figura II 304 Art.135 Scuolabus	Rimuovere segnale con palo	
67	Via Ronto – Parcheggio inizio strada	Figura II 79/a Art.120 Sosta consentita a particolari categorie	Rimuovere n°2 segnali con palo – Raddrizzare palo Stop	
68	Via Ronto – Altezza cabina elettrica	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Rimuovere segnale con pannello integrativo e palo	
69	Via Ronto – Percorso pedonale in prossimità del civico 11		Valutare l'opportunità di modificare il percorso pedonale in percorso ciclabile	
70	Intersezione via Bembo – via Marinelli	Figura II 23 Art.94 Bambini	Rimuovere segnale Bambini con palo	
71	via Bembo in prossimità della rotatoria con via Salboro (proveniendo dal centro)	vari	Sostituzione segnali dare precedenza e rotatoria con n°1 nuovo triangolare cm. 90 e n°1 nuovo circolare cm. 60 + n°1 nuovo palo h.330 a collo d'oca da posizionare a ridosso della recinzione	
		Figura II 43/a Art.112 Intersezione con diritto di precedenza	Rimuovere segnale strada con diritto di precedenza con palo sul lato opposto all'altezza del civico 180	
72	Intersezione via Bembo – via Lago Dolfin	Vari	Sostituire palo a "C" (località) con n°1 nuovo palo H cm. 330 e raddrizzare i vari segnali nome-strada e il segnale Stop	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 05/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
73	via Lago Dolfin altezza civico 9	Figura II 304 Art.135 Scuolabus	Rimuovere segnale con palo	
		Figura II 292 Art.133 Segnale Nome-strada	Sostituzione segnale con n°1 nuovo per n°1 nuovo palo a bandiera	
74	via Lago Dolfin altezza civico 5	Figura II 304 Art.135 Scuolabus	Rimuovere segnale con palo	
75	via Bembo altezza civico 199		Raddrizzare segnale attraversamento	
76	via Bembo dopo intersezione con via Cavalca direzione centro	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere segnale con palo	
77	Inizio via Cavalca		Raddrizzare segnale nome-strada	
78	via Leto adiacenza scuola	Figura II 304 Art.135 Scuolabus	Sostituzione segnale Scuola con n°1 nuovo quadrato da cm. 60 e raddrizzare segnale attraversamento pedonale	
79	via Fiocco altezza civico 5	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Rimuovere segnale con pannello integrativo e palo	
80	via Anti in prossimità dell'intersezione con via Salboro	vari	Rimuovere segnale Dare precedenza, n°2 segnali Attraversamento e n°3 pali	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 05/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
81	via Ferrabino intersezione con via Fiocco	Figura II 292 Art.133 Segnale Nome-strada	Sostituzione segnale nome-strada da palo illuminazione con n°1 nuovo segnale estruso e n°1 nuovo palo H cm. 330	
82	via Ferrabino altezza civico 7	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Rimuovere segnale con pannello integrativo e palo	
83	via Fiocco altezza civico 12/A	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Sostituzione segnali con n°2 nuovi quadrati cm. 60 e n°1 nuovo palo H cm. 330	
84	via Ponchia intersezione con via Salboro	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Rimuovere n°2 segnali con n°2 pali	
85	via Ponchia	Figura II 76 Art.120 Parcheggio	Rimuovere n°13 segnali e relativi pali dislocati in tutto il comprensorio	
86	via Ponchia altezza civico 19/B	Figura II 304 Art.135 Scuolabus	Rimuovere segnale con palo	
87	intersezione via Bembo – via Ponchia		Raddrizzare segnale	
88	via Bembo altezza civico 160 direzione Salboro	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere segnale e palo	
89	via Bembo poco prima del civico 146 direzione centro	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere segnale e palo	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 05/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
	Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
	Segnali triangolari			
	cm.60	1	0,2	0,2
	cm.90 C1	2	0,4	0,8
	cm.90 C2	1	0,4	0,4
	cm.120	0	0,7	0
	Segnali circolari			
	cm.40	0	0,15	0
	cm.60	8	0,3	2,4
	cm.90	0	0,7	0
	Segnali ottagonali			
	cm.60	0	0,3	0
	cm.90	1	0,65	0,65
	cm.120	0		0
	Segnali quadrati			
	cm.40	0	0,2	0
	cm.60	2	0,4	0,8
	cm.90	0	0,9	0
	Nome-strada	4		0
	Altri	0		0
	Sommano Classe 1	17		4,2
	Sommano Classe 2	2		1,05
	Staffe	38		
	Viti e Dadi	76		
	Pali h. 200 cm.	1	2	2
	Pali h. 330 cm.	2	3,3	6,6
	Pali a bandiera	2		
	Pali a collo d'oca	2	4,5	9
	Rimozione pali	25		
	Solo montaggio pali	2		
	Rimozione segnali	58		
	Totale montaggio e smontaggio segnali	77		
	Raddrizzamenti	17		

Fotopiano

Via Salboro
Via Salboro
Via Salboro

Foto n°39

Foto n°40

Foto n°41

Foto n°42

Foto n°43

Foto n°44

Foto n°45

Foto n°46

Foto n°47

Foto n°48

Foto n°49

Foto n°50

Foto n°51

Foto n°52

Foto n°53

Foto n°54

Foto n°55

Foto n°56

Foto n°57

Foto n°58

Foto n°59

Foto n°61

Foto n°62

Foto n°63

Foto n°64

Foto n°65

Foto n°66

Foto n°67

Foto n°68

Foto n°69

Foto n°70

Foto n°71a

Foto n°71b

Foto n°72

Foto n°73a

Foto n°73b

Foto n°74

Foto n°75

Foto n°76

Foto n°77

Foto n°78

Foto n°79

Foto n°80

Foto n°81

Foto n°82

Foto n°83

Foto n°84

Foto n°85

Foto n°86

Foto n°87

Foto n°88

Foto n°89


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 03
sopralluogo del 10/10/2023
via b. telesio
via del commissario da lonigo
via del commissario
via m. sandelli
via alteniero
via azzoni
via sebastiano venier
via pietro bembo
via piccolomini pio II
via c. salutati
pr emarini
via quarenghi g. f. sagredo
via alzano scaino
via pinelli
via sebastiano venier
via
EST
via vettor pisani
via pisani rainiero
via del cristo
via andrea doria
via degli ubaldini
via del cristo
via caena
via giovanni acuto
via partecipazio
via e. degli fieramosca
via degli arditi
via del cristo
via girolamo savorgnan
via del cristo
via voltabarozzo
via p. tribuno
via voltabarozzo
via voltabarozzo antonio da rio
via p. tribuno
via p. tribuno
via del cristo
via pico della mirandola
via del cristo
via candiano
via del cristo
della faggiola
via
via
via

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 10/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
90	via Bembo tra civico 157 e via del Cristo	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere segnale con palo	
		Figura II 466 Art.174 Delineatore di curva stretta o tornante	Sostituzione segnale con n°1 nuovo cm.60 x 60	
91	Rotatoria intersezione via Bembo con tangenziale	vari	Riordino segnaletica	
92	via del Cristo in prossimità intersezione con via Bembo	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 e riposizionare segnali nome-strada	
		Figura II 6 Art.86 Doppia curva, prima a destra e Figura II 21 Art.92 Banchina pericolosa	Sostituire n°1 segnale circolare cm. 60 e n°1 segnale triangolare cm. 90 + n°1 pannello integrativo; rimuovere n°1 segnale limite velocità 50 e n°1 dare precedenza (lato opposto strada) con pannello e n°2 pali	
93	via Pico della Mirandola intersezione con via del Cristo	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 e riposizionare segnali (con nome-strada) togliendo da area privata	
94	via del Cristo altezza civico n. 350		Rimuovere n°2 paletti	
		Figura II 21 Art.92 Banchina pericolosa	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 con n°1 nuovo palo H cm. 330 e rimuovere tabella da segnale curva a sinistra poco più avanti	
95	via Candiano inizio strada	vari	Sostituire n°2 segnali triangolari cm. 90 + n°1 nome-strada + n°1 Stop ottagonale cm. 90 + n°1 segnale circolare cm. 60 divieto veicoli larghezza sup. m. 3,50 e rimuovere n°1 tabella da segnale strettoia	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 10/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
96	via Candiano prima del sottopasso direzione via del Cristo	vari	Sostituire n°3 segnali triangolari cm. 90 + n°2 segnali circolari cm. 60 e rimuovere n°1 segnale senso unico alternato con n°1 palo	
97	via del Cristo altezza civico n. 322	Figura II 4 Art.86 Curva a destra	Spostare segnale su recinzione con palo a collo d'oca	
		Figura II 50 Art.116 Limite velocità 50 km/h	Rimuovere segnale su palo illuminazione lato opposto strada	
98	via del Cristo altezza civico n. 308	Figura II 50 Art.116 Limite velocità 50 km/h	Rimuovere n°2 segnali con n°2 pali (anche su lato opposto)	
99	intersezione via della Faggiola con via del Cristo	vari	Sostituzione segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 60, n°1 nuovo nome-strada, n°1 nuovo quadrato cm. 60 strada senza uscita con n°2 pali	
100	intersezione via Savorgnan con via del Cristo		Raddrizzare segnale nome-strada	
101	via del Cristo altezza civico n. 308	vari	Rimuovere n°2 segnali con n°2 pali (anche su lato opposto)	
102	via del Cristo altezza civico n. 105	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Spostare n°3 segnali montati su n°2 pali su recinzione con palo a collo d'oca	
103	intersezione via degli Arditi con via Fieramosca	vari	Raddrizzare n°1 palo nome-strada + Dare precedenza e n°1 palo Senso vietato + Stop	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 10/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
104	via degli Arditi altezza traversa civici 74/106	vari	Raddrizzare n°4 segnali	
105	intersezione via degli Arditi con via Voltabarozzo		Raddrizzare n°1 palo con n°2 specchi	
106	fine via Voltabarozzo dopo intersezione con via degli Arditi		Raddrizzare n°1 palo con specchio e n°1 segnale divieto di sosta con rimozione lungo la strada	
107	intersezione via Voltabarozzo con via Antonio da Rio	Figura II 292 Art.133 Segnale Nome-strada e Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Spostare i segnali su n°1 nuovo palo a bandiera	
108	via Tron intersezione con via Antonio da Rio	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita e Figura II 248 Art.128 Segnale di direzione urbano	Sostituzione segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 e n°1 segnale Cimitero con n°1 palo H cm. 330	
109	via Tribuno intersezione con via Tron	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Raddrizzare palo	
110	via Tribuno in prossimità dell'intersezione con via Antonio da Rio	Figura II 60/a Art.117 Divieto transito veicoli massa superiore a 3,5 tonnellate	Sostituzione segnale con n°1 nuovo circolare cm. 90 – Raddrizzare segnale Stop	
		Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Spostare segnale su n°1 nuovo palo H cm. 330 – Rimuovere segnale Dare precedenza con pannello e palo	
111	via Antonio da Rio tratto discesa sottopasso	Figura II 22 Art.93 Strada sdrucciolevole	Sostituire n°2 pannelli integrativi con n°2 nuovi e n°1 nuovo palo H cm. 330	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 10/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
111	discesa sottopasso tangenziale direzione Rio	Figura II 35 Art.103 Altri pericoli	Sostituire n°1 segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 e n°2 pannelli integrativi con n°2 nuovi	
112	via Antonio da Rio traversa laterale civici n° 34-42 al termine del tratto salita sottopasso tangenziale direzione Rio	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza e Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Rimuovere vecchio segnale con palo ed aggiungere sul palo del segnale stop nuovo n°1 nuovo segnale strada senza uscita quadrato cm. 60	
		Figura II 50 Art.116 Limite velocità 50 km/h	Rimuovere segnale con palo su via Antonio da Rio direzione Rio	
113	via Antonio da Rio intersezione con via Garibaldi e via Cavour		Sostituzione palo danneggiato con n°1 nuovo (indicazione direzione Padova)	
114	via Antonio da Rio tratto discesa sottopasso tangenziale direzione Voltabarozzo	Figura II 35 Art.103 Altri pericoli	Rimuovere segnale con pannello integrativo allagamento e palo (segnale senza lampeggiante)	
115	via Antonio da Rio – traversa di fronte a via Tron	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Raddrizzare	
116	via Balestra – piazza Bresciani Alvarez	Figura II 292 Art.133 Segnale Nome-strada	Raddrizzare	
117	Intersezione via Balestra con via Antonio da Rio	Figura II 303 e 324 Art.135 Attraversamento ciclabile e pedonale	Rimuovere n°4 segnali con n°2 pali	
118	via Vecchia fronte cimitero		Raddrizzare segnale doppia curva	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 10/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
119	via Vecchia traversa laterale in prossimità del cimitero	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Spostare segnale avanzandolo all'inizio della stradina	
120	Via Vecchia altezza intersezione con via Caena e inizio via Caena	Figura II 50 Art.116 Limite velocità, Figura II 80/c Art.122 Direzione obbligatoria a destra, Figura II 471/d Paletto segnalazione ostacolo fisso	Sostituire n°1 segnale con n°1 circolare cm. 60 limite 30 km/h e paletto di segnalazione ostacolo fisso sullo stesso palo. Su altro palo sostituire n°1 segnale con n°1 circolare cm. 60 Direzione obbligatoria a destra	
		Figura II 80/a Art.122 Direzione obbligatoria diritto	Sostituire n°1 segnale con n°1 circolare cm. 60	
121	via Caena fine strada, all'intersezione con via del Cristo	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire n°1 segnale con n°1 triangolare cm. 90	
122	via del Cristo nei pressi del civico 70	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Spostare segnale attraversamento con palo a collo d'oca in adiacenza alla recinzione e aggiungere n°1 segnale quadrato cm.60 sul lato opposto con n°1 palo a collo d'oca – Raddrizzare segnale parcheggio	
123	via del Cristo intersezione con via Vecchia e via del Partigiano	Figura II 84 Art.122 Rotatoria	Sostituire n°1 segnale con n°1 circolare cm. 60 su n°1 nuovo palo a collo d'oca sul quale rimontare gli altri segnali esistenti	
124	via del Cristo traversa laterale civici 16-40	Figura II 6 Art.86 Doppia curva, prima a destra	Sostituire n°1 segnale con n°1 triangolare cm. 90 e togliere pannello integrativo	
125	via del Cristo altezza intersezione con via Acuto	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Spostare segnale con n° 1 nuovo palo a collo d'oca in adiacenza alla recinzione	
126	via Acuto altezza traversa civici 8-26	Figura II 471/d Paletto segnalazione ostacolo fisso	Sostituire n°1 paletto di segnalazione ostacolo fisso rimontandolo sullo stesso paletto	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 10/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
127	via Acuto altezza traversa civici 66-84	Figura II 292 Art.133 Segnale Nome-strada e Figura II 80/c Art.122 Direzione obbligatoria a destra	Sostituzione segnale nome-strada con n°1 nuovo segnale attacco a bandiera. Sul lato opposto della strada sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60. Raddrizzare n°2 pali	
128	via del Cristo altezza civico n. 154	Figura 79 Divieto di sosta zona rimozione coatta	Sostituzione segnale con n°1 nuovo cm. 40 e il palo con n°1 nuovo a collo d'oca spostato in adiacenza all'edificio	
129	via Pisani intersezione con via del Cristo	Figura II 50 Art.116 Limite velocità	Sostituzione segnale limite 30 con n°1 nuovo segnale circolare cm. 60 e sostituire il palo del segnale dare precedenza sul lato opposto n°1 nuovo palo a collo d'oca adiacente la recinzione	
130	via Pisani altezza civico 1/A	Figura II 2 Art.85 Dosso	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 e n°1 nuovo pannello integrativo	
131	via Pisani traversa interna civici 8 b-c-d-e e via Rainiero		Togliere tutti i paletti in corrispondenza dei passi carrai	
132	via Pisani intersezione con via Venier	Figura II 292 Art.133 Segnale Nome-strada	Spostare segnale nome strada in posizione più visibile e posare n°1 nuovo palo H cm. 330 per segnale da precedenza che rimane sulla stessa posizione	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60	3	0,2	0,6
cm.90 C1	9	0,4	3,6
cm.90 C2	1	0,4	0,4
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	10	0,3	3
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	1	0,3	0,3
cm.90	1	0,65	0,65
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	3	0,4	1,2

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 10/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
	cm.90	0	0,9	0
	Nome-strada	3		0
	Altri	7		0
	Sommano Classe 1	27		8,4
	Sommano Classe 2	11		1,35
	Staffe	76		
	Viti e Dadi	152		
	Pali h. 200 cm.	1	2	2
	Pali h. 330 cm.	6	3,3	19,8
	Pali a bandiera	1		
	Pali a collo d'oca	6	4,5	27
	Rimozione pali	33		
	Solo montaggio pali	6		
	Rimozione segnali	79		
	Totale montaggio e smontaggio segnali	117		
	Raddrizzamenti	26		

Fotopiano

Via Girolamo Savorgnan
Via della Faggiola
Via del Cristo
Via Girolamo Savorgnan
Via Giacomo della Mirandola
Via del Cristo
Via del Cristo
Via del Cristo
Corso Primo Maggio
Via Pietro Bembo
11
Corso Primo Maggio
Google Earth
Via Antonio Viva

Via Volta Barozzo
Via Antonio da Rio
Via Pietro Tribuno
Via del Cristo
Via Girolamo Savorgnan
Corso Primo Maggio
Google Earth

Via Vettor Pisani
Via Vasco Rainero
Via del Cristo
Via Caena
Via Giovanni Acuto
Via Vecchia
Via Voltabarozzo
Via C. F. Labia
Vicolo Voltabarozzo
Via Ettore Fieramosca
Via Pietro Orseolo
Via L. Balestra
SS516
Google Earth

12 Via Piovese
Corso Primo Maggio
Via Arcangelo Pizzamano
Via S. Basilio
Via Antonio da Rio
Via G. Garibaldi
Via Antonio Vivaldi
Google Earth

Foto n°90a

Foto n°90b

Foto n°91

Foto n°92a

Foto n°92b

Foto n°93

Foto n°94a

Foto n°94b

Foto n°95

Foto n°96

Foto n°97a

Foto n°97b

Foto n°98

Foto n°99

Foto n°100

Foto n°101

Foto n°102

Foto n°103

Foto n°104

Foto n°105

Foto n°106

Foto n°107

Foto n°108

Foto n°109

Foto n°110a

Foto n°110b

Foto n°111a

Foto n°111b

Foto n°112a

Foto n°112b

Foto n°113

Foto n°114

Foto n°115

Foto n°116

Foto n°117

Foto n°118

Foto n°119

Foto n°120a

Foto n°120b

Foto n°121

Foto n°122

Foto n°123

Foto n°124

Foto n°125

Foto n°126

Foto n°127

Foto n°128

Foto n°129

Foto n°130

Foto n°131

Foto n°132


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 04
sopralluogo del 24/10/2023
condotto
canale scaricatore
s. ziani
via sicco polenton
via conversini
via fulgosio
barbaro
via palmieri
via p. pomponazzi
via b. telesio
bembo
via del commissario
via da lonigo
via m. sandelli
via pinelli
via sagredo
via quarenghi
via alzano scaino
via sebastiano venier
via pietro
via piccolomini pio II
via c. salutati
pr emarini
via alteniero
via azzoni
via venier
via sebastiano
via domenico
via vic.flabanico
via bosco rignano
via del cristo
via girolamo savo
via della faggiola
via della mirandola
via vettor pisani
pedrocchi
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 24/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
133	via Bembo altezza civico 99		Raddrizzare segnale attraversamento pedonale direzione centro	
134	Inizio via Salutati	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Rimuovere n°2 segnali di strada senza uscita posti su lato sinistro della strada e sostituire n°1 stesso segnale posto su lato destro. Ruotare correttamente segnale Stop/Ciclabile	
135	Intersezione via Bembo con via Piccolomini		Sostituzione n°1 specchio parabolico mm. 900	
136	via Venier altezza civico 317	vari	Rimuovere segnale fine strada con diritto di precedenza e palo. Spostare n°2 segnali attraversamento a collo d'oca sull'altro lato del marciapiede.	
137	via Venier altezza civico 194	vari	Rimuovere segnale bambini e palo. Rimuovere paletto. Spostare n°2 segnali attraversamento a collo d'oca sull'altro lato del marciapiede.	
138	via Venier dalla intersezione con via Quarenghi all'altezza civico 245	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Rimuovere n°1 segnale di strada senza uscita posto su lato sinistro della strada e sostituire n°1 stesso segnale posto su lato destro.	
		vari	Sostituire n°1 palo basso del segnale percorso pedonale con n°1 nuovo H cm. 330. Spostare n°2 segnali attraversamento a collo d'oca sull'altro lato del marciapiede.	
139	via Venier altezza laterale civici 247-255	vari	Spostare n°1 segnale attraversamento a collo d'oca sull'altro lato del marciapiede. Rimuovere n°1 paletto	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 24/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
140	via Sagredo altezza civico 1		Sostituire n°1 palo basso del segnale percorso pedonale con n°1 nuovo H cm. 330.	
141	via Pinelli all'altezza dell'intersezione con via Sandelli	vari	Spostare n°2 segnali limite 30 e dare precedenza con n°2 nuovi pali a collo d'oca sull'altro lato del marciapiede.	
142	via Venier altezza civico 245		Spostare n°2 segnali attraversamento sull'altro lato del marciapiede, con sostituzione del palo verticale con n°1 nuovo palo a collo d'oca.	
143	via Venier altezza civico 191	Figura II 5 Art.86 Curva a sinistra	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm.90 con n°1 nuovo palo a collo d'oca posizionato a margine marciapiede. Spostare n°1 segnale attraversamento sull'altro lato del marciapiede. Rimuovere n°2 paletti.	
144	via Venier altezza civico 181		Raddrizzare delineatore modulare di curva	
145	via Venier altezza civico 154		Spostare n°2 segnale attraversamento a collo d'oca sull'altro lato del marciapiede.	
146	via Venier altezza civico 155		Spostare n°1 segnale attraversamento a collo d'oca sull'altro lato del marciapiede.	
147	via Venier altezza laterale civico 119	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita e Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 60 e n°1 nuovo quadrato cm. 60	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 24/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
148	via Venier altezza civico 113		Spostare n°2 segnali attraversamento a collo d'oca sull'altro lato del marciapiede.	
149	intersezione via Venier con via del Commissario		Raddrizzare n°1 palo nome-strada	
150	via del Commissario altezza civici 78/80	vari	Rimuovere n°2 segnali parcheggio "P" e strada con diritto precedenza con pali, raddrizzare delineatore ostacolo	
151	via del Commissario altezza traversa interna Centro Infanzia	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Installare n°1 nuovo segnale quadrato cm. 60 con n°1 nuovo palo H cm. 330. Rimuovere n°2 segnali "P", n°1 preavviso rotatoria, n°1 preavviso dare precedenza	
152	via del Commissario altezza civico 83	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Installare n°1 nuovo segnale triangolare cm. 90 con n°1 nuovo palo H cm. 330.	
153	intersezione via Azzoni con via del Commissario	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso con n°1 palo H cm. 330	
154	intersezione via Sandelli con via del Commissario e via Pinelli da via Sandelli	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita Figura II 60/a Art.117 Divieto transito veicoli massa superiore a 3,5 tonnellate e altro	Installare n°1 segnale nuovo quadrato cm. 60 strada senza uscita, sostituire n°1 segnale triangolare dare precedenza cm.60 e n°1 segnale circolare cm.60 divieto transito mezzi pesanti	
		Figura II 36 Art.106 Dare precedenza e altro	Sostituire n°1 segnale triangolare dare precedenza cm.90 e n°1 nuovo palo a collo d'oca su lato opposto del marciapiede. In fondo a via Pinelli sostituire palo per segnale percorso pedonale con n°1 nuovo palo H cm. 330.	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 24/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
155	via del Commissario altezza traversa civici 61-63/b	vari	Spostare specchio parabolico su lato opposto marciapiede – Rimuovere n°1 cartello di cantiere e palo	
156	via del Commissario altezza traversa civico 53/a	Figura II 45 Art.114 Diritto di precedenza nei sensi unici alternati	Rimuovere n°1 segnale diritto di precedenza nei sensi unici alternati con n°1 palo	
157	via del Commissario altezza civico 45	Figura II 23 Art.94 Bambini	Rimuovere n°1 segnale Bambini con n°1 palo	
158	via del Commissario altezza traversa civici 34-38	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Raddrizzare palo	
159	intersezione via Lonigo con via del Commissario	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza Figura II 292 Art.133 Segnale Toponomastica e altro	Spostare n°1 segnale dare precedenza su nuovo palo a collo d'oca sull'altro lato del marciapiede. Spostare segnale toponomastica su nuovo palo a "L" e raddrizzare n°2 segnali divieto di sosta con rimozione	
160	via del Commissario altezza civico 29	Figura II 50 Art.116 Limite velocità 50 km/h	Spostare n°2 segnali attraversamento a collo d'oca sull'altro lato del marciapiede.	
161	via del Commissario in prossimità del semaforo	vari	Rimuovere preavviso semaforo e spostare segnale dosso su n°1 nuovo palo a collo d'oca. Rimuovere segnale Bambini con palo.	
162	Intersezione via del Commissario con via Bembo	vari	Rimuovere tutti i segnali di attraversamento ciclopedonale ed eventuale palo. Spostare segnale limite 40 su n°1 nuovo palo a collo d'oca verso ringhiera.	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 24/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
163	via Bembo altezza distributore Q8	Figura II 23 Art.94 Bambini	Rimuovere n°2 segnale Bambini con n°2 pali	
164	via Venier altezza civico 120 e all'intersezione con via Pisani	vari	Rimuovere n°2 segnali parcheggio "P" con pali	
		Figura II 292 Art.133 Segnale Toponomastica e altro	Spostare n°2 segnali attraversamento a collo d'oca sull'altro lato del marciapiede. Spostare n°1 specchio parabolico verso la ringhiera e sostituire n°1 segnale toponomastica. Rimuovere n°1 paletto	
165	via Venier altezza civico 114	vari	Spostare n°1 segnale attraversamento a collo d'oca sull'altro lato del marciapiede. Sostituire n°1 pannello integrativo "Serie". Rimuovere n°1 paletto	
166	via Venier altezza civico 65		Rimuovere n°1 cartello di cantiere con n°1 palo	
167	via Venier altezza traversa civici 53-61		Spostare n°2 segnali attraversamento a collo d'oca sull'altro lato del marciapiede. Rimuovere n°1 paletto	
168	via Venier altezza intersezione con via Bosco Rignano	vari	Spostare n°1 segnale attraversamento a collo d'oca e n°1 segnale dosso sull'altro lato del marciapiede. Sostituire n°1 segnale limite 30 con n°1 nuovo circolare cm. 60.	
169	via Venier tra civico 35 e	Figura II 50 Art.116 Limite velocità e altri	Rimuovere n°2 segnali parcheggio "P" e dare precedenza da strada sterrata laterale con n°2 pali. Raddrizzare segnale posto auto disabili. Sostituire segnale limite 40 con n°1 nuovo circolare cm. 60 su n°1 nuovo palo H cm. 330	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 24/10/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
169	via Flabanico	Figura II 50 Art.116 Limite velocità e altri	Sostituire segnale limite 40 con n°1 nuovo circolare cm. 60 su n°1 nuovo palo H cm. 330. Raddrizzare segnale dare precedenza e specchio parabolico.	
170	via Venier altezza traversa civici 48-56		Spostare n°2 segnali attraversamento a collo d'oca sull'altro lato del marciapiede. Rimuovere n°2 paletti. Spostare n°2 specchi parabolici.	
171	via Venier tratto finale verso lungargine	vari	Rimuovere n°2 segnali preavviso e dare precedenza (uno da strada laterale civ.4-14) e n°1 segnale fine strada con diritto di precedenza con n°3 pali. All'intersezione con lungargine sostituire palo e segnale Stop	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60	3	0,2	0,6
cm.90 C1	1	0,4	0,4
cm.90 C2	1	0,4	0,4
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	4	0,3	1,2
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	1	0,65	0,65
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	5	0,4	2
cm.90	0	0,9	0
Nome-strada	2		0
Altri	2		0
Sommano Classe 1	17		4,2
Sommano Classe 2	2		1,05
Staffe	38		
Viti e Dadi	76		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	25	3,3	82,5
Pali a bandiera	1		
Pali a collo d'oca	25	4,5	112,5
Rimozione pali	67		
Solo montaggio pali	25		
Rimozione segnali	63		
Raddrizzamenti	12		

Fotopiano

Via Giulio Pontedera
Via Giulio Pontedera
Via Giulio Pontedera
Via del Commissario
Via del Commissario
Via del Commissario
Via Vasco Pisani
Via Bosco Pedrocchi
Via Bosco Pedrocchi
Via Bosco Pedrocchi
Via Pietro Bembo
Via G.F. Sagredo
Via Sebastiano Venier
Via Sebastiano Veniero
Via Sebastiano Veniero
Via Cristoforo Colombo
Via Pietro Bembo
Via Girolamo Savonarola
Google Earth

Lungargine Sebastiano Ziani
Lungargine Sebastiano Ziani
Lungargine Sebastiano Ziani
Lungargine Terranegra
SS516
Via Sicco Polenton
Via Pietro Sembo
Via Sebastiano Venier
Via Vecchia
Via Cesare Battisti
Via Andrea Doria
Via del Commissario
Via del Commissario
Via del Commissario
Via Vettor Pisani
Via Cavana
Via Lorenzo Valla
Via Giulio Pontedera
Google Earth

Foto n°133

ENOTECA
Il Piacere del Vino
VINI SFUSI
E IN BOTTIGLIA
BIRRA E DISTILLATI

Foto n°134

Foto n°135

Foto n°136

Foto n°137

Foto n°138a

Foto n°138b

Foto n°139

Foto n°140

Foto n°141

Foto n°142

Foto n°143

Foto n°144

Foto n°145

Foto n°146

Foto n°147



Foto n°148

Foto n°149

Foto n°150

Foto n°151

Foto n°152

Foto n°153

Foto n°154a

Foto n°154b

Foto n°155

Foto n°156

Foto n°157

Foto n°158

Foto n°159

Foto n°160

Foto n°161

Foto n°162

Foto n°163

Foto n°164a

Foto n°164b

Foto n°165

Foto n°166

Foto n°167

Foto n°168

Foto n°169a

Foto n°169b

Foto n°170

Foto n°171


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 05
sopralluogo del 14/11/2023
voltabarozzo
facciolati
via
raffaello
p. asconio
lungargine
ponte di
ponte
sabbionari
pediano
asconio
175
177
178
179
184
176
174
173
172
180
185
186
187
181
188
189
190
191
182
183
227
208
225
224
223
222
221
220
219
217
218
226
207
209
214
206
192
213
216
193
194
212
210
195
211
204
196
197
203
198
199
202
201
200
vecchia
via antonio zacco
monegario
steno
a. zacco
faliero
contarini
via erizzo
grimani
via muzio attendolo
sabbionari
via lazzaro mocenigo
giacomo nani
via c. malipiero
giardinetto
priuli
via a. zacco
via c. sambonifacio
via a. mastropiero
via m. michiel
via p. orseolo
via m.a. santuliana
via zeno
via cicogna
piovese
via m. bragadin
via f. morosini
via f. pesaro
via b. foscari
piovene
via cesare battisti
via degli ubaldini
dandolo
partigiano
via andrea doria
via pizzo soranzo
p.zza ss. pietro e paolo
via del cristo
via vettor pisani
via rainiero pisani
via del cristo
via giovanni acuto
via partecipazio
via caena
via caena vicolo voltabarozzo
via antonio da rio
via voltabarozzo
via tribuno
via p. tribuno
via e. fieramosca
via degli arditi
via del cristo
via lupi di soragna
via a. pizzamano
via a. pizzamano
savorgnan
maggio
primo

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
172	via Flabanico nei pressi del civico 17	Figura II 471/a Paletto di segnalazione ostacolo fisso	Sostituire segnale con n°1 nuovo ostacolo fisso con n°1 paletto H cm. 130. Ripristinare segnaletica “Piedibus”	
173	via Flabanico		Sostituire n°5 paletti e n°5 transenne lungo tutta la strada	
174	via Flabanico altezza civico 2		Spostare n°1 segnale percorso pedonale a collo d’oca accostato alla recinzione	
175	Intersezione via Flabanico con lungargine	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnali con n°2 nuovo toponomastica estruso con n°1 palo H cm. 330	
176	Inizio vicolo Flabanico	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso con n°1 palo H cm. 330. Sullo stesso palo montare n°1 nuovo segnale strada senza uscita quadrato cm. 60	
177	intersezione via Vecchia con lungargine	vari	Sostituire n°2 segnali con n°1 nuovo Stop ottagonale cm. 90 e n°1 topon. con n°1 nuovo palo H cm. 330. Raddrizzare segnale topon. Sostituire segnale topon. montato su palo illuminazione con n°1 nuovo estruso e n°1 nuovo palo H cm. 330	
		Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 348 Art.135 Senso unico parallelo	Sostituire n°2 segnali con n°2 nuovi senso unico con n°2 nuovi palo H cm. 330. Raddrizzare segnale toponomastica.	
178	via Vecchia altezza civico 14	Figura II 471/a Paletto di segnalazione ostacolo fisso	Sostituire segnale con n°1 nuovo ostacolo fisso con n°1 paletto H cm. 130.	
179	via Vecchia altezza civico 16/A	vari	Rimuovere n°1 segnale divieto di sosta con pannello e n°1 palo. Raddrizzare segnale attraversamento. Rimuovere n°1 paletto	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
180	via Vecchia altezza civico 18 bis	Figura II 23 Art.94 Bambini	Rimuovere segnale da palo illuminazione	
	via Vecchia altezza intersezione con via Piovene	Figura II 79/a Art.120 Sosta consentita ai veicoli a servizio di persone invalide munite di contrassegno	Sostituzione segnale con n°1 nuovo rettangolare cm.40 con n°1 nuovo palo H cm. 330	
181	via Vecchia tra civico 30/B e civico 32/B	vari	Spostare n°2 segnali attraversamento su n°2 nuovi pali a collo d'oca sull'altro lato del marciapiede. Rimuovere n°2 segnali parcheggio moto e Bambini e n°2 pali.	
		vari	Sostituzione segnali dosso e limite 30 con n°1 nuovo triangolare cm.90, n°1 nuovo circolare cm. 60 e n°1 nuovo palo H cm. 330	
182	via Ubaldini altezza intersezione con via Vecchia e via Vecchia altezza civico 3/A	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale montato su palo illuminazione con n°1 nuovo triangolare cm. 60 con n°1 nuovo palo H cm. 330.	
		vari	Rimuovere n°1 segnale altezza civico 3/A (lato opposto) montato sul palo illuminazione	
183	intersezione via Vecchia con via del Cristo	vari	Spostare n°1 segnale attraversamento su n°1 nuovo palo a collo d'oca sull'altro lato del marciapiede al posto del paletto più vicino. Rimuovere telaio "Piedibus"	
184	intersezione via Vecchia con via Foscari	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza e Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 con n°1 palo H cm. 330. Sullo stesso palo montare n°1 nuovo segnale strada senza uscita quadrato cm. 60	
185	intersezione via Foscari con via Pesaro	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sul palo toponomastica della prosecuzione di via Foscari montare n°1 nuovo segnale strada senza uscita quadrato cm. 60	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
186	intersezione via Vecchia con via Piovene	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale montato su palo illuminazione con n°1 nuovo triangolare cm. 60	
187	intersezione via Piovene con via Pesaro	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Installare n°1 nuovo segnale triangolare cm. 60 su palo toponomastica esistente	
188	via Ubaldini tra civico 4 e civico 4/C		Rimuovere n°2 paletti	
189	intersezione via Alpi con via Piovene		Raddrizzare segnale toponomastica via Alpi	
190	intersezione via Piovene con via Doria	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituire segnale toponomastica con n°1 nuovo sullo stesso palo. Spostare segnale toponomastica via Piovene prima del palo illuminazione	
191	intersezione via Doria con via Ubaldini	vari	Rimuovere segnale “Divieto di scarico” con palo. Riordino transenne	
192	intersezione via Vecchia con via Soranzo	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituire segnale toponomastica con n°1 nuovo sullo stesso palo.	
193	via Vecchia fronte scuola	Figura II 23 Art.94 Bambini	Rimuovere n°1 segnale Bambini con n°1 palo	
			Ruotare correttamente segnale fine ciclabile/toponomastica. Riordino transenne	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
194	via Vecchia traversa laterale dopo civico 23	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 e n°1 nuovo palo H cm. 330	
195	via Vecchia altezza civico 49	Figura II 471/a Paletto di segnalazione ostacolo fisso	Sostituire segnale con n°1 nuovo ostacolo fisso e n°1 paletto H cm. 130	
196	intersezione via Piovese con via Bragadin	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo toponomastica esistente	
197	via Piovese altezza civico 274	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere segnale preavviso rotatoria	
198	via Piovese intersezione con uscita tangenziale	Figura II 84 Art.122 Rotatoria	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente da raddrizzare	
199	intersezione via Piovese con via Pizzamano		Raddrizzare palo	
200	tratto iniziale via Soragna	vari	Sostituire n°3 segnali con nuovi n°1 ottagonale Stop cm. 90, n°1 toponomastica, n°1 quadrato Strada senza uscita cm. 60 e n° 1 nuovo palo H cm. 330	
		Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Rimuovere segnale di preavviso con pannello e palo	
201	via Soragna altezza parcheggio adiacente orti	Figura II 79/a Art.120 Sosta consentita ai veicoli a servizio di persone invalide munite di contrassegno	Installare n°1 nuovo segnale rettangolare cm.40 con n°1 nuovo palo H cm. 330	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
202	intersezione via Piovese con via Pizzamano	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Installare n°1 nuovo segnale quadrato cm. 60 e n° nuovo palo H cm. 330 su ramo laterale di via Pizzamano. Raddrizzare segnale toponomastica sull'incrocio.	
203	Intersezione rotatoria uscita tangenziale con via Piovese	vari	Riordino segnaletica. Raddrizzare pali e segnali	
		Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo bombato e Figura II 82/a Art.122 Passaggio obbligatorio a sinistra	Sostituzione di n°2 segnali con n°1 nuovo circolare cm. 60 e n°1 nuovo pannello bombato	
204	intersezione via Piovese con via Cicogna	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza e Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione di n°2 segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 60, n°1 nuovo toponomastica estruso e n°1 nuovo palo H cm. 330	
205	via Piovese altezza civico 229		Riposizionare segnale orientandolo correttamente	
206	intersezione via Piovese con via Nani	Figura II 90 Art.122 Pista ciclabile	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente. Rimuovere segnale Bambini da palo illuminazione	
207	via Piovese altezza civico 33	Figura 79 Divieto di sosta zona rimozione coatta	Riposizionare segnale orientandolo correttamente	
208	via Piovese altezza laterale civici 1-7 e intersezione con via Zacco	Figura 79 Divieto di sosta zona rimozione coatta e Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Sostituire segnale con n°1 nuovo ottagonale cm. 90 su palo esistente da raddrizzare. Raddrizzare segnale rimozione.	
209	via Piovese tra il civico 24 e il civico 64		Riordino paletti e transenne: raddrizzare e sostituire dove necessita	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
210	via Piovese dopo civico 152		Raddrizzare palo segnale parcheggio e rimuovere segnale rotatoria con palo	
211	intersezione via Piovese con via Zeno	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso e n°1 nuovo palo H cm. 330	
212	intersezione via Zeno con via Orseolo	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica via Orseolo	
213	intersezione via Zeno con via Giardinetto	Figura 79 Divieto di sosta zona rimozione coatta	Sostituzione segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40	
214	intersezione via Zeno con via Michiel	Figura 79 Divieto di sosta zona rimozione coatta	Sostituzione segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40	
215	via Giardinetto	Figura 79 Divieto di sosta zona rimozione coatta	Sostituzione segnali con n°5 nuovi rettangolari cm. 40 su tutta la strada	
216	intersezione via Giardinetto con via Mastropiero	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo toponomastica esistente	
217	via Malipiero	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale toponomastica con n°1 nuovo estruso con n°1 nuovo palo H cm. 330. Sostituire segnale strada senza uscita con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente	
218	fine via Sambonifacio		Sostituire specchio	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
219	intersezione via Zacco con via Attendolo		Raddrizzare segnale dare precedenza	
220	intersezione via Malipiero con via Sambonifacio	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Installare n°1 nuovo segnale triangolare cm. 60 su palo esistente	
221	intersezione via Giardinetto con via Grimani	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire segnale toponomastica con n°1 nuovo estruso con n°1 nuovo palo H cm. 330. Raddrizzare segnale dare precedenza da via Grimani	
222	via Attendolo fronte stadio		Raddrizzare n° 5 paletti	
223	intersezione via Attendolo con lungargine		Raddrizzare n°2 pali	
224	intersezione via Zacco con via Contarini		Raddrizzare palo toponomastica	
225	intersezione via Zacco con via Steno	Figura II 80/c Art.122 Direzione obbligatoria a destra	Riposizionare segnale direzione obbligatoria su n°1 nuovo palo a collo d'oca. Raddrizzare palo specchio	
226	intersezione via Nani con via Michiel	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente	
227	via Zacco	Figura II 60/a Art.117 Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
	Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
	Segnali triangolari			
	cm.60	5	0,2	1
	cm.90 C1	1	0,4	0,4
	cm.90 C2	0	0,4	0
	cm.120	0	0,7	0
	Segnali circolari			
	cm.40	0	0,15	0
	cm.60	5	0,3	1,5
	cm.90	0	0,7	0
	Segnali ottagonali			
	cm.60	0	0,3	0
	cm.90	2	0,65	1,3
	cm.120	0		0
	Segnali quadrati			
	cm.40	0	0,2	0
	cm.60	8	0,4	3,2
	cm.90	0	0,9	0
	Nome-strada	12		0
	Altri	25		0
	Sommano Classe 1	55		6,1
	Sommano Classe 2	3		1,3
	Staffe	116		
	Viti e Dadi	232		
	Pali h. 200 cm.	3	2	6
	Pali h. 330 cm.	9	3,3	29,7
	Pali a bandiera	0		
	Pali a collo d'oca	9	4,5	40,5
	Rimozione pali	68		
	Solo montaggio pali	9		
	Rimozione segnali	72		
	Totale montaggio e smontaggio segnali	130		
	Raddrizzamenti	28		

Fotopiano

Lungargine Sabbionari
Lungargine Sabbionari
Lungargine Sabbionari
Fiume Bacchiglione
GIL CLIMA TERM
Hotel Volta
AF di Forin Antonio & figli snc
Via Sabbionari
Trattoria dalla Mora "Clavarina"
Via Raffaello Sanzio
Campetto
Via Stradella Antonio Zacco
Via M. Stero
Two Miles Ahead - Creative Studio
B&B Al Ponte
Sar Pavimenti
Campo Sportivo Voltabarozzo
La Tana dei Tigrotti
Via A. Pacinotti
Via Domenico Montagano
Via Lazzaro Moscenico
Fiordicapero - Locazione Turistica
Studio Dentistico Dottor Egidio Masiero
Via Protesa
pizzeria la poesia
Ciao Sakura - Rosticceria e Ristorantino Cinese
Via Giacomo Neri
Via M. Merlin
Via Giardinetto
SS516
Via Ludovico Sambonifacio
Poste Italiane - Padova 21
ULSS 6 Euganea Distretto 3
Dott. Mario Torino, Andrologo Padova
Crai voltabarozzo Zecchinato
Google Earth

Lungargine Sebastiano Ziani
Lungargine Sebastiano Ziani
SS51 Ponte di Voltabarozzo
Lungargine Sabbionari
Ruzza Sergio & C.
Rattatuia
Trattoria Da Checchi
Lo Scarabocchio
G.L.CLIMATERM
Hotel Volta
Via Sebastiano Venier
Via Domenico Fabianico
Vicolo Domenico Fabianico
Via Bosco Rigiano
Via Vecchia
SS516
Paredes Italia
Psicoblu News
Sogni & Desideri - Allevamento gatto...
Parco dei Faggi
Via Stradella Andrea Zasco
Via V. Stella
Two Miles Ahead - Creative Stu
Via Sebastiano Venier
Via Benedetto Pesaro
Via Domenico Morosini
Via Lazzaro Mocenigo
Padova-Taxi
pizzeria la poesia
Via Arturo Ottaviano Bressan
Via Attenero Azzoni
Falegnameria Bortolami Ermes
Via Cesare Pavese
Via Vecchia
Via Giacomo Nani
Ciao Sakura - Rosticceria e Ristorantino Cinese
Via Attenero Azzoni
Via Sebastiano Venier
SS516
Google Earth

Ciao Sakura - Rosticceria e Ristorantino Cinese
Via Cesare Pavese
Via Italia Alpi
Via Giovanni Gregor Mendel
Via Andrea Doria
Via Vittor Pisani
Via Vasco Rabitero
Via del Cristo
Via Caena
Via Vecchia
Via M. Mosolo
Via Giacomo Neri
Via Giardinetto
Via Lodovico Sambonifacio
Via Oro Mastropiero
SS516
Poste Italiane - Padova 21
ULSS 6 Euganea Distretto 3
Cra - voltabarozzo Zecchinato
MB Srl Licenziataria dei marchi Top Safety...
Top Clinic
Ottica Cavalli di Carlo Cavalli Ottica...
geometra Chiara Cattani
Farmacia Stoppa Dr.ssa Maria
Sgm Group
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a...
Ristorante Messicano Picadillo
Pasticceria Caffetteria Trolese
Camm Music Institute
Edicola Cartoleria Bordigato Giuseppina
Palestra Bao Lan
Alla Pergola
Volpato Rag. Carlo
Smoking Healthy 2
Tendamica
Rangi Bar
Google Earth

Azulejo Clinica Dentale - BS Health
Major
VOLTA SOFTAIR PADOVA VICENZA...
Arcaplanet
Almanni sapori di terra e di mare by Ca di Volta
Autoscuola Ruote e Motori
Kamil
SS516
Via L. Barzizza
Via Marcantonio Bragadin
Via Francesco Molon
Corso Esperanto
Park Provese
GLAMOUR DI SALVAGNIN LAURA
Zanella Pasqualino Autofficina
Gelateria Gianni
Jolly Pneu Padova
Via C. Rossa
La Perfetta S.R.L.
Centro di Raccolta Rifiut
Via G. Rossa
Studio Grafico Padova di Flora Vincenzo
Via S. Pellico
Via Diego Valeri
Distributore IP
La Forza in Equilibrio ASD
Via Antonio de Rio
Via Bonifacio Lupi di Soragna
Via Angelo Pizzamano
Hotel Marconi
Salone Profili di Buso Cristia
Via G. Marconi
Wet side
Pizzalonga Away Po
Google Earth

Foto n°172

Foto n°173

Foto n°174

Foto n°175

Foto n°176

Foto n°177a

Foto n°177b

Foto n°178

Foto n°179

Foto n°180a

Foto n°180b

Foto n°181a

Foto n°181b

Foto n°182a

Foto n°182b

Foto n°183

Foto n°184

Foto n°185

Foto n°186

Foto n°187

Foto n°188

Foto n°189

Foto n°190

Foto n°191

Foto n°192

Foto n°193a

Foto n°193b

Google Street View
apr 2023
Vedi altre date
mons. s. lovo
Via Vecchia

Foto n°194

Foto n°195

Foto n°196

Foto n°197

Foto n°198

Foto n°199

Foto n°200a

Foto n°200b

Foto n°201

Foto n°202

Foto n°203a

Foto n°203b

Foto n°204

Foto n°205

Foto n°206

Foto n°207

Foto n°208

Foto n°209

Foto n°210

Foto n°211

Foto n°212

Foto n°213

Foto n°214

Foto n°215

Foto n°216

Foto n°217

Foto n°218

Foto n°219

Foto n°220

Foto n°221

Foto n°222

Foto n°223

Foto n°224

Foto n°225

Foto n°226

Foto n°227


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 06
sopralluogo del 16/11/2023
QUARTIERE
4 – SUD EST
guizza

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 16/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
228	Intersezione via Bembo con via Fondà	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnali con n°2 nuovo toponomastica estruso con n°1 palo H cm. 330. Raddrizzare segnale dosso-limite 30 posto all'inizio della strada	
229	via Fondà altezza civico 10	Figura II 304 Art.135 Scuolabus	Rimuovere segnale con palo	
230	via Fondà traversa laterale civ. 37-41		Raddrizzare segnale toponomastica	
231	Intersezione via Fondà con via Bosco Wollemborg	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente da raddrizzare	
232	Intersezione via Bosco Wollemborg con via Guasti	Figura II 471/a Paletto di segnalazione ostacolo fisso	Sostituire segnale con n°1 nuovo ostacolo fisso con n°1 paletto H cm. 130.	
233	Intersezione via Bosco Wollemborg con via Guizza	Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo bombato	Sostituire segnali con n°1 nuovo delineatore bombato	
234	via Svevo in prossimità intersezione con via Guizza	Figura II 1 Art.85 Strada deformata	Sostituire pannello integrativo con n°1 nuovo cm. 80X27	
235	Inizio via Fogazzaro da via Guizza	Figura II 60/a Art.117 Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 e n°1 nuovo palo H cm. 400. Rimuovere segnale Banchina pericolosa. Sostituire palo segnale Dosso + limite 30 con n°1 nuovo H Cm. 400.	
		Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere segnale preavviso rotatoria	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 16/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
236	via Fogazzaro altezza civico 7/A		Raddrizzare pali	
237	Intersezione via Fogazzaro con via Scarpa	Figura II 82/b Art.122 Passaggio obbligatorio a destra	Sostituzione segnale con n°1 nuovo circolare cm.60 su palo esistente	
238	Intersezione via Fogazzaro con via Crescente		Ruotare correttamente segnale dare precedenza	
239	Intersezione via Fogazzaro con via Deledda	vari	Rimuovere segnale Banchina pericolosa. Raddrizzare pali inclinati.	
240	Intersezione via Bolisani con via Deledda e lungo via Bolisani	vari	Raddrizzare segnale strada senza uscita e paletto delineatore bombato, quest'ultimo da rimettere in quota	
		Figura II 36 Art.106 Dare precedenza e altri	Rimuovere n°1 segnale con palo e, lungo la strada, raddrizzare pali e rimettere in quota segnali dove necessario	
241	intersezione via Deledda con via Guizza		Raddrizzare segnale attraversamento pedonale	
242	intersezione via Scarpa con via Guizza	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere segnale preavviso rotatoria in uscita dalla rotatoria lungo via Scarpa	
243	via Crescente altezza civico 44	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Raddrizzare palo	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 16/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
244	intersezione via Scarpa con via Guizza	Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo bombato	Installare n°3 nuovi delineatori bombati sui paletti esistenti	
245	via Guizza in prossimità della tangenziale direzione Albignasego	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere segnale preavviso rotatoria	
246	via Guizza altezza civico 379	Figura II 60/a Art.117 Transito vietato ai veicoli pesanti e Figura II 43/b Art.112 Intersezione a “T” con diritto di precedenza	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente e rimuovere n°1 segnale triangolare con palo	
247	via Guizza in prossimità del limite territorio comunale	vari	Rimuovere n°4 segnali su n°3 pali da Intersezione con diritto di precedenza a Divieto transito eccetto autorizzati zona Bollino Blu	
248	via Guizza altezza civico 441	Figura II 43/a Art.112 Intersezione con diritto di precedenza	Rimuovere segnale con pannello integrativo e palo	
249	via Bosco Papadopoli altezza civico 48		Raddrizzare palo segnale limite 30	
250	via Bosco Papadopoli altezza “Villa Ferri Medica”	Figura II 471/a Paletto di segnalazione ostacolo fisso	Sostituire segnale con n°1 nuovo ostacolo fisso su paletto esistente	
			Sostituire n°1 paletto divelto e rimuovere n°1 palo senza segnali	
251	via Bosco Papadopoli dalla traversa laterale civici 15-33 all’intersezione con via Guizza	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Sostituire segnali con n°7 nuovi circolari cm. 60 unitamente ai pannelli integrativi dove presenti e se necessario ai pali h cm. 330	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 16/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
252	Intersezione via Guizza con via Porta Palazzetto		Raddrizzare palo segnale attraversamento pedonale	
253	Intersezione via Mercantini con via Guizza	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza e Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnali con n°1 nuovo ottagonale cm. 90 e n°1 nuovo quadrato cm. 60 su pali esistenti e raddrizzare palo toponomastica	
254	via Guizza altezza civico 375	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere segnale preavviso rotatoria	
			Nel parcheggio togliere palo senza segnali all'entrata, raddrizzare segnale sosta riservata disabili e rimuovere specchio in fondo al parcheggio	
255	via Guizza in uscita dall'intersezione con tangenziale direzione centro		Rimuovere portale attività ricettive vandalizzato	
256	via Guizza area capolinea tram	vari	Ruotare correttamente portale parcheggio e raddrizzare segnale sosta riservata disabili	
		Fig. II 47 Art.116 Senso vietato, Fig. II 75 Art.120 Div. di fermata, Fig. II 82/b Art.122 Passaggio obblig. a destra e Fig. II 472 Delineat. speciale di ostacolo	Sostituire senso vietato con n°1 nuovo circolare cm. 60 + delin. bombato, aggiungere accanto n°1 nuovo passaggio obblig. circolare cm. 60 con n°1 nuovo palo H cm. 130 + del. bombato e sostituire divieto di fermata con n°1 nuovo circolare cm. 60	
257	via Guizza poco prima dell'Intersezione con via Scarpa		Rimuovere portale rotatoria vandalizzato	
258	via Guizza altezza civico 326	Figura II 43/b Art.112 Intersezione a "T" con diritto di precedenza	Rimuovere segnale con palo e altro palo senza segnale poco più avanti	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 16/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
259	Intersezione via Guizza con via Svevo		Raddrizzare palo con specchio	
260	via Guizza altezza civico 294	Fig. II 75 Art.120 Divieto di fermata	Sostituzione di segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 e n°1 pannello integrativo su palo esistente	
261	via Toreuma altezza civico 14	Figura II 79/a Art.120 Sosta consentita ai disabili	Sostituzione di segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 su palo esistente	
262	Intersezione via Bosco Wollemborg con via Guasti	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione di segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso e n°1 nuovo palo H cm. 330	
263	Intersezione via Guasti con via Bosco Pedrocchi	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente	
264	via Bosco Pedrocchi altezza civico 84	Figura II 471/a Paletto di segnalazione ostacolo fisso	Sostituire segnali con n°2 nuovi paletti	
265	via Bosco Pedrocchi altezza civico 24	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Raddrizzare palo	
266	via Guasti altezza civico 26	Art.107 Fermarsi e dare precedenza Figura II 471/a Paletto di segnalazione ostacolo fisso	Sostituire segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 90 e n°1 segnalazione ostacolo su palo esistente	
267	Intersezione via Guasti con via Algarotti	Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Sostituire segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 16/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
268	Intersezione via Guasti con via Pontedera	Figura II 467 Art.174 Delineatore per intersezione a “T”	Sostituire segnale con n°1 nuovo delineatore cm. 60x120 su paletti esistenti	
		Figura II 50 Art.116 Limite massimo di velocità	Sostituzione segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 e n°1 nuovo palo H cm. 330	
269	via Pontedera altezza intersezione con via Augurello	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Sostituzione segnali con n°2 nuovi quadrati cm. 60 e n°1 nuovo palo a collo d’oca accostato sull’altro lato del marciapiede	
270	via Pontedera altezza civico 30	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Sostituzione segnali con n°2 nuovi quadrati cm. 60 e n°1 nuovo palo a collo d’oca accostato sull’altro lato del marciapiede	
271	via Augurello	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Rimuovere segnale con n°2 pannelli integrativi e palo	
		Figura II 304 Art.135 Scuolabus	Rimuovere segnale e palo	
272	via Guarino	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Rimuovere segnale con n°2 pannelli integrativi e palo	
273	via Augurello	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Rimuovere segnale con n°2 pannelli integrativi e palo	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60	3	0,2	0,6
cm.90 C1	0	0,4	0
cm.90 C2	1	0,4	0,4
cm.120	0	0,7	0

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 16/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
	Segnali circolari			
	cm.40	0	0,15	0
	cm.60	14	0,3	4,2
	cm.90	0	0,7	0
	Segnali ottagonali			
	cm.60	0	0,3	0
	cm.90	1	0,65	0,65
	cm.120	0		0
	Segnali quadrati			
	cm.40	0	0,2	0
	cm.60	5	0,4	2
	cm.90	0	0,9	0
	Nome-strada	3		0
	Altri	20		0
	Sommano Classe 1	46		6,8
	Sommano Classe 2	1		1,05
	Staffe	94		
	Viti e Dadi	188		
	Pali h. 200 cm.	4	2	8
	Pali h. 330 cm.	0	3,3	0
	Pali a bandiera	0		
	Pali a collo d'oca	0	4,5	0
	Rimozione pali	34		
	Solo montaggio pali	0		
	Rimozione segnali	77		
	Totale montaggio e smontaggio segnali	124		
	Raddrizzamenti	21		

Fotopiano

Corso Primo Maggio
Corso Primo Maggio
9 Padova Sud
10
Via Saboro
Via Saboro
Via Guizza
Via Guizza
Via Guizza Corso Vana
Via Bosco Rapadopoli
Via Bosco Rapadopoli
Via Campo
Vicolo Giacomo Zanella
Via S. Biagio
Via Ungaretti
Via Bosco Rapadopoli
Via Bosco Rapadopoli
Via Bosco Rapadopoli
Via Bosco Rapadopoli
Via Santa Lucia
Via S. Prosdocimo
Via Guizza
Via Roma
Via Ludovico Pasto
Via Ludovico Pasto
Via Gregorio Barbarigo
Google Earth

Via Vincenzo Monti
Via Francesco Algarotti
Via Giulio Pontedera
Via del Commissario
Via Vittorio Pisani
Via Guzza Conselvana
Via Bosco Padovani
Via Pietro Bembo
Via Sebastiano Veniero
Via Giovanni Pascoli
Via Guasti
Via del Cristo
Via Fratelli Rosselli
Via Bosco Wolkenstein
Via Fonda
Google Earth

Via Antonio Fogazzaro
Via Antonio Fogazzaro
Via Antonio Fogazzaro
Via Antonio Fogazzaro
Via Antonio Fogazzaro
Via Grazia Deledda
Via E. Bolisani
Via Cesare Cresceme
Via Grazia Consolata
Via Saboo
Via Saboo
Corso Primo Maggio
10
Google Earth

Foto n°228

Foto n°229

Foto n°230

Foto n°231

Foto n°232

Foto n°233

Foto n°234

Foto n°235a

Foto n°235b

Foto n°236

Foto n°237

Foto n°238

Foto n°239

Foto n°240a

Foto n°240b

Foto n°241

Foto n°242

Foto n°243

Foto n°244

Foto n°245

Foto n°246

Foto n°247

Foto n°248

Foto n°249

Foto n°250a

Foto n°250b

Foto n°251

Foto n°252

Foto n°253

Foto n°254a

Foto n°254b

Foto n°255

Foto n°256a

Foto n°256b

Foto n°257

Foto n°258

Foto n°259

Foto n°260

Foto n°261

Foto n°262

Foto n°263

Foto n°264

Foto n°265

Foto n°266

Foto n°267

Foto n°268a

Foto n°268b

Foto n°269

Foto n°270

Foto n°271a

Foto n°271b

Foto n°272


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 07
sopralluogo del 23/11/2023
bassanello
canale scaricatore
scaricatore
ponte bassanello
lungargine
quattro martiri
via dell'orna
via v. sadoleto
via ciriaco anconitano
via l. bruni
via g. ramusio bruni
via a. brofferio
via annie
via vivanti
via c. anconitano
via ciriaco anconitano
via m. serao
via guasti
via calfurnio
via bessarione
via bracciolini
via poggio
via n. cusano
via lambertazzi pietro
via sicco polenton
via conversini
via fulgosio barbaro
via palmieri
via p. pomponazzi
via b. telesio
via dei salici
via capponi
via giovanni verga
via francesco algarotti
via collodi
via g. trissino
via vittorelli
via guerrazzi
via panzini
via pontano
via guasti
via giulio pontedera
via augurello
via da verona
via luigi marsili
via l. valla
via gonzaga
via da montagnone
via bembo
via del
via graf
via ginepri
via tigli
via capuana
via pannonio
via diacono
via ontani
308
309
310
311
312
313
314
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
275
276
277
278
279
280
281

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 23/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
274	Intersezione via Telesio con via Bembo		Rimuovere segnali attraversamento ciclopedonale e alzare segnale dare precedenza. Rimuovere segnale Dosso con palo su via Telesio poco prima dell'intersezione. Raddrizzare n°2 pali nell'area incrocio	
275	Intersezione via Pomponazzi con via Bembo		Rimuovere segnali attraversamento ciclopedonale e alzare segnale dare precedenza. Rimuovere segnale Dosso con palo su via Pomponazzi poco prima dell'intersezione.	
276	Lungo via Bembo a partire dal civico 49 procedendo fino al ponte in direzione centro		Raddrizzare paletti	
277	Intersezione via Palmieri con via Bembo	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente da raddrizzare	
278	Intersezione via Fulgosio con via Bembo		Raddrizzare n°2 segnali attraversamento nell'area dell'incrocio. Rimuovere segnale Dosso con palo su via Fulgosio poco prima dell'intersezione.	
279	via Bembo altezza civico 4	Figura II 71 Art.119 Fine limitazione di velocità	Rimuovere segnale da palo illuminazione	
280	via Polenton altezza civico 28	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Rimuovere segnale con palo	
281	Intersezione via Bembo con lungargine Bassanello		Raddrizzare palo toponomastica	
282	da inizio di via Guasti provenendo dal		Raddrizzare palo toponomastica.	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 23/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
282	provenendo dal lungargine	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Rimuovere segnale dare precedenza con palo altezza civico 4.	
283	Intersezione via Guasti con via Anconitano	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere segnale preavviso rotatoria con palo subito dopo intersezione. Ruotare correttamente uno dei due pali con segnale Stop/senso vietato	
284	via Guasti in prossimità dell'intersezione con via Bracciolini	Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituzione segnale con n°1 nuovo circolare cm.60 e n°1 pannello integrativo su palo esistente. Raddrizzare uno dei due pali dell'attraversamento pedonale. Ruotare correttamente paletto segnalazione ostacolo fisso	
285	Intersezione via Calfurnio con via Bracciolini	Figura II 468 Art.174 Delineatore modulare di curva	Rimuovere n° 2 delineatori con sostegni	
286	Intersezione via Calfurnio con via Bessarione	Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituzione segnale con n°1 nuovo circolare cm.60 su palo esistente.	
287	via Bessarione altezza civico 4	Figura II 80/e Art.122 Preavviso di direzione obbligatoria a sinistra	Rimuovere n°1 segnale con palo	
288	via Bembo fronte chiesetta diroccata	Figura II 13 Art.88 Attraversamento pedonale	Rimuovere n°1 segnale con palo	
289	via Bembo altezza civico 13	Figura II 50 Art.116 Limite massimo di velocità	Sostituzione segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente	
290	Inizio via Marsili provenendo da via Bembo	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnali con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 23/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
291	Inizio via Valla provenendo da via Bembo	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Raddrizzare palo	
292	via Valla	Figura II 5 Art.86 Curva a sinistra	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su n°1 nuovo palo riposizionato. Raddrizzare palo segnale posto poco prima	
			Rimuovere vecchio segnale toponomastica altezza civico 26	
293	Intersezione via Bembo con via Telesio	Figura II 23 Art.94 Bambini e Figura II 31/a Art.99 Semaforo	Rimuovere n°2 segnali su n°1 palo	
294	via Guasti altezza intersezione con via dei Salici direzione argine	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere segnale con palo	
295	via Guasti ingresso supermercato IN'S e all'intersezione con via dei Salici	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Sostituzione segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 e n°1 nuovo palo a collo d'oca accostato sull'altro lato del marciapiede	
		vari	Sostituire segnali con n°1 topon. estruso, n°2 indicazioni Campo Comunale, n°1 quadrato cm. 40 div. sosta rimozione, n°1 quadr. cm. 60 strada senza uscita con pannello, n°1 circ. cm.60 lim. 30, n°1 triang cm.60 dare preced. e n°4 pali H cm. 330	
296	via dei Salici altezza civico 5	Figura 79 Divieto di sosta zona rimozione coatta	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare con n.1 nuovo palo H cm. 330	
297	Intersezione via Capponi con via Guasti	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire n°2 segnali con n°1 nuovo toponomastica a bandiera e n°1 quadrato cm. 60 su pali esistenti	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 23/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
298	Intersezione via Verga con via Guasti	Fig. II 47 Art.1, Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Sostituire n°3 segnali con n°1 nuovo ottagonale cm. 90, n°1 circolare cm. 60 e n°1 nuovo toponomastica estruso su nuovo palo H. cm. 330. Sull'altro lato spostare il palo con i segnali accostato alla recinzione con n°1 collo d'oca.	
299	Intersezione via Algarotti con via Pontano	Figura II 47 Art.116 Senso vietato e Figura II 348 Art.135 Senso unico parallelo	Sostituzione n°2 segnali con n°1 nuovo circolare cm.90 e n°1 nuovo rettangolare cm.125 x 25 su pali esistenti.	
300	via Algarotti altezza civico 26 e intersezione con via Collodi	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta e Figura II 26 Art.96 Doppio senso di circolazione	Rimuovere n°1 segnale di sosta vietata su palo di illuminazione e sostituire segnale doppio senso con n°1 triangolare cm. 90	
		Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Rimuovere segnale su via Collodi e ruotare quello su via Algarotti in modo che sia visibile secondo il senso di percorrenza della strada	
301	via Algarotti altezza civico 7/A	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Sostituzione segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente	
302	via Verga altezza civico 2/C	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Raddrizzare palo segnale limite 30 e palo divieto di sosta con rimozione posto poco più avanti	
303	via Verga lungo tutta la strada	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale e Figura II 471/a e 471/b Paletto di segnalazione ostacolo fisso	Raddrizzare o sostituire dove necessario i paletti di segnalazione ostacolo fisso e rimuovere con palo i segnali di attraversamento orientati verso il senso di percorrenza vietato	
304	via dell'Orna laterale civici 11-19	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Rimuovere n°2 segnali con pali	
305	via dell'Orna nei pressi supermercato Alì	Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituzione segnale con n°1 nuovo circolare cm.60 su palo esistente.	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 23/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
306	via dei Salici inizio e fine aiuola spartitraffico	Figura II 47 Art.116 Senso vietato Figura II 82/b Art.122 Passaggio obbligatorio a destra e Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo	Rimuovere paletti esistenti con segnali e sostituire con n°2 nuovi circolari cm. 60 per senso vietato e passaggio obbligatorio con n°1 nuovo delineatore bombato montati su n°2 paletti H cm. 130. Lo stesso per l'altra estremità	
307	via dei Salici all'inizio della ciclopedonale altezza civico 26	vari	Rimuovere n°2 segnali di divieto di accesso e di strada senza uscita con i relativi pali. Riposizionare il segnale di percorso ciclopedonale all'inizio, di fianco al cartello toponomastico e centrato rispetto alla stradina	
308	via Sadoleto inizio e fine aiuola spartitraffico	Figura II 47 Art.116 Senso vietato Figura II 82/b Art.122 Passaggio obbligatorio a destra e Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo	Rimuovere paletti esistenti con segnali e sostituire con n°2 nuovi circolari cm. 60 per senso vietato e passaggio obbligatorio con n°1 nuovo delineatore bombato montati su n°2 paletti H cm. 130. Lo stesso per l'altra estremità	
309	Intersezione via Ramusio con via Bruni (2^ in direzione argine)	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione dei segnali con n°2 nuovo toponomastica estruso e n°1 nuovo palo H cm. 330	
310	via Serao all'intersezione con via Bracciolini e inizio di via Bracciolini	vari	Sostituzione dei segnali con n°1 nuovo stop ottagonale cm.90, n°1 nuovo senso vietato cm. 60 e n°1 attraversamento pedonale quadrato cm.60 su pali esistenti	
		Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Aggiungere n°1 nuovo segnale quadrato cm. 60 su n°1 nuovo palo H cm. 330, lato opposto rispetto a quello esistente	
311	Intersezione via Serao con via Anconitano (quella più lontana dall'argine)	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnali con n°3 nuovi toponomastica estrusi su n°2 nuovi pali H cm. 330 oltre a n°1 segnale di direzione medesime dimensioni di quelli toponomastica. Rimuovere segnale di strada senza uscita.	
312	via Anconitano altezza intersezione con via Serao	Figura II 80/a Art.122 Direzione obbligatoria diritto	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente	
313	via Anconitano altezza civico 30		Raddrizzare palo segnale preavviso direzione obbligatoria a destra	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 23/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
314	via Calfurnio all'intersezione con lungargine	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso e n°1 nuovo palo H cm. 330	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	0	0,2	0
cm.60 C2	2	0,2	0,4
cm.90 C1	1	0,4	0,4
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	12	0,3	3,6
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	2	0,65	1,3
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	6	0,4	2,4
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	9		0
Altri	10		0
Sommano Classe 1	39		6,4
Sommano Classe 2	3		1,7
Staffe	84		
Viti e Dadi	168		
Pali h. 200 cm.	4	2	8
Pali h. 330 cm.	12	3,3	39,6
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	1	4,5	4,5
Rimozione pali	30		
Solo montaggio pali	1		
Rimozione segnali	67		
Totale montaggio e smontaggio segnali	109		
Raddrizzamenti	24		

Fotopiano

Lungargine Bassanello
Via Ciriaco Anconitano
Via dell'Orna
Via Jacopo Sadoleto
Via Leonardo Bruni
Via Girolamo Ramusio
Via Francesco Filelfo
Via Angelo Bioffeno
Via Annie Vivanti
Via Cardinale Bessarione
Via Guasti
Via Matilde Serao
Via Braccioni
Via Niccolò Cusa
Via dei Salici
Google Earth

Via del Orto
Via Cal Salici
Via Cal Salici
Via Pietro Bembo
Via Lorenzo Valla
Via Giovanni Verga
Via Giulio Pontedera
Via Giulio Pontedera
Via Giulio Pontedera
Google Earth

Foto n°274

Foto n°275

Foto n°276

Foto n°277

Spazio Impianti
ANTENNE
TV DIGITALE
e SATELLITE
Tel. 347 6791195
via
m. palmieri

Foto n°278

Foto n°279

Foto n°280

Foto n°281

Foto n°282a

Foto n°282b

Foto n°283

Foto n°284

Foto n°285

Foto n°286

Foto n°287

Foto n°288

Foto n°289

Foto n°290

Foto n°291

Foto n°292a

Foto n°292b

Foto n°293

Foto n°294

Foto n°295a

Foto n°295b

Foto n°296

Foto n°297

Foto n°298

Foto n°299

Foto n°300a

Foto n°300b

Foto n°301

Foto n°302

Foto n°303

Foto n°304

Foto n°305

Foto n°306

Foto n°307

Foto n°308

Foto n°309

Foto n°310a

Foto n°310b

Foto n°311

Foto n°312

Foto n°313

Foto n°314


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 08
sopralluogo del 30/11/2023
bassanello
QUAR
4 —
lungargine
bassanello
canale
scaricatore
ponte scaricatore
via guizza
via belli
via d. ontani
via dell'orna
via ciriaco anconitano
via v. sadoleto
via l. bruni
via g. ramusio bruni
v. filelfo
via a. brafferio
via vivanti
via annie
c. anconitano
via ciriaco anco nitano
via m. serao
vivanti
guasti
via calfurnio
bessarione
bracciolini
via poggio
via dei tigli
via ginepri
via da todi
via arturo graf
via p. diacono
via dei salici
capponi
via giovanni verga
via francesco algarotti
collodi
via vittorelli
via g. trissino
via p. vetri
via g. muzio
via guerrazzi
via panzini
g. pontano
via serra
via enrico panzacchi
pascarella
via di giacomo
via a. f. barbarani
via trilussa
via f. grazzini
via carlo cattaneo
via g. pascoli
via ferrazzi
via beccaria
via f. pimbiolo
via p. decembrio
via f. biondo
via giovanni pascoli
via g. augusto giulio
via bosco
via da pistoia
via delle scuole
via salgari
via g. borsi
via baretti
via cavalcanti
via guinizelli
via m. m. boiardo
via g. marino
via f. redi
via vitt orio
via ippolito
via vincenzo
via pietro metastasio
via alfieri
via gabriele
via chiabrera
via fulvio testi
via tassoni
via rolli cuoco
via filangieri
via tassoni
via paolo
via genovesi
via alessandro
via guidi assunta
via venanzio fortunato
via fucini sacchetti
via giusti
via m. valgimigli
via rossi
via tomi
via cremonino
via goethe
via
via
via

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 30/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
315	laterale via Biondo civici 5-9	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente da raddrizzare	
316	via Pascoli nel tratto tra civico 13 e civico 21		Sostituire o raddrizzare paletti e transenne dove necessario. Rimuovere paletto altezza civico 13	
317	via Pascoli parcheggio fronte civico 12/C		Raddrizzare palo segnale posto auto riservato disabile	
318	Intersezione via Pascoli con via Ferrazzi	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza e Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su n°1 nuovo palo a collo d'oca da posizionare a ridosso della recinzione. Sostituire segnale toponomastica con n°1 nuovo estruso con n°1 nuovo palo H cm. 330.	
319	via Pascoli parcheggio adiacente civico 6		Raddrizzare segnale Stop	
320	via Ferrazzi nel tratto tra civico 2 e civico 6		Raddrizzare pali segnali divieto di sosta con rimozione	
321	via Ferrazzi altezza civico 12/A	Figura II 80/e Art.122 Preavviso di direzione obbligatoria a sinistra	Rimuovere segnale con palo	
322	via Guizza altezza civico 221	Figura II 75 Art.120 Divieto di fermata	Ripristinare n°1 nuovo segnale circolare cm. 60 su palo esistente	
323	via Cattaneo laterale civici 8-22	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su n°1 nuovo palo H cm. 330	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 30/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
324	via Guizza altezza civico 171	Figura II 75 Art.120 Divieto di fermata	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente	
325	inizio via Muzio provenendo da via Guizza	Figura II 44 Art.113 Diritto di precedenza	Rimuovere segnale Diritto di precedenza con palo. Ruotare correttamente i pannelli integrativi sul segnale di preavviso rotaia posto sul lato opposto	
326	via Muzio da civico 21 a intersezione con via Panzacchi	Figura II 468 Art.174 Delineatore modulare di curva	Rimuovere n° 1 delineatore con sostegni. Raddrizzare dove necessario paletti e/o archetti	
327	via Pontano poco prima dell'intersezione con via Trissino	Figura II 80/e Art.122 Preavviso di direzione obbligatoria a sinistra	Rimuovere segnale con palo	
328	Intersezione via Trissino con via Vittorelli	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Raddrizzare palo segnale	
329	Intersezione via Grazzini con via Pontano	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente	
330	via Barbarani altezza civico 3	Figura 79 Divieto di sosta zona rimozione coatta	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare con pannello integrativo e n°1 nuovo palo H cm. 330	
331	via Pascoli altezza civico 4/A	Figura II 50 Art.116 Limite massimo di velocità	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 e n°1 nuovo palo H cm. 330. Raddrizzare paletto adiacente	
332	Intersezione via Grazzini con via Pascoli		Spostare palo toponomastica via Grazzini accostandolo alla recinzione	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 30/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
333	Intersezione via Grazzini con via Trilussa		Raddrizzare specchio	
334	Intersezione via Pontano con via Panzini	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituire segnale con n°1 nuovo toponomastica via Panzini	
335	Intersezione via Pontano con via Serra	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire n°2 segnali con n°1 nuovo quadrato cm. 60 e n°1 nuovo toponomastica via Serra su palo esistente	
336	via Guizza dopo intersezione con via Algarotti	Figura II 75 Art.120 Divieto di fermata	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente	
337	Intersezione via Capuana con via Pannonio		Raddrizzare segnale toponomastica via Capuana	
338	via Pannonio in prossimità dell'intersezione con via Orna	Figura II 2 Art.85 Dosso e Figura II 50 Art.116 Limite massimo di velocità	Sostituzione n°2 segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 90 e n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente (limite 30 anziché 40)	
339	via Guizza prima del civico 91	Figura II 75 Art.120 Divieto di fermata e Figura II 23 Art.94 Bambini	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente e rimuovere segnale bambini con palo posto sull'aiuola centrale	
340	via Diacono poco prima dell'intersezione con via Guizza		Ruotare correttamente i pannelli integrativi sul segnale di preavviso rotaia	
341	via Guizza nei pressi del civico 59	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 e n°1 nuovo palo H cm. 330	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 30/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
342	via Guizza subito dopo intersezione con via dei Tigli		Riposizionare correttamente il pannelli integrativi sul segnale di divieto di fermata	
343	Intersezione via dei Ginepri con via dei Tigli	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente	
344	via degli Ontani curva prima del civico 20	Figura II 468 Art.174 Delineatore modulare di curva	Rimuovere delineatore con sostegni	
345	via degli Ontani aiuola spartitraffico all'altezza del civico 16	Figura II 47 Art.116 Senso vietato Figura II 82/b Art.122 Passaggio obbligatorio a destra e Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo	Sostituire segnali con n°2 nuovi circolari cm. 60 per senso vietato e passaggio obbligatorio con n°1 nuovo delineatore bombato su paletti esistenti. Lo stesso per l'altra estremità	
346	Intersezione via degli Ontani con via dei Tigli	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente	
347	via Belli in prossimità del semaforo		Rimuovere segnale rimozione attaccato al palo semaforico e segnale di preavviso rotaia con pannelli integrativi e palo	
348	Percorso pedonale lungargine		Raddrizzare dove necessario i pali con i segnali del percorso pedonale	
349	lungargine bassanello direzione ponte 4 martiri	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnali con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente	
350	lungargine bassanello direzione ponte 4 martiri in corrispondenza della rampa di discesa verso via dell'Orna	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 348 Art.135 Senso unico parallelo	Sostituzione segnale con n°1 nuovo estruso toponomastica via dell'Orna e n°1 nuovo rettangolare senso unico	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 30/11/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
351	lungargine bassanello direzione ponte 4 martiri in prossimità dell'intersezione con via Bembo	Figura II 31/a Art.99 Semaforo	Rimuovere segnale con palo	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	1	0,2	0,2
cm.60 C2	6	0,2	1,2
cm.90 C1	1	0,4	0,4
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	9	0,3	2,7
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	3	0,4	1,2
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	4		0
Altri	17		0
Sommano Classe 1	40		4,5
Sommano Classe 2	1		1,2
Staffe	82		
Viti e Dadi	164		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	5	3,3	16,5
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	1	4,5	4,5
Rimozione pali	33		
Solo montaggio pali	1		
Rimozione segnali	45		
Totale montaggio e smontaggio segnali	86		
Raddrizzamenti	21		

Fotopiano

Lungargine Bassanello
Via Ciriaco Anconitano
Via dell'Orna
Via Jacopo Sadoleto
Via Leonardo Bruni
Via Girolamo Ramusio
Via Francesco Filelfo
Via Angelo Bioffeno
Via Annie Vivanti
Via Cardinale Bessarione
Via Guasti
Via Matilde Serao
Via Braccioni
Via Niccolò Cusa
Via dei Salici
Google Earth

Via del Orto
Via Cal Salici
Via Cal Salici
Via Pietro Bembo
Via Lorenzo Valla
Via Giovanni Verga
Via Giulio Pontedera
Via Giulio Pontedera
Via Giulio Pontedera
Google Earth

Foto n°315



Foto n°316

Foto n°317

Foto n°318

Foto n°319

Foto n°320

Foto n°321

Foto n°322

Foto n°323

Foto n°324

Foto n°325

Foto n°326

Foto n°327

Foto n°328

Foto n°329

Foto n°330

Foto n°331

Foto n°332

Foto n°333

Foto n°334

Foto n°335

Foto n°336

Foto n°337

Foto n°338

Foto n°339a

Foto n°339b

Foto n°340

Foto n°341

Foto n°342

Foto n°343

Foto n°344

Foto n°345

Foto n°346

Foto n°347

Foto n°348

Foto n°349

Foto n°350

Foto n°351


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 09
sopralluogo del 14/12/2023
sego
chiesa vecchia
via a. guidi
via fulvio testi
via alessandro gaetano
via alessandro
filangieri
tassoni
via paolo rolli
via fulvio testi
via pannonio
via gabriele
chiabrera
via pietro
via vincenzo
via ippolito
via vitt orio
pindemonte
via f. redi
via g. marino
via m. m. boiardo
via m. m. boiardo
via cavalcanti
via baretti
via baretti
poli guinizelli
ziano
via g. borsi
gozzano
via guido
via salgari
via delle scuole
via cino da pistoia
via i. svevo
fogazzaro
via confortini
via confortini
piazza gardellin
via vittorelli
via p. varri
via g. n
pascarella
via carlo
via ferrazzi
via f. pim
beccaria
via
via
via

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/12/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
352	via Guizza tra il civico 294 e il civico 300	Figura II 75 Art.120 Divieto di fermata	Sostituire segnali sui due lato della strada con n°2 nuovi circolari cm. 60 su pali esistenti	
353	via Cino da Pistoia	Figura 79 Divieto di sosta zona rimozione coatta 0-24	Raddrizzare pali	
354	via Guizza altezza civico 251	Figura II 75 Art.120 Divieto di fermata	Sostituire n°1 nuovo segnale circolare cm. 60 su palo esistente fronte chiesa	
		Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituzione segnale posto su banchina fermata tram con n°1 nuovo circolare cm. 60.	
355	via delle Scuole	Figura II 23 Art.94 Bambini	Rimuovere segnale con palo	
356	via Gozzano intersezione con via Robusti		Ruotare correttamente il segnale di percorso pedonale	
357	via Gozzano intersezione con via Salgari		Ruotare correttamente il segnale di dosso / 30	
358	via Gozzano altezza civico 8		Rimuovere n°2 segnali di divieto di sosta e preavviso rotatoria con pali	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/12/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
359	rotatoria Gozzano – Confortini – Rosselli	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale e Figura II 324 Art.135 Attraversamento ciclabile	Sostituire segnali con n°2 nuovi quadrati cm. 60 su palo esistente	
			Ruotare correttamente il segnale di dare precedenza / rotatoria	
360	via Rosselli altezza civico 15/A	Vari	Ruotare correttamente il segnale di attraversamento pedonale e rimuovere n°2 segnali di fine limite velocità con pali	
		Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere n°2 segnali con palo posti lungo la strada	
361	piazza Gardellin		Dove necessario raddrizzare pali e ruotare correttamente segnali	
362	via Confortini	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere n°2 segnali con palo posti lungo la strada	
363	intersezione rotatoria tra via Confortini e via Boiardo		Dove necessario raddrizzare pali	
364	via Boiardo altezza civico 29	Figura II 50 Art.116 Limite massimo di velocità	Rimuovere segnale con palo	
365	intersezione via Boiardo con via Alfieri	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria e Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Rimuovere segnale preavviso rotatoria con palo. Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso e n°1 nuovo palo H cm. 330. Sullo stesso palo rimontare segnale dare precedenza.	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/12/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
366	Intersezione via Poliziano (altezza civico 13) con via Baretti	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso e il segnale dare precedenza con n°1 nuovo triangolare cm. 90 e n°1 nuovo palo H cm. 330	
367	via Borsi altezza civico 3	Figura 79 Divieto di sosta zona rimozione coatta 0-24	Raddrizzare palo	
368	via Baretti altezza civico 10	Figura 79 Divieto di sosta zona rimozione coatta 0-24 e Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 su palo esistente. Ruotare correttamente segnale toponomastica	
369	via Baretti altezza laterale 3 – 3/a e in fondo alla laterale	vari	rimuovere n°2 paletti in prossimità della laterale e ruotare correttamente e raddrizzare segnale toponomastica / percorso pedonale posto in fondo alla strada laterale	
370	intersezione via Baretti con via Guizza		Rimuovere paletto parzialmente divelto	
371	intersezione via Boiardo con via Guinizelli		Rimuovere palo senza segnali	
372	inizio via Marino proveniendo da via Boiardo	Figura II 81/c Art.122 Direzioni consentite diritto e sinistra	Ruotare correttamente il segnale	
373	intersezione via Alfieri con via Pindemonte		Sostituzione specchio	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/12/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
374	via Pindemonte altezza civico 2	Figura II 79/c Art.120 Sosta consentita per carico/scarico merci	Sostituzione segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 e n°1 nuovo palo H cm. 330	
		Figura II 47 Art.116 Senso vietato e Figura II 3 Art.85 Cunetta	Raddrizzare segnale senso vietato e rimuovere segnale preavviso rotaie tram con pannello integrativo e palo	
375	intersezione via Pindemonte con via Guizza	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnali con n°2 nuovi triangolari cm. 60 montati su pali semaforici esistenti	
376	intersezione via Monti con via Guizza		Rialzare segnale dare precedenza in uscita dal parcheggio supermercato e rimuovere segnale preavviso rotaie tram con palo	
377	via Monti altezza civico 5	Figura II 79/c Art.120 Sosta consentita per carico/scarico merci	Raddrizzare palo	
378	intersezione via Alfieri con via Pindemonte	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita e Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituire segnali con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente. Sostituzione segnali con n°2 nuovi toponomastica via Pindemonte e via Alfieri estrusi e n°1 nuovo palo H cm. 330.	
379	intersezione via Monti con via Alfieri	vari	Rimuovere segnale attrav.nto pedonale con palo su via Monti, sostituire palo segnale attraversamento e Senso unico frontale con n°1 nuovo H cm. 330. Spostare specchio e adiacente segnale dare precedenza dietro cordonata	
		Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica via Monti estruso e n°1 nuovo palo H cm. 330.	
380	in fondo a via Monti		Rimuovere palo senza segnali. Riordino paletti con rimozione elementi in eccesso	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/12/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
381	via Monti altezza civico 11/B	Figura II 50 Art.116 Limite massimo di velocità	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente, che va spostato verso la recinzione.	
382	intersezione via Alfieri con via Metastasio	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo estruso e n°1 nuovo palo H cm. 330 su cui rimontare anche gli altri segnali	
		Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituzione segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente da raddrizzare	
383	via Metastasio		Riordino paletti lungo la strada con rimozione elementi in eccesso	
384	intersezione via Caro con via Chiabrera	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su n°1 nuovo palo a collo d'oca da riposizionare accostato alla recinzione	
385	intersezione via Chiabrera con via Guizza		Provenendo da via Chiabrera riposizionare n°3 pali accostandoli alla recinzione e sostituire con n°3 pali a collo d'oca	
386	via Guizza altezza civico 212		Raddrizzare n°2 pali segnali sosta limitata	
387	via Metastasio nel tratto tra via Caro e via Alfieri	vari	Rimuovere n° 3 segnali con n°2 pali: divieto di sosta, limite velocità 30 e attraversamento pedonale	
388	intersezione via Chiabrera con via Guizza	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Installare nuovo segnale di strada senza uscita con n°1 nuovo segnale quadrato cm. 60 e n°1 nuovo palo H cm. 330 su ramo cieco di via Chiabrera e ruotare correttamente il segnale dare precedenza	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/12/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	0	0,2	0
cm.60 C2	3	0,2	0,6
cm.90 C1	0	0,4	0
cm.90 C2	1	0,4	0,4
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	5	0,3	1,5
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	5	0,4	2
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	6		0
Altri	3		0
Sommano Classe 1	23		3,5
Sommano Classe 2	0		1
Staffe	46		
Viti e Dadi	92		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	8	3,3	26,4
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	3	4,5	13,5
Rimozione pali	48		
Solo montaggio pali	3		
Rimozione segnali	63		
Totale montaggio e smontaggio segnali	86		
Raddrizzamenti	20		

Fotopiano


Via Carlo Alberto Dalla Chiesa
Via Gabriele Chiabrera
Via V. Alfieri
Via Annibale Caro
Via Vittorelli
Via Vincenzo Monti
Via Cilicia Consolare
Via Girolamo Muzio
Via Francesco Redi
Via Matteo Maria Boiardo
Via Polziano
Via Enrico Panzacchi
Via Carlo Cattaneo
Via Pietro Gorlofini
Via A. Modigliani
Via dell'Orsa
Google Earth

Via Matteo Maria Boiardo
Via Pietro Contorini
Via G. Baretti
Via Polziano
Via Giuseppe Borsi
Via Guizza Conselvana
Via Carlo Cattaneo
Via Enrico Pa
Via Giovanni Pascoli
Via M. Ferrazzi
Via Cesare Beccaria
Via Guido Gozzano
Via Emilio Salgari
Via Francesco Pimbiolo
Via Fratelli Rosselli
Via Bosco Wellemborg
Google Earth

Foto n°352

Foto n°353

Foto n°354a

Foto n°354b

Foto n°355

Foto n°356

Foto n°357

Foto n°358

Foto n°359a

Foto n°359b

Foto n°360a

Foto n°360b

Foto n°361

Foto n°362

Foto n°363

Foto n°364

Foto n°365

Foto n°366

Foto n°367

Foto n°368

Foto n°369

Foto n°370

Foto n°371

Foto n°372

Foto n°373

Foto n°374a

Foto n°374b

Foto n°375

Foto n°376

Foto n°377

Foto n°378

Foto n°379a

Foto n°379b

Foto n°380



Foto n°381

Foto n°382a

Foto n°382b

Foto n°383

Foto n°384

Foto n°385

Foto n°386

Foto n°387

Foto n°388


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 10
sopralluogo del 21/12/2023
via adriatica
via guizza
via rossi
via s.m. assunta
via valgimigli
via m. santa maria
via venanzio fortunato
via sacchetti
via fucini
via giusti
via giuseppe guidi
via assunta
via alessandro fulvio testi
via gaetano filangieri
via alessandro tassoni
via genovesi
via paolo rolli
via cuoco
via fulvio testi
via gabriele chiabrera
via pietro metastasio
via vincenzo monti
via ippolito pindemonte
via alfieri
via caro
via orio
via lungargine
via belli
via d. ontani
via dei tigli
via ginepri
via da todi
via arturo graf
via p. diacono
via capuana
via panni
via negri
via vecchia
via sabbioni
via chiesa vecchia
via giulio cesare
via crisolora
via parini
via sannazzaro
via confortini
via d. gigli
via isonzo
via veneto
via vittorio
via grosseto
via siena
via assisi
via perfica
via chieti
via como
via monte
via vic.cremonino
via tomitano
via bottacin
via cesare
viale
ponte
ponte scaricatore
ponte paltana
lungargine
isonzo
paltana
410
411
412
413
414
415
416
417
402
395
398
392
394
397
393
396
399
400
401
408
406
407
420
419
418
421
391
404
403
389
390

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 21/12/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
389	intersezione via Rolli con via Testi	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Testi su nuovo palo H cm. 330 e il segnale dare precedenza con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente	
390	intersezione via Rolli con via Chiabrera	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Rolli su nuovo palo H cm. 330	
391	intersezione via Alfieri con via Testi e via Tassoni	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Tassoni su nuovo palo H cm. 330 e raddrizzare palo segnale Stop/Senso vietato	
		Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Testi su nuovo palo H cm. 330	
392	via Crisolora		Raddrizzare paletti dove necessario	
393	intersezione via Fortunato con via Giusti	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Fortunato su nuovo palo H cm. 330	
		Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Giusti su nuovo palo H cm. 330	
394	via Fortunato altezza civico 41	Figura II 68 Art.118 Transito vietato a veicoli aventi massa superiore al limite indicato	Sostituzione segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 e n°1 nuovo palo H cm. 330 sul quale rimontare i segnali del parcheggio	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 21/12/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
395	intersezione via Fortunato con via S. M. Assunta	Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituzione segnale posto sotto lo specchio con n°1 nuovo circolare cm. 60 e ruotare correttamente il segnale di divieto di fermata posto su palo illuminazione	
		Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituzione segnale posto sopra il pannello bombato sulla banchina fermata tram	
396	intersezione via Giusti con via S. M. Assunta	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnali con n°1 nuovo toponomastica estruso via Giusti su palo esistente e n°1 nuovo toponomastica estruso via S. M. Assunta con n°1 nuovo palo H cm. 330	
			Raddrizzare palo segnale senso vietato	
397	intersezione via Fucini con via Giusti	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Fucini e n°1 nuovo palo H cm. 330 sul quale rimontare il segnale di senso unico. Ruotare correttamente il segnale adiacente di doppio senso di circolazione	
398	intersezione via Sacchetti con via Guizza		Poco prima dell'incrocio riportare in quota il pannello integrativo del preavviso binari	
		Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Raddrizzare il palo del segnale in sinistra e sostituire il segnale in destra con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente	
399	via Guizza all'altezza dell'intersezione con via Giusti	Figura II 75 Art.120 Divieto di fermata	Sostituzione segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente	
400	via S. M. Assunta altezza civico 36	Figura II 75 Art.120 Divieto di fermata	Sostituzione pannello integrativo	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 21/12/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
401	Intersezione via S. M. Assunta con via Guizza	Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo	Riordino dei pannelli bombati nell'area di intersezione: sostituire, portare in quota e orientare correttamente dove necessario	
402	intersezione via Fortunato con via S. M. Assunta	Figura II 3 Art.85 Cunetta	Sostituire segnale preavviso rotaie tram con n°1 nuovo triangolare cm. 90 e n°2 pannelli integrativi su palo esistente	
		Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 81/c Art.122 Direzioni consentite diritto e sinistra	Sostituire segnali con n°2 nuovi toponomastica su palo a bandiera esistente. Sostituire segnale direzioni consentite con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente	
403	via Confortini nel tratto tra la rotatoria con via Boiardo e la rotatoria con via Diano	vari	Rimuovere n°2 segnali preavviso rotatoria con pali e raddrizzare segnale preavviso dosso + limite 30 posto in direzione via Boiardo in prossimità della rotatoria	
404	via Diano altezza civico 6	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere segnale con palo	
405	via Brunetta	vari	Rimuovere n°1 segnale preavviso rotatoria con palo e n°1 segnale preavviso attraversamento pedonale su lato opposto rimettendo in quota l'altro segnale	
406	via Chiesa Vecchia altezza civico 33	vari	Rimuovere n°1 segnale curva con pannello integrativo posto su palo illuminazione e n°1 segnale preavviso rotatoria con palo lato opposto strada	
407	Intersezione via Chiesa Vecchia con via Guidi	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Guidi e n°1 nuovo palo H cm. 330. Sostituire segnale attraversamento con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente da raddrizzare	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 21/12/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
408	via Chiesa Vecchia altezza civici 60 e 72		Rimuovere segnale preavviso curva con pannello integrativo posto su palo illuminazione	
			Raddrizzare specchio	
409	Intersezione via Chiesa Vecchia con via Sabbioni	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza e altri segnali	Sostituire segnale Stop con n°1 nuovo ottagonale cm. 90 su palo esistente. Sostituire specchio e raddrizzare palo segnale divieto di transito	
		Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Rimuovere segnale con palo posto poco più avanti in direzione via Brunetta	
410	via Parini all'intersezione con via Adriatica	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente. Rimuovere segnale strada senza uscita con palo. Raddrizzare segnale toponomastica e rimuovere moncone palo fissato su palo semaforo.	
411	Intersezione via Brunetta con via Sannazzaro	Figura II 82/b Art.122 Passaggio obbligatorio a destra, Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo e altri segnali	Rimuovere n°2 segnali attrav. pedonale con palo su via Sannazzaro, sostituire segnale passaggio obbligatorio con n°1 nuovo circolare cm. 60 e pann. bombato su palo esistente in via Brunetta e raddrizzare palo attrav. pedonale.	
412	Via Adriatica fronte chiesa S. M. Assunta	Figura II 80/a Art.122 Direzione obbligatoria diritto	Ruotare correttamente segnale	
413	Primo tratto di via Guizza dall'intersezione con via Adriatica	vari	Sostituzione dove necessario segnali divieto di fermata lungo via Guizza e riordino segnali area intersezione con sostituzione e messa in quota dove necessario di segnali circolari, triangolari, pannelli integrativi e bombati	
414	Intersezione via Rossi con via Valgimigli	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo illuminazione e raddrizzare palo toponomastica	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 21/12/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
415	Tratto di via Rossi da via Valgimigli	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo estruso e n°1 nuovo palo H cm. 330	
		Figura II 471/a Paletto di segnalazione ostacolo fisso	Sostituire paletto di segnalazione con n°1 nuovo e raddrizzare dove necessario paletti e transenne lungo la strada e segnale parcheggio	
416	Intersezione via Valgimigli con via S. M. Assunta	Figura II 47 Art.116 Senso vietato e Figura II 80/b Art.122 Direzione obbligatoria a sinistra	Sostituzione segnali con n°2 nuovi circolari cm. 60 su pali esistenti	
417	Via Valgimigli altezza civico 12	Figura II 76 Art.120 Parcheggio	Rimuovere segnale con palo	
418	via Genovesi in prossimità di piazzale Cuoco	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Rimuovere n°3 segnali dai 2 attraversamenti posti sulle intersezioni regolate dai segnali di precedenza e riposizionare n°2 di questi sull'attraversamento all'altezza del civico 2/A	
419	via Tassoni altezza civico 11 e area intersezione con via Genovesi		Raddrizzare palo segnale sosta riservata disabili e palo segnale direzione obbligatoria nelle vicinanze	
420	via Tassoni altezza civico 2	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Rimozione segnale preavviso con tabella integrativa e palo	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 21/12/2023				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
421	ultimo tratto di via Filangieri prima dell'intersezione con via Tassoni		Ruotare correttamente segnale divieto di sosta con rimozione e rimuovere segnale attraversamento pedonale con palo	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	1	0,2	0,2
cm.60 C2	3	0,2	0,6
cm.90 C1	1	0,4	0,4
cm.90 C2	1	0,4	0,4
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	11	0,3	3,3
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	1	0,65	0,65
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	1	0,4	0,4
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	13		0
Altri	11		0
Sommano Classe 1	41		4,3
Sommano Classe 2	2		1,65
Staffe	86		
Viti e Dadi	172		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	12	3,3	39,6
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	0	4,5	0
Rimozione pali	25		
Solo montaggio pali	2		
Rimozione segnali	79		
Totale montaggio e smontaggio segnali	122		
Raddrizzamenti	24		

Fotopiano

Via Fulvio Testi
Via Alessandro Guidi
Via Santa Maria Assunta
Via Arturo Graf
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa
Via Alessandro Tessori
Via Paolo Rolli
Via Giuzza Conselvana
Via dell'Orma
Via Gabriele Chiabrera
Google Earth

Via Isonzo
Via Isonzo
Via Isonzo
Ponte Isonzo
Via Vittorio Veneto
Via Adriatica
Via Vittorio Veneto
Via Vittorio Veneto
Via Adriatica
Via Adriatica
Via Gurizza
Lungargine Scaricatore
Lungargine Bassanello
Lungargine Bassanello
Via Manara Valgimigli
Via Gurizza Conselvana
Via Venanzio Fortunato
Via dei Tigli
Via dei Tigli
Via dell'Orna
Via Jacopo Sadoleto
Via Francesc
Via Ballaglia
Via Sabbioni
Via Giulio Brunetta
Via Giulio Brunetta
Via Manuele Crisolora
Via Santa Maria Assunta
Via Renato Fucini
Via Gurizza Conselvana
Via Giuseppe Giusti
Via Fulvio
Via Arturo Graf
Via dell'Orna
Google Earth

Foto n°389

Foto n°390

Foto n°391a

Foto n°391b

Foto n°392

Foto n°393a

Foto n°393b

Foto n°394

Foto n°395a

Foto n°395b

Foto n°396a

Foto n°396b

Foto n°397

Foto n°398a

Foto n°398b

Foto n°399

Foto n°400

Foto n°401

Foto n°402a

Foto n°402b

Foto n°403

Foto n°404

Foto n°405

Foto n°406

Foto n°407

Foto n°408a

Foto n°408b

Foto n°409a

Foto n°409b

Foto n°410

Foto n°411

Foto n°412

Foto n°413

Foto n°414



Foto n°415a

Foto n°415b

Foto n°416

Foto n°417

Foto n°418

Foto n°419



Foto n°420

Foto n°421

Via Gaetano Filangieri


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 11
sopralluogo del 30/01/2024
fiume
via bainsizza
via col moschin
isonzo
via brianza
via cadore
via decorati
via croazia
via
via pistoia
via matera
via lucca
via isonzo
bacchiglione
piscine
via vittorio
civile
427
valore
via montefalcone
via lendinara
via legnago
campidana
430
via mabil
via lucania
via rovigo
via paltana
via negri
via sabbioni
via belluno
via bolzano
via udine
via thiene
via caorle
via schio
via s. g. bosco
via cavarzere
via montebelluna
via bressanone
435
via tesolo
via adria
via asiago
via armistizio
via brunico
via marostica
via volpiboglio
paltana
comune di albignasego
boston
via rovereto
via merano
via armistizio
via Gardellin

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 30/01/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
422	Inizio di via Rovigo da via Armistizio	Modello II 8/a Art.83 Divieto di sosta con rimozione temporaneo per pulizia strada	Sostituzione segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 su palo esistente	
			Rimuovere palo senza segnali su lato opposto strada fronte civico 10	
423	intersezione via Rovigo con via Asolo	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione	Orientare correttamente il segnale	
		Figura II 71 Art.119 Fine limitazione di velocità	Rimuovere segnale con palo	
424	intersezione via Rovigo con via Polesine	Varie	Rimuovere n°2 segnali dosso e limite 30 con n°1 palo. Sostituire n°1 pannello bombato su spartitraffico e rimettere in quota l'altro	
425	in fondo a via Rovigo	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Ripristinare segnale con n°1 nuovo ottagonale cm. 90 e raddrizzare palo	
426	via Rovigo direzione Bassanello a partire dal civico 21		Raddrizzare pali inclinati dove necessario lungo la strada	
427	Rampa laterale di via Vittorio Veneto che fiancheggia Padova Nuoto	Figura II 2 Art.85 Dosso e Figura II 471/a Paletto di segnalazione ostacolo fisso	Sostituzione segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente, sostituzione paletto segnalazione ostacolo con n°1 nuovo e raddrizzare segnale toponomastica	
		Figura II 79/a Art.120 Sosta riservata a disabili	Sostituzione segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 30/01/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
427	Rampa laterale di via Vittorio Veneto che fiancheggia Padova Nuoto		Raddrizzare palo segnale dosso/limite 30	
428	inizio di via Decorati al Valore Civile	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione	Sostituzione segnale con n°1 nuovo rettangolare su palo esistente e ruotare correttamente segnale attraversamento luminoso	
429	Inizio via Croazia da via Decorati al Valore Civile	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Riposizionare palo e rimettere in quota il segnale dare precedenza	
		Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Croazia e n°1 nuovo palo H cm. 330 da riposizionare	
430	via Campidano strada laterale adiacente civico 5		Ruotare correttamente segnale strada senza uscita	
431	via Decorati al Valore Civile direzione Bassanello poco prima di via Mabil		Sostituire paletto danneggiato	
432	Intersezione via Bolzano con via Cividale		Raddrizzare palo specchio/obbligo svolta sinistra	
433	via Cividale altezza civico 13	Figura II 88 Art.122 Percorso pedonale	Sostituire segnale percorso pedonale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente fronte civico 14/A e ruotare correttamente segnale preavviso obbligo svolta a destra	
434	Intersezione via Adria con via Asolo	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Adria e n°1 nuovo palo H cm. 330 sul quale rimontare il segnale dare precedenza.	
435	via Bressanone altezza scuola	Figura II 23 Art.94 Bambini	Rimuovere segnale con palo	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 30/01/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
436	Intersezione via Schio con via Armistizio	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Ruotare correttamente segnale	
437	via Armistizio lungo tutta la strada		Dove necessario raddrizzare pali segnali e sostituire pannelli bombati	
438	Intersezione via Armistizio con uscita tangenziale		Raddrizzare palo segnale transito vietato alle biciclette	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	1	0,2	0,2
cm.60 C2	0	0,2	0
cm.90 C1	0	0,4	0
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	1	0,3	0,3
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	1	0,65	0,65
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	0	0,4	0
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	2		0
Altri	12		0
Sommano Classe 1	16		0,5
Sommano Classe 2	1		0,65
Staffe	34		
Viti e Dadi	68		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	2	3,3	6,6
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	0	4,5	0
Rimozione pali	8		
Solo montaggio pali	1		
Rimozione segnali	21		
Totale montaggio e smontaggio segnali	38		
Raddrizzamenti	12		

Fotopiano

Via Isonzo
Via Isonzo
Via Isonzo
Via Isonzo
Via Isonzo
Via Isonzo
Via Matera
Via Lucca
Via Siena
Via Monte Pertica
Via Decorati al Valore Civile
Via Decorati al Valore Civile
Via Groazia
Via Polesine
Via Polesine
Via Legnago
Via Campodano
Via Lucania
Via Rovigo
Via Rovigo
Via Rovigo
Via Cividale
Via Bolzano
Via Armistizio
Via Padova
Via Asiago
Via Adria
Via Schio
Via Vittorio Veneto
Via Adriatica
Via Padana
Via Battaglia
Via Battaglia
Via Cabbroni
Via Chiesa Veccnia
Via Guido Brunetta
Via Sante Maria Assunta
Via Alessandro Guid
Google Earth

SR47
SR47
Via Adria
Via Adria
Via Asolo
Via Armistizio
Via Battaglia
Via Donatello
Via Caravaggio
Via A. Modigliani
Via Asiago
Via Odezzo
Via Odezzo
Via Odezzo
Via Ca' Rasi
Via Rovereto
Via Trieste
Via Monsalice
Via Torino
SR47
SS16
Via G. Galilei
Via Donatello
Via Tintoretto
Via Correggio
Via Vecellio
SR47
Google Earth

Foto n°422a

Foto n°422b

Foto n°423a

Foto n°423b

Foto n°424

Foto n°425

Foto n°426

Foto n°427a

Foto n°427b

Foto n°427c

Foto n°428

Foto n°429a

Foto n°429b

Foto n°430

Foto n°431

Foto n°432

Foto n°433

Foto n°434

Foto n°435

Foto n°436

Foto n°437

Foto n°438

ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 12
sopralluogo del 08/02/2024



ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 08/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
439	via Latisana	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere segnale con palo	
			Rimuovere segnale limitazione Bollino Blu con palo posto all'inizio di via Romana Aponense poco dopo la rotatoria con via Latisana	
440	via Romana Aponense poco dopo civico 137	Figura II 273 Art.131 Inizio centro abitato	Sostituire n°1 segnale "Padova" con tabella integrativa su pali esistenti	
441	via Romana Aponense lungo tutta la strada		Raddrizzare pali inclinati dove necessario lungo la strada	
442	via Ponte della Cagna altezza laterale civici 18-28	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Ponte della Cagna e n°1 nuovo palo H cm. 330	
443	via Ponte della Cagna altezza intersezione con via Mandria	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Raddrizzare palo segnale	
444	via Romana Aponense laterale civici 37-47	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire segnale con n°1 nuovo cm. 60 su palo esistente da raddrizzare	
445	Intersezione via Eraclea con via Portogruaro		Rimettere in quota segnale senso vietato e rimuovere paletti	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 08/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
446	Intersezione via Portogruaro con via Concordia		Raddrizzare segnale Stop	
447	via Este	Figura II 79/a Art.120 Sosta consentita a disabili	Sostituire n°2 segnali con n°2 nuovi rettangolari cm. 40 su palo esistente posti lungo la strada e sul parcheggio del campo di calcio. Raddrizzare il segnale toponomastica all'intersezione con via Mandria	
448	Passeggiata Mandria		Rimuovere segnale dare precedenza con palo posto all'inizio della strada	
449	via Ca' Rasi altezza intersezione con via Monselice	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Ca' Rasi e n°1 nuovo palo H cm. 330 da riposizionare	
450	via Mestre altezza civico 3	Figura II 304 Art.135 Scuolabus	Rimuovere segnale con palo	
451	Intersezione via Soave con via Mestre	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°2 nuovi toponomastica estruso via Soave e via Mestre e n°1 nuovo palo H cm. 330	
452	via Mestre altezza civico 9/B	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovi toponomastica estruso via Mestre e n°1 nuovo palo H cm. 330	
453	via Soave altezza civico 10/A	Modello II 5 Art.83 Tabella integrativa continuazione	Sostituire tabella segnale divieto di sosta	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 08/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
454	Intersezione via Castelfranco con via Romana Aponense	Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo	Sostituire pannelli bombati con n°2 nuovi in area incrocio	
455	via Castelfranco altezza civico 17	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Raddrizzare segnale	
456	Intersezione via Carnia con via Chioggia	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Raddrizzare palo segnale	
457	Intersezione via Polveriera con via Chioggia	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovi toponomastica estruso via Chioggia e n°1 nuovo palo H cm. 330. Raddrizzare segnali in area incrocio	
		Figura II 13 Art.88 Attraversamento pedonale	Rimuovere segnale con palo. Rimuovere altro palo su lato opposto senza segnale	
458	Limite via Polveriera all'altezza del divieto di accesso		Raddrizzare pali inclinati	
459	via Chioggia limite territorio comunale		Raddrizzare palo segnale toponomastica e rimuovere segnale limitazione accesso Bollino Blu	
460	via Chioggia altezza laterale civico 14	Figura II 31/a Art.99 Semaforo, Mod. II 6/e Art.83 Zona soggetta ad allagamento e Fig. II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 90 e n°1 tabella integrativa su palo esistente, n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente. Raddrizzare pali inclinati nelle adiacenze	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 08/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
461	Intersezione via Chioggia con via Gemona	Figura II 31/a Art.99 Semaforo, Figura II 66 Art.118 Limitazione altezza consentita e Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituire segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 90 su palo esistente, n°2 nuovi circolari cm. 60 su pali esistenti.	
462	via Gemona altezza civico 8		Ruotare correttamente segnale dare precedenza	
463	Intersezione via Gemona con via Venzone	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo attraversamento	
464	Intersezione via Gemona con via Gradisca	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente	
465	Intersezione via Madonnina con via Chioggia		Ruotare correttamente segnale toponomastica	
466	Intersezione via Madonnina con via Ca' Rasi		Raddrizzare palo toponomastica	
467	via Madonnina lungo tutta la strada		Raddrizzare pali inclinati dove necessario lungo la strada	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 08/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
468	via Decorati al Valore Civile nel tratto tra l'intersezione con via Madonnina e quella con via Versilia	Figura II 7 Art.86 Doppia curva la prima a sinistra	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 su palo illuminazione esistente e raddrizzare palo toponomastica via Madonnina	
			Sostituire specchi parabolici danneggiati all'altezza dell'intersezione con via Versilia	
469	via Ca' Rasi altezza civico 1/E	Figura II 23 Art.94 Bambini	Rimuovere segnale con palo	
470	via Decorati al Valore Civile altezza civico 179	Figura II 13 Art.88 Attraversamento pedonale	Rimuovere segnale con tabella integrativa e rimettere in quota altro segnale rimanente	
471	via Decorati al Valore Civile altezza laterale civici 195-203		Sostituire n°1 specchio parabolico	
472	via Decorati al Valore Civile altezza intersezione con via Madonnina		Sostituire n°1 tabella integrativa del segnale di limitazione altezza consentita e raddrizzare palo toponomastica	
473	via Decorati al Valore Civile altezza civico 150	Figura II 23 Art.94 Bambini	Rimuovere segnale con palo	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 08/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
474	via Decorati al Valore Civile nei pressi dell'intersezione con via San Martino	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Sostituire segnale con n°1 nuovo ottagonale cm. 60 su palo esistente da via San Martino	
		Figura II 23 Art.94 Bambini	Rimuovere segnale con palo altezza civico 241	
		Figura II 66 Art.118 Transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore al limite indicato	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente in prossimità del sottopasso	
475	via Polveriera altezza intersezione con via Monferrato	Figura II 21 Art.92 Banchina pericolosa	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 su palo esistente, orientare correttamente segnale senso unico frontale sul lato opposto e raddrizzare pali lungo la strada dove necessario	
476	via Polveriera altezza intersezione con via Rari Nantes	Figura II 348 Art.135 Senso unico parallelo	Sostituire segnali con n°2 nuovi su pali esistenti all'inizio di via Rari Nantes e poco più avanti in uscita dalla strada laterale	
477	via Chioggia nei pressi del civico 34	Figura II 468 Art.174 Delineatore modulare di curva	Rimuovere tutti i delineatori presenti posizionati sui due sensi di marcia tra il civico 37/b e la traversa laterale civici 34/g – 34/h	
478	via Monferrato altezza intersezione con via Sannio	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°2 nuovi toponomastica estrusi via Monferrato e via Sannio e n°1 nuovo palo H cm. 330.	
479	via Sannio nei pressi del civico 34	Figura II 17 Art.90 Strettoia simmetrica	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 su palo esistente	
480	via Sannio nei pressi del civico 9	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Rimuovere tabella integrativa del segnale di preavviso dare precedenza	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 08/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
481	via Monferrato lungo tutta la strada		Raddrizzare pali segnali dove necessario	
482	via Monferrato in prossimità dell'incrocio con via Polveriera		Rimuovere tabella integrativa del segnale di preavviso dare precedenza e sostituire pannello bombato	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	0	0,2	0
cm.60 C2	1	0,2	0,2
cm.90 C1	5	0,4	2
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	3	0,3	0,9
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	1	0,3	0,3
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	3	0,4	1,2
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	8		0
Altri	16		0
Sommano Classe 1	31		4,1
Sommano Classe 2	6		0,5
Staffe	74		
Viti e Dadi	148		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	4	3,3	13,2
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	0	4,5	0
Rimozione pali	20		
Solo montaggio pali	0		
Rimozione segnali	54		
Totale montaggio e smontaggio segnali	91		
Raddrizzamenti	37		

Fotopiano

Via Ca' Rasi
Via Madonnina
Via Monselice
Via Soave
Via Mestre
Via Castelfranco
Via Romana Aponense
Via Eraclea
Via Portogruaro
Via Este
Via Armistizio
Via Rovereto
Via Chioggia
Via Carmona
Via Venzone
Via Tolmino
Via Bibione
Via Concordia
Via Ponte della Cagna
Via Latisana
Via Odorzo
Via Jesolo
SP2
SS16
Google Earth
Image © 2024 Airbus


Via Polveriera
Via Sannio
Via Monferrato
SR47
6
SR47 dir
Via Irpinia
Via Madonnina
Via Friuli
Via Asiago
Via Oderzo
Via Chiaggia
Via Carnia
Direttissima per Adano
Google Earth
Image © 2024 Airbus

Via Gorizia
Carro
Via Monte Rua
Via Isonzo
Via S. Martino
Via Isonzo
Via Decorati al Valore Civile
Via Isonzo
Via Polveriera
Via Polveriera
Via Madonnina
Via Grazia
Via Sannio
Via Monferrato
Via Sannio
Via Monferrato
Via Leonago
Via Rovigo
SR47
6
Via Madonnina
Via Adria
Via Irpinia
Via Irpinia
Via Adria
SR47
Google Earth

Foto n°439a

Foto n°439b

Foto n°440

Foto n°441

Foto n°442

Foto n°443

Foto n°444

Foto n°445

Foto n°446

Foto n°447

Foto n°448

Foto n°449

Foto n°450

Foto n°451

Foto n°452

Foto n°453

Foto n°454

Foto n°455

Foto n°456

Foto n°457a

Foto n°457b

Foto n°458

Foto n°459

Foto n°460

Foto n°461

Foto n°462

Foto n°463

Foto n°464

Foto n°465

Foto n°466

Foto n°467

Foto n°468a

Foto n°468b

Foto n°469

Foto n°470

Foto n°471

Foto n°472

Foto n°473

Foto n°474a

Foto n°474b

Foto n°474c

Foto n°475

Foto n°476

Foto n°477

Foto n°478

Foto n°479

Foto n°480

Foto n°481

Foto n°482


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 13
sopralluogo del 20/02/2024
via ciamician
via martiri
via g.a. magini
via monte cavalieri
via b. grande
p.le s. s.stefano
via c. flammarion
via s. cannizzaro
via monte ceva
via giacomo melloni
eulero
via i. newton
via lagrange
via b. cavalieri
via luigi sette
via m.te ceva newton
ciamician
giuseppe lister
sirottolo
via trevisan
via m.te venda
via monte cero
via dei colli
via di sotto
lungargine
ponte di brentelle
via gallo
via monte
via ottavio munerati
via tito poggi
via monte castello
via monte versa
via monte mario merlin
via monte montericco
via monte cinto
via monte frassenelle
via monteortone
via monte montericco
via monte lonzina mario merlin
via lozzo rosso vendevolo
via ist. ecn. d'agraria
via m.te murale
via m.te pendice
via fasolo
via gemola
via roccaforte
via m.te madonna
valsanzibio
via santi fabiano e sebastiano
via mario merlin
via rua monte
via cairo
via monte san daniele
via monte alto
canale brusegana
brentella
boschetto
lungargine
bacchiglione
brusegana
via corso
via comelica
via san martino al
via decorati
borsellino falcone
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
483
484
485
486
487
488
489

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 20/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
483	via Cairo altezza intersezione con via dei Colli	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su nuovo palo a collo d'oca da posizionare all'interno della siepe. Lungo via Cairo, all'intersezione con via Monte Rua, raddrizzare specchio	
484	via Monte Rua altezza intersezione con via dei Colli	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su nuovo palo a collo d'oca da posizionare sul lato interno del marciapiede. Sul lato opposto rimontare il cartello di indicazione posto sotto la toponomastica	
485	via Monte Rua lungo la zona residenziale in costruzione	Figura II 318 Art.135 Zona residenziale	Sostituire segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente	
486	via Monte San Daniele altezza civico 1		Rimuovere segnale divieto di sosta fuori degli spazi consentiti con palo. Poco prima su lato opposto raddrizzare palo toponomastica	
487	via Monte San Daniele altezza civico 15	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Sostituire segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente.	
488	via Monte Alto altezza civico 12		Rimuovere segnale divieto di sosta fuori degli spazi consentiti con palo.	
489	via dei Colli altezza civico 145	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria e Figura II 13 Art.88 Attraversamento pedonale	Rimuovere n° 2 segnali di preavviso n°2 pali	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 20/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
490	via dei Colli altezza laterale civici 121-123	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 43/c Art.112 Intersezione a “T” con diritto di precedenza	Sostituzione segnali con n°2 nuovi toponomastica estrusi via dei Colli 121-123 e lungargine Brusegana e n°2 nuovi pali H cm. 330. Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 su palo esistente.	
		Figura II 36 Art.106 Dare precedenza Figura II 471/b e Figura II 471/d Paletto di segnalazione ostacolo fisso	Sostituire n°2 paletti di segnalazione ostacolo fisso. Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 su palo esistente e rimuovere tabella integrativa posta dietro il segnale	
491	via dei Colli altezza intersezione con via Monte Gallo	Fig. II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire n°1 segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 40 su palo esistente	
492	via Monte Gallo altezza civico 22	Figura II 47 Art.116 Senso vietato Figura II 82/b Art.122 Passaggio obbligatorio a destra e Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo	Sostituire segnali con n°2 nuovo circolari cm. 60 su paletti esistenti e montare n°4 pannelli bombati	
493	via Munerati altezza intersezione con via dei Colli	Figura II 471/b Paletto di segnalazione ostacolo fisso	Sostituzione segnale con n°1 nuovo paletto di segnalazione ostacolo fisso montato su palo illuminazione	
494	intersezione via Merlin con via Poggi	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Raddrizzare palo inclinato e sostituire palo a “L” con n°1 nuovo palo rimontando il medesimo segnale	
495	via Montericco		Rimuovere tutti i paletti lungo la strada	
496	intersezione via Montericco con via Monteortone	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnali con n°2 nuovi toponomastica estrusi via Montericco e via Monteortone e n°2 nuovi palo H cm. 330	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 20/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
497	intersezione via Montericco con via Monte Castello	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnali con n°2 nuovi toponomastica estrusi via Montericco e via Monte Castello e n°1 nuovo palo H cm. 330	
498	intersezione via Monte Castello con via Monte Versa	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Monte Versa e n°1 nuovo palo H cm. 330 sul quale rimontare il segnale di dare precedenza	
499	intersezione via Monte Versa con via Merlin	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su nuovo palo a collo d'oca da posizionare verso la recinzione	
500	intersezione via Merlin con via Montericco e via Monte Cinto	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza e Fig. II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Monte Cinto e n°1 nuovo palo H cm. 330. Sullo stesso palo Sostituire segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60. Sostituire specchio parabolico adiacente	
		Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente. Sostituire specchio parabolico adiacente. Rimuovere n°3 paletti posti all'inizio di via Montericco	
501	intersezione via Merlin con via Monte Lonzina	Fig. II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituzione segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente da raddrizzare. Raddrizzare anche altri 3 pali adiacenti	
502	via Monte Frassenelle	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Monte Frassenelle e n°1 nuovo palo H cm. 330. Raddrizzare pali inclinati lungo la strada dove necessario	
		varie	Lungo tutta la strada sostituire dove necessario segnali dosso con nuovi triangolari cm. 90 aggiungendo nuovi limite 30 circolari cm.60 sui pali esistenti. Rimuovere n°2 segnali bambini con pali	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 20/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
503	via Vendevolo altezza civico 7		Raddrizzare palo segnale di vieto sosta bus e rimuovere paletti lungo la strada	
504	Intersezione via Vendevolo con via Monterosso	Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente	
505	via Monte Frassenelle fronte scuola dell'infanzia	Figura II 13 Art.88 Attraversamento pedonale	Sostituire segnale con n°2 nuovi quadrato cm. 60 estruso bifacciale su pali da riposizionare accostati alle recinzioni. Eliminare segnale Bambini con palo posti prima della scuola su via Monte Frassenelle e via Merlin	
506	via Istituto Tecnico d'Agraria tra via Gemola e via Merlin	Figura II 468 Art.174 Delineatore modulare di curva	Rimuovere segnale con pali e segnale indicazione Abano con palo	
		Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Riposizionare palo accostato alla recinzione	
507	Intersezione via Gemola con via Monte Lozzo	Fig. II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituzione segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente. Raddrizzare pali dove necessario lungo via Monte Lozzo	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 20/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
508	via Istituto Tecnico d'Agraria	Figura II 348 Art.135 Senso unico parallelo e Figura II 26 Art.96 Doppio senso di circolazione	Sostituire segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 90 e n°1 nuovo rettangolare su pali esistenti	
		Figura II 31/a Art.99 Semaforo	Rimuovere segnale con palo	
509	via dei Colli fronte Esapolis	varie	Rimuovere segnale preavviso rotatoria e dare precedenza con palo. In rotatoria sostituire o rimettere in quota pannelli bombati dove necessario e sostituire segnale senso vietato con n°1 nuovo circolare cm. 60	
510	via Santi Fabiano e Sebastiano dalla rotatoria con via dei Colli a civico 4	varie	In rotatoria sostituire o rimettere in quota pannelli bombati, raddrizzare pali e ruotare correttamente pali dove necessario	
		Figura II 23 Art.94 Bambini	Rimuovere segnale con palo altezza civico 4	
511	via Santi Fabiano e Sebastiano altezza intersezione con via Valsanzibio	Figura II 23 Art.94 Bambini e Fig. II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale strada senza uscita con n°1 nuovo quadrato cm.60 su palo esistente e rimuovere segnale Bambini con palo altezza civico 46	
512	via Santi Fabiano e Sebastiano altezza rotatoria con via Merlin	Art.122 Passaggio obbligatorio a destra	Sostituire segnali con n°2 nuovo circolari cm. 60 su paletti esistenti e sostituire o rimettere in quota pannelli bombati dove necessario	
513	via Santi Fabiano e Sebastiano altezza intersezione con via Rocca Pendice	Fig. II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale strada senza uscita con n°1 nuovo quadrato cm.60 su palo esistente	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 20/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
514	via Santi Fabiano e Sebastiano altezza sottopasso		Raddrizzare palo segnale senso vietato	
515	via Santi Fabiano e Sebastiano fronte scuola altezza civico 38	Figura II 13 Art.88 Attraversamento pedonale	Sostituire segnale con n°4 nuovi quadrati cm. 60 estrusi bifacciale su n°3 nuovi pali per i due attraversamenti. Raddrizzare pali inclinati	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	0	0,2	0
cm.60 C2	4	0,2	0,8
cm.90 C1	4	0,4	1,6
cm.90 C2	1	0,4	0,4
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	10	0,3	3
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	12	0,4	4,8
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	9		0
Altri	20		0
Sommano Classe 1	56		9,4
Sommano Classe 2	4		1,2
Staffe	120		
Viti e Dadi	240		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	10	3,3	33
Pali a bandiera	1		
Pali a collo d'oca	3	4,5	13,5
Rimozione pali	60		
Solo montaggio pali	3		
Rimozione segnali	76		
Totale montaggio e smontaggio segnali	136		
Raddrizzamenti	21		

Fotopiano

Via Forno
SS250
SS250
Via Forno
Via Cerro
Via Trento
Via Cortina
Via Monte Rua
Via Monte S. Daniele
Via Monte Alto
Via Mario Mellia
Via Monte Cristo
Via Monteroseo
Google Earth

SS250
SS250
SS250
SS250
SR47
Via Monte Cero
Via Monte Cero
Via Sette Martiri
Via Luigi Lagrange
Via Monte Calo
Via Ottavio Munerati
Via Ottavio Munerati
Via Tito Fogg
Via Monte Cinto
Via Monte Cinto
Via Monterotondo
Via Monterosso
Via Monte Lozzo
Via Gemola
Via Monte Frassenella
Via Mario Merlin
Via Mario Merlin
Via Sant'Eldrado e Settenario
Via Isonzo
Google Earth

Foto n°483

Foto n°484

Foto n°485

Foto n°486

Foto n°487

Foto n°488

Foto n°489

Foto n°490

Foto n°491

Foto n°492

Foto n°493

Foto n°494

Foto n°495

Foto n°496

Foto n°497

Foto n°498

Foto n°499

Foto n°500a

Foto n°500b

Foto n°501

Foto n°502a

Foto n°502b

Foto n°503

Foto n°504

Foto n°505

Foto n°506a

Foto n°506b

Foto n°507

Foto n°508a

Foto n°508b

ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 14
sopralluogo del 22/02/2024

cimitero israelitico
somalia
pozzuolo
via m.
via
via
via
mali
via
via
via rodi
castelfidardo
castelfidardo
bergamo
via cremona
cremona
via
via
via

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 22/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
516	via Libia altezza civico 17		Raddrizzare palo dosso/30	
517	via Enna inizio strada	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 348 Art.135 Senso unico parallelo	Sostituire segnali con n°1 nuovo toponomastica via Enna estruso su n°1 nuovo H cm. 330 sul quale rimontare anche n°1 nuovo segnale di Senso unico parallelo	
518	via Monte Pertica altezza intersezione con via Libia		Raddrizzare palo segnale toponomastica e altri lungo la strada dove necessario	
519	via Monte Pertica altezza intersezione con via Palermo		Raddrizzare palo segnale dosso e montare i segnali divieto transito autocarri e divieto sosta con tabelle integrative su n°1 nuovo palo a collo d'oca	
520	via Monte Pertica subito dopo civico 39/a	Figura II 80/c Art.122 Direzione obbligatoria destra	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente. Sul lato opposto della strada rimettere in quota il segnale dosso	
521	via Monte Pertica tra la traversa laterale civici 35-37 e l'ingresso del Parco dei Girasoli	Fig. II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale strada senza uscita all'inizio della laterale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente.	
		Figura II 2 Art.85 Dosso	Lungo la strada sostituire n°2 segnali dosso con n°2 nuovi triangolari cm. 60 su pali esistenti.	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 22/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
522	via Monte Pertica altezza intersezione con via Bainsizza	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Bainsizza e n°1 nuovo palo H cm. 330	
523	via Bainsizza altezza intersezione con via Col Moschin	Figura II 467 Art.174 Delineatore per intersezione a “T”	Sostituire n°1 segnale segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 60X180 su pali esistenti	
524	via Col Moschin subito dopo civico 3/a	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Rimuovere segnale preavviso e tabella integrativa con palo	
525	via Col Moschin altezza intersezione con via Isonzo	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 324 Art.135 Attraversamento ciclabile	Sostituire segnali con n°1 nuovo toponomastica via Isonzo estruso su n°1 nuovo palo H cm. 330 e n°1 attraversamento ciclabile cm. 60 su palo esistente	
		Fig. II 60/a Art.117 Div.autocarri, Fig. II 66 Art.118 Lim. alt. consentita, Fig. II 17 Art.90 Strett. Simmetrica e Figura II 471/d Paletto di segn. ostacolo fisso	Sostituzione segnali con n°2 circolari cm. 60 e paletto di segnalazione ostacolo fisso su palo esistente, n°1 nuovo triangolare cm.90 su n°1 nuovo palo	
526	via Isonzo altezza civ. 136	Figura II 339 Art.135 Uso corsie	Sostituzione segnale con n°1 rettangolare cm. 120x180 su palo esistente	
		Figura II 4 Art.86 Curva a destra	Sostituzione segnale con n°1 triangolare cm.90 su palo esistente	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 22/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
527	via Isonzo altezza civ. 19 e prima del sottopasso ferroviario	Figura II 50 Art.116 Limite massimo di velocità	Sostituzione segnale con n°1 circolare cm.60 su palo esistente	
		Figura II 339 Art.135 Uso corsie	Sostituzione segnali con n°1 rettangolare cm. 120 x 180 e n°1 nuovo rettangolare cm. 60 x 90 su pali esistenti	
528	Rampa di ritorno verso cavalcavia Brusegana direzione centro	Figura II 4 Art.86 Curva a destra e Figura II 17 Art.90 Strettoia Simmetrica	Sostituzione segnali con n°2 triangolari cm.90 su palo esistente da raddrizzare	
529	cavalcavia Brusegana direzione centro	Figura II 27 Art.96 Circolazione rotatoria	Rimuovere segnale con palo	
530	rotatoria tra cavalcavia Brusegana e via Sorio ingresso aeroporto	Figura II 47 Art.116 Senso vietato e Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Sostituzione n°2 segnali con n°1 nuovo circolare senso vietato cm. 60 posto su spartitraffico provenendo da cavalcavia e n°1 nuovo divieto di sosta circolare cm. 60 con tabella integrativa su palo illuminazione	
531	via Sorio altezza ingresso aeroporto	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Sostituzione segnale con n°1 nuovo divieto di sosta circolare cm. 60 con tabella integrativa su palo illuminazione e rimuovere preavviso semaforo	
532	via Adua	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Sostituire segnali con n°1 nuovo toponomastica via Adua estruso su n°1 nuovo palo H cm. 330 sul quale montare n°1 nuovo segnale circolare cm. 60 con tabella integrativa. In fondo alla strada ostituire altro circolare con n°1 nuovo cm. 60	
533	via Bainsizza altezza intersezione con via Monte Pertica	Figura II 80/c Art.122 Direzione obbligatoria destra e Figura II 466 Art.174 delineatore di curva stretta	Sostituzione segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 e n°1 nuovo delineatore cm. 60 x 240 su pali esistenti	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 22/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
534	in prossimità dell'intersezione di via Lucca con via Monte Pertica	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Montare n°2 pali h cm. 330 con n°2 nuovi segnali attraversamento estruso altezza civico 46 di via Lucca	
			Proseguendo dall'intersezione in direzione via Monte Pertica rimuovere la transenna, ruotare correttamente il segnale di indicazione della palestra comunale e, ancora più avanti, rimuovere il segnale Bambini con palo	
535	via Bari altezza intersezione con via Lucca all'uscita del senso unico	Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituire segnali con n°2 nuovi circolari cm. 60 su pali esistente, di cui quello con la toponomastica da raddrizzare	
536	via Matera altezza civico 11	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Rimuovere segnale con tabella da palo illuminazione	
537	via Isonzo altezza intersezione con via Pistoia	Figura II 60/a Art.117 Divieto transito autocarri e Figura II 17 Art.90 Strettoia Simmetrica	Sostituire segnali con n°1 nuovo circolari cm. 60 e n°1 nuovo triangolare cm. 90 su palo esistente. Sostituire anche tabella integrativa con nuova a norma	
538	via Isonzo altezza intersezione con laterale civici 42-46	Figura II 466 Art.174 delineatore di curva stretta	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare 60 x 120 su pali esistenti	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 22/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
539	via Isonzo in prossimità dell'intersezione con via Col Moschin	Figura II 14 Art.88 Attraversamento ciclabile	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 su palo esistente	
		Figura II 48 Art.116 Divieto di sorpasso	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente e nuova tabella integrativa a norma. Raddrizzare pali lungo la strada dove necessario	
540	via Isonzo in prossimità dell'intersezione con via Lucca		Sostituire pannello integrativo "e ciclomotori" direzione passerella	
541	via Chieti altezza civico 8/b	Figura II 23 Art.94 Bambini	Rimuovere segnale con palo	
542	via Chieti in prossimità dell'intersezione con via Isonzo	Figura II 80/c Art.122 Direzione obbligatoria destra	Sostituzione segnale con n°1 nuovo circolare cm. 90 su palo esistente	
543	via Isonzo dopo civico 2/a e fronte civico 2/c	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 348 Art.135 Senso unico parallelo	Sostituire segnali con n°1 nuovo toponomastica via Monte Pertica estruso su n°1 nuovo H cm. 330 sul quale rimontare anche n°1 nuovo segnale di Senso unico parallelo	
		Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Ruotare correttamente tabella integrativa segnale posto altezza civico 2/c.	
544	via Siena altezza intersezione con via Grosseto		Rimuovere segnale parcheggio con palo	
545	via Isonzo altezza intersezione con via Siena	Figura II 2 Art.85 Dosso, Figura II 323/a Art.135 Zona a velocità limitata e Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituire segnali con n°1 nuovo toponomastica via Siena estruso su n°1 nuovo H cm. 330, n°1 nuovo triangolare cm. 60 e n°1 nuovo zona 30 quadrato cm.90 su palo esistente	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 22/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
546	via Isonzo altezza civico 13/b	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Sostituzione segnale con n°1 nuovo divieto di sosta circolare cm. 60 con tabella integrativa su palo esistente	
547	via Caserta subito dopo ingresso Parco degli ulivi		Rimuovere segnale dosso di cantiere montato su palo illuminazione	
548	via Sondrio altezza civico 10/a		Rimuovere segnale direzione consentita montato su palo illuminazione	
549	via Narni altezza civico 7	Figura II 23 Art.94 Bambini	Rimuovere segnale con palo	
550	via Narni altezza intersezione con via Siracusa	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente	
551	via Siracusa altezza civico 36/b	Figura II 82/b Art.122 Passaggio obbligatorio a destra	Sostituire segnali spartitraffico con n°2 nuovi circolari cm. 60 su pali esistenti	
552	via Siracusa altezza civico 12	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Sostituire segnali con n°2 nuovi quadrati cm. 60 su pali esistenti	
553	via Urbino		Raddrizzare pali dove necessario lungo tutta la strada	
554	via Perugia prima del civico 8/a	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione Modello II 5 Art.83 Tabella integrativa Inizio	Montare la tabella integrativa di inizio	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 22/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
555	via Palermo altezza intersezione con via Loreto		Raddrizzare palo	
556	via Palermo dopo civico 52		Rimuovere segnale Divieto di scarico con palo posto in curva	
557	via Palermo altezza intersezione con via Loreto	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Loreto e n°1 nuovo palo H cm. 330	
558	via Perugia altezza intersezione con via Loreto	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnali con n°2 nuovi toponomastica estrusi via Loreto e via Perugia e n°1 nuovo palo H cm. 330	
559	Inizio via Loreto da via Siracusa	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione Modello II 5 Art.83 Tabella integrativa Inizio	Montare la tabella integrativa di inizio	
560	via Palermo		Pulizia cartelli lungo tutta la strada	
561	via Goito altezza distributore IP	Figura II 23 Art.94 Bambini	Rimuovere segnale con palo	
562	via Salerno altezza intersezione con via Goito	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica e Figura II 348 Art.135 Senso unico parallelo	Sostituire segnali con n°1 nuovo toponomastica via Salerno estruso su n°1 nuovo H cm. 330 sul quale rimontare anche n°1 nuovo segnale di Senso unico parallelo	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 22/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
563	via Cosenza altezza intersezione con via Genova		Raddrizzare palo segnale toponomastica	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	1	0,2	0,2
cm.60 C2	1	0,2	0,2
cm.90 C1	8	0,4	3,2
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	17	0,3	5,1
cm.90	1	0,7	0,7
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	6	0,4	2,4
cm.90	1	0,9	0,9
Toponomastica	10		0
Altri	18		0
Sommano Classe 1	55		12,5
Sommano Classe 2	8		0,2
Staffe	126		
Viti e Dadi	252		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	12	3,3	39,6
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	1	4,5	4,5
Rimozione pali	20		
Solo montaggio pali	0		
Rimozione segnali	88		
Totale montaggio e smontaggio segnali	151		
Raddrizzamenti	17		

Fotopiano

SR47
Via Isonzo
Via S. Martino
Via Isonzo
Via Decorati al Valore Civile
Via Isonzo
Via Isonzo
Via Isonzo
Via Bainsizza
Via Monte Pertica
Via Palermo
Via Loreto
Via Siracusa
Via Nardi
Via Caselle
Via Isonzo
Via Isonzo
Via S. Pio X
Via Colto
Google Earth

Via Sorio
Via Sorio
Via Castelfidardo
Via Castelfidardo
Via Cremona
Via Aosta
Via Novara
Via Pavia
Via Alessandria
Via Ivrea
Via Livorno
Via Palermo
Via Lorete
Via Torino
Via Ravenna
Via Genova
Via Avellino
Via Goito
Via Goito
Via Pisa
Via Norte Petrica
Via Enna
Via Erbia
Via Eritrea
Via Rodi
Via Cristoforo
Via S. Pio X
Via S. Pio X
Cavalcavia Brusegana
Google Earth

Foto n°516

Foto n°517

Foto n°518

Foto n°519

Foto n°520

Foto n°521a

Foto n°521b

Foto n°522

Foto n°523

Foto n°524

Foto n°525a

Foto n°525b

Foto n°526a

Foto n°526b

Foto n°527a

Foto n°527b

Foto n°528

Foto n°529

Foto n°530

Foto n°531

Foto n°532

Foto n°533

Foto n°534a

Foto n°534b

Foto n°535

Foto n°536

Foto n°537

Foto n°538

Foto n°539a

Foto n°539b

Foto n°540

Foto n°541

Foto n°542

Foto n°543a

Foto n°543b


ia Monte Pertica
ova, Veneto
Google Street View
2023
Vedi altre date
Via Monte Pertica
sonzo
Pier88

Foto n°544

Foto n°545

Foto n°546

Foto n°547

Foto n°548

Foto n°549

Foto n°550

Foto n°551

Foto n°552

Foto n°553

Foto n°554

Foto n°555

Foto n°556

Foto n°557

Foto n°558

Foto n°559

Foto n°560

Foto n°561



Foto n°562

Foto n°563


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 15
sopralluogo del 27/02/2024
via castelfidardo
via sorio
via cernaia
via mentana
via bengasi
via montebello
via della battaglia
via tripoli
via lubian
via monzambano
via valeggio
via peschiera
via crimea
via gino allegri
via cassani
via ambrogio alagi
via mali spadaro
via speri tito
via benadir
via monte pasubio
via lago di lascianghi
via monte nero
via m.te ortigara
via montanara
via pastrengo
via cefalonia
via faiti
via hermada
via folgore
via divisione
via zuccherina
via a. galvani
via l. negrelli
via m.te di lana
via monte grappa
via col di lana
via coni zugna
via lepanto
via euganei
via cristoforo colombo
via teofilo folengo
via ezzelino il balbo
via paleocapa
via riviera
via saracinesca
bastione s.giovanni
p.le p.ta s.giovanni
p.le san giuseppe
bastione saracinesca
barriera saracinesca
via pasquali
via mille
via dei mille
via cremona
via bergamo
via rodi
via castelfidardo
via vicolo
via aosta
via cuneo
via vercelli
via novara
via torino
via pavia
via alessandria
via pisa
via genova
via rimini
via ravenna
via ancona
via cagliari
via benevento
via avellino
via cosenza
via libia
via eritrea
via asmara
via adua
via cirenaica
via catania
via tripoli
via agrigento
via loreto
via fagnilla
via palermo
via livorno
via ivrea
via goito
via savona
piazzale firenze
parco perlasca
595
594
586
585
580
579
578
584
576
575
568
567

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 27/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
564	via Ravenna altezza civico 3	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Sostituire segnale piegato con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente da raddrizzare	
565	via Ravenna altezza civico 13	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Sostituire segnali con n°2 nuovi quadrati cm. 60 su pali esistenti	
566	via Ancona altezza civico 20	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione e Modello II 5 Art.83 Tabella integrativa Inizio	Montare n°1 tabella integrativa inizio	
567	via Palermo altezza laterale civici 20/a-24	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 posto sotto la toponomastica	
568	Intersezione tra via Livorno e via Palermo laterale civici 20/a-24	Figura II 349 Art.135 Senso unico verticale	Sostituire segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente	
569	Intersezione tra via Livorno e piazzale Firenze	Figura II 292 Art.133 Segnale toponomastica	Sostituzione segnali con n°2 nuovi toponomastica estruso via Livorno e piazzale Firenze su pali esistenti	
570	Intersezione tra via Savona e piazzale Firenze	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire n°1 segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente e raddrizzare palo toponomastica via Savona	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 27/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
571	via Ivrea in fondo alla strada verso via Goito	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione 0-24	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 0-24 su palo esistente	
572	via Ivrea altezza civico 26	Figura II 47 Art.116 Senso vietato e Figura II 82/b Art.122 Passaggio obbligatorio a destra	Sostituzione n°2 segnali con n°2 nuovi circolari cm. 60 posti su spartitraffico su pali esistenti	
573	via Torino altezza civico 1/b	Figura II 323/a Art.135 Zona a velocità limitata e Figura II 79/a Art.120 Sosta consentita a particolari categorie	Sostituire segnali con n°1 nuovo zona 30 quadrato cm.90 su palo illuminazione e n°1 nuovo rettangolare cm. 40 su palo esistente da raddrizzare	
574	rotatoria tra via Goito e via Cernaia	Figura II 83 Art.122 Passaggi consentiti e Figura II 23 Art.94 Bambini	Sostituire segnali con n°1 nuovi circolari cm. 60 su pali esistenti e rimuovere segnale Bambini con palo	
		Varie	Nell'area delle rotatorie raddrizzare pali, rimettere in quota e orientare correttamente segnali dove necessario	
575	via Goito altezza via Ivrea		Rimuovere i segnali di attraversamento ciclopedonale posti all'altezza del semaforo	
576	via Aosta altezza civico 1		Raddrizzare palo segnale attraversamento pedonale	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 27/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
577	via Aosta altezza civico 34	Figura II 47 Art.116 Senso vietato e Figura II 82/b Art.122 Passaggio obbligatorio a destra	Sostituzione n°2 segnali con n°2 nuovi circolari cm. 60 posti su spartitraffico su pali esistenti e orientare correttamente segnale divieto di sosta con rimozione adiacente	
578	intersezione tra vicolo Castelfidardo e via Aosta	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituzione segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60. Raddrizzare palo toponomastica vicolo Castelfidardo e ruotare correttamente segnale dare precedenza	
579	vicolo Castelfidardo laterale altezza civico 30		Ruotare correttamente segnale dare precedenza	
580	vicolo Castelfidardo da altezza civico 3 a incrocio con via Castelfidardo	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione 0-24	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 0-24 su palo esistente da raddrizzare. Raddrizzare altro palo medesimo segnale in direzione dell'incrocio con via Castelfidardo	
		Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituzione segnale con n°1 nuovo circolare senso vietato cm. 60 posto su via Castelfidardo su palo da raddrizzare. Ruotare correttamente segnale dare precedenza adiacente	
581	via Cremona		Ruotare correttamente segnali posti all'inizio della strada provenendo da via Castelfidardo	
582	via Cremona altezza civici 2/c e 4/b	Figura II 23 Art.94 Bambini	Rimuovere segnali con palo	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 27/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
583	intersezione di via Cremona con via Aosta	Figura II 60/a Art.117 Divieto di transito autocarri	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente	
584	intersezione di via Aosta con via Bergamo e lungo via Bergamo	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Sostituire segnale con n°1 nuovo ottagonale cm. 90 su palo esistente. Lungo via Bergamo rimuovere tutti i paletti	
585	intersezione di via Cremona con via Bergamo	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire n°1 segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente lato destro provenendo da via Cremona	
586	intersezione di via Bergamo con via Castelfidardo	Figura II 80/c Art.122 Direzione obbligatoria a destra e Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituire segnali con n°2 nuovi circolari cm. 60 su pali esistent. Il senso vietato da sostituire è quello relativo a via Castelfidardo	
587	via Mentana inizio strada provenendo da via Castelfidardo	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire n°1 segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente. Rimuovere segnale 30 posto su segnale divieto di sosta con rimozione 0-24, che va rimesso in quota	
588	via Mentana altezza civico 8		Rimuovere segnale preavviso dare precedenza con palo. Lungo la strada orientare correttamente dove necessario segnali o pali attraversamento pedonale	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 27/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
589	intersezione di via Mentana con via Sorio	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione 0-24 e Art.122 Passaggio obbligatorio a destra	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 0-24 su palo esistente all'inizio di via Mentana. Sostituire passaggio obbligatorio a destra su spartitraffico in via Sorio con n°1 nuovo circolare cm.60 n°2 pannelli bombati	
590	rotatoria tra via Sorio e via Cernaia	Figura II 60/a Art.117 Divieto di transito autocarri e Figura II 91 Art.122 Fine pista ciclabile	Sostituire n°2 segnale con n°2 nuovi circolari cm. 60 su pali esistenti posti rispettivamente poco prima della corsia riservata e all'inizio di via Cernaia	
			Nell'area della rotatoria raddrizzare pali, rimettere in quota e orientare correttamente segnali dove necessario	
591	via Sorio altezza civico 40 e nei pressi dell'intersezione con via Montebello	Figura II 31/a Art.99 Semaforo e Figura II 82/b Art.122 Passaggio obbligatorio a destra	Rimozione preavviso semaforo con tabella integrativa su palo linea aerea altezza civico 40 e sostituzione segnali passaggio obbligatorio a destra con n°2 nuovi circolari cm. 60 su pali esistenti su spartitraffico altezza intersezione con via Montebello	
592	via Sorio dall'intesezione con via Benadir al ritorno su via Castelfidardo	Figura II 31/a Art.99 Semaforo	Rimuovere segnale e rimettere in quota il segnale di divieto di sosta altezza via Benadir	
		Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale e Figura II 31/a Art.99 Semaforo	Sostituire segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente direzione Brusegana. Sul lato opposto rimuovere segnale e rimettere in quota il segnale di attraversamento pedonale	
593	via Sorio altezza ritorno su via Castelfidardo		Dove possibile raggruppare segnali su minore numero di pali H. 400 cm.	
594	Inizio via Montebello da via Sorio		Ruotare correttamente segnale divieto sosta con rimozione 0-24	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 27/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
595	via Montebello altezza civico 13 e intersezione con via Castelfidardo		Rimuovere segnale divieto di sosta con tabella integrativa e palo altezza civico 13	
			Ruotare correttamente segnale dare precedenza e sostituire specchio parabolico altezza intersezione con via Castelfidardo	
596	intersezione tra via Castelfidardo e via Bengasi		Ruotare correttamente segnale senso vietato posto a sinistra	
597	intersezione tra via Bengasi e via Sorio	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione 0-24 e Modello II 5 Art.83 Tabella integrativa Inizio	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 su palo esistente e aggiungere n°1 tabella integrativa inizio. In via Sorio e nella piazzetta antistante raddrizzare pali dove necessario e rimettere in quota segnali	
598	via Cernaia altezza intersezione con via Castelfidardo	Figura II 82/b Art.122 Passaggio obbligatorio a destra e Figura II 324 Art.135 Attraversamento ciclabile	Sostituire segnale passaggio obbligatorio a destra con n°1 nuovo circolare cm. 60 su spartitraffico e segnale attraversamento ciclabile adiacente con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su pali esistenti	
599	via Cernaia da civico 46/b a civico 22 direzione centro	Figura II 2 Art.85 Dosso	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente altezza civico 46/b	
		Figura II 82/b Art.122 Passaggio obbligatorio a destra	Rimuovere i seguenti segnali posti in successione: parcheggio, dosso, preavviso semaforo e preavviso rotatoria. Rimuovere pali o rimettere i quota altri segnali dove necessario	
600	via dei Mille altezza intersezione con via Castelfidardo		Ruotare correttamente segnale divieto sosta con rimozione 0-24	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 27/02/2024				
N.	**Ubicazione (v. tavola)**	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
601	via dei Mille	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione 0-24	Lungo la strada dove necessario sostituire segnale con nuovi rettangolari cm. 40, ruotare segnale o raddrizzare pali dove necessario e alla fine della strada ruotare correttamente segnale dare precedenza	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	0	0,2	0
cm.60 C2	3	0,2	0,6
cm.90 C1	1	0,4	0,4
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	16	0,3	4,8
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	1	0,65	0,65
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	7	0,4	2,8
cm.90	1	0,9	0,9
Toponomastica	2		0
Altri	12		0
Sommano Classe 1	41		8,9
Sommano Classe 2	2		1,25
Staffe	86		
Viti e Dadi	172		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	4	3,3	13,2
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	0	4,5	0
Rimozione pali	44		
Solo montaggio pali	0		
Rimozione segnali	100		
Totale montaggio e smontaggio segnali	143		
Raddrizzamenti	24		

Fotopiano

Via P. Paoli
Via Aosta
Via Pavia
Via Novara
Via Alessandria
Via Pisa
Via Vercelli
Via Genova
Via Ancona
Via Cagliari
Via Palermo
Via Savona
Via Torino
Via Goito
Via S. Pio X
Via Guglielmo Marconi
Piazzale Firenze
Via Monte Pertica
Via Avellino
Via Etna
Via Eloa
Google Earth

Via Sorio
Via Castelfidardo
Via Castelfidardo
Via Castelfidardo
Via Sorio
Via Libia
Via Eritrea
Via Rodi
Via Bergamo
Via Cremona
Via Cremona
Via Cernaia
Via del Mille
Via Cristoforo Moro
Riviera Paleocapa
Riviera Paleocapa
Via Cremona
Via Castelfidardo
Via Ardua
Via Eritrea
Via Libia
Via Bergamo
Via Cremona
Via Aosta
Via Aosta
Via Aosta
Via Vercelli
Via Goito
Via Goito
Via S. Pio X
Via Duca degli Abruzzi
Via Pavia
Via Torino
Via Novara
Via Enna
Via Pisa
Via Alessandria
Google Earth

Via Peschiera
Via Monzambano
Via Peschiera
Via Peschiera
Via Sorio
Via Corrado Lupari
Via Monte Grappa
Via del Mille
Via Cristoforo Moro
Via Sorio
Via Sorio
Via Montebello
Via Mentana
Via del Mille
Via Cernaia
Via Teofilo Folengo
Via Cimea
Via Sorio
Via Bengasi
Via Mentana
Via del Mille
Via Cernaia
Via Cristoforo Moro
Via Cristoforo Moro
Via Sorio
Via Castelfidardo
Via Castelfidardo
Via Castelfidardo
Via Cernaia
Via Sorio
Via Rosa
Via Bergamo
Via Libia
Via Eritrea
Riviera Palaocapa
Google Earth

Foto n°564

Foto n°565

Foto n°566

Foto n°567

Foto n°568

TERMOIDRAULICA PESCANTE
IDRO - TERMO
SANITARIA - GAS
DUE CARRARE (PD)
Via Livorno

Foto n°569

Foto n°570

Foto n°571

Foto n°572

Foto n°573

Foto n°574a

Foto n°574b

Foto n°575

Foto n°576

Foto n°577

Foto n°578

Foto n°579

Foto n°580a

Foto n°580b

Foto n°581

Foto n°582a

Foto n°582b

Foto n°583

Foto n°584

Foto n°585

Foto n°586

Foto n°587

Foto n°588

Foto n°589

Foto n°590a

Foto n°590b

Foto n°591

Foto n°592a

Foto n°592b

Foto n°593

STOP
30
sorio
per me.it
LA SPESA
ONLINE!
Consegna a casa
o ritiro in negozio
STOP

Foto n°594

Foto n°595a

Foto n°595b

Foto n°596

Foto n°597

Foto n°598

Foto n°599a

Foto n°599b

Foto n°600

Foto n°601


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 16
sopralluogo del 05/03/2024
campo di marte
cimitero israelitico
via palestro
via amba aradam
via monte pasubio
via lago ascianghi
via monte nero
via m.te coni zugna
via m.te ortigara
via monte grappa
via di lana
via negrelli
via p.le san giuseppe
via tripoli
via monzambano
via valeggio
via c.zuccheria
via a. gallvani
via divisione folgore
via monte santo
via lepanto
via milazzo
via tembien
via pastrengo
via cefalonia
via hermada
via faiti
via curtatone e
via crimea
via berretta
via col del rosso
via gavinana
via gino allegri
via cassati
via amba alagi
via mali spadati
via sperl tito
via benadir
via somalia
via pozzuolo
via m. lungo
via col
via sorio
via montebello
via mentana
via bengasi
via cernaia
via mille
via dei
via roai
via delfidardo
via bergamo
via della battaglia
via pioveghetto
via naccari
via andrea
via forlanini
via edison
via australia
via losa
via varese
piazza toselli
via p. toselli
626
627
625
633
632
647
648
624
629
628
623
622
634
621
620
619
640
641
642
638
637
645
643
644
639
618
617
616
615
614
613
612
611
610
609
608
607
606
605
604
603
602

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 05/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
602	via Sorio da intersezione con via Speri a civico 80/c	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita, Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Sostituire segnali su palo illuminazione all'intersezione con via Speri con n°1 nuovo quadrato cm. 60 e n°1 nuovo circolare cm. 60	
		Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita e Figura II 80/a Art.122 Direzione obbligatoria diritto	Sostituire segnale su palo toponomastica all'intersezione con via Speri con n°1 nuovo quadrato cm. 60 e su palo illuminazione altezza civico 80/c con n°1 nuovo circolare cm. 60	
603	intersezione tra via Sorio e via Col Beretta	Fig. 79 Divieto di sosta con rimoz. e Modello II 5 Art.83 Pannello integrativo 'Inizio'. Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta e Mod. II 3 Art.83 Validità	Sostituire segnali con n°1 nuovo circolare cm. 60 e n°1 nuovo pann. integrativo 0-24, n°1 nuovo rettang. con n°1 nuovo cm. 40 con pann. Integr. 'Inizio'. Rimuovere segnale rotatoria adiacente su via Sorio con palo.	
604	intersezione tra via Sorio e via Somalia	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 su palo esistente	
605	traversa laterale di via Sorio tra via Pozzuolo e via Somalia	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente	
606	intersezione tra via Sorio e via Pozzuolo	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente	
607	via Col Beretta altezza civico 5	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione 0-24, Modello II 5 Art.83 Tabella integrativa Inizio e Figura II 79/a Art.120 Sosta riservata a invalidi	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 0-24 e n°1 pannello integrativo 'Inizio' su palo esistente da raddrizzare. Sostituire segnale sosta riservata con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 su palo esistente posto più avanti	
608	intersezione tra via Col Beretta e via Col del Rosso	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza e Figura II 80/c Art.122 Direzione obbligatoria a destra	Sostituire segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 60 e n°1 nuovo toponomastica via Col del Rosso estruzo su n°1 nuovo palo H cm. 330. Sostituire segnale sotto senso unico con n°1 nuovo circolare cm. 60	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 05/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
609	via Crimea da intersezione con via Col Beretta a civico 80	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 su palo esistente altezza civico 64 e ruotare segnale dare precedenza lato destro proveniendo da via Col Beretta	
		Figura II 2 Art.85 Dosso, Figura II 50 Art.116 Limite 30 e specchio parabolico	Sostituire segnali altezza later. civici 70-76 con n°1 nuovo triangolare cm. 90 e n°1 nuovo specchio parab. lato opposto su pali esistenti. Sostituire segnale limite 30 altezza civico 80 con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo illuminazione	
610	via Crimea altezza civico 35		Rimuovere il pannello bombato con paletto e poco più avanti rimuovere il segnale di stop posto all'uscita dell'area privata con palo e delineatore modulare di curva	
611	via Crimea tra l'intersezione con via Gavinana e la laterale civici 40-46	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire n°1 segnale in via Gavinana con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente. Ruotare correttamente il segnale di dare precedenza in uscita dalla laterale civici 40-46	
612	inizio di via Col del Rosso provenendo da via Gavinana		Ruotare correttamente segnale di divieto di sosta con rimozione e pannello integrativo	
613	via Crimea tra la laterale civici 30-36 e l'intersezione con via Allegri	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione 0-24 e Modello II 5 Art.83 Tabella integrativa Inizio	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 0-24 e n°1 pannello integrativo 'Inizio' su palo esistente posti all'inizio di via Allegri. Ruotare correttamente segnale dare precedenza posto in uscita dalla laterale civici 30-36	
614	intersezione tra via Speri e via Crimea		Ruotare correttamente segnali posti in provenienza da via Speri: dare precedenza e senso vietato	
615	via Crimea tra civico 5 e l'intersezione con via Benadir	Figura II 80/a Art.122 Direzione obbligatoria diritto e Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituire segnali altezza civico 5 su palo illuminazione con n°1 nuovo circolare cm. 60 e altezza via Benadir su palo toponomastica con n°1 nuovo circolare cm. 60	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 05/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
616	via Crimea tra l'intersezione con via Peschiera e quella con via Sorio	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Sostituire segnale con n°1 nuovo ottagonale cm. 90 su palo esistente provenendo da via Peschiera. Su lato opposto in via Crimea rimuovere preavviso semaforo con palo.	
		Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sul palo semaforico sostituire segnale dare precedenza con n°1 nuovo triangolare cm. 60	
617	via Peschiera		Raddrizzare pali segnali dove necessario	
618	via Monzambano altezza civico 5/d	Figura II 471/a Paletto di segnalazione ostacolo fisso	Sostituire segnali con n°2 nuovi su paletto esistente	
619	intersezione di via Peschiera con via Curtatone e Montanara	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza	Sostituire segnale con n°1 nuovo ottagonale cm. 90 su palo esistente provenendo da via Peschiera. Pulizia dei segnali toponomastica dove necessario	
620	intersezione di via Curtatone e Montanara con via Galvani	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 su palo esistente	
621	intersezione di via Curtatone e Montanara con via Dosso Faiti e via Cava Zuccherina	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta e Figura II 348 Art.135 Senso unico parallelo	Sostituire segnali con n°2 nuovi circolari cm. 60 su pali esistenti (quello toponomastica da raddrizzare) in via Dosso Faiti e n°1 rettangolare senso unico parallelo lato sinistro. Rimuovere segnale percorso scuola divelto	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 05/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
622	intersezione di via Curtatone e Montanara con via Divisione Folgore		Rimuovere segnale Bambini con palo fronte civico 14 di via Curtatone e Montanara	
		Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale e Figura Figura II 60/a Art.117 Divieto transito autocarri	Sostituire segnali con n°2 nuovi quadrati attraversamento cm. 60 su pali esistenti posti all'inizio di via Divisione Folgore e n°1 nuovo circolare cm. 60 adiacente	
623	Rotatoria tra via Monte Santo e via Lago Ascianghi	Figura II 348 Art.135 Senso unico parallelo e Figura II 82/b Art.122 Passaggio obbligatorio a destra	Sostituire segnale senso unico sotto toponomastica via Ascianghi con n°1 nuovo rettangolare. In rotatoria sostituire tutti i segnali di passaggio obbligatorio e pannelli bombati e raddrizzare pali e ruotare segnali dove necessario	
624	via Monte Santo tra intersezione con via Palestro e rotatoria	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione 0-24 e Modello II 5 Art.83 Tabella integrativa Inizio. Figura II 80/a Art.122 Direzione obbligatoria dritto	Sostituire segnali con n°2 nuovi rettangolari cm. 40 su pali esistenti con n°1 tabella integrativa 'Inizio' posta prima del palo con preavviso dare precedenza, quest'ultimo da rimuovere con palo e n°1 nuovo circolare cm.60 su palo illumin.	
		Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituire segnale a destra altezza intersezione con via Amba Aradam con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente da raddrizzare	
625	via Palestro dal civico 39 all'intersezione con via Monte Santo	Figura II 2 Art.85 Dosso e Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente altezza civico 39 e sostituire uno dei due segnali di strada senza uscita posti all'intersezione con via Monte Santo con n°1 nuovo cm. 60 su palo esistente	
626	via Palestro altezza civico 44		Rimuovere segnale Bambini con palo e ruotare correttamente segnali nelle vicinanze dove necessario	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 05/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
627	via Tembien tra l'intersezione con via Palestro e l'intersezione con via Amba Aradam	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza Figura II 82/b Art.122 Passaggio obbligatorio a destra e Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo	Sostituire segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 60, n°1 nuovo circolare cm. 60 e n°1 nuovo pannello bombato su pali da raddrizzare dove necessario	
		Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita Figura II 82/b Art.122 Passaggio obbligatorio a destra e Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo	Sostituire segnali con n°1 nuovo quadrato cm. 60, n°2 nuovi circolari cm. 60 e n°1 nuovo pannello bombato su pali esistenti	
628	via Tembien altezza intersezione con via Lago Ascianghi e via Cefalonia	Varie	Sostituire segnali con n°2 nuovi quadrati cm. 60, n°2 nuovi circolari cm. 60, n°1 nuovo pannello bombato, n°1 nuovo triangolare cm. 60 e n°1 nuovo toponomastica via Tembien su pali esistenti	
629	via via Lago Ascianghi da via Hermada e via Dosso Faiti	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione 0-24 e Modello II 5 Art.83 Tabella integrativa Inizio	Sostituire segnali con n°2 nuovi rettangolari cm. 40 su pali esistenti con n°2 tabelle integrativa 'Inizio' su pali esistenti	
		Figura II 47 Art.116 Senso vietato e Figura II 292 Art.133 Toponomastica	Sostituire segnale a destra inizio via Dosso Faiti con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente. Sostituire segnale toponomastica via dosso Faiti con n°1 nuovo estruso su palo H cm. 330	
630	via Monte Pasubio inizio strada da via Tembien	Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza e Figura II 292 Art.133 Toponomastica	Sostituire segnale toponomastica via Monte Pasubio con n°1 nuovo estruso su n°1 nuovo palo H cm. 330 su cui montare n°1 nuovo ottagonale cm. 90	
631	Intersezione tra via Monte Pasubio, via Lepanto e via Coni Zugna		Ruotare correttamente segnale preavviso svolta obbligatoria a sinistra, Stop e senso vietato. Raddrizzare pali dove necessario	
		Figura II 37 Art.107 Fermarsi e dare precedenza e Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituire n°3 segnali toponomastica via Monte Pasubio, via Coni Zugna e via Lepanto con n°3 nuovi estrusi su n°2 nuovi pali H cm. 330. Sostituire segnali senso vietato con n°2 nuovi circolari cm. 60	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 05/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
632	intersezione tra via Palestro e via Brigata Padova	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Montare n°2 nuovi segnali quadrati attraversamento cm. 60 estrusi su n°2 nuovi pali H cm. 330	
633	lungo via Palestro		Raddrizzare pali segnali dove necessario	
634	via Curtatone e Montanara altezza civico 19		Sostituire pannello integrativo 'Serie' posto sotto segnale Dosso con n°1 nuovo	
635	intersezione tra via Lepanto e via Monte Nero	Figura II 2 Art.85 Dosso e Figura II 292 Art.133 Toponomastica	Sostituire segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente e n°1 nuovo toponomastica estruso via Monte Nero con n°1 nuovo palo H cm. 330	
636	via Monte Sabotino altezza civico 6 bis	Figura II 81/b Art.122 Direzioni consentite diritto e destra	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 40 su palo esistente	
637	intersezione tra via Monte Solarolo e via Monte Grappa		Pulizia segnale toponomastica	
638	via Monte Grappa altezza civico 17		Rimuovere segnale preavviso di Stop con pannello integrativo e palo, poco più avanti pulire segnale toponomastica di via Negrelli	
639	via Negrelli dopo civico 22	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Montare n°2 nuovi segnali quadrati attraversamento cm. 60 estrusi su n°2 nuovi pali H cm. 330	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 05/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
640	Piazza San Giuseppe altezza ingresso Scuola Materna	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione 0-24 e Modello II 5 Art.83 Tabella integrativa Inizio, Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Sostituire segnali con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 0-24, n°1 pannello integrativo 'Inizio' e n°2 nuovi segnali quadrati attraversamento cm. 60 su pali esistenti. Rimuovere segnale Bambini con palo	
641	Piazza San Giuseppe altezza inizio via Lepanto	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione 0-24 e Modello II 5 Art.83 Tabella integrativa Inizio	Sostituire segnali con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 0-24, n°1 pannello integrativo 'Inizio' su palo esistente	
642	via Lepanto altezza via Monte Ortigara	Figura II 80/b Art.122 Direzione obbligatoria a sinistra e specchio parabolico	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente sul quale sostituire anche specchio parabolico	
643	intersezione tra via Monte Solarolo e via Monte Asolone	Modello II 5 Art.83 Tabella integrativa Inizio e Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Aggiungere pannello integrativo 'Inizio' sotto il segnale divieto di sosta con rimozione all'inizio di via Monte Asolone e ripristinare n°1 nuovo segnale circolare cm. 60 Senso vietato	
644	via Col di Lana da intersezione con via Asolone e intersezione con via Negrelli	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire segnale dare precedenza alla fine di via Monte Asolone con n°1 nuovo triangolare cm. 60	
		Figura II 36 Art.106 Dare precedenza, Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta, Modello II 3 Art.83 3/a Validità 0-24 e specchio parabolico	In area incrocio con via Negrelli sostituire segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 60, n°1 nuovo circolare cm.60 e pannello integrativo 0-24 su pali esistenti. Pulire toponomastica via Col di Lana e sostituire specchio parabolico	
645	via Monte Grappa altezza civico 4	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Rimuovere segnale preavviso di Stop con pannello integrativo e palo	
646	via Monte Solarolo		Raddrizzare pali segnali dove necessario	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 05/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
647	Rotatoria tra via Palestro, via Volturno e via Milazzo	Figura II 82/b Art.122 Passaggio obbligatorio a destra e Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo	Sostituire segnali con n°4 nuovi circolari cm. 60 e n°4 nuovi pannelli bombati su pali esistenti	
648	intersezione tra via Palestro e via Monte Sabotino		Raddrizzare palo segnale toponomastica via Monte Sabotino	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	0	0,2	0
cm.60 C2	7	0,2	1,4
cm.90 C1	2	0,4	0,8
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	1	0,15	0,15
cm.60	34	0,3	10,2
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	3	0,65	1,95
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	17	0,4	6,8
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	8		0
Altri	39		0
Sommano Classe 1	106		17,95
Sommano Classe 2	5		3,35
Staffe	222		
Viti e Dadi	444		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	8	3,3	26,4
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	0	4,5	0
Rimozione pali	19		
Solo montaggio pali	0		
Rimozione segnali	127		
Totale montaggio e smontaggio segnali	238		
Raddrizzamenti	25		

Fotopiano

Via Palestro
Via Palestro
Via Amba Aradam
Via Monte Pasubio
Via Monte Santo
Via Lago Ascianghi
Via Monte Nero
Via Monte Solarolo
Via Monte Ortigara
Via Cunfolone e Montanara
Piazzale S. Giuseppe
Via Luigi Negrelli
Via Pastrengo
Via Peschiera
Via Monzambano
Via Cornaia
Via Sorio
Via Milazzo
Via Monte Grappa
Via Monte Asolone
Via Nicolò Orsini
Via Cristoforo Moro
Via Corrado Lubian
Via Legnano
Via Hermada
Via Dosso Faiti
Via Cefalonia
Via A. Cavalli
Via Tembien
Via Piave
Google Earth

Via Crimea
Via Crimea
Via Crimea
Via Crimea
Via Crimea
Via Col del Rosso
Via Col Barretta
Via Gino Alfgr
Via Mari Spadati
Via Pio Sperl
Via Monzambano
Via Peschiera
Via Peschiera
Via Sorio
Via Sorio
Via Sorio
Via Sorio
Via Sorio
Via Castelfidardo
Via Pozzuolo
Via Solnala
Via Libia
Via Rod
Cavalcavia Brusegana
Google Earth

Foto n°602a

Foto n°602b

Foto n°603

Foto n°604

Foto n°605

Foto n°606

Foto n°607

Foto n°608

Foto n°609a

Foto n°609b

Foto n°610

Foto n°611

Foto n°612

Foto n°613

Foto n°614

Foto n°615

Foto n°616a

Foto n°616b

Foto n°617

Foto n°618

Foto n°619

Foto n°620

Foto n°621

Foto n°622a

Foto n°622b

Foto n°623

Foto n°624a

Foto n°624b

Foto n°625

Foto n°626

Foto n°627a

Foto n°627b

Foto n°628

Foto n°629a

Foto n°629b

Foto n°630

Foto n°631a

Foto n°631b

Foto n°632

Foto n°633

Foto n°634

Foto n°635

Foto n°636

Foto n°637

Foto n°638

Foto n°639

Foto n°640

Foto n°641

Foto n°642

Foto n°643

Foto n°644a

Foto n°644b

Foto n°645

Foto n°646

Foto n°647

Foto n°648


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 17
sopralluogo del 14/03/2024
ex
mercato
bestiame
via pietro maffi
via gessi
via giuseppe
via Gallenia
via carlo pisacane
via g. c. abba
via giacinto carini
via turr
via canzio
via giacomo medico
via quarto
via castelmorrone
via makalle
via caprera
via suello
via digione
via garigliano
via bligny
via monterotondo
via f. beltrame
via v. zanibon
via monte
via agordat
via bottego
via vicenza
via chiesanuova
via cengio
via tirana
via vicenza
via piave
via f. baracca
via r. giuliani
via coatit
via m.te cimone
via volturno
via delle melette
via padova
via carso
via vic.brig. abruzzi
via montello
via vodice
via magenta
via vic. II magenta
via vic. I magenta
via luigi dottesio
via varese
via filottrano
via p. toselli
piazza toselli
piscina
via palestro
via amba aradam
via monte pasubio
via m.te sabotino
via conj zuana
via tembien
via santo
via tassinari
via orsini
via nicolò
via prosdocimo
via san
bastione dell'impossibile
bastione s. prosdocimo
piazzale porta savonarola
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
653
651
650
649
652
656
655
654
661
657
662
660
659
658
665
667
666
663
664

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
649	intersezione tra via Magenta e via Toselli	Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituire segnale all'inizio di via Toselli con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente	
650	intersezione tra via Magenta e via Dottesio		Raddrizzare pali segnali dove necessario nell'area dell'incrocio	
651	intersezione tra via Dottesio e via Varese	Figura II 466 Art.174 Delineatore di curva e Figura II 292 Art.133 Toponomastica	Sostituire segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Dottesio con n°1 nuovo palo H cm. 330. Rimuovere delineatore curva con sostegni	
		Figura II 471/a Paletto di segnalazione ostacolo fisso	Sostituire segnale con n°1 nuovo su paletto esistente	
652	via Toselli da civico 7 a intersezione con via Varese	Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituire segnale altezza civico 7 con n°1 nuovo circolare cm. 60 e pannello integrativo su palo esistente	
		Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire n°1 segnale all'intersezione con via Varese con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente. All'altezza del civico 1 rimuovere i segnali di svolta obbligatoria a sinistra, senso unico parallelo e senso vietato con pali.	
653	intersezione tra vicolo Magenta II e via Magenta		provenendo dal vicolo raddrizzare i pali e ruotare correttamente i segnali di stop e divieto di sosta con rimozione	
654	intersezione tra via Monte Cengio e via Monte Vodice		Raddrizzare palo stop e ruotare correttamente segnale	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
655	via Monte Cengio altezza laterale civico 10 bis	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita e divieto di transito con orario e eccezioni e Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Sostituire segnali con n° 1 nuovo quadrato cm. 60 e n° 1 nuovo rettangolare cm. 100 x 60 su palo esistente da raddrizzare. Sostituire segnale attrav. stesso lato con n°1 nuovo cm. 60 su palo esistente. Raddrizzare paletti lungo la strada.	
656	via Tirana inizio strada da via Palestro	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione e Modello II 5 Art.83 Tabella integrativa Inizio e Fine	Sostituire segnali in successione con n°2 nuovi rettangolari cm. 40 con pannelli integrativi di inizio e fine. Raddrizzare pali dove necessario lungo la strada	
657	intersezione tra Tirana e via delle Melette	Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 90 con pannello integrativo su palo esistente	
658	intersezione tra via delle Melette e via Piave	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale	Sostituire segnali di attraversamento pedonale mancanti lungo via delle Melette con n°3 nuovi quadrati cm. 60 su pali esistenti. Verso via Piave pulire segnali di senso vietato	
			Verso via Piave pulire segnali di senso vietato	
659	intersezione tra via delle Melette e via Brigata Padova	Figura II 292 Art.133 Toponomastica	Sostituire segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Brigata Padova su n°1 nuovo palo H cm. 330 sul quale rimontare il segnale di senso unico parallelo	
660	via delle Melette dopo intersezione con via Vicenza direzione via Tirana		Ruotare correttamente segnali divieto di sosta con rimozione posti altezza civico 17/a e successivo	
661	via Tirana tra intersezione con via delle Melette e civico 42	Figura II 292 Art.133 Toponomastica e pannello integrativo del segnale 'Dosso'	Sostituire segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Tirana e n°1 nuovo palo H cm. 330. Sostituire pannello integrativo del segnale 'Dosso' con n°1 nuovo	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
662	via Tirana nel tratto tra civico 46/a e civico 50	Figura II 303 Art.135 Attraversamento pedonale e Figura II 2 Art.85 Dosso	Ripristinare dove mancanti nuovi segnali quadrati attraversamento cm. 60 nuovi pali H cm. 330 e pulire segnale esistente. Sostituire segnale Dosso con n°1 nuovo triangolare cm. 90 su palo esistente	
		Figura II 88 Art.122 Percorso pedonale	Sostituire segnale lato opposto civico 48 con n°1 nuovo segnale circolare cm. 60 su palo esistente.Ruotare correttamente segnale 'Strettoia' altezza civico 50	
663	intersezione tra via Piave e via Montello		Raddrizzare palo segnale toponomastica via Montello e pulire dove necessario pali topomastica successivi in via Montello	
664	via Piave altezza civici 12 e 16		Rimuovere n°2 segnali preavviso di stop con pali	
665	intersezione tra via Piave e via delle Melette	Figura II 292 Art.133 Toponomastica	Sostituire segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Piave su n°1 nuovo palo a H cm. 330 sul quale rimontare segnale senso unico parallelo. Poco più avanti rimuovere segnale 'Bambini' con palo	
666	via Padre R. Giuliani altezza civico 1/a	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente	
667	via Baracca nei pressi del civico 18		Ruotare correttamente segnale divieto di sosta con rimozione e raddrizzare successivo	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
668	Rotatoria via Bronzetti, via Vicenza, via Volturno	Figura II 90 Art.122 Pista ciclabile	Sostituire segnale Pista ciclabile su palo illuminazione da via Bronzetti con n°1 nuovo circolare cm. 60. In rotatoria dove necessario regolarizzare con nuovi segnali di passaggio obbligatorio (45°) in sostituzione di direzione obbligatoria o passaggi consentiti (ciliegia), sostituire pannelli bombati danneggiati e raddrizzare paletti. All'inizio di via Vicenza ruotare correttamente segnale direzione obbligatoria	
		Figura II 80/a Art.122 Direzione obbligatoria dritto		
669	via Vicenza altezza civico 22	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza Figura II 80/b Art.122 Direzione obbligatoria a sinistra	Sostituire segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 90 e n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente	
670	intersezione tra via Vicenza e via Bottego		Ruotare correttamente segnali posti all'inizio di via Bottego dare precedenza e strada senza uscita, quest'ultimo con palo da raddrizzare	
671	intersezione tra via Monterotondo e via Makallè	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire segnali con n°1 nuovo triangolari cm. 60 e n°1 nuovo triangolari cm. 90 su pali esistenti	
672	intersezione tra via Caprera e via Garigliano		Raddrizzare palo segnale toponomastica	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
673	intersezione tra via Caprera e via Monterotondo	Figura II 60/a Art.117 Divieto transito autocarri e Figura II 26 Art.96 Doppio senso di circolazione	Sostituire segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 90, n°1 nuovo circolare cm. 60 su pali esistenti. Ruotare pannello integrativo sotto segnale divieto autocarri	
		Figura II 60/a Art.117 Divieto transito autocarri	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente. Ruotare correttamente segnale senso unico parallelo posto sotto. Pulizia segnali dove necessario	
674	intersezione tra via Garigliano e via Monte Suello		Ruotare correttamente segnale dare precedenza	
675	intersezione tra via Garigliano e via Digione		Raddrizzare palo segnale toponomastica/senso unico	
676	intersezione tra via Garigliano e via Castelmorrone	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita e Figura II 292 Art.133 Toponomastica	Sostituire segnale toponomastica via Castelmorrone con n°1 nuovo estruso su n°1 nuovo palo H cm. 330 su cui montare n°1 nuovo quadrato cm. 6. In area incrocio pulire segnali e raddrizzare pali dove necessario	
677	intersezione tra via Bligny e via Monterotondo	Figura II 80/c Art.122 Direzione obbligatoria a destra	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente e orientare correttamente segnale dare precedenza	
		Figura 79 Divieto di sosta con rimozione 0-24	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40 0-24 su palo esistente	
678	via Digione dal civico 10 all'intersezione con via Beltrame	Figura II 47 Art.116 Senso vietato e Figura II 349 Art.135 Senso unico frontale	Sostituire segnali con n°1 nuovo circolare cm. 60 altezza intersezione con via Monterotondo e n°1 quadrato cm. 60 altezza civico 8 su pali esistenti. All'altezza civico 10 raddrizzare palo sosta riservata disabili	
		Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituire segnale lato destro con n°1 nuovo circolare cm. 60 altezza intersezione con via Beltrame su palo esistente	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 14/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
679	via Castelmorrone altezza civico	Figura II 2 Art.85 Dosso	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 su palo illuminazione e n°1 nuovo pannello integrativo 'Serie'	
680	intersezione tra via Garigliano e via Bronzetti	Figura II 292 Art.133 Toponomastica	Sostituire segnale toponomastica via Garigliano con n°1 nuovo estruso su n°1 nuovo palo H cm. 330	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	0	0,2	0
cm.60 C2	2	0,2	0,4
cm.90 C1	3	0,4	1,2
cm.90 C2	2	0,4	0,8
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	18	0,3	5,4
cm.90	1	0,7	0,7
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	10	0,4	4
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	6		0
Altri	19		0
Sommano Classe 1	58		11,3
Sommano Classe 2	3		1,2
Staffe	122		
Viti e Dadi	244		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	9	3,3	29,7
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	0	4,5	0
Rimozione pali	11		
Solo montaggio pali	0		
Rimozione segnali	72		
Totale montaggio e smontaggio segnali	133		
Raddrizzamenti	32		

Fotopiano

4 Dir. Vicenza
Cavalcavia Chiesanuova
Cavalcavia Chiesanuova
Cavalcavia Chiesanuova
SR47
Via Magenta
Via Monte Cengio
Via Vicenza
Via Piave
Via delle Melette
Via Carso
Via Volturno
Via Niccolò Orsini
Corso Milano
Via Brigata Padova
Via Tirana
Via Erbotraro
Str. Perosa
Via Palestro
Via Palestro
Via Palestro
Via Palestro
Via Tembien
Via Monte Pasubio
Via S. Prosdocimo
Google Earth


Via Castelmorrone
Via Quarto
Via Carignano
Via Piave Bronzetti
Via Reggio di Sole
Via Montefotondo
Via Caprera
Via Makalle
Via Monte Suello
Via Digione
Via Agordat
Via Vicenza
Via Piave
4 Dir. Vicenza
SR47
Cavalcavia Chiesanuova
Google Earth

Foto n°649

Foto n°650

Foto n°651a

Foto n°651b

Foto n°652a

Foto n°652b

Foto n°653

STO
Vicolo II Magen
Via Tirana
Repubblicii
Google
Data dell'immagine: ago 2020
© 2024 Google
Italia
Termini
Privacy

Foto n°654

Foto n°655

Foto n°656

Foto n°657

Foto n°658a

Foto n°658b

Foto n°659

Foto n°660

Foto n°661

Foto n°662a

Foto n°662b

Foto n°663

Foto n°664

Foto n°665

Foto n°666

Foto n°667

Foto n°668a

Foto n°668b

Foto n°669

Foto n°670

Foto n°671

Foto n°672

Foto n°673a

Foto n°673b

Foto n°674

Foto n°675

Foto n°676

Foto n°677a

Foto n°677b

Foto n°678a

Foto n°678b

Foto n°679

Foto n°680

ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 18
sopralluogo del 19/03/2024

ferrovia

borgomagno

via p. e. botta
via
monta'
peano
via r. gessi
via pietro maffi
giuseppe
via
via
eugenio
rizzi-zannoni umberto
ferrandi
via
romolo fowst
via
tunisi
dalmazia
portenari
brunacci
gennari
via e. toti
via buonarroti
bassano
tiziano aspetti
vicolo
borg
ameglia
dardanelli
vaccari
giardino
caviglia
belfiore
premuda
696
695
694
693
via pecori-giraldi
via gaetano
via enrico
via
699
697
698
700
701
fra'
paolo
702
703
bastione bersaglio
dei crocif
via Gallenia
691
692
trent
via carlo pisacane
690
via g. c. abba
689
via giacinto carini
688
684
683
685
via turr
turr
via canzio
via giacomo
686
687
medico
via
quarto
682
681
via
castelmorrone
garigliano
makalle
caprera
suello
digione
bligny
via
monterotondo
monte
zanibon
via
via
dell'impossibile
sole
via
via
citolo
da
zambon de dauli
beldomandi
verdara
perugia
marcanova
verdara
704
sarpi
bastione della gatta
v.le rotonda
via eremitano
codalunga
via
pia
de gasperi
de ga
trie
ospedale militare
monte
da
via
fusinato
beato
giovanni
via
vendramini
vic. mazzini
p.le mazzini
viale
via
ospedale geriatrico
di
via a. poerio
raggio
via t. ciconi
pietro
canal
arnaldo
san
marco
domenico
via
campagnola
artolomeo
pellegrino
vic. bovetta
viadasso
p.za petrarca
p.tta
calfura
montona
p.te del carmine
p.ta bettio
p.tta bussolin
p.tta concapell

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 19/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
681	via Bronzetti altezza civico 46/a		Rimuovere segnale bambini con palo	
682	via Quarto	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale ingresso strada da via Bronzetti con n° 1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente	
		Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituire segnali in fondo alla strada con n° 2 nuovi circolari cm. 60	
683	via Carini ingresso strada da via Bronzetti	Figura II 292 Art.133 Toponomastica	Sostituire segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Carini su n°1 nuovo palo H cm. 330 sul quale rimontare il segnale di senso unico parallelo	
684	intersezione tra via Carini e via Canzio	Figura II 80/c Art.122 Direzione obbligatoria a destra	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente. Ruotare correttamente segnale divieto sosta rimozione posto sotto toponomastica. Raddrizzare pali dove necessario	
		Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale in via Carini altezza civico 35 con n° 1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente	
685	via Turr	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione 0-24 e Modello II 5 Art.83 Tabella integrativa Inizio	Sostituire segnali con n°2 nuovi rettangolari cm. 40 su pali esistenti con n°1 tabella integrativa 'Inizio'. Ruotare correttamente segnali lungo tutta la strada	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 19/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
686	intersezione tra via Medici e via Quarto	Figura II 47 Art.116 Senso vietato, Figura II 80/c Art.122 Direzione obbligatoria a destra e Figura II 348 Art.135 Senso unico parallelo	Sostituire segnali con n°2 nuovi circolari cm. 6 e n° 1 nuovo rettangolare su pali esistenti	
687	via Medici in prossimità intersezione con via Bronzetti	Figura II 68 Art.118 Transito limitato peso, Art.122 Direzione obbligatoria a destra	Rimuovere da ogni ingresso dei parcheggi uno dei due segnali di transito vietato ai veicoli aventi peso > 2 ton, sostituire l'altro e la direzione obbligatoria con n° 3 nuovi circolar1 cm. 60 su pali esistenti. Raddrizzare pali dove necessario	
688	in fondo a via Carini		Ruotare correttamente segnale senso unico parallelo e raddrizzare pali dove necessario	
689	via Abba e via Pisacane ingresso strada da via Bronzetti	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Sostituire segnale all'inizio di via Abba con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente	
		Figura 79 Divieto di sosta con rimozione	Sostituire segnale con n° 1 nuovo rettangolare cm. 40 su palo esistente	
690	Intersezione rotatoria tra via Bronzetti e via Sambin	Varie	In rotatoria dove necessario regolarizzare con nuovi segnali di passaggio obbligatorio (45°) in sostituzione di direzione obbligatoria o passaggi consentiti (ciliegia), sostituire pannelli bombati danneggiati e raddrizzare paletti.	
691	via Bronzetti fronte ferramenta	Figura II 2 Art.85 Dosso e Figura II 50 Art.116 Limite velocità 30	Sostituire segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 90 e n° 1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente	
692	Intersezione rotatoria tra via Bronzetti e via Sarpi	Varie	Sostituire segnali di circolazione rotatoria, fine ciclopedonale e attraversamento ciclopedonale con n° 9 circolari cm. 60 e n°8 quadrati cm. 60 su pali esistenti, oltre a n°4 nuovi pannelli bombati	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 19/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
693	via Premuda tra laterale civico 16 e intersezione con via Giraldi	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Sostituire segnale all'ingresso della laterale con n°1 nuovo circolare cm. 60 e pannello integrativo su palo esistente	
		Figura II 292 Art.133 Toponomastica	Sostituire segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Premuda su n°1 nuovo palo a H cm. 330. All'ingresso di via Giraldi ruotare correttamente il segnale di dare precedenza	
694	Intersezione tra via Dardanelli e via Ameglio		Ruotare correttamente segnale dare precedenza	
695	inizio di via Giardino e via Dardanelli da via Premuda	Figura II 292 Art.133 Toponomastica	Sostituire segnali con n°2 nuovi toponomastica estrusi via Giardino e via Dardanelli su n°2 nuovi pali H cm. 330	
696	Intersezione tra via Caviglia e via Premuda	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire segnale dare precedenza alla fine di via Caviglia con n°1 nuovo triangolare cm. 60	
697	strada collegamento tra via Belfiore e la rotatoria di via Sarpi	Figura II 472 Delineatore speciale di ostacolo	Sostituire segnali con n°3 nuovi pannelli bombati su paletti esistenti	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 19/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
698	via Sarpi poco prima del civico 116	Figura II 2 Art.85 Dosso	Ripristinare segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente sopra al segnale limite 30	
699	via Sarpi tra i civici 31 e 37	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Sostituire segnale altezza civico 37 con n°1 nuovo circolare cm. 60 e ruotare correttamente segnale ciclabile	
			Rimuovere segnali preavviso rotatoria e dare precedenza con pannello integrativo e palo altezza civico 31	
700	rotatoria via Sarpi	Varie	In rotatoria dove necessario regolarizzare con nuovi segnali di passaggio obbligatorio (45°) in sostituzione di direzione obbligatoria o passaggi consentiti (ciliegia), sostituire pannelli bombati danneggiati e raddrizzare paletti.	
701	via Sarpi direzione Codalunga in prossimità della rotatoria sotto il cavalcavia Dalmazia e sulla rotatoria stessa		Rimuovere il segnale di preavviso rotatoria con palo e il segnale fine limite 30 con palo posto sul lato opposto	
		Varie	In rotatoria dove necessario regolarizzare con nuovi segnali di passaggio obbligatorio (45°) in sostituzione di direzione obbligatoria o passaggi consentiti (ciliegia), sostituire pannelli bombati danneggiati e raddrizzare paletti.	
702	via Sarpi tra la rotatoria sotto il cavalcavia Dalmazia e l'area di fermata per i bus		Rimuovere il preavviso di rotatoria e il fine limite 30 posto all'ingresso dell'area di fermata bus con i relativi pali	
703	via Sarpi all'interno dell'area di fermata bus		Raddrizzare pali dove necessario	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 19/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
704	rotatoria tra via Sarpi e via Codalunga	Varie	In rotatoria dove necessario regolarizzare con nuovi segnali di passaggio obbligatorio (45°) in sostituzione di direzione obbligatoria o passaggi consentiti (ciliegia), sostituire pannelli bombati danneggiati e raddrizzare paletti.	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	0	0,2	0
cm.60 C2	1	0,2	0,2
cm.90 C1	2	0,4	0,8
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	51	0,3	15,3
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	10	0,4	4
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	4		0
Altri	44		0
Sommano Classe 1	110		20,1
Sommano Classe 2	2		0,2
Staffe	224		
Viti e Dadi	448		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	3	3,3	9,9
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	0	4,5	0
Rimozione pali	12		
Solo montaggio pali	0		
Rimozione segnali	131		
Totale montaggio e smontaggio segnali	243		
Raddrizzamenti	37		

Fotopiano


4 Dir. Vicenza
Cavalcavia Chiesanuova
Cavalcavia Chiesanuova
Cavalcavia Chiesanuova
SR47
Via Magenta
Via Monte Cengio
Via Vicenza
Via Piave
Corso Milano
Via delle Melette
Via Volturno
Via Niccolò Orsini
Via Carso
Via Brigata Padova
Via Palestro
Via Palestro
Via Palestro
Via S. Prosdocimo
Via Monte Pasubio
Via Monte Santo
Google Earth

Via del Cimitero
Via Giuseppe Tassinari
Via Giuseppe Peano
Via Carlo Pisacane
Via Castelmorrone
Via Quarto
Via Cagliano
Via Pilade Bronzetti
Via Raggio di Sole
Via Caprera
Via Monterotondo
Via Makalè
Via Agordat
Via Monte Scilio
Via Bligone
4 Dir. Vicenza
SR47
Google Earth

Via Umberto Cagni
Via G. Arpeglio
Via Dardanelli
Via Gaetano Giardino
Via Enrico Cavviglia
Via Premuda
Via Premuda
Via Premuda
Via Premuda
Via Premuda
Via Guglielmo Pecori Giraldi
Via Gaetano Giardino
Via Enrico Cavviglia
Via Enrico Cavviglia
Via Belfiore
Via fra' Paolo Sarpi
Via fra' Paolo Sarpi
Via Bezzecca
Via Bezzecca
Via Paolo Sarpi
Google Earth

Via Fra' Paolo Sarpi
Via Fra' Paolo Sarpi
Via Dalmazia
Corso Tre Venezie
Corso Tre Venezie
Via Belfiore
Via Belfiore
Via Fra' Paolo Sarpi
Via Lanfranco Zancan
Via Fra' Paolo Sarpi
Via Citolo da Perugia
Via Citolo da Perugia
Via Citolo da Perugia
Via delle Palme
Google Earth

Foto n°681

Foto n°682a

Foto n°682b

Foto n°683

Foto n°684a

Foto n°684b

Foto n°685

Foto n°686

Foto n°687

Foto n°688

Foto n°689a

Foto n°689b

Foto n°690

Foto n°691

Foto n°692

Foto n°693a

Foto n°693b

Foto n°694

Foto n°695

Foto n°696

Foto n°697

Foto n°698

Foto n°699a

Foto n°699b

Foto n°700

Foto n°701a

Foto n°701b

Foto n°702

Foto n°703

Foto n°704


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 19
sopralluogo del 26/03/2024
via dei cappuccini
via guglielmo marconi
via pio
ponte gotto
via marco polo
via alicorno
via piccoli
bastione alicorno
via a. costa
cavallotti
via giordano
p.le santa croce
via corso
via malaman
via marghera
di santa croce
via bruno
via michele
via
vic. g. bruno
via badoer
via da osa
via stretto
via fabrici
polizia stradale
via marchetto
via maganza
via ardigo
via roberto ardigo'
via padova
via c. catullo
via f. catullo
via lori manfrondi
via marsand
via girolamo
via de boso
via nicolo' copernico
via scapolo
via vic. delle ortensie
via vic. verbene
via vic. camelie
via de lellis
via delle rose azimi
via vico
via dal borgo
via da bagne
via tempesta
via l. emo-capodilista
via ravanello
via de mandello
via dei pioppi
via olzignan
via pataro
via vallisnieri
via bandiera
via franco sabatucce
via volfango goethe
via cremonino
via fratelli cesare bottacin
via vic. cremonino
via tomitano
via b. eustachio
via della branca tre
via malpile buzzacarini
via rusca
via lazara
via valvasori
via de filippesi
via garofani
via buzzaccarini
via compagno
via de rolando guglielmo malaspina
via delle magnolie
via conte visconti di p.torre
via scintilla
via d'acquapendente
via d'este goethe
via del sostegno
via g. cossa
viale
ponte
ponte scaricatore
lungargine
scaricatore
canale scaricatore
via guizza
salerno
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 26/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
705	intersezione rotatoria tra via Acquapendente e via Manzoni		Sostituire dove necessario pannelli bombati e raddrizzare paletti	
706	via Acquapendente altezza civico 8	Figura II 2 Art.85 Dosso	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 e pannello integrativo 'Serie' su palo esistente	
707	via Osa nel tratto tra l'intersezione con via Acquapendente e via Stretto		Rimuovere segnale preavviso dare precedenza da palo illuminazione	
		Figura II 292 Art.133 Toponomastica	Sostituire segnale con n°1 nuovo toponomastica estruso via Stretto su n°1 nuovo palo H cm. 330	
708	via Copernico altezza civico 3		Ripristinare palo con segnale divieto di sosta con rimozione 0-24 divelto a terra	
709	intersezione tra via Copernico e via delle Rose	Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituire segnali con n°2 nuovi circolari cm. 60 su pali esistenti	
		Figura II 292 Art.133 Toponomastica e Figura II 26 Art.96 Doppio senso di circolazione	Sostituire segnali con n°1 nuovo toponomastica estruso via delle Rose su n°1 nuovo palo H cm. 330 e n°1 nuovo triangolare cm. 90 su palo esistente	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 26/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
710	via Scapolo altezza civico 3	Figura II 2 Art.85 Dosso	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo illuminazione	
711	via dal Borgo tra l'intersezione con via Vico e la laterale destra poco prima dell'intersezione con via Azimi	Figura II 47 Art.116 Senso vietato e Figura II 26 Art.96 Doppio senso di circolazione	Sostituire segnali verso via Vico con n°1 nuovo circolare cm.60 su palo esistente e n°1 nuovo triangolare cm. 90 su palo esistente da riposizionare	
		Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo da raddrizzare	
712	intersezione tra via del Borgo e via tre Garofani	Figura II 47 Art.116 Senso vietato e Figura II 349 Art.135 Senso unico frontale	Sostituire segnali con n°1 nuovo circolare cm.90 su palo esistente (segnale su lato destro) e n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente	
		Figura II 2 Art.85 Dosso	Sostituire segnale in via tre Garofani subito dopo via de Lazara verso la scuola con n°1 nuovo triangolare cm. 90 su palo esistente. Poco prima rimuovere segnale 'Bambini' con palo	
713	intersezione tra via tre Garofani e via Filippesi	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente	
714	via Filippesi fronte ufficio postale		Sostituire segnale divieto di accesso con n°1 nuovo rettangolare cm. 40x60 su palo esistente e raddrizzare palo 'Parcheggio' di fronte all'ingresso del supermercato	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 26/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
715	intersezione tra via tre Garofani e via Buzzaccarini		Ruotare correttamente segnale divieto transito autocarri	
716	via Vico altezza civico 5		Ruotare correttamente segnale divieto sosta con rimozione con pannello integrativo	
717	via delle Rose altezza civico 15	Figura 79 Divieto di sosta con rimozione	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare cm. 40x60 su palo illuminazione e riportare in quota pannello integrativo	
718	Intersezione tra via delle Camelie e via delle Rose	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza e Figura II 80/c Art.122 Direzione obbligatoria a destra	Sostituire segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 60 e n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo illuminazione	
719	Intersezione tra via delle Ortensie e via delle Rose	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire segnali con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente	
720	Intersezione tra via Bruno e via Capodilista	Figura II 292 Art.133 Toponomastica	Sostituire segnale con n°1 nuovo toponomastica via Capodilista su palo esistente a “L”	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 26/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
721	Intersezione tra via De Mandelo e via Capodilista	Figura II 292 Art.133 Toponomastica Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita Figura II 348 Art.135 Senso unico parallelo	Sost. segnali con n°1 topon. estruso via De Mandelo su n°1 nuovo palo H cm. 330 sul quale montare n°1 quadr. cm.60. Sost. segnale senso un. con n°1 rettang. su palo esist. All'inizio di via De Mandelo raddrizzare palo divieto sosta con rimozione	
722	Intersezione tra via Capodilista e via tre Garofani	Figura II 348 Art.135 Senso unico parallelo	Sostituire segnale con n°1 nuovo rettangolare su palo esistente. Raddrizzare pali dove necessario in area incrocio	
723	Intersezione tra via dei Pioppi e via tre Garofani	Figura II 292 Art.133 Toponomastica	Sostituire segnale con n°1 nuovo toponomastica via dei Pioppi su palo a "L" esistente. In area incrocio ruotare correttamente segnali e pannelli integrativi dove necessario	
724	via F.lli Bandiera		Lungo la strada dove necessario raddrizzare pali, orientare correttamente e pulire segnali	
725	via Cremonino altezza civico 11		Rimuovere segnale preavviso dare precedenza con pannello integrativo da palo illuminazione. All'incrocio con via F.lli Bandiera ruotare correttamente segnale Stop	
726	intersezione tra Cremonino e via Bottacin	Figura II 47 Art.116 Senso vietato	Sostituire segnali con n°2 nuovi circolari cm. 60 su pali esistenti	
		Figura II 80/a Art.122 Direzione obbligatoria diritto	Sostituire poco prima dell'intersezione segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo illuminazione	
727	intersezione tra Cremonino e via Tomitano	Figura II 349 Art.135 Senso unico frontale	Sostituire segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente da raddrizzare e poco più avanti ruotare correttamente segnale divieto di sosta con rimozione e pannello integrativo distanza rotaia in prossimità incrocio con via Cavallotti	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 26/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
728	intersezione tra via tre Garofani e via Beata Eustocchio		Ruotare correttamente segnale dosso	
729	intersezione tra via Malaspina e via de Rolando	Figura II 74 Art.120 Divieto di sosta	Sostituire segnale con n°1 nuovo circolare cm. 60 su palo esistente e dove necessario raddrizzare pali e ruotare segnali nell'area dell'intersezione	
730	via Buzzaccarini altezza laterale civici 60/68	Figura II 309 Art.135 Strada senza uscita	Sostituire segnale con n°1 nuovo quadrato cm. 60 su palo esistente. Pulire segnali toponomastica	
731	intersezione tra via Buzzaccarini e via tre Garofani	Figura II 36 Art.106 Dare precedenza	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 60 su palo esistente	
732	intersezione tra via Valvasori e via Buzzaccarini		Ruotare correttamente segnale dare precedenza da via Valvasori	
733	Intersezione tra via delle Magnolie e via Compagno		Ruotare correttamente segnali dove necessario nell'area dell'incrocio	
734	via Scintilla altezza intersezione con via Conte		Rimuovere preavviso segnale dare precedenza su palo illuminazione. All'intersezione con via Acquapendente raddrizzare segnale dare precedenza/toponomastica	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 26/03/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
735	via Acquapendente ultimo tratto prima del ponte 4 martiri	Figura II 31/a Art.99 Semaforo	Sostituire segnale con n°1 nuovo triangolare cm. 90 su palo esistente	
		Figura II 292 Art.133 Toponomastica	Sostituire segnale con n°1 nuovo toponomastica lungargine Scaricatore su n°1 palo a “L” esistente	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	1	0,2	0,2
cm.60 C2	4	0,2	0,8
cm.90 C1	5	0,4	2
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	8	0,3	2,4
cm.90	1	0,7	0,7
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	5	0,4	2
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	6		0
Altri	9		0
Sommano Classe 1	34		7,3
Sommano Classe 2	5		0,8
Staffe	78		
Viti e Dadi	156		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	2	3,3	6,6
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d’oca	0	4,5	0
Rimozione pali	1		
Solo montaggio pali	2		
Rimozione segnali	64		
Totale montaggio e smontaggio segnali	103		
Raddrizzamenti	18		

Fotopiano

Via Tre Garofani
Via delle Rose
Via Fabrizi Girolamo d'Acquapendente
Via Ferdinando Lor
Via Pietro Cossa
Viale Felice Cavallotti
Via Antonio Vallisneri
Via Fratelli Bandiera
Via Pataro Buzzaccarini
Via Giovanni Rucsca
Via Francesco de Lazara
Via Giobatta Valvasori
Via Guglielmo Compagno
Via Franco Gabattedi
Via Volfango Goethe
Via Cesare Ciermonno
Via delle Magnolie
Lungargine Scaricatore
Lungargine Bassanello
Google Earth

Via Marghera
Via Marghera
Via Marghera
Via Marghera
Via Marco Polo
Via Giordano Bruno
Via Giordano Bruno
Vicolo della Ortensia
Via Stefano Badoer
Via Marchetto da Padova
Via Fabric. Girolamo d'Acquapendente
Piazzale Santa Croce
Via delle Rose
Via Nicolò Sebastio
Via Nicolò Copernico
Via Andrea Costa
Via Tre Garofani
Via Leonardo Emo Capodilista
Via Girolamino Tiepolo
Via delle Rose
Via delle Rose
Via Fabric. Girolamo d'Acquapendente
Via Ferdinando Lucchesini
Via Tre Garofani
Via Tre Garofani
Via Tre Garofani
Google Earth

Foto n°705

Foto n°706

Foto n°707a

Foto n°707b

Foto n°708

Foto n°709a

Foto n°709b

Foto n°710

Foto n°711a

Foto n°711b

Foto n°712a

Foto n°712b

Foto n°713

Foto n°714

Foto n°715

Foto n°716

Foto n°717

Foto n°718

Foto n°719

Foto n°720

Foto n°721

Foto n°722

Foto n°723

Foto n°724

Foto n°725

Foto n°726a

Foto n°726b

Foto n°727

Foto n°728

Foto n°729

Foto n°730

Foto n°731

Foto n°732

Foto n°733

Foto n°734

Foto n°735a

Foto n°735b


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 20
sopralluogo del 07/05/2024
sant'osvaldo
via
di pattinaggio
771
768
manzoni
770
769
marchetto
767
via brugi
maganza
766
polizia
stradale
765
da ardigo
772
764
via pietro
roberto
padova
762
via c.
via f. catullo
761
lori
manfronsana
763
ardigo
via mario
via paolo
via ettore
romagnoli
via marchesini
robortello
via paruta
via roberto
francesco bonatelli
via v. lazzarini
via bassini
via giuseppe
via giovanni
bertacchi
via vittorio
jacopo
774
macoppe
via b. signoroni
balan
775
776
777
crescini
s.siro
via sant'osvaldo
bonatelli
odasi
pignoria
tomasini
s. filippo benizzi
via p. brandolese
ognibene della scola
vlacovich
benavides
via melan
778
781
messedaglia
antoniazzi
giampaolo
via flores d'arcais
santini
harvey
via mazzoni
giacomelli
780
bonfadini
r. bellavitis
753
754
748
via giacomini
via a. stefani
via b. ramazzini
via g. bellavitis
mezzabati
752
fortis
750
751
ciscato
bigolino
moschetti
via favaro
via fanzago
via bucchia
via collalto
via barbieri
via guerzoni
ildebrandino
barzizza
gasparino
dei bovettini
via p. spica
dalle laste
via wirsung
via santorio
746
475
744
743
740
741
742
749
755
comino
giuseppe
760
759
757
758
756
girolamo
rose
garofani
buzzaccarini
compagno
magnolie
delle
conte
visconti
p.torre
scintilla
d'acquapendente
aspina
736
dei
giacinti
737
738
739
via steiner
782
via g. antonio volpi
via v.
via p.
via carmelitani
da feltre
leopoldo
ongaro
lungargine
condotto
ponte
quattro martiri
n. dal 736 al 782

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 07/05/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
736	Via dei Giacinti, altezza civico 5	Figura II 309 Art.135	Sostituire cartello STRADA SENZA USCITA con nuovo cartello bifacciale da posizionare su palo con cartello stop esistente	
737	Via dei Giacinti, altezza civici 37 e 45		Raddrizzare palo con specchio e raddrizzare palo con cartello percorso pedonale	
738	Via dei Giacinti, altezza civico 57	Figura II 471/c e 471/d	Sostituire n. 2 pannelli PALETTO DI SEGNALAZIONE OSTACOLO FISSO a sinistra	
739	Via dei Giacinti, altezza civico 69	Figura II 2 Art.85	Sostituire cartello DOSSO e aggiungere pannello integrativo SERIE	
740	Via Santorio Santorio altezza civ. 3a		Raddrizzare palo con cartello sosta consentita a particolari categorie	
741	Via Santorio Santorio, incrocio Via Natale Dalle Laste	Figura II 36 Art.106 + Figura II 309 Art.135	Sostituire n. 2 cartelli DARE PRECEDENZA con nuovi da 60 cm e sostituire n. 2 cartelli STRADA SENZA USCITA	
742	Via Giovanni Giorgio Wirsung, altezza civ. 2	Figura II 292 Art.133	Rimuovere cartello toponomastica esistente dal palo in cemento ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso	
743	Via Pietro Spica Marcataio, altezza civ. 19	Figura II 292 Art.133	Rimuovere cartello toponomastica esistente dal palo in cemento ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 07/05/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
744	Via Giuseppe Guerzoni		Raddrizzare n. 5 pali con cartelli	
745	Via Giuseppe Guerzoni, incrocio Via Mezzabati	Figura II 47 Art.116	Aggiungere cartello SENSO VIETATO (mancante) su palo a collo d'oca esistente	
746	Via Ildebrandino Mezzabati, incrocio Via Antonio Collalto		Raddrizzare n. 3 pali con cartelli	
747	Via Sebastiano Giacomelli, altezza civ. 22	Figura II 348 Art.135	Sostituire cartello SENSO UNICO PARALLELO	
748	Via Sebastiano Giacomelli, incrocio Via San Roberto Bellarmino	Figura II 303 Art.135	Raddrizzare palo con cartello stop e aggiungere n. 4 pali a collo d'oca in ferro con n. 4 cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
749	Via Giuseppe Comino, altezza civ. 134	Figura II 79/a Art.120	Raddrizzare n. 2 pali con cartello stop, raddrizzare palo con cartello parcheggio e sostituire cartello SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE	
750	Via Gasparino Barizza, altezza 2 e incrocio Via Jacopo Crescini		Raddrizzare n. 2 cartelli e un palo con cartello	
751	Via Gustavo Bucchia	Figura II 292 Art.133	Rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 07/05/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
752	Via Ildebrandino Mezzabati, incrocio Via Jacopo Crescini	Figura II 323/b Art.135	Sostituire cartello FINE ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (30)	
753	Via San Roberto Bellarmino, altezza civ. 6	Figura II 26 Art.96	Sostituire cartello DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE	
754	Via Bellarmino, altezza civ. 9	Figura II 303 Art.135	Rimuovere n. 4 pali a collo d'oca con cartelli attraversamento pedonale ed installare n. 4 pali collo d'oca in ferro con n. 4 cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE in estruso	
755	Via Giuseppe Comino, altezza civ. 80	Figura II 303 Art.135	Rimuovere n. 2 pali a collo d'oca con cartelli attraversamento pedonale ed installare n. 2 pali dritti h 330 cm in ferro con n. 2 cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE in estruso	
756	Via Giuseppe Comino, altezza civ. 64		Rimuovere palo con cartello parcheggio	
757	Via Giuseppe Comino, altezza civ. 95	Figura II 303 Art.135	Installare palo a collo d'oca in ferro con cartello ATTRAVERSAMENTO PEDONALE in estruso	
758	Via Giuseppe Comino, altezza civ. 54	Figura II 303 Art.135	Rimuovere n. 2 pali con cartelli attraversamento pedonale ed installare n. 2 pali a collo d'oca in ferro con n. 2 cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE in estruso (a ridosso delle recinzioni)	
759	Via Giuseppe Comino altezza civ. 16	Figura II 303 Art.135 Figura 79	Rimuovere n. 2 pali con cartelli attraversamento pedonale, installare n. 2 pali a collo d'oca in ferro con n. 2 cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE in estruso (a ridosso recinzioni) e sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 07/05/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
760	Via Giuseppe Comino, altezza civ. 4		Raddrizzare cartello zona a velocità limitata (30) e cartello divieto di sosta zona rimozione coatta	
761	Via Tommaso Antonio Catullo, incrocio Via Ferdinando Lori	Figura II 292 Art.133	Raddrizzare n. 4 pali con cartelli, rimuovere palo in ferro con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso	
762	Via Camillo Manfroni, incrocio Via Marchetto da Padova	Figura II 292 Art.133	Rimuovere n. 2 pali in ferro con cartelli toponomastica esistenti ed installare n. 2 pali dritti h 330 cm in ferro con n. 2 nuovi cartelli SEGNALE NOME STRADA in estruso	
763	Via Marchetto da Padova, incrocio Via Roberto Ardigò	Figura II 47 Art.116 + Figura II 472	Rimuovere n. 2 pali con cartelli diritto di precedenza e fine del diritto di precedenza, sostituire n. 2 cartelli SENSO VIETATO ed aggiungere n. 2 pannelli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO	
764	Via Pietro Balan, incrocio Via Roberto Ardigò		Raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
765	Via Marchetto da Padova, incrocio Via Ardigò	Figura II 36 Art.106 + Figura 79	Sostituire cartello DARE PRECEDENZA con nuovo da 60 cm, raddrizzare cartello zona a velocità limitata (30) e sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA	
766	Via Marchetto da Padova, altezza civ. 22/a	Figura II 309 Art.135 + Figura 79	Rimuovere palo con n. 2 cartelli strada senza uscita e divieto di sosta zona rimozione coatta, installare cartello STRADA SENZA USCITA bifacciale su palo esistente con cartello dare precedenza e installare nuovo palo dritto h 330 cm in ferro con cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA	
767	Via Giambattista Maganza, altezza civ. 11	Figura II 309 Art.135	Rimuovere cartello strada senza uscita dal palo in cemento ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con cartello STRADA SENZA USCITA	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 07/05/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
768	Via Alessandro Manzoni, altezza civ. 16 (laterale)	Figura II 36 Art.106	Rimuovere palo con cartello dare precedenza ed installare nuovo palo dritto h 330 cm in ferro con cartello DARE PRECEDENZA da 60 cm	
769	Via Federico Viscidi	Figura II 348 Art.135	Sostituire n. 2 cartelli SENSO UNICO PARALLELO	
770	Via Fabrici Girolamo D'Acquapendente, incrocio Via Federico Viscidi		Raddrizzare n. 5 pali con cartelli	
771	Via Jacopo Crescini, altezza civ. 2B	Figura II 47 Art.116	Sostituire n. 2 cartelli senso vietato	
772	Via Jacopo Crescini, altezza civ. 24		Sostituire palo arrugginito	
773	Via Bartolomeo Signoroni, altezza civ. 3	Figura II 74 Art.120 + Modello II 5 Art.83	Rimuovere n. 1 palo, sostituire n. 3 cartelli DIVIETO DI SOSTA ed aggiungere n. 3 pannelli integrativi CONTINUA	
774	Via Jacopo Crescini, altezza civ. 68	Figura II 303 Art.135	Installare n. 4 pali a collo d'oca in ferro con n. 4 cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE in estruso (a ridosso delle recinzioni)	
775	Via Jacopo Crescini, altezza civ. 65	Figura II 303 Art.135	Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini, installare n. 2 pali dritti h 330 cm in ferro con n. 2 cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE in estruso	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 07/05/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
776	Via Giampaolo Vlacovich incrocio Via Jacopo Crescini	Figura II 292 Art.133 + Figura II 82/b Art.122 + Figura II 472	Rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso bifacciale, sostituire n. 2 cartelli PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA e sostituire n. 2 pannelli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO	
777	Via Giampaolo Vlacovich, altezza civ. 3	Figura II 36 Art.106 + Figura II 23 Art.94	Sostituire cartello DARE PRECEDENZA e rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini	
778	Via Giampaolo Vlacovich, incrocio Via Flores D'Arcais Francesco	Figura II 348 Art.135	Sostituire n. 2 cartelli SENSO UNICO PARALLELO	
779	Via Giovanni Santini	Figura II 292 Art.133	Rimuovere palo in ferro con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso	
780	Via Sebastiano Giacomelli, incrocio Via Jacopo Bonfadini		Raddrizzare n. 5 pali con cartelli	
781	Via Giampaolo Vlacovich, altezza civ. 8		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini	
782	Via Padre Leopoldo	Figura II 292 Art.133 + Figura II 36 Art.106	Rimuovere palo in ferro con cartello toponomastica esistente, installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso, sostituire cartello DARE PRECEDENZA e rimuovere palo con preavviso di dare precedenza	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 07/05/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	8	0,2	1,6
cm.60 C2	0	0,2	0
cm.90 C1	0	0,4	0
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	10	0,3	3
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	1	0,2	0,2
cm.60	28	0,4	11,2
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	10		
Altri	19		
Sommano Classe 1	76		16
Sommano Classe 2	0		0
Staffe	152		
Viti e Dadi	304		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	15	3,3	49,5
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	19	4,5	85,5
Rimozione pali	27		
Solo montaggio pali	0		
Rimozione segnali	60		
Totale montaggio e smontaggio segnali	136		
Raddrizzamenti	41		

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 07/05/2024


WebFit Padova
Velodromo Monti
Stadio Silvio Appiani
Scuola secondaria "Mario Todesco" IC...
iN's Mercato
Via Giovanni Canestrini
Ospedale Sant'Antonio
Autoscuola Accademia
The English International School of Padua
Parco Iris
Via Giordano Bruno
Via Marchetto da Padova
Via Giuseppe Perin
Conservatorio statale di Musica Cesare Pollini
Via Niccolò Copernico
MatildeHennatat
Impianto Sportivo Vlacovich
Pasticceria Celso
M.T. Dent Srl di Maddalena Busca - Studi...
Odontoiatria estetica - Dentista...
Farmacia Ciato
ITSCT Einaudi Gramsci - sede Gramsci
Via Tre Garofani
Al 119
Via Vittorio Polacco
Liceo statale Alvise Cornaro
Pizzeria Al Vecio Cason
Benetollo Riccardo S.n.c
Suvlaki Greco
Via Jacopo Crescini
Via Wolfango Goethe
Percorso vita
Bettella Cav. Marino srl Autotrasporti...
Il Telaio Bike
Fiume Bacchiglione
Pizzeria Ristorante Capovolta
Parco dei Platani
Ponte Quattro Martiri
Fiume Bacchiglione
Spazio A2A - A2A Energia
Scopri le offerte Luce e Gas
Bulldozer
Lungargine Sebastiano Ziani
Lungargine Sebastiano Ziani
Fiume Bacchiglione
Ponte di Voltabarozzo
Lungargine Sebastiano Ziani

Foto 736

Foto 737 [1]

Foto 737 [2]

Foto 738

Foto 739

Foto 740

Foto 741

Foto 742

Foto 743

Foto 744

Foto 745

Foto 746

Foto 747

Foto 748

Foto 749

Foto 750

Foto 751

Foto 752

Foto 753

Foto 754

Foto 755

Foto 756



Foto 757

Foto 758

Foto 759

Foto 760

Foto 761



Foto 762

Foto 763

Foto 764

Foto 765

Foto 766

Foto 767

Foto 768

Foto 769


via f. viscidi
passo carrabile
Via Federico Viscidi
Via Alessandro Manzoni

Foto 770

Foto 771

Foto 772

Foto 773

Foto 774

Foto 775

Foto 776

Foto 777

Foto 778

Foto 779

Foto 780

Foto 781

Foto 782


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 21
sopralluogo del 21/05/2024
via alberto
via r. r
via carlo c
della valle
via
via
via

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 21/05/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
783	via San Pio X, incrocio via Armando Montini	Figura II 27 Art.96	Sostituire n. 2 cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
784	via San Pio X, incrocio via Armando Montini	Figura II 80/a Art.122	Rimuovere cartello direzione obbligatoria dritto esistente dal palo in cemento ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTO in estruso	
785	via San Pio X, incrocio via Gastone Picchini		Raddrizzare n. 5 pali con cartelli	
786	via San Pio X, incrocio via Amerigo Vespucci		Rimuovere cartello direzione obbligatoria dritto esistente dal palo in cemento ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTO in estruso	
787	via San Pio X, incrocio via Albania	Figura II 2 Art.85, Figura II 27 Art.96	Sostituire cartello presegnalazione DOSSO, Rimuovere palo con cartello presegnalazione circolazione rotatoria, rimuovere palo in ferro con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via Albania)	
788	via Marco Polo, incrocio via Alicorno		Rimuovere palo in ferro con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via Alicorno)	
789	via Marco Polo, incrocio Piazzale Santa Croce	Figura II 84 Art.122	Sostituire cartello ROTATORIA	
790	viale Felice Cavallotti, altezza civ. 4		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini e rimuovere cartello presegnalazione semaforo (solo cartello)	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 21/05/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
791	viale Felice Cavallotti, altezza civ. 14	Figura II 75 Art.120	Sostituire cartello DIVIETO DI FERMATA	
792	viale Felice Cavallotti, altezza civ. 49	Figura II 75 Art.120	Sostituire n. 2 cartelli DIVIETO DI FERMATA	
793	via Andrea Costa, altezza civ. 18	Figura 79, Figura II 79/a Art.120	Sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA e sostituire cartello SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE con nuovo	
794	via Andrea Costa, altezza civ. 14 rotatoria	Figura II 472	Raddrizzare n. 4 pali con cartelli e sostituire n. 4 pannelli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO	
795	piazzale Santa Croce	Figura II 472	Raddrizzare n. 5 pali con cartelli e sostituire n. 4 pannelli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO	
796	via Santa Maria in Vanzo, altezza civ. 68		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini	
797	via Guglielmo Marconi, altezza civ. 33		Rimuovere palo con cartello presegnalazione circolazione rotatoria	
798	via Guglielmo Marconi, incrocio via Albania rotatoria	Figura II 82/b Art.122, Figura II 472	Sostituire n. 4 cartelli PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA ed installare n. 4 pannelli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 21/05/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
799	via Guglielmo Marconi, altezza civ. 15		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini	
800	via Gugliemo Marconi, altezza civ. 13D	Figura II 79/a Art.120	Sostituire cartello SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE	
801	via Guglielmo Marconi, altezza civ. 13C		Rimuovere palo con cartello presegnalazione circolazione rotatoria	
802	via Guglielmo Marconi, incrocio via Armando Montini rotatoria	Figura II 82/b Art.122, Figura II 472	Sostituire n. 4 cartelli PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA, installare n. 4 pannelli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO, rimuovere palo in ferro con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso	
803	via Cristoforo Colombo, incrocio via Duca degli Abruzzi		Raddrizzare 2 pali con cartelli	
804	via Duca degli Abruzzi, incrocio via Gastone Picchini		Raddrizzare 2 pali e due cartelli	
805	via Guglielmo Marconi, incrocio via Albania rotatoria		Raddrizzare palo con cartello	
806	via Albania, altezza civ. 1a		Rimuovere palo	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 21/05/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
807	via Santa Maria in Vanzo, incrocio via Antonio Baldissera	Figura II 82/b Art.122, Figura II 47 Art.116, Figura II 472	Sostituire n. 5 cartelli PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA, sostituire n. 3 cartelli SENSO VIETATO e sostituire n. 3 pannelli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO	
808	via Santa Maria in Vanzo, altezza civ. 35		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini	
809	via Santa Maria in Vanzo, incrocio via Paolo Thaon di Revel		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini	
810	via Francesco Nullo, altezza civ. 1		Rimuovere palo con cartello presegnalazione circolazione rotatoria	
811/a	via Cristoforo Colombo, incrocio via Guglielmo Marconi	Figura II 348 Art.135	Rimuovere palo in ferro con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso e cartello SENSO UNICO PARALLELO in estruso	
811/b	via Paolo Thaon di Ravel, incrocio via Luigi Cadorna		Raddrizzare n. 2 pali con cartelli	
812	via Luigi Cadorna, incrocio via Quattro Novembre		Raddrizzare palo con cartello toponomastica e raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
813	via Armando Diaz	Figura II 82/b Art.122	Raddrizzare n. 3 pali con cartelli e sostituire n. 3 cartelli PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 21/05/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
814	via Quattro Novembre		Raddrizzare n. 2 pali con cartelli	
815	via Luigi Configliachi, altezza civ. 3		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini	
816	corso Vittorio Emanuele II		Raddrizzare n. 8 pali con cartelli	
817	corso Vittorio Emanuele II, incrocio via Armando Diaz		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini	
818	corso Vittorio Emanuele II, incrocio via Armando Diaz	Figura II 303 Art.135	Sostituire n. 2 pali collo d'oca in ferro e n. 2 cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
819	via Marghera		Raddrizzare n. 8 pali con cartelli	
820	via Marghera, altezza civ. 30	Figura II 47 Art.116	Sostituire cartello SENSO VIETATO	
821	via Marghera, incrocio via Giovanni Malaman	Figura II 47 Art.116	Sostituire cartello SENSO VIETATO	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 21/05/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
822	via Giosuè Carducci		Raddrizzare n. 6 pali con cartelli	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	0	0,2	0
cm.60 C2	0	0,2	0
cm.90 C1	2	0,4	0,8
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	3	0,15	0,45
cm.60	24	0,3	7,2
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	4	0,4	1,6
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	4		
Altri	23		
Sommano Classe 1	58		10,05
Sommano Classe 2	2		0
Staffe	120		
Viti e Dadi	240		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	6	3,3	19,8
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	2	4,5	9
Rimozione pali	17		
Solo montaggio pali	0		
Rimozione segnali	70		
Totale montaggio e smontaggio segnali	130		
Raddrizzamenti	53		

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 21/05/2024


Via Andrea Memmo
Via Dimesse
Via Cremona
Vicolo Castelfidardo
Supermercato Eurospar Cernaia
Parrucchieri
Parco giochi "Giorgio Perlasca"
Via Alessandria
Via Ivrea
Piazzale Firenze
Via Genova
Via Avellino
Via Monte Pertica
Via Goito
Via S. Pio X
Palazzo Esedra (1925)
Prato della Valle
Isola Memmia
Prato della Valle
Orto botanico dell'Università degli Studi di Padova
Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi
Abbazia di Santa Giustina
Palestra McFIT Padova Facciolati
Old England Pub - Pub Birreria Padova
Via Luigi Bottazzo
Gelateria La Romana
WebFit Padova
Velodromo Monti
Scuola secondaria "Mario Todesco" IC...
Via Loreto
Tiro a Segno Nazionale sez. di Padova
Via Cappuccini
Stadio Silvio Appiani
Santuario di San Leopoldo Mandić
Via Marghera
Via Giordano Bruno
Via Urbino
Fornace Carotta
Via Marco Polo
Via Marchetto da Padova
Via Jacopo Cre
Via Narni
Piazza Napoli
Cinema Lux
Palestra Vlacovich
Impianto Sportivo Vlacovich
Via Bainsizza
Via Sondrio
Via Caserta
Via Salerno
Radici Gourmet
Via dei Pioppi
Pasticceria Celso
Farmacia Ciato
Via Lucca
Via Giampaolo Vlacovich

Foto 783

Foto 784

Foto 785

Foto 786

Foto 787 [1]

Foto 787 [2]

Foto 788

Foto 789

Foto 790

Foto 791

Foto 792

Foto 793 [1]



Foto 793 [2]

Foto 794

Foto 795

Foto 796

Foto 797

Foto 798

Foto 799

Foto 800

Foto 801

Foto 802

Foto 803

Foto 804

Foto 805

Foto 806

Foto 807

Foto 808

Foto 809

Foto 810

Foto 811-1

Foto 811-2

Foto 812

Foto 813

Via Armando Diaz
Autofficina
MECCANICO - GOMMISTA
ELETTRAUTO

Foto 814

Foto 815

Via Luigi Cherubini
FAI COME IN FRANCIA: INSORGI
WWW.MANZOTTIAUTOMOBILI.IT
Via del Santo 217 Limena (PD) tel. 049 7820081

Foto 816

Foto 817

Foto 818

Foto 819

Foto 820

Foto 821

Foto 822



ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 22
sopralluogo del 30/05/2024
via manzoni
via stoppato
via pollini
via piazza jacopo
via vergerio
bonamico
via ferri
via paolo veronese
via p. chicchi
via facciolati
via emilio lovarini
via severi
via s. rita
via paruta
via visiani
via arduino
via leopardi
via mario todesco
via paolo vergerio
via paolo de robortello
via francesco bonafede
via marchesini
via romagnoli
via attore
via paruta
via roberto
via agostino da palesa
via a. rosmini
via modena
via orsato
via egidio forcellini
via evi-civita
via padrin
via pertile
via descalzi
via da noho
via ricci-curbastro
via antonio
via rossato
via l. barbo
via stefano gallini
via de regnier
via c.g. proust
via m. proust
via salomonio
via ferretto
via gonzati
via g. lazara
via giovanni
via ronchi
via meucci
via settembrini
via catellani
via ghirardini
via corradini
via canestrini
via perin
via giuseppe
vic. perin
ospedale s.antonio
via bassini
via bonatelli
via v. lazzarini
via s.siro
via sant'osvaldo
via crescini
via macoppe
via b. signorini
via balan
via pietro
via vlacovich
via benavides
via melan
via messedaglia
via giampaolo
via flores d'arcais
via antoniazzi
via santini
via harvey
via mazzoni
via giacomelli
via bonfadini
via r. bellamino
via mezzabati
via fortis
via bucchia
via collalto
via barbieri
via guerzoni
via gasparino
via santorio
via dalle laste
via p. spica
via dei bovettini
via barzizza
via ciscato
via bigolino
via lidebrandino
via comino
via giacinti
via dei
via steiner
via de giovanni
via giacomini
via a. stefani
via b. ramazzini
via bellavitis
via moschetti
via favaro
via fanzago
via tomasini
via odasi
via pignoria
via s. filippo benizzi
via p. brandolese
via ognibene della scola
via vittorio polacco
via tamassia
via soler
via de marchi
via bertacchi
via a. ab
via antonio
via antonio volpi
via da feltre
via leopoldo
via ongaro
via della seta
bastione porta corvo
t'osvaldo
n. dal 823 al 852

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 30/05/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
823	Via Jacopo Facciolati, incrocio via Paolo Paruta	Figura II 92/a Art.122	Sostituire cartello PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE	
824	Via Pier Paolo Vergerio, rotatoria	Figura II 82/b Art.122, Figura II 472	Sostituire n. 4 cartelli PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA e sostituire n. 3 pannelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO	
825	Via Giovanni Marchesini, incrocio Via Pier Paolo Vergerio rotatoria	Figura 79, Figura II 50 Art.116	Sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA 0-24 con pannello INIZIO e cartello LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 40 KM/H	
826	Via Roberto de Visiani		Raddrizzare n 3 pali con cartelli	
827	Via Giovanni Marchesini	Figura II 50 Art.116 ,Figura II 23 Art.94	Sostituire cartello LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 40 KM/H e rimuovere n. 2 pali con cartelli presegnalazione BAMBINI	
828	Via Francesco Robortello, incrocio Via Giovanni Marchesini	Figura II 23 Art.94, Figura II 2 Art.85	Rimuovere palo con cartello presegnalazione BAMBINI e sostituire cartello presegnalazione DOSSO	
829	Via Paolo Paruta	Figura II 303 Art.135	Rimuovere palo con cartello ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ed installare n. 2 nuovi pali con cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
830	Via Paolo Paruta		Raddrizzare n. 3 pali con cartelli	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 30/05/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
831	Via Emilio Lovarini		Raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
832	Via Emilio Lovarini, incrocio Via Pier Paolo Vergerio	Figura II 47 Art.116	Sostituire cartello SENSO VIETATO	
833	Via Pier Paolo Vergerio		Raddrizzare n. 5 pali con cartelli	
834	Via Pier Paolo Vergerio, incrocio Via Giacomo Leopardi rotatoria	Figura II 36 Art.106	Sostituire n. 2 cartelli DARE PRECEDENZA	
835	Via Ettore Romagnoli, incrocio Via Pier Paolo Vergerio	Figura 79	Sostituire n. 2 cartelli DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA	
836	Via Ettore Romagnoli		Raddrizzare n. 2 pali con cartelli	
837	Via Mario Todesco	Figura II 23 Art.94	Rimuovere palo con cartello presegnalazione BAMBINI	
838	Via Giacomo Leopardi		Raddrizzare n. 4 pali con cartelli	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 30/05/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
839	Via Giacomo Leopardi, incrocio Via Pietro Arduino	Figura II 47 Art.116	Sostituire n. 2 cartelli SENSO VIETATO, rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via p. arduino)	
840	Via Giacomo Leopardi	Figura II 36 Art.106	Rimuovere cartello DARE PRECEDENZA su palo in calcestruzzo	
841	Via Pietro Arduino, incrocio Via Luigi Bottazzo	Figura II 349 Art.135	Raddrizzare n. 2 pali con cartelli e sostituire cartello SENSO UNICO FRONTALE	
842	Via Leopoldo Ferri, incrocio Via Luigi Bottazzo		Raddrizzare palo con cartello DARE PRECEDENZA	
843	Via Leopoldo Ferri, incrocio Via Pier Paolo Vergerio		Raddrizzare palo con cartello DARE PRECEDENZA e raddrizzare altri n. 2 pali con cartelli	
844	Via Cesare Pollini	Figura II 303 Art.135	Rimuovere n. 1 palo e n. 2 cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, installare n. 2 pali dritti h 330 cm in ferro con n. 2 cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE in estruso	
845	Via Cesare Pollini, altezza civ. 6/a	Figura 79	Sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA	
846	Via Pier Paolo Vergerio, altezza civ. 4/b	Figura 79	Sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 30/05/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
847	Via Francesco Luigi Fanzago	Figura II 47 Art.116	Rimuovere cartello presegnalazione SEMAFORO e sostituire cartello SENSO VIETATO	
848	Via Jacopo Facciolati, incrocio Via Antonio Riccoboni	Figura II 309 Art.135	Sostituire cartello STRADA SENZA USCITA	
849	Via Jacopo Facciolati		Rimuovere palo con cartello presegnalazione SEMAFORO	
850	Via Sant'Osvaldo	Figura II 76 Art.120 Modello II 3 Art.83	Raddrizzare n. 5 pali con cartelli, sostituire cartello PARCHEGGIO e cartello integrativo VALIDITÀ 30 minuti	
851	Via Jacopo Facciolati (tutta)		Raddrizzare n. 8 pali con cartelli	
852	Via Francesco Bonafede, incrocio Via Vittorio Lazzarini	Figura II 47 Art.116	Sostituire cartello SENSO VIETATO	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 30/05/2024				
	Ubicazione (v. tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	1	0,2	0,2
cm.60 C2	0	0,2	0
cm.90 C1	0	0,4	0
cm.90 C2	2	0,4	0,8
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	12	0,3	3,6
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	4	0,4	1,6
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	0		
Altri	13		
Sommano Classe 1	32		5,4
Sommano Classe 2	0		0,8
Staffe	64		
Viti e Dadi	128		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	4	3,3	13,2
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	0	4,5	0
Rimozione pali	8		
Solo montaggio pali	0		
Rimozione segnali	38		
Totale montaggio e smontaggio segnali	70		
Raddrizzamenti	40		

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 21/05/2024


Orto botanico dell'Università degli Studi di Padova
Isola Memmia Prato della Valle
Prato della Valle
Terrazza Carducci
Abbazia di Santa Giustina
Old England Pub - Pub Birreria Padova
Gelateria La Romana
Palestra McFIT Padova Facciolati
Via Gustavo Modena
Via Luigi Bottazzo
Scuola secondaria "Mario Todesco" IC...
Via Marghera
Via Giordano Bruno
Via Marchetto da Padova
Pasticceria Celso
Via Monaco Padovano
Via dei Gatari
Istituto Don Bosco Padova
Pasticceria Estense
Arcobaleno
LievitArti - Forcellini
Farmacia Comunale Santa Rita
Via Emilio Lovarini
iN's Mercato
GREGORIANUM Collegio Universitario
Via Jacopo Cavaccio
Via Carlo Tivaroni
Via P. Paruta
Via Giovanni Canestrini
CONAD CITY
Ospedale Sant'Antonio
Autoscuola Accademia
The English Inte School
Parco Iris
Via Giuseppe Perin
Via Jacopo Crescini
Cinema Rex Padova
Conservatorio statale di Musica Cesare Pollini
SS516
Palestra vlacovich
Impianto Sportivo Vlacovich
iDon Padova

Foto 823

il mattino
il mattino
DAIKIN
Via Jacopo Facchinetti
Via P. Paolo

Foto 824

Foto 825

Foto 826

Foto 827

Foto 828 [1]

Foto 828 [2]

Foto 829

Foto 830

Foto 831

Foto 832

Foto 833

Foto 834

Foto 835

Foto 836

Foto 837

Foto 838

Foto 839

Foto 840

Foto 841

Foto 842

Foto 843

Foto 844

Foto 845

ESEDRA
MARMI - PIETRE - GRANITI
GRES - LEGNO
Via Cesare Pollini
0 - 24
0 - 24

Foto 846

Foto 847

Foto 848

Foto 849

Foto 850

Foto 851

Foto 852

ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 23
sopralluogo del 04/06/2024
forcellini
via ongarello
descalzi
antonio
cci-curbastro
via
salomonio
vio
g. ferretto
via gonzati
via g. lazara
via ronchi
via meucci
via settembrini
giovanni
via
ospedale
s.antonio
via catellani
ghirardini
canestrini
via corradini
perin
via giuseppe
vic. perin
via giovanni bertacchi
via
giovanni
bonafede
francesco
portello
roberto
via
bassini
bonatelli
via v. lazzarini
via sant'osvaldo
odasi
pignoria
tomasini
s. filippo benizzi
via p. brandolese
ognibene della scola
via vittorio polacco
via a. abetti
via tamassia
soler
de marchi
via antonio riccoboni
landucci
landucci
landucci
landucci
via
crescini
s.siro
via de giovanni
via giacomini
via a. stefani
jacopo
via b. ramazzini
via bellavitis g.
moschetti
via favaro
facciolati
via fanzago
navagero
via
facciolati
via
via melan
benavides
vlacovich
vlacovich
vlacovich
giacomelli
bonfadini
r. bellafarino
giacomelli
via flores d'arcais
giampaolo
santini
messedaglia
antoniazzi
via mazzoni
harvey
via
mezzabati
ildebrandino
via bucchia
via collallo
via barbieri
fortis
barzizza
ciscato
bigolino
dei bovettini
jacopo
feltre
seta
raffaello
nasini
via
canest
via
n. da 872 al 887
872
871
873
870
874
869
876
875
855
854
853
858
857
856
859
860
861
862
863
865
866
864
867
868
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 04/06/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
853	Via Jacopo Facciolati, altezza civ. 145	Figura II 309 Art.135, Figura II 74 Art.120	Sostituire cartello STRADA SENZA USCITA, sostituire n. 3 cartelli DIVIETO DI SOSTA e raddrizzare un palo con cartello	
854	Via Antonio Riccoboni	Figura II 83 Art.122, Figura II 82/b Art.122	Raddrizzare n. 3 pali con cartelli, sostituire cartello PASSAGGI CONSENTITI e sostituire n. 4 cartelli PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA	
855	Via Vittorio Polacco	Figura II 309 Art.135	Raddrizzare n. 5 pali con cartelli e sostituire n. 3 cartelli STRADA SENZA USCITA	
856	Via Vittorio Polacco, incrocio Via Giovanni Bertacchi	Figura II 37 Art.107	Sostituire n. 2 cartelli FERMARSI E DARE PRECEDENZA (STOP)	
857	Via Giovanni Bertacchi, incrocio Via Ogniben della Scola		Rimuovere n. 8 paletti verdi	
858	Via Pietro Brandolese	Figura II 309 Art.135	Sostituire cartello STRADA SENZA USCITA	
859	Via Jacopo Filippo Tomasini	Figura II 309 Art.135	Sostituire cartello STRADA SENZA USCITA e raddrizzare un palo con cartello	
860	Via Lorenzo Pignoria	Figura 79	Sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA 0-24	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 04/06/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
861	Via Tifi Odasi	Figura II 309 Art.135 Figura II 36 Art.106	Sostituire cartello STRADA SENZA USCITA, raddrizzare un palo con cartello e sostituire cartello DARE PRECEDENZA	
862	Via Giovanni Bertacchi	Figura II 23 Art.94	Raddrizzare n. 4 pali con cartelli e rimuovere cartello presegnalazione BAMBINI	
863	Via Giovanni Bertacchi, altezza civ. 15 bis	Figura II 23 Art.94	Rimuovere n. 2 cartelli presegnalazione BAMBINI e raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
864	Via Giovanni Bertacchi	Figura II 303 Art.135	Rimuovere 6 pali con cartelli attraversamento pedonale ed installare n. 6 nuovi pali dritti in metallo con cartelli PASSAGGIO PEDONALE in estruso	
865	Via Giovanni Bertacchi, incrocio Via San Filippo Benizzi	Figura II 74 Art.120	Sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA	
866	Via San Filippo Benizzi, altezza civ. 1/a	Figura 79	Sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA 0-24	
867	Via Giovanni Bertacchi, incrocio Via Giuseppe Perin	Figura II 303 Art.135	Sostituire palo e cartello ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
868	Via Giuseppe Perin, incrocio Via Giovani Canestrini	Figura II 36 Art.106	Sostituire cartello dare precedenza con cartello DARE PRECEDENZA da 60 cm classe 2	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 04/06/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
869	Via Gerardo Pietro, incrocio Via Giovanni Canestrini rotatoria	Figura II 309 Art.135, Figura II 472	Sostituire n. 4 pannelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO, raddrizzare n. 4 pali con cartelli e sostituire cartello STRADA SENZA USCITA	
870	Via Gerardo Pietro, altezza civ. 14		Rimuovere palo con cartello presegnalazione circolazione rotatoria, cartello dare precedenza e pannello integrativo distanza 50 m, e raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
871	Via Gerardo Pietro, altezza civ. 26	Figura II 47 Art.116, Figura II 36 Art.106	Sostituire cartello SENSO VIETATO e sostituire cartello DARE PRECEDENZA	
872	Via Gerardo Pietro, altezza parcheggio	Figura II 79/a Art.120	Sostituire cartello SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE e rimuovere 2 pali con cartelli parcheggio	
873	Via Gerardo Pietro, altezza civ. 6	Figura II 74 Art.120	Sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA	
874	Via Lando Landucci	Figura II 309 Art.135	Sostituire cartello STRADA SENZA USCITA	
875	Via Lando Landucci, altezza civv. 29-47		Rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA bifacciale in estruso (via L. Landucci)	
876	Via Lando Landucci, altezza civv. 32-52		Rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA bifacciale in estruso (via L. Landucci)	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 04/06/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
877	Via Giuseppe Perin, incrocio Via Giovanni Bertacchi	Figura 79	Sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA	
878	Via Enrico Castellani, incrocio Via Giovanni Canestrini	Figura 79	Sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA (fuori dagli spazi segnati) 0-24 e raddrizzare n. 2 pali con cartelli	
879	Via Enrico Castellani, incrocio Via Giovanni Canestrini	Figura II 37 Art.107	Sostituire cartello FERMARSI E DARE PRECEDENZA (STOP)	
880	Via Gherardo Ghirardini		Rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA bifacciale in estruso (via g. ghiardini)	
881	Via Giovanni Canestrini, incrocio Via Antonio Pertile	Figura 79	Sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA 0-24 e raddrizzare n. 6 pali con cartelli	
882	Via Giovanni Canestrini	Figura 79	Sostituire n. 3 cartelli DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA 0-24	
883	Via Luigi Settembrini (fine)	Figura II 92/b Art.122	Sostituire cartello PERCORSO PEDONALE E CICLABILE	
884	Via Oliviero Ronchi		Raddrizzare n. 2 pali con cartelli	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 04/06/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
885	Via Giovanni Lazara	Figura II 82/b Art.122, Figura II 47 Art.116	Sostituire n. 2 cartelli PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA, raddrizzare n. 4 pali con cartelli e sostituire n. 2 cartelli SENSO VIETATO	
886	Via Giovanni Lazara		Raddrizzare n. 3 pali con cartelli	
887	Via Bernardo Gonzati	Figura II 309 Art.135	Sostituire cartello STRADA SENZA USCITA, raddrizzare n. 2 pali con cartelli, e sostituire palo con cartello toponomastica esistente con uovo palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA bifacciale in estruso (via b. gonzati)	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 04/06/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	2	0,2	0,4
cm.60 C2	1	0,2	0,2
cm.90 C1	0	0,4	0
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	16	0,3	4,8
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	3	0,3	0,9
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	17	0,4	6,8
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	4		
Altri	14		
Sommano Classe 1	54		12
Sommano Classe 2	3		1,1
Staffe	114		
Viti e Dadi	228		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	11	3,3	36,3
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	0	4,5	0
Rimozione pali	25		
Solo montaggio pali	0		
Rimozione segnali	61		
Totale montaggio e smontaggio segnali	118		
Raddrizzamenti	45		

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 04/06/2024


Gelateria La Romana
IN's Mercato
Ospedale Sant'Antonio
Parco Iris
Museo Nazionale dell'Internamento
TERRANEGRA
Dorelan Padova Facciolati
Scopri la Timeless al 40/50%
M.T. Dent Srl di Maddalena Busca - Studi...
Dentista Padova - Odontoiatria esteti...
Pizzeria Al Vecio Cason
Liceo statale Alvise Cornaro
SAN PAOLO
Impresa Edile Barzon Stefano
Il Telaio Bike Café
Pizzeria Ristorante Capovolta
Lungargine Bassanello
Fiume Bacchiglione
Lungargine Sebastiano Ziani
Hotel Volta
Impianto idrovoro "Roncajette" a Ca' Nordio
Via Asconio Pediano
Via Piave
SS516

Foto 853 [1]

Foto 853 [2]

Foto 854

Foto 855

Foto 856

Foto 857

Foto 858

Foto 859

Foto 860

Foto 861

Foto 862

Foto 863

Foto 864

Foto 865

Foto 866

Foto 867

Foto 868

Foto 869

Foto 870

Foto 871

Foto 872

Foto 873

Foto 874

Foto 875

Foto 876

Foto 877

Foto 878

fuori dagli
spazi segnati
0-24
Comune di Padova
passo
carrabile

Foto 879

Foto 880

Foto 881

Foto 882

Foto 883

Foto 884

Foto 885

Foto 886

Foto 887


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 24
sopralluogo del 06/06/2024
n. dal 888 al 922
via gattamelata
via g. modena
via giuseppe tartini
via agostino da modena
via t. a. bon
via de leva
via antonio sirtori
via nazareth
via monaco
via dei gatari
via pietro ceoldo
via san camillo de lellis
via egidio forcellini
via a. rosmini
via orsato
via padrin
via levi-civita
via ricci-curbastro
via salomonio
via gonzati
via g. lazara
via ronchi
via meucci
via settembrini
via giovanni
via da ronco
via perile
via rossato
via t. barbo
via stefano gallini
via de regnier
via manzoni
via stoppato
via pollini
via jacopo piazza
via vergerio
via bonamico
via ferri
via paolo veronese
via p. chicchi
via facciolati
via emilio lovarini
via severi
via paruta
via visiani
via s. rita
via arduino
via marchesi
via giacomo leopardi
via todesco
via scalcerle
via aganoor
via sanmicheli
via stellini
via michele
via canale
via santonini
via ravignana
via provv studi
via vicolo pontecorvo
via massimo vicolo pontecorvo
via vic. ruzza
via d'alviano
via scarsellini
via gattamelata
via duse
via scardeone
via giambattista verci
via sanudo molmenti
via nazareth
via stendhal
via bonardi
via t. gautier
via de brosses
via antonio taine
via c.g. proust
via m. proust
via m. montaigne
via j. cavacio
via c. tivaroni
via v. de
via ongarel
via patin
bastione ponte corvo
piazzale pontecorvo
ponte corvo
policlinico
croce rossa
busonera
ospedale s.antonio
909
906
910
907
905
904
908
903
901
899
898
900
902
893
894
895
896
897
911
915
916
920
892
891
890
889
888
922
921
914
913
917
918
919
912

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 06/06/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
888	Via Antonio Pertile, altezza civ. 13	Figura II 80/a Art.122	Sostituire cartello DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTO	
889	Via Antonio Pertile, incrocio Via Gregorio Ricci Curbastro	Figura II 309 Art.135	Sostituire cartello STRADA SENZA USCITA	
890	Via Antonio Pertile		Raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
891	Via Antonio Pertile		Rimuovere cartello presegnalazione attraversamento pedonale e rimuovere n. 2 pali con cartelli parcheggio	
892	Via Luigi Padrin, incrocio Via Antonio Pertile	Figura II 80/c Art.122	Sostituire cartello DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via l. padrin)	
893	Via Levi – Civita, incrocio Via Egidio Forcellini	Figura 79	Raddrizzare un palo con cartello e sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA 0-24	
894	Via Levi – Civita, incrocio Via Alessandro Descalzi	Figura II 47 Art.116	Sostituire cartello SENSO VIETATO	
895	Via Alessandro Descalzi	Figura II 80/a Art.122	Sostituire palo e cartello DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTO	
896	Via Gregorio Ricci Curbastro	Figura II 79/a Art.120	Sostituire cartello SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 06/06/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
897	Via Gregorio Ricci Curbastro, altezza civ. 16		Rimuovere palo con cartello presegnalazione fermarsi e dare precedenza (stop) e pannello integrativo distanza 50 m	
898	Via Gregorio Ricci Curbastro, incrocio Via Egidio Forcellini		Rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA bifacciale in estruso (via g. ricci-cubastro)	
899	Via Egidio Forcellini, altezza civ. 5	Figura 79	Sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA 0-24 su palo in cls	
900	Via Giovanni Da Nono	Figura 79	Sostituire n. 2 cartelli DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA	
901	Via Egidio Forcellini (inizio)		Rimuovere cartello presegnalazione semaforo	
902	Via Egidio Forcellini, altezza cv. 3	Figura II 22 Art.93	Sostituire cartello preavviso STRADA SDRUCEVOLE	
903	Via Gustavo Modena		Raddrizzare n. 6 pali con cartelli	
904	Via Agostino Palesa		Raddrizzare n. 2 pali con cartelli	
905	Via Giuseppe Tartini	Figura 79	Sostituire n. 4 cartelli DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA 0-24	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 06/06/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
906	Via Gustavo Modena, incrocio Via Egidio Forcellini		Rimuovere palo con cartelli toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovi cartelli SEGNALE NOME STRADA in estruso (via g. modena + via e. forcellini)	
907	Via Agostino Palesa		Raddrizzare n. 2 pali con cartelli	
908	Via Antonio Rosmini		Raddrizzare n. 3 pali con cartelli	
909	Via Francesco Augusto Bon	Figura 79	Sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA 0-24	
910	Via Giuseppe De Leva, incrocio Via Francesco Augusto Bon		Raddrizzare n. 2 pali con cartelli	
911	Via Egidio Forcellini, altezza civ. 50		Rimuovere palo e cartello presegnalazione semaforo, e raddrizzare n. 2 pali con cartelli	
912	Via dei Gatari, incrocio Via Egidio Forcellini		Rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA bifacciale in estruso (via dei gatari)	
913	Via dei Gatari, incrocio Via Monaco Padovano		Sostituire transenna verde	
914	Via Monaco Padovano, incrocio Via Pietro Ceoldo	Figura II 47 Art.116	Sostituire n. 2 cartelli SENSO VIETATO	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 06/06/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
915	Via Antonio Rossato, incrocio Via Egidio Focellini	Figura II 309 Art.135	Sostituire cartello STRADA SENZA USCITA	
916	Via Antonio Rossato, incrocio Via Egidio Focellini	Figura II 31/a Art.99, Figura II 471/d	Raddrizzare n. 2 cartelli, rimuovere cartello presegnalazione semaforo e sostituire pannello PALETTO DI SEGNALAZIONE OSTACOLO FISSO	
917	Via Monaco Padovano, incrocio Via San Camillo De Lellis		Rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA bifacciale in estruso (via Monaco Padovano)	
918	Via San Camillo De Lellis, altezza civ. 10		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini	
919	Via San Camillo De Lellis, incrocio Via Egidio Forcellini		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini	
920	Via Lodovico Barbo, incrocio Via Egidio Forcellini	Figura II 309 Art.135 Figura II 36 Art.106	Sostituire cartello STRADA SENZA USCITA, sostituire cartello DARE PRECEDENZA con ATTRAVERSAMENTO PEDONALE da spostare più avanti	
921	Via San Camillo De Lellis, incrocio Via Nazareth		Rimuovere cartello presegnalazione dare precedenza	
922	Via San Camillo De Lellis, incrocio Via Nazareth	Figura II 36 Art.106	Rimuovere cartello dare precedenza su palo in cls e sostituire con nuovo palo in ferro e cartello DARE PRECEDENZA	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	3	0,2	0,6
cm.60 C2	0	0,2	0
cm.90 C1	0	0,4	0

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 06/06/2024			
Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	6	0,3	1,8
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	4	0,4	1,6
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	6		
Altri	11		
Sommano Classe 1	30		4
Sommano Classe 2	0		0
Staffe	60		
Viti e Dadi	120		
Pali h. 200 cm.	2	2	4
Pali h. 330 cm.	7	3,3	23,1
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	0	4,5	0
Rimozione pali	16		
Solo montaggio pali	0		
Rimozione segnali	41		
Totale montaggio e smontaggio segnali	71		
Raddrizzamenti	25		

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 06/06/2024




Via S. Massimo
Via Jacopo Cor
CUS Padova - Impianti Luciano Merigliano
Ospedale Giustinianeo - Azienda Ospedale...
Cattedrale Ex Macello
Stefano Mocellin al Padovanino
La 1° Brace gourmet a Padova
Azienda Ospedale Università Padova
Micronido Mini Club Scooby
Micronido - Mini Club Scooby
Via Giovanni Boccaccio
Via Gattamelata
Basilica di Sant'Antonio di Padova
Hotel Maritan
Piazzale Pontecorvo
Via Antonio Simeone Sografi
Via Nazareth
Via Monaco Padovano
Via Mons. Girolamo Bortignon
Poliambulatorio Progetto Donna
Ostetrica Padova - Medici specializzati
Orto botanico dell'Università degli Studi di Padova
Prato della Valle
SS516
Via Gustavo Modena
Via Federico Cordenons
Via Bartolomeo Colleoni
Old England Pub - Pub Birreria Padova
Abbazia di Santa Giustina
Gelateria La Romana
WebFit Padova
Via Pier Paolo Vergerio
iN's Mercato
Via P. Paruta
Via Jacopo Facio
Via Egidio Forcellini
Via Jacopo Filiasi
Ali supermercati - Via Prosdocimi
Vieni nel tuo Ali più vicino
Museo Nazionale dell'Internamento
TERRANEGRA
Via Tommaso Sa
Ospedale Sant'Antonio
Via Mario Todesco
Via Francesco Bonatelde
Parco Iris
Via Pietro Pirton
Via Giovanni Canestrini
Via Giordano Bruno
Via Marchetto da Padova
Dorelan Padova Facciolati
Trova il negozio più vicino

Foto 888

Foto 889

Foto 890

Foto 891

Foto 892

Foto 893

Foto 894

Foto 895

Foto 896



Foto 897

Foto 898

Foto 899

Foto 900

Foto 901

Foto 902

Foto 903

Foto 904

Foto 905

Foto 906

Foto 907

Foto 908

Foto 909

Foto 910

Foto 911

Foto 912

Foto 913

Foto 914

Foto 915

Foto 916

Foto 917

Foto 918

Foto 919

Foto 920

Foto 921

Foto 922


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 25
sopralluogo del 24/09/2024
n. dal 923 al 971
forcellini
terranegra
ospedale civile
cliniche universitarie
bastione cornaro
ospedale busonera
policlinico
croce rossa
ospedale s.antonio
canale
via n.ormaneto
via gattamelata
via nicolò giustiniani
via cornaro
via roncajette
via dalla tezza
via g. modena
via giuseppe tartini
via t. a. bon
via de leva
via agostino palesa
via a. rosmini
via antonio pigafetta
via jacopo vergerio
via piazza
via egidio forcellini
via da riglio
via levi-civita
via padrin
via pertile
via rossato
via i. barbo
via san camillo de lellis
via pietro ceoldo
via dei gatari
via monaco
via padovano
via nazareth
via giambattista verci
via g. fabris
via p. barozzi
via a. medin
via pietro barozzi
via m. a. calza
via g. cortuso
via bernardino scardeone
via da prata
via sanudo
via molmenti
via angelieri
via stefano gallini
via de regnier
via g. lazara
via g. gonzati
via g. terreno
via salomone
via ranchi
via meucci
via settembrini
via cateliani
via corradini
via ghirardini
via canestrini
via giuseppe perin
via vic. perin
via giovanni berlacchi
via odasi
via pignoria
via tomasini
via s. crescini
via vlacovich
via benavides
via elan
via s.siro lazzarini
via sant'osvaldo
via bassini
via bonatelli
via v.
via francesco bonafede
via roberto robortello
via marchesini
via paruta
via paolo de vergerio
via d. chicchi
via veronese
via emilio lavarini severi
via s. rita
via paruta
via visiani
via faccioli
via jacopo vergerio
via piazza
via giuseppe toniolo
via fantato
via jacopo filiasi
via colleoni
via cordenons
via federico dorighello
via francesco bonardi
via antonio bonardi
via de brosses
via t. gautier
via taine
via sterdhal bonardi
via a. prosdocimi
via f. m. colle
via guazzo ventufato
via stefano
via c. tivaroni
via j. cavacio
via m. montaigne
via m. proust
via c.g. patin
via v. de vit
via ongarello
via angarolle
via jacopo filiasi
via b. colleoni
via e. forcellini
via v. de castro
via pietro gerardo
viale dell'internato ignoto
via pinton meneghelli
via p. pinton
via p. a. meneghelli
via ero bellorini
via grotto dell'olmo
via e. forcellini
via salvini
via ponte di
via g. rovetta
via terranegra
via lungargine
via g. pasta
via marchionni
via m. malibran
via ruggeri
via zacconi
via a. ristori
via cesco zago
via boccaccio
via g. boccaccio
via e. zacconi
via dal pozzo a.
via testa
via annibale
via dall'angelo
via s.
via gattamelata
via spazzarini
via brotto
via sberti
via ciaricini
via zago
via cesco
via a.
via g.
via
via
via

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 24/09/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
923	Via Nazareth		Raddrizzare n. 4 pali con cartelli, pulire n. 2 cartelli	
924	Via Bernardino Scardeone, altezza lato Chiesa		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini	
925	Via Marin Sanudo, altezza civ. 5		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini, raddrizzare n. 2 pali con cartelli	
926	Via Giambattista Verci, incrocio Via Bernardino Scardeone	Figura II 36 Art.106 DARE PRECEDENZA	Rimuovere toponomastica esistente, installare nuovo palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via g. verci), sostituire segnaletica DARE PRECEDENZA esistente con nuovo cartello da 60 cm	
927	Via Pietro Barozzi, incrocio Via Bernardino Scardeone		Rimuovere toponomastica esistente, installare nuovo palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via p. barozzi)	
928	Via Pietro Barozzi, incrocio Via Marco Antonio Calza	Figura II 303 Art.135	Rimuovere n. 2 pali con cartelli attraversamento pedonale ed installare n. 2 nuovi pali dritti h 330 cm con cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE in estruso	
929	Via Pietro Barozzi, altezza civ. 15	Figura II 303 Art.135	Rimuovere n. 2 pali con cartelli attraversamento pedonale ed installare n. 2 nuovi pali dritti h 330 cm con cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE in estruso	
930	Via Pietro Barozzi, incrocio Via Pietro Barozzi		Rimuovere toponomastica esistente, installare nuovo palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via p. barozzi)	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 24/09/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
931	Via Giovanni Fabris, incrocio Via Giambattista Verci	Figura II 36 Art.106, Figura II 47 Art.116	Sostituire cartello DARE PRECEDENZA esistente con nuovo da 60 cm e sostituire n. 2 cartelli SENSO VIETATO	
932	Via Antonio Medin		Raddrizzare n. 2 pali con cartelli	
933	Via Marco Antonio Calza, incrocio Via Pietro Barozzi	Figura II 36 Art.106	Sostituire cartello DARE PRECEDENZA esistente con nuovo da 60 cm, rimuovere toponomastica esistente, installare nuovo palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via m. a. calza)	
934	Via Pietro Barozzi, altezza civ. 6		Rimuovere palo con cartello presegnalazione dare precedenza	
935	Via Giuseppe Toniolo, altezza civ. 19		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini	
936	Via Federico Cordenons		Raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
937	Via Alessandro Prosdocimi	Figura II 303 Art.135, Figura II 2 Art.85, Figura II 472	Sostituire n. 4 cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, sostituire n. 4 cartelli DOSSO, sostituire n. 4 cartelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO	
938	Via Francesco Dorighello		Raddrizzare n. 6 pali con cartelli	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 24/09/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
939	Via Alessandro Prosdocimi, altezza civ. 2 (interna)	Figura II 303 Art.135	Spostare n. 2 pali a ridosso della recinzione e sostituire n. 1 cartello ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
940	Via Federico Cordenons, incrocio Via Francesco Dorighello	Figura II 80/a Art.122	Sostituire cartello DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTO	
941	Via Jacopo Filiasi, incrocio Via Gattamelata		Raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
942	Via Giuseppe Toniolo, incrocio Via Jacopo Filiasi	Figura II 36 Art.106	Sostituire cartello DARE PRECEDENZA	
943	Via Jacopo Filiasi	Figura II 47 Art.116, Figura II 82/b Art.122, Figura II 472	Sostituire pali e cartelli segnaletica di n. 1 SENSO VIETATO e n. 1 PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA con pali da 160 cm, sostituire n. 2 cartelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO	
944	Via Jacopo Filiasi, rotatoria Via Alessandro Prosdocimi	Figura II 472	Raddrizzare n. 6 pali con cartelli e sostituire n. 4 cartelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO	
945	Via Alessandro Prosdocimi, altezza civ. 28		Rimuovere palo con cartello presegnalazione rotatoria	
946	Via Egidio Forcellini, rotatoria Via Alessandro Prosdocimi (Alì)	Figura II 472 Figura II 82/b Art.122, Figura II 47 Art.116	Raddrizzare n. 4 pali con cartelli, sostituire n. 6 cartelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO, sostituire n. 8 cartelli PASSAGGIO CONSENTITO A DESTRA e sostituire n. 4 cartelli SENSO VIETATO	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 24/09/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
947	Via Enrico de Regner	Figura II 309 Art.135, Figura II 36 Art.106	Sostituire cartello STRADA SENZA USCITA, sostituire cartello DARE PRECEDENZA, raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
948	Via Egidio Forcellini		Raddrizzare n. 6 pali con cartelli	
949	Via Marcel Proust		Raddrizzare n. 6 paletti verdi	
950	Via Egidio Forcellini		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini	
951	Via Guglielmo Ongarello, altezza civ. 2	Figura 79	Sostituire n. 2 cartelli DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA 0-24	
952	Via Egidio Forcellini, altezza civ. 191		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini, raddrizzare n. 6 pali con cartelli e pulire n. 4 cartelli	
953	Via Egidio Forcellini, altezza civ. 225	Figura II 472, Figura II 82/b Art.122	Sostituire n. 6 cartelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO e sostituire n. 4 cartelli PASSAGGIO CONSENTITO A DESTRA	
954	Via Egidio Forcellini, altezza civ. 259	Figura II 5 Art.86	Sostituire cartello presegnalazione curva pericolosa CURVA A SINISTRA	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 24/09/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
955	Via Egidio Forcellini, incrocio Via Gerardo Pietro		Raddrizzare n. 6 pali con cartelli	
956	Via Pietro Pinton	Figura II 309 Art.135	Sostituire cartello STRADA SENZA USCITA	
957	Via Pier Antonio Meneghelli, altezza civ. 9	Figura 79	Sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA 0-24	
958	Via Pier Antonio Meneghelli, altezza civ. 7	Figura II 79/a Art.120	Sostituire cartello SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE	
959	Via Pier Antonio Meneghelli, incrocio Via Luigi Ignazio Grotto dell'Ero	Figura II 36 Art.106	Sostituire n. 2 cartelli DARE PRECEDENZA	
960	Via Luigi Ignazio Grotto dell'Ero, incrocio Via Egidio Bellorini	Figura II 309 Art.135	Sostituire cartello STRADA SENZA USCITA	
961	Via Giuseppe Solitro		Rimuovere toponomastica esistente, installare nuovo palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via g. solitro)	
962	Via Pietro Pinton, altezza civ. 1/A		Rimuovere cartello presegnalazione dare precedenza	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 24/09/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
963	Via Pietro Pinton, incrocio Via Pietro Pinton		Rimuovere toponomastica esistente, installare nuovo palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via p. pinton)	
964	Via Egidio Forcellini, incrocio Via de Castro	Figura 79	Sostituire n. 4 cartelli DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA 0-24	
965	Via Jacopo Filiasi, altezza civ. 24		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini e rimuovere palo con cartello segnaletica fermata scuola bus	
966	Via Jacopo Filiasi, altezza civ. 12	Figura II 303 Art.135	Sostituire n. 2 cartelli esistenti ATTRAVERSAMENTO PEDONALE con nuovi in estruso bifacciale, rimuovere palo con cartello segnaletica presegnalazione bambini, raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
967	Via Colle Francesco Maria, altezza civ. 8		Rimuovere palo con cartello presegnalazione dare precedenza e pannello integrativo (stop 100 m)	
968	Via Egidio Forcellini		Rimuovere palo con cartello presegnalazione rotatoria	
969	Via Alessandro Prosdocimi, incrocio Via Antonio Bonardi		Rimuovere palo con cartello presegnalazione dare precedenza e pannello integrativo (100 m), raddrizzare n. 8 pali con cartelli	
970	Via Antonio Bonardi, incrocio L./H. 210	Figura II 36 Art.106	Installare nuovo palo dritto h 330 cm in ferro e cartello segnaletica DARE PRECEDENZA da 60 cm	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 24/09/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
971	Via Stendhal, incrocio Via Antonio Bonardi	Figura II 309 Art.135	Rimuovere toponomastica esistente, installare nuovo palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via stendhal), sostituire cartello STRADA SENZA USCITA e rimuovere segnaletica delineatore per intersezione a T	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	0	0,2	0
cm.60 C2	13	0,2	2,6
cm.90 C1	0	0,4	0
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	19	0,3	5,7
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	10	0,2	2
cm.60	7	0,4	2,8
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	6		
Altri	30		
Sommano Classe 1	85		10,5
Sommano Classe 2	0		2,6
Staffe	170		
Viti e Dadi	340		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	13	3,3	42,9
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	0	4,5	0
Rimozione pali	30		
Solo montaggio pali	0		
Rimozione segnali	100		
Totale montaggio e smontaggio segnali	185		
Raddrizzamenti	80		

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 24/09/2024




Via S. Massimo
Via Jacopo Cor
CUS Padova - Impianti Luciano Merigliano
Ospedale Giustinianeo - Azienda Ospedale...
Cattedrale Ex Macello
Stefano Mocellin al Padovanino
La 1° Brace gourmet a Padova
Azienda Ospedale Università Padova
Micronido Mini Club Scooby
Micronido - Mini Club Scooby
Via Giovanni Boccaccio
Via Gattamelata
Basilica di Sant'Antonio di Padova
Hotel Maritan
Piazzale Pontecorvo
Via Antonio Simeone Sografi
Via Nazareth
Via Monaco Padovano
Via Mons. Girolamo Bortignon
Poliambulatorio Progetto Donna
Ostetrica Padova - Medici specializzati
Orto botanico dell'Università degli Studi di Padova
Prato della Valle
SS516
Via Gustavo Modena
Via Federico Cordenons
Via Bartolomeo Colleoni
Old England Pub - Pub Birreria Padova
Abbazia di Santa Giustina
Gelateria La Romana
WebFit Padova
Via Pier Paolo Vergerio
iN's Mercato
Via P. Paruta
Via Jacopo Facio
Via Egidio Forcellini
Via Jacopo Filiasi
Ali supermercati - Via Prosdocimi
Vieni nel tuo Ali più vicino
Museo Nazionale dell'Internamento
TERRANEGRA
Via Tommaso Sa
Ospedale Sant'Antonio
Via Mario Todesco
Via Francesco Bonatelde
Parco Iris
Via Pietro Pirton
Via Giovanni Canestrini
Via Giordano Bruno
Via Marchetto da Padova
Dorelan Padova Facciolati
Trova il negozio più vicino

Foto 923

Foto 924

Foto 925

Foto 926

Foto 927

Foto 928

Foto 929

Foto 930

Foto 931 1

Foto 931 2

Foto 932

Foto 933

Foto 934

Foto 935

Foto 936

Foto 937

Foto 938

Foto 939

Foto 940

Foto 941

Foto 942

Foto 943

Foto 944

Foto 945

Foto 946

Foto 947

Foto 948

Foto 949

Foto 950

Foto 951

Foto 952



Foto 953

Foto 954

Foto 955

Foto 956

Foto 957

Foto 958

Foto 959

Foto 960

Foto 961

Foto 962

Foto 963

Foto 964

Foto 965

Foto 966

Foto 967

Foto 968

Foto 969

Foto 970

Foto 971


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 26
sopralluogo del 01/10/2024
terranegra
forcellini
canale
piovego
gattamelata
roncajette
boccaccio
nazareth
forcellini
ospedale busonera
ospedale s.antonio
n. dal 972 al 1013

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 01/10/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
972	Via Jacopo Corrado (inizio), rotatoria Via Ludovico Ariosto	Figura II 60/a Art.117 Modello II 1 Art.83	Sostituire cartello TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE e pannello integrativo DISTANZA (50 m), rimuovere cartello integrativo uscita automezzi, raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
973	Via Jacopo Corrado (fine), rotatoria Via Vigonovese e Via Giovanni Boccaccio	Figura II 472	Sostituire n. 2 pannelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO, raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
974	Via Giovanni Boccaccio	Figura II 303 Art.135, Figura II 324 Art.135	Raddrizzare un palo con cartello, sostituire cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE e ATTRAVERSAMENTO CICLABILE, rimuovere toponomastica esistente, installare nuovo palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via g. boccaccio, e numeri civici)	
975	Via Angelo Colagerà, incrocio Via Giovanni Boccaccio	Figura II 309 Art.135	Sostituire cartello STRADA SENZA USCITA, rimuovere toponomastica esistente, installare nuovo palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via a. calogerà)	
976	Via Nicolò de Claricini		Rimuovere cartello segnaletica attraversamento ciclabile	
977	Via Nicolò de Claricini		Rimuovere palo e cartello presegnalazione strettoia	
978	Via Gattamelata		Raddrizzare n. 6 pali con cartelli, rimuovere n. 6 paletti verdi	
979	Via Gattamelata, altezza civ. 17	Figura II 2 Art.85	Sostituire cartello DOSSO	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 01/10/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
980	Via Annibale Testa, incrocio Via Gattamelata	Figura II 36 Art.106	Sostituire cartello esistente DARE PRECEDENZA con nuovo da 60 cm	
981	Via Annibale Testa	Figura II 309 Art.135	Sostituire cartello STRADA SENZA USCITA	
982	Via Annibale Testa, rotatoria Via Monsignor Girolamo Bortignon	Figura II 472, Figura II 47 Art.116, Figura II 82/b Art.122	Installare n. 6 pannelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO, sostituire n. 3 cartelli SENSO VIETATO, sostituire n. 6 cartelli PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA	
983	Via Monsignor Girolamo Bortignon, rotatoria Via Teresa Rampazzi	Figura II 472, Figura II 82/b Art.122	Sostituire n. 2 pannelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO, sostituire n. 2 cartelli PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA	
984	Via Monsignor Girolamo Bortignon		Rimuovere palo con cartello presegnalazione dare precedenza e pannello integrativo stop 150 m	
985	Via Giovanni Domenico Spazzarini, incrocio Via Gattamelata	Figura 79	Sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA	
986	Via Gaspare Zonta		Raddrizzare n. 6 pali con cartelli, pulire n. 4 cartelli	
987	Via Sebastiano Serena, incrocio Via Federico Manfredini	Figura II 36 Art.106, Figura II 309 Art.135	Sostituire cartello esistente DARE PRECEDENZA con nuovo da 60 cm, sostituire cartello STRADA SENZA USCITA	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 01/10/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
988	Via Antonio Bonaventura Sberti		Raddrizzare palo con cartello (direzione obbligatoria dritto)	
989	Via Antonio Bonaventura Sberti, incrocio Via Gattamelata	Figura II 36 Art.106 DARE PRECEDENZA, Figura II 309 Art.135 STRADA SENZA USCITA	Sostituire cartello DARE PRECEDENZA, sostituire cartello STRADA SENZA USCITA, rimuovere toponomastica esistente, installare nuovo palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via a. b. sberti)	
990	Via Giovanni Boccaccio	Figura II 79/a Art.120	Sostituire cartello SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE	
991	Via Annibale Testa, incrocio Via Giovanni Boccaccio	Figura II 50 Art.116	Sostituire cartello LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 40 KM/H	
992	Via Agostino Dal Pozzo, incrocio Via Annibale Testa	Figura II 93/a Art.122	Sostituire n. 2 cartelli FINE DELLA PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE	
993	Via Giovanni Boccaccio		Raddrizzare n. 6 pali con cartelli	
994	Via Giovanni Boccaccio, rotatoria Via Giovanni Boccaccio	Figura II 47 Art.116	Sostituire cartello SENSO VIETATO	
995	Via Tommaso Salvini	Figura II 60/a Art.117	Raddrizzare n. 4 pali con cartelli, sostituire cartello TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 01/10/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
996	Via Tommaso Salvini, incrocio Lungargine Gerolamo Rovetta		Rimuovere cartello limite massimo di velocità 50 kmh, raddrizzare n. 2 pali con cartelli	
997	Via Tommaso Salvini, incrocio Via Ferruccio Benini	Figura II 2 Art.85 DOSSO	Sostituire cartello DOSSO, rimuovere palo con cartello fermata bus bambini	
998	Via Ferruccio Benini		Rimuovere palo e cartello presegnalazione dare precedenza	
999	Via 20 Aprile 1944		Rimuovere cartello presegnalazione dare precedenza (su palo in cls)	
1000	Via 20 Aprile 1945		Rimuovere palo con cartello fermata bus bambini	
1001	Lungargine Gerolamo Rovetta (incrocio)	Figura II 36 Art.106	Sostituire cartello DARE PRECEDENZA	
1002	Lungargine Gerolamo Rovetta		Rimuovere palo con cartelli (presegnalazione dare precedenza e pannello integrativo distanza 100 m), rimuovere palo con cartello (segnaletica limite di velocità 50 kmh)	
1003	Via Egidio Forcellini, incrocio Via Tommaso Salvini	Figura II 294 Art.134	Sostituire cartello SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO (indicazione santuario)	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 01/10/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
1004	Via Ermete Zacconi	Figura II 2 Art.85, Figura II 303 Art.135	Sostituire cartello DOSSO e pannello integrativo SERIE, spostare palo con cartello ATTRAVERSAMENTO PEDONALE e aggiungerne n. 2 nuovi	
1005	Via Ermete Zacconi	Figura II 2 Art.85	Sostituire cartello DOSSO e spostarlo con il palo vicino recinzione	
1006	Via Ruggero Ruggeri	Figura II 36 Art.106	Sostituire cartello DARE PRECEDENZA, rimuovere toponomastica esistente, installare nuovo palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via r. ruggeri)	
1007	Via Ermete Zacconi, incrocio Via Adelaide Ristori		Pulire n. 3 cartelli, rimuovere palo con cartello cartello (dosso), rimuovere toponomastica esistente, installare nuovo palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via e. zacconi)	
1008	Via Adelaide Ristori	Figura II 79/a Art.120	Sostituire cartello SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE	
1009	Via Maria Malibran		Rimuovere palo con cartello divieto scarico	
1010	Via Adelaide Ristori, incrocio Via Giuditta Pasta	Figura II 47 Art.116	Sostituire 2 cartelli SENSO VIETATO, raddrizzare n. 2 pali con cartelli	
1011	Via Gerardo Pietro	Figura II 74 Art.120, Figura II 79/a Art.120, Figura II 36 Art.106	Sostituire n. 2 cartelli DIVIETO DI SOSTA, rimuovere n. 2 pali con cartelli parcheggio, sostituire cartello SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE, sostituire cartello DARE PRECEDENZA	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 01/10/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
1012	Via Gerardo Pietro	Figura II 47 Art.116, Figura II 36 Art.106, Figura II 74 Art.120	Sostituire cartello SENSO VIETATO, sostituire palo e cartello DARE PRECEDENZA, sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA, raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
1013	Via Gerardo Pietro, rotatoria Via Giovanni Canestrini	Figura II 472, Figura II 309 Art.135	Raddrizzare n. 2 pali con cartelli, sostituire n. 4 pannelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO, sostituire cartello STRADA SENZA USCITA	

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	0	0,2	0
cm.60 C2	12	0,2	2,4
cm.90 C1	0	0,4	0
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	25	0,3	7,5
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	0	0,3	0
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	8	0,4	3,2
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	5		
Altri	21		
Sommano Classe 1	71		10,7
Sommano Classe 2	0		2,4
Staffe	142		
Viti e Dadi	284		
Pali h. 200 cm.	0	2	0
Pali h. 330 cm.	6	3,3	19,8
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	0	4,5	0
Rimozione pali	27		
Solo montaggio pali	0		
Rimozione segnali	76		
Totale montaggio e smontaggio segnali	147		
Raddrizzamenti	48		

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 01/10/2024




Via S. Massimo
Via Jacopo Cor
CUS Padova - Impianti Luciano Merigliano
Ospedale Giustinianeo - Azienda Ospedale...
Cattedrale Ex Macello
Stefano Mocellin al Padovanino
La 1° Brace gourmet a Padova
Azienda Ospedale Università Padova
Micronido Mini Club Scooby
Micronido - Mini Club Scooby
Via Giovanni Boccaccio
Via Gattamelata
Basilica di Sant'Antonio di Padova
Hotel Maritan
Piazzale Pontecorvo
Via Antonio Simeone Sografi
Via Nazareth
Via Monaco Padovano
Via Mons. Girolamo Bortignon
Poliambulatorio Progetto Donna
Ostetrica Padova - Medici specializzati
Orto botanico dell'Università degli Studi di Padova
Prato della Valle
SS516
Via Gustavo Modena
Via Federico Cordenons
Via Bartolomeo Colleoni
Old England Pub - Pub Birreria Padova
Abbazia di Santa Giustina
Gelateria La Romana
WebFit Padova
Via Pier Paolo Vergerio
iN's Mercato
Via P. Paruta
Via Jacopo Facio
Via Egidio Forcellini
Via Jacopo Filiasi
Ali supermercati - Via Prosdocimi
Vieni nel tuo Ali più vicino
Museo Nazionale dell'Internamento
TERRANEGRA
Via Tommaso Sa
Ospedale Sant'Antonio
Via Mario Todesco
Via Francesco Bonatelde
Parco Iris
Via Pietro Pirton
Via Giovanni Canestrini
Via Giordano Bruno
Via Marchetto da Padova
Dorelan Padova Facciolati
Trova il negozio più vicino

Foto 972


AcegasApsAmga
50 m
uscita
automezzi
SOLIDARIETÀ
AI NOSTRI DENUTI
IN LOTTA
Via Jacopo Corradi

Foto 973

Foto 974

Foto 975

Foto 976

Foto 977

Foto 978

Foto 979

Foto 980

Foto 981

Foto 982

Foto 983

Foto 984

Foto 985

Foto 986

Foto 987 [1]

Foto 987 2

Foto 988

Foto 989

Foto 990

Foto 991

Foto 992

Foto 993

Foto 994

Foto 995

Foto 996

Foto 997

Foto 998

Foto 999

Foto 1000

Foto 1001

Foto 1002 1

Foto 1002 $_2$

Foto 1003

Foto 1004

Foto 1005

Foto 1006

Foto 1007

Foto 1008

Foto 1009

Foto 1010

Foto 1011

Foto 1012

Foto 1013


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 27
sopralluogo del 15/10/2024
n. dal 1014 al 1061
s. gregorio
camin
o.m.s.
a.m.n.i.u.p.
merci z.i.p. - f.s.
canale
piovego
lungargine san lazzaro
navigazione interna
viale della
viale dell elettronica
inceneritore
vigonovese
via argentina
via uruguay
via ve nezuela
via venezuela
via corso brasile
via progresso
via roncajette
via terranegra
via g. rovetta
via 20 aprile
via tommaso salvini
via lisbona
via grazie
via delle grazie
via dei ronchi
via basilicata
via san salvatore
via ligura
via sicilia
via provenza
via piemonte
via umbria
via calabria
via puglie
via molise
via dell'artigianato
via della meccanica
via l. gambalita
via alsazia
via normandia
via lorena
via trentino
via alto adige
via bandera
via rencanta
via cile
via peru
via ascanio
via sant orsola vecchia
via boccaccio
via canale
via dei graissi
via p.m. rosso di san secondo
via zamboli
via cavaciocchioli
via simonini
via rocca
via gregorio
via ponte s.
via bracco
via niccodemi
via pirandello
via l.
via giuseppe saragat
via eddasanti
via glaucosa
via pluto
via baseggio
via cesco
via zago
via a. risori
via m. malibran
via marchionni
via ruggeri
via zacconi
via a. zacconi
via venti aprile
via tommaso salvini
via benini
via salvini
via pana
via tono zancanaro
via f. mandelli
via f. pendini
via rosolino pilo
via marco pagano
(comune di noventa)

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 15/10/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
1014	Via Pier Maria Rosso di San Secondo, incrocio Via Vigonovese		Sostituire specchio diam. Ø 60 cm, rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA bifacciale in estruso (via p. m. Rosso di San Secondo)	
1015	Via Renato Simoni, incrocio Via Pier Maria Rosso di S. Secondo	Figura II 47 Art.116	Sostituire cartello SENSO VIETATO	
1016	Via Pier Maria Rosso di S. Secondo (fine)		Raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
1017	Via Gino Rocca, altezza civ. 55 (incrocio)	Figura II 82/b Art.122, Figura II 472	Sostituire n. 2 pali in ferro da 130 cm e sostituire n. 2 cartelli PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA e n. 2 pannelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO	
1018	Via Vigonovese		Raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
1019	Via Vigonovese	Figura II 18 Art.90, Figura II 50 Art.116, Figura II 303 Art.135	Sostituire cartello STRETTOIA ASIMMETRICA e cartello LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KM/H, sostituire n. 2 cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE con nuovi in estruso	
1020	Via Vigonovese	Figura II 19 Art.90, Figura II 82/b Art.122	Sostituire cartello STRETTOIA ASIMMETRICA e cartello PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA, raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
1021	Via Libero Pilotto, incrocio Via Luigi Pirandello		Rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via l. Pirandello)	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 15/10/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
1022	Via Vigonovese		Rimuovere cartello presegnalazione bambini, rimuovere cartello limite massimo di velocità 50 kmh su palo in cls	
1023	Via Vigonovese	Figura II 468 Art.174	Sostituire n. 8 cartelli DELINEATORE MODULARE DI CURVA, raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
1024	Via Vigonovese		Rimuovere palo con cartello presegnalazione rotatoria	
1025	Via Vigonovese, Rotatoria Via Uruguai	Figura II 472	Raddrizzare n. 4 pali con cartelli e segnaletica attraversamento pedonale, sostituire n. 6 pannelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO	
1026	Via Vigonovese, Rotatoria Via Uruguai	Figura II 472	Raddrizzare n. 4 pali con cartelli, sostituire n. 4 pannelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO	
1027	Via dell'Artigianato, incrocio Via della Meccanica	Figura II 348 Art.135	Sostituire n. 2 cartelli SENSO UNICO PARALLELO	
1028	Via Vigonovese		Rimuovere n. 4 pali con cartelli presegnalazione circolazione rotatoria	
1029	Via Vigonovese		Raddrizzare n. 4 pali con cartelli	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 15/10/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
1030	Via Leone Gambetta (fine)		Sostituire cartello DARE PRECEDENZA, rimuovere palo con cartello presegnalazione rotatoria, raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
1031	Via San Salvatore, rotatoria Via dell'Artigianato		Raddrizzare n. 6 pali con cartelli	
1032	Via San Salvatore		Rimuovere palo con cartello presegnalazione rotatoria, rimuovere palo con cartello intersezione a "T" con diritto di precedenza	
1033	Via San Salvatore, altezza civ. 51		Rimuovere cartello intersezione a "T" con diritto di precedenza su palo in cls	
1034	Via Camin, incrocio Via San Salvatore	Figura II 36 Art.106	Sostituire cartello DARE PRECEDENZA, raddrizzare n. 2 pali con cartelli	
1035	Via delle Granze, incrocio Via San Salvatore		Sostituire cartello dosso, raddrizzare 2 pali con cartelli	
1036	Via delle Granze, rotatoria		Rimuovere palo con cartello preavviso rotatoria, rimuovere palo con cartello andamento della strada principale	
1037	Via dei Ronchi	Figura II 472	Rimuovere palo con cartello presegnalazione rotatoria, sostituire n. 6 pannelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO, raddrizzare n. 8 pali con cartelli	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 15/10/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
1038	Via Marisa Belisario, incrocio/cavalcavia Corso Argentina		Rimuovere palo con cartello presegnalazione rotatoria, raddrizzare n. 6 pali con cartelli	
1039	Via Vigonovese, rotatoria Via Baviera		Raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
1040	Via Vigonovese		Raddrizzare n. 6 pali con cartelli	
1041	Via Umbria, incrocio Via Vigonovese	Figura II 36 Art.106	Sostituire cartello DARE PRECEDENZA	
1042	Via Sicilia, incrocio Via Vigonovese		Rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via Sicilia)	
1043	Via Vigonovese, incrocio Via Puglie		Rimuovere palo con cartello presegnalazione semaforo, sostituire specchio diam. Ø 90 cm, raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
1044	Via Puglie		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini	
1045	Via Sicilia, incrocio Via Provenza	Figura II 47 Art.116	Sostituire cartello SENSO VIETATO, raddrizzare n. 4 pali con cartelli, rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovi cartelli SEGNALE NOME STRADA bifacciale in estruso (via Sicilia + via Provenza)	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 15/10/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
1046	Via Molise		Raddrizzare n. 2 pali con cartelli	
1047	Via delle Granze		Rimuovere palo con cartello preavviso semaforo e pannello integrativo distanza 100 m	
1048	Via delle Granze	Figura II 74 Art.120	Sostituire cartello DIVIETO DI SOSTA	
1049	Via Vigonovese	Figura II 303 Art.135	Sostituire n. 2 cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE con nuovi in estruso	
1050	Via Calabria	Figura II 36 Art.106	Sostituire cartello DARE PRECEDENZA	
1051	Via Trentino		Raddrizzare n. 6 pali con cartelli	
1052	Via Alto Adige	Figura II 37 Art.107	Sostituire cartello FERMARSI E DARE PRECEDENZA, rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovi cartelli SEGNALE NOME STRADA bifacciale in estruso (via Alto Adige)	
1053	Via Trentino	Figura II 233 Art.127	Sostituire cartello dimensioni 90x90 cm SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE URBANA con divieto di svolta a destra per i mezzi con larghezza superiore a 2,3 m	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 15/10/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
1054	Via Normandia	Figura II 79/a Art.120, Figura II 37 Art.107	Sostituire n. 2 cartelli SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE, sostituire cartello FERMARSI E DARE PRECEDENZA	
1055	Via Alsazia	Figura II 79/a Art.120, Figura II 303 Art.135	Sostituire cartello SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE, sostituire n. 2 cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE con nuovi in estruso	
1056	Via Lorena	Figura II 468 Art.174	Raddrizzare n. 6 pali con cartelli, sostituire pannello DELINEATORE MODULARE DI CURVA	
1057	Via Normadia	Figura II 79/a Art.120	Sostituire 2 cartelli SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE	
1058	Via Alsazia		Raddrizzare n. 5 pali con cartelli	
1059	Via Bassa	Figura II 79/a Art.120	Sostituire cartello SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE	
1060	Via Fulvio Pendini		Raddrizzare n. 6 pali con cartelli	
1061	Via Fulvio Pendini, incrocio Via Corsica	Figura II 472, Figura II 82/b Art.122	Sostituire 2 pannelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO, sostituire n. 2 cartelli PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 15/10/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	0	0,2	0
cm.60 C2	7	0,2	1,4
cm.90 C1	0	0,4	0
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	9	0,3	2,7
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	2	0,3	0,6
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	14	0,4	5,6
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	5		
Altri	32		
Sommano Classe 1	67		8,3
Sommano Classe 2	2		2
Staffe	138		
Viti e Dadi	276		
Pali h. 200 cm.	2	2	4
Pali h. 330 cm.	5	3,3	16,5
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	0	4,5	0
Rimozione pali	22		
Solo montaggio pali	0		
Rimozione segnali	89		
Totale montaggio e smontaggio segnali	158		
Raddrizzamenti	100		

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 15/10/2024




Padova
Fiera di Padova
Campo da basket di piazza De Gasperi
Via Venezia
Hall
Noventa Padovana
Noventana
Via Noventana
Via Volturno
Carichi Sospesi - Circolo Culturale
asd Cultura Tango
Palazzo Zabarella
SAN GREGORIO
Cochabamba 444 Tango Club
Ponte Paleocapa
Piazzale Pontecorvo
HiFiRecord
Visualizzati di recente
CAMIN
Via Vigonovese
Via delle Granze
SACRA FAMIGLIA
Santuario di San Leopoldo Mandić...
TERRANEGRA
Parco Iris
PrimaCopia srl
Centro Congressi Padova "Albino Luciani"
Parco Padovaland | L'isola del divertimento
Chiuso temporaneamente
Tesla Center Padova
Compro Oro Quotazioni D'Oro
SAN PAOLO
TERRITORIO PARROCCHIA MADONNA PELLEGRINA
Spazio A2A - A2A Energia
Lungargine Sabbionari
Corso Lodovico Robert Kennedy
Villatora
PALTANA
VOLTABAROZZO
Alì supermercati - Via Sandelli
Via delle Granze sud
Interpatavium
Daniele
GUIZZA
Hotel Marconi
Alì Deposito
Sant'Agostino
Ponte San Nicolò
Casone
Rigato
Via Isonzo
Via Battaglia
Via Pietro Bembo
Corso Esperanto
Fiume Bacchiglione
Via Messico
Via Zago
Via Goito
Via Cernaia
Via Solferino
Via Volturno
Via Lombroso
Dir. Vicenza
SR47
SR308
SS516
A13
SP35

Foto 1014

Foto 1015

Foto 1016

Foto 1017

Foto 1018

Foto 1019

Foto 1020

Foto 1021

Foto 1022 1

Foto 1022 $_2$

Foto 1023

Foto 1024

Foto 1025

Foto 1026

Foto 1027

Foto 1028

Foto 1029



Foto 1030

Foto 1031

Foto 1032

Foto 1033

Foto 1034

Foto 1035

Foto 1036

Foto 1037

Foto 1038

Foto 1039

Foto 1040

Foto 1041

Foto 1042

Foto 1043

Foto 1044

Foto 1045

Foto 1046

Foto 1047

Foto 1048

Foto 1049

Foto 1050

Foto 1051

Foto 1052

Foto 1053

Foto 1054

Foto 1055

Foto 1056

Foto 1057

Foto 1058

Foto 1059

Foto 1060

Foto 1061


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 28.a
sopralluogo del 07/11/2024
via tono zancanaro
via f. mandelli
via pendini
via rosolino pilo
via mario pagano
via asturie
via gustavo levorin
via gironda
via borgogna
via bretagna
via andalusia
via levorin
via sardegna
via fiandre
via emilia
vigonovese
via corsica
via delle granze
via basilicata
via lisbona
via grecia
via lussemburgo
via veneto
via germania
via svizzera
via toscana
via bologna
camin
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1076
1080
n. dal 1062 al 1097


ZONA SUD
INTERVENTI - TAVOLA 28.b
sopralluogo del 07/11/2024
granze
di
camin
via lazio
via sant'orsola
via messico sud
via marina
via nuova zelanda
via d. piva
via villa ruffina
riviera maestri del idrovia
riviera francia
via granze
via d. piva
via a. borso
via delle granze
via l. de prosperi
via a. beffagna
1083
1084
1085
1087
1088
1090
1091
1092
1093
1094
1096
n. dal 1083 al 1097

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 07/11/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
1062	Via Vigonovese, altezza civ. 138		Sostituire una transenna a U piegata	
1063	Via Vigonovese		Rimuovere palo e cartello presegnalazione attraversamento pedonale, raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
1064	Via Asturie	Figura 79, Modello II 5 Art.83	Sostituire n. 2 cartelli DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA 0-24 e relativi n. 2 pannelli integrativi INIZIO e CONTINUA	
1065	Via Borgonga, incrocio Via Asturie	Figura II 37 Art.107	Rimuovere palo con cartelli stop e toponomastica esistenti ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA bifacciale in estruso (via borgogna), installare nuovo cartello FERMARSI E DARE PRECEDENZA	
1066	Via Rosolino Pilo		Raddrizzare n. 2 pali con cartelli	
1067	Via Gustavo Levorin, incrocio Via Asturie	Figura II 36 Art.106	Sostituire cartello DARE PRECEDENZA	
1068	Via Gustavo Levorin, incrocio Via Andalusia	Figura II 36 Art.106	Sostituire cartello DARE PRECEDENZA, rimuovere palo con n. 2 cartelli toponomastica esistenti ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con n. 2 nuovi cartelli SEGNALE NOME STRADA in estruso (via g. levorin e via andalusia)	
1069	Via Andalusia	Figura II 304 Art.135	Rimuovere palo e cartello segnaletica fermata SCUOLABUS	
1070	Via Fiandre, incrocio Via Andalusia	Figura II 37 Art.107	Rimuovere palo con cartelli stop e toponomastica esistenti ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA bifacciale in estruso (via fiandre), installare nuovo cartello FERMARSI E DARE PRECEDENZA	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 07/11/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
1071	Via Sardegna, incrocio Via Gustavo Levorin	Figura II 309 Art.135	Sostituire palo e specchio, rimuovere palo con cartelli strada senza uscita e toponomastica esistenti ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA bifacciale in estruso (via sardegna), installare nuovo cartello STRADA SENZA USCITA	
1072	Via Vigonovese, rotatoria con Viale della Regione Veneto		Raddrizzare n. 4 pali con cartelli, rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA in estruso (via vigonovese)	
1073	Via Vigonovese	Figura II 471/d	Sostituire n. 10 pannelli PALETTO DI SEGNALAZIONE OSTACOLO FISSO, raddrizzare n. 8 pali con cartelli	
1074	Via Emilia, incrocio Via Valli		Rimuovere palo con cartello toponomastica esistente ed installare palo dritto h 330 cm in ferro con nuovo cartello SEGNALE NOME STRADA bifacciale in estruso (via Emilia)	
1075	Via Ca' Manzoni, incrocio Via Valli	Figura II 60/a Art.117, Modello II 4/b Art.83	Rimuovere palo con cartello divieto di transito autocarri (tabella rettangolare con eccezioni), installare nuovo palo con cartelli TRANSITO VIETATO VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUP. 3,5 TONNELLATE ed ECCEZIONI, raddrizzare n. 2 pali con cartelli	
1076	Via Valli		Rimuovere cartello presegnalazione dare precedenza su palo in cls	
1077	Via Danimarca		Rimuovere palo con cartello presegnalazione dare precedenza	
1078	Via Vigonovese, incrocio Via Danimarca		Rimuovere cartello presegnalazione intersezione a T con diritto di precedenza e raddrizzare palo con cartello transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a 4,30 metri	
1079	Via Vigonovese		Rimuovere n. 2 pali con cartelli presegnalazione circolazione rotatoria	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 07/11/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
1080	Via Vigonovese, incrocio Via Lisbona		Raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
1081	Corso Stati Uniti, rotatoria Via Lisbona	Figura II 472	Sostituire n. 4 pannelli bombati gialli DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO, raddrizzare n. 4 pali con cartelli	
1082	Corso Stati Uniti		Raddrizzare n. 4 pali con cartelli (nelle vie laterali)	
1083	Via delle Granze Sud		Rimuovere palo con cartello limite massimo di velocità 50 km/h e cartello presegnalazione attraversamento pedonale (da entrambi i lati)	
1084	Via delle Granze Sud		Rimuovere cartello limite massimo di velocità 10 km/h e pannello integrativo attenzione bambini su palo illuminazione	
1085	Via delle Granze Sud	Figura II 303 Art.135	Sostituire n. 2 pali con cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE con nuovi in estruso, rimuovere paletto di segnalazione ostacolo fisso	
1086	Via delle Granze Sud, incrocio Via Domenico Piva	Figura II 6 Art.86, Figura II 303 Art.135	Sostituire n. 2 cartelli DOPPIA CURVA, PRIMA A DESTRA, sostituire n. 2 pali con cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE con nuovi in estruso, rimuovere cartello presegnalazione bambini	
1087	Via Domenico Piva	Figura II 303 Art.135	Sostituire n. 2 pali con cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE con nuovi in estruso	
1088	Via Domenico Piva		Rimuovere palo con cartello preavviso di fermarsi e dare precedenza	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 07/11/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**
1089	Via delle Granze Sud, incrocio Via Messico		Rimuovere palo con cartello presegnalazione bambini	
1090	Via delle Granze Sud		Rimuovere cartello segnaletica limite massimo di velocità 50 km/h su palo illuminazione	
1091	Via Antonio Borso, altezza civ. 7		Rimuovere palo con cartello segnaletica fermata scuolabus	
1092	Via Luigi de Prosperi		Rimuovere palo con cartello segnaletica fermata scuolabus	
1093	Via delle Granze Sud, incrocio Via Luigi de Prosperi	Figura II 2 Art.85	Sostituire cartello presegnalazione DOSSO	
1094	Via delle Granze Sud		Rimuovere palo con cartello preavviso di dare precedenza	
1095	Via delle Granze Sud		Rimuovere cartello segnaletica limite massimo di velocità 50 km/h su palo illuminazione	
1096	Via Alessandro Beffagna	Figura II 303 Art.135	Sostituire n. 2 pali con cartelli ATTRAVERSAMENTO PEDONALE con nuovi in estruso	
1097	Via delle Granze Sud	Figura II 323/b Art.135	Rimuovere cartello presegnalazione bambini, sostituire palo con cartello FINE ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (30 km/h)	

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 07/11/2024				
	Ubicazione (v.tavola)	**Segnale**	**Intervento**	**Foto**

Totali	Quantità	Sviluppo unitario	Totale
Segnali triangolari			
cm.60 C1	0	0,2	0
cm.60 C2	5	0,2	1
cm.90 C1	0	0,4	0
cm.90 C2	0	0,4	0
cm.120	0	0,7	0
Segnali circolari			
cm.40	0	0,15	0
cm.60	2	0,3	0,6
cm.90	0	0,7	0
Segnali ottagonali			
cm.60	2	0,3	0,6
cm.90	0	0,65	0
cm.120	0		0
Segnali quadrati			
cm.40	0	0,2	0
cm.60	9	0,4	3,6
cm.90	0	0,9	0
Toponomastica	7		
Altri	19		
Sommano Classe 1	42		4,2
Sommano Classe 2	2		1,6
Staffe	88		
Viti e Dadi	176		
Pali h. 200 cm.	2	2	4
Pali h. 330 cm.	16	3,3	52,8
Pali a bandiera	0		
Pali a collo d'oca	0	4,5	0
Rimozione pali	33		
Solo montaggio pali	0		
Rimozione segnali	58		
Totale montaggio e smontaggio segnali	102		
Raddrizzamenti	33		

ZONA SUD – Interventi di Segnaletica Verticale – Rilievo del 07/11/2024


Carichi Sospesi - Circolo Culturale
asd Cultura Tango
Zabarella
SAN GREGORIO
Cochabamba 444 Tango Club
Paleocapa
Piazzale Pontecorvo
HiFiRecord
Visualizzati di recente
CAMIN
Via Vigonovese
Via delle Granze
Casa Gottardo
Tombelle
TOMBELLE DI SAONARA
Villa Sagredo
TERRANEGRA
Parco Iris
PrimaCopia srl
Centro Congressi Padova "Albino Luciani"
Parco Padovaland | L'isola del divertimento
Chiuso temporaneamente
Tesla Center Padova
Compro Oro Quotazioni D'Oro
SAN PAOLO
TERRITORIO PARROCCHIA MADONNA PELLEGRINA
Vigonovo
Terrin
De Marchi
Villatora
Monaro
Lungargine Bassanello
Lungargine Sebastiano Ziani
Lungargine Sabbionari
VOLTABAROZZO
Alì supermercati - Via Sandelli
Via delle Granze sud
Interpatavium
Daniele
Trattoria pizzeria Da Mario
Hotel Marconi
Alì Deposito
Casone
Saonara
Narder Noleggio Furgoni Padova
Ponte San Nicolò
Rigato
Varotto
Corso Primo Maggio
Via Antonio Vivaldi
Via G. Garibaldi
De Lorenzi
Calore
RIO
Via Salboio
Via Pietro Bembo
Via Messico
Via Zago
Via Piave
Via Roma
Via Cadriceto
Via Vigonovese
Via dei Vivai
Via Vigamora
Via San Marco
Via C. Girotto
Via Bologna Padova
Corso Stati Uniti
Corso Jolmie Robert Kennedy
Fiume Bacchiglione
Fiume Brenta
A13
SS516
SP35
SP40
SP17
SR1
13
15 Padova
14 Padova Via Vigonovese
11
10

Foto 1062

Foto 1063

Foto 1064

Foto 1065

Foto 1066

Foto 1067

Foto 1068

Foto 1069

Foto 1070

Foto 1071

Foto 1072

Foto 1073

Foto 1074

Foto 1075

Foto 1076

Foto 1077

Foto 1078

Foto 1079

Foto 1080

Foto 1081

Foto 1082

Foto 1083

Foto 1084

Foto 1085

Foto 1086

Foto 1087

Foto 1088

Foto 1089

Foto 1090

Foto 1091

Foto 1092

Foto 1093

Foto 1094

Foto 1095

Foto 1096

Foto 1097