Scheda pianta 1.75552 - Via Sarpi Paolo (Fra') **1 - Quartiere 1**

Nr. albero	19	**Cartellino**	
Coordinate	724.809,15 / 5.033.506,57		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer platanoides (Acero riccio)		
Sito di crescita	Parterre		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco		
Altezza	8,05 m	**Ø chioma**	7,85 m
Altezza castello	2,66 m		
Circ. tronco	94 cm	**Ø tronco**	30,08 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	28
Data stima	01/01/2021	**Età stimata**	23
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

VSA - Data: 20/01/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Marco Brandolese
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Parterre
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente
Altezza	8,05 m
Ø chioma	7,85 m
Altezza castello	2,66 m
Ø tronco	30,08 cm
Circ. tronco	94 cm
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco



Note Pianta gravemente deperiente con gravi fessurazioni al fusto dovute a vecchie ferite da urto accidentale.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Presenza gravi danni (2), Carpofori (1), Carie (1)
Colletto	Lesioni cicatrizzate (2), Cavitá esposta (2), Insetti lignivori (2), Carie (2), Decorticazione - danni alla corteccia (3)
Fusto	Insetti lignivori (2), Carie (3), Carpofori (1), Cavità esposta (3), Fessurazioni - crack (3), Decorticazione - danni alla corteccia (3), Orifizi - fessure - lesioni aperte (3)
Branche	Branche compromesse (2), Branche secche (3), Branche pericolanti (3)
Chioma	Dissecamento (2), Asimmetrica (3), Spiombatura fuori asse (2)

Lavori proposti

Tipo lavoro	**Impresa**	**Data fine prevista**
ABB - Abbattimento pianta		05/02/2026

Iter


#	**Data esecuzione**	**Eseguito da**	**Stato VSA**
1	20/01/2026 14:22:00	Marco Brandolese	In lavorazione
2	20/01/2026 14:24:48	Marco Brandolese	Richiesta validazione (Applicativo)
3	20/01/2026 14:24:48	Marco Brandolese	Validata







ArcGIS Web Map



20/01/2026, 14:36:03

1:452

0 0,00375 0,0075 0,015 mi

0 0,005 0,01 0,02 km

Grafo Vie

Numeri Civici

Isolati

Alberi

Albero,Ceppaia

Albero,Pianta morta

Albero,Pianta non gestita

Albero,Pianta viva

Albero,Posto libero

Cespuglio,Viva

Pianta in vaso/fioriera,Viva

Web AppBuilder for ArcGIS