
Scheda pianta 3.126 - Giardino Arcobaleno **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	4	**Cartellino**	9990287/3
Coordinate	727.276,64 / 5.034.427,55		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Hibiscus syriacus (Ibisco)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità			
Bersaglio	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata		
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Altezza castello	2,00 m		
Circ. tronco	60 cm	**Ø tronco**	19,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Criticità: cavità al castello e fusto inclinato		

DANIELE ZANZI
26/02/2026 16:55:42 UTC+0100

Generata il 26/02/2026

VSA - Data: 23/02/2026		**CPC: D - Gravità estrema**
Cartellino	9990287/3	**Stato cartellino** Cartellino presente
Rilevatore	Fitoconsult1	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Altezza	5,00 m	
Ø chioma	5,00 m	
Altezza castello	2,00 m	
Ø tronco	19,00 cm	
Circ. tronco	60 cm	
Bersaglio	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata	

Note Buona parte della chioma secca. Totalmente sbilanciata. Significativo crack al castello. Abbattimento

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Colletto	Colletto interrato (1)
Fusto	Fusto inclinato (2)
Castello	Danni alla corteccia (3), Necrosi (3), Cavità esposta (2)
Branche	Rottura (3), Branche secche (2), Seccumi (3)
Chioma	Dissecamento (3), Asimmetria per competizione laterale (3)

Lavori proposti

Tipo lavoro	**null**	**Data fine prevista**
ABB - Abbattimento pianta		11/03/2026


Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	23/02/2026 18:50:54	Fitoconsult1	In lavorazione
2	26/02/2026 15:52:19	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	26/02/2026 15:52:19	Fitoconsult1	Validata

Scheda pianta 4.029 - Peep 8 Guizza **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	150	**Cartellino**	9992516/43
Coordinate	724.581,40 / 5.027.754,57		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Salix babylonica (Salice piangente)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata		
Altezza	7,50 m	**Ø chioma**	10,50 m
Altezza castello	2,00 m		
Circ. tronco	75 cm	**Ø tronco**	24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

DANIELE ZANZI
26/02/2026 16:56:28 UTC+0100

Generata il 26/02/2026

VSA - Data: 23/02/2026		**CPC: D - Gravità estrema**
Cartellino	9992516/43	**Stato cartellino** Cartellino presente
Rilevatore	Fitoconsult1	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente	
Altezza	7,50 m	
Ø chioma	10,50 m	
Altezza castello	2,00 m	
Ø tronco	24,00 cm	
Circ. tronco	75 cm	
Bersaglio	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata	

Note Pianta gravemente deperiente, seccumi diffusi su tutta la chioma, decorticazione del fusto. Abbattimento

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Radici affioranti decorticate (2)
Colletto	Depressioni e concavità (2)
Fusto	Fusto inclinato (2), Decorticazione - danni alla corteccia (2), Orifizi - fessure - lesioni aperte (3)
Branche	Seccumi (3)

Lavori proposti

Tipo lavoro	**null**	**Data fine prevista**
ABB - Abbattimento pianta		27/03/2026


Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	24/02/2026 07:11:30	Fitoconsult1	In lavorazione
2	26/02/2026 15:53:03	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	26/02/2026 15:53:03	Fitoconsult1	Validata

Scheda pianta 2.049a - Scuola dell'Infanzia Statale Boranga - Via L. Benedetti, 14 **2 - Quartiere 2**

Nr. albero	51	**Cartellino**	9991799/25
Coordinate	726.564,18 / 5.035.253,76		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera pissardii (Mirabolano var. 'Pissardii')		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità			
Bersaglio	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole		
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Altezza castello	2,00 m		
Circ. tronco	85 cm	**Ø tronco**	27,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Criticità: branche secche e crettate. Carpofori al colletto. Pianta scarsamente vigorosa.		

DANIELE ZANZI
26/02/2026 16:54:53 UTC+0100

Generata il 26/02/2026

Scheda pianta 2.049a - Scuola dell'Infanzia Statale Boranga - Via L. Benedetti, 14 **2 - Quartiere 2**

VSA - Data: 23/02/2026		**CPC: D - Gravità estrema**
Cartellino	9991799/25	**Stato cartellino** Cartellino presente
Rilevatore	Fitoconsult1	
Tipo	Ricontrollo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	1 normale	
Altezza	5,00 m	
Ø chioma	4,00 m	
Altezza castello	2,00 m	
Ø tronco	27,00 cm	
Circ. tronco	85 cm	
Bersaglio	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole	

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Colletto	Allargato (1), Contrafforte di reazione (1)
Fusto	Carpofori (2), Fusto arcuato - sciabolato (1), Costolature (2), Torsione (2), Fessurazioni - crack (2), Fusto inclinato (3), Decorticazione - danni alla corteccia (1)
Castello	Codominanza (1), Corteccia inclusa (1), Necrosi (2)
Chioma	Asimmetrica (2)

Lavori proposti

Tipo lavoro	**null**	**Data fine prevista**
ABB - Abbattimento pianta		29/03/2026

Iter

#	**Data esecuzione**	**Eseguito da**	**Stato VSA**
1	23/02/2026 18:50:51	Fitoconsult1	In lavorazione
2	26/02/2026 15:51:00	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	26/02/2026 15:51:00	Fitoconsult1	Validata