
Scheda pianta 4.222 - Ludoteca Ambarabà **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	1	**Cartellino**	9991924/1
Coordinate	725.072,75 / 5.030.623,86		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer negundo (Acero americano)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Limitazioni da recinzioni		
Bersaglio	Punti di ritrovo e di aggregazione occasionali		
Altezza	12,00 m	**Ø chioma**	12,00 m
Altezza castello	2,00 m		
Circ. tronco	170 cm	**Ø tronco**	54,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

DANIELE ZANZI
09/03/2026 08:59:03 UTC+0100

VSA - Data: 06/03/2026		**CPC: D - Gravità estrema**
Cartellino	9991924/1	**Stato cartellino** Cartellino presente
Rilevatore	Fitoconsult1	
Tipo	Ricontrollo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	2 deperiente	
Altezza	12,00 m	
Ø chioma	12,00 m	
Altezza castello	2,00 m	
Ø tronco	54,00 cm	
Circ. tronco	170 cm	
Bersaglio	Punti di ritrovo e di aggregazione occasionali	

Note Presenza di carpofori al colletto - chioma mal strutturata che non permette una riduzione - bassa vitalità. Abbattimento

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Colletto	Allargato (2), Carie (2), Carpofori (3), Cavitá esposta (1), Contrafforte di reazione (1), Contrafforte lesionato (2), Decorticazione - danni alla corteccia (1), Depressioni e concavità (2), Rigonfiamenti (2), Ipertrofie - iperplasie (2), Lesioni cicatrizzate (1), Orifizi - fessure - lesioni aperte (1)
Fusto	Lesioni cicatrizzate (1), Decorticazione - danni alla corteccia (2), Torsione (1), Fusto inclinato (2), Orifizi - fessure - lesioni aperte (1)
Castello	Danni alla corteccia (1), Ferite da taglio aperte (3), Ferite da taglio marcescenti (2)
Branche	Monconi (3), Monconi necrotizzati (2), Branche capitozzate (3), Branche secche (2), Seccumi (2)
Chioma	Asimmetrica (2), Capitozzo (3), Spiombatura fuori asse (1)

Lavori proposti

Tipo lavoro	**null**	**Data fine prevista**
ABB - Abbattimento pianta		06/04/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	06/03/2026 17:46:59	Fitoconsult1	In lavorazione
2	06/03/2026 17:49:02	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	06/03/2026 17:49:02	Fitoconsult1	Validata