Comune di Padova

PADOVA URBS PICTA — I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

prot. n. 0305945
del 12.06.2026

Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
pec :fitosanitari@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 5 Sud - Ovest
Sede

Oggetto: Comunicazione di abbattimento di una pianta di platano in via Romana Aponense (n. 55 dell'inventario delle alberature comunali):
Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*) Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di intervento su piante di platano;
Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali si è riscontrato che un esemplare di Platano della via in oggetto, presenta sintomi attribuibili al cancro colorato del platano. Considerato lo stato fitosanitario della pianta, si procederà con l'abbattimento.
Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Verranno comunicate la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
55	platano	Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano D.lgs 214/2005; D.D. SFR n. 24 del 11.06.2012	Prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con l'assenza di sottoservizi interferenti.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti


CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
12.06.2026 07:23:25
GMT+01:00

Allegati :scheda rilevamento dati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Scheda pianta 5.69003 - Via Romana Aponense **5 - Quartiere 5**

Nr. albero	55	**Cartellino**	
Coordinate	721.242,72 / 5.027.590,57		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Platanus hybrida (Platano comune)		
Sito di crescita	Banchina		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Punto di passaggio obbligato, fermata autobus molto frequentata, punto di ritrovo a elevatissima frequentazione		
Altezza	20,12 m	**Ø chioma**	13,46 m
Altezza castello	4,37 m		
Circ. tronco	198 cm	**Ø tronco**	63,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	56
Data stima	01/01/2021	**Età stimata**	51
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

VSA - Data: 11/06/2026		**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere	
Rilevatore	Paolo Trivellato	
Tipo	Ricontrollo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Banchina	
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente	
Altezza	20,12 m	
Ø chioma	13,46 m	
Altezza castello	4,37 m	
Ø tronco	63,00 cm	
Circ. tronco	198 cm	
Bersaglio	Punto di passaggio obbligato, fermata autobus molto frequentata, punto di ritrovo a elevatissima frequentazione	



Note A seguito di ricontrollo, effettuato a distanza di un anno dalla precedente valutazione per confermare l'irreversibilità del quadro patologico, si rileva il disseccamento pressoché totale della chioma e delle porzioni strutturali. Tale evoluzione conferma l'ipotesi diagnostica originaria (sintomatologia riconducibile a Cancro Colorato del Platano - Ceratocystis platani) e l'impossibilità di recupero dell'esemplare. Si conferma pertanto la necessità di procedere con l'abbattimento, nel rispetto della normativa vigente in materia fitosanitaria

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Chioma	Dissecamento (3)
Agenti patogeni	Cancro del platano (3)

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		31/07/2026


Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	11/06/2026 09:55:35	Paolo Trivellato	In lavorazione
2	11/06/2026 09:58:00	Paolo Trivellato	Richiesta validazione (Applicativo)
3	11/06/2026 09:58:00	Paolo Trivellato	Validata





ArcGIS Web Map



03/02/2026, 09:26:26

1:611

0 0,005 0,01 0,02 mi

0 0,0075 0,015 0,03 km

Grafo Vie

Numeri Civici

Alberi

Albero,Ceppaia

Albero,Pianta morta

Albero,Pianta non gestita

Albero,Pianta viva

Albero,Posto libero

Cespuglio,Viva

Pianta in vaso/fioriera,Viva

Web AppBuilder for ArcGIS

Comune di Padova

PADOVA URBS PICTA — I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

prot. n. 0305914
del 12.06.2026

Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
37060 Buttapietra (VR)
pec :fitosanitari@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n.6 - Ovest
Sede

Oggetto: Abbattimento di 1 pianta di Platanus hybrida in via Montà (n. 57 dell'inventario delle alberature comunali): Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*). Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di intervento su piante di platano; D.Lgs 42/2004 del 22 gennaio 2004;
Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito sopralluogo presso la via in oggetto, si è riscontrata la presenza di un esemplare di Platanus hybrida con sintomi attribuibili al cancro colorato del platano. Considerato lo stato fitosanitario dell'esemplare in questione, si provvederà all'abbattimento.
Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Verranno comunicate la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.
Alla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici si comunica ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n 42/2004.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
57	Platanus hybrida	Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Dlgs 214/2005 ; D.D. SFR n. 24 del 11.06.2012	Prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con l'assenza di sottoservizi interferenti.
I relativi fogli notizie saranno esposti entro due giorni dall'esecuzione dell'intervento..

Distinti saluti.


IL CAPO SETTORE
VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Dott. Agr. Ciro Degl'Innocenti

CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
12.06.2026 07:23:25
GMT+01:00

Allegati: scheda rilevamento dati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Scheda pianta 6.50656 - Via Montà **6 - Quartiere 6**

Nr. albero	57	**Cartellino**	
Coordinate	722.662,80 / 5.034.482,91		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Platanus hybrida (Platano comune)		
Sito di crescita	Banchina		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità			
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	21,58 m	**Ø chioma**	10,66 m
Altezza castello	2,96 m		
Circ. tronco	229 cm	**Ø tronco**	73,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	75
Data stima	01/01/2021	**Età stimata**	70
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

VSA - Data: 11/06/2026		**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere	
Rilevatore	Paolo Trivellato	
Tipo	Ricontrollo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Banchina	
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente	
Altezza	21,58 m	
Ø chioma	10,66 m	
Altezza castello	2,96 m	
Ø tronco	73,00 cm	
Circ. tronco	229 cm	
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	



Note A seguito ricontrollo, effettuato a distanza di una stagione vegetativa dalla precedente valutazione per confermare l'irreversibilità del quadro patologico, si rileva il disseccamento pressoché totale della chioma e delle porzioni strutturali. Tale evoluzione conferma l'ipotesi diagnostica originaria (sintomatologia riconducibile a Cancro Colorato del Platano - Ceratocystis platani) e la totale impossibilità di recupero dell'esemplare. Si conferma pertanto la necessità di procedere con l'abbattimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di lotta obbligatoria alla Ceratocystis

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Chioma	Dissecamento (3)
Agenti patogeni	Cancro del platano (3)

Lavori proposti

Tipo lavoro	**Impresa**	**Data fine prevista**
ABB - Abbattimento pianta		31/07/2026

Iter

#	**Data esecuzione**	**Eseguito da**	**Stato VSA**
1	11/06/2026 10:09:24	Paolo Trivellato	In lavorazione
2	11/06/2026 10:10:00	Paolo Trivellato	Richiesta validazione (Applicativo)
3	11/06/2026 10:10:00	Paolo Trivellato	Validata





ArcGIS Web Map



03/02/2026, 09:40:38

1:452

0 0,00375 0,0075 0,015 mi

0 0,005 0,01 0,02 km

Grafo Vie

Numeri Civici

Alberi

Albero,Ceppaia

Albero,Pianta morta

Albero,Pianta non gestita

Albero,Pianta viva

Albero,Posto libero

Cespuglio,Viva

Pianta in vaso/fioriera,Viva

Web AppBuilder for ArcGIS

Comune di Padova

PADOVA URBS PICTA — I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

prot. n. 0305771
del 12.06.2026

Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
37060 Buttapietra (VR)
pec :fitosanitari@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n.6 - Ovest
Sede

Oggetto: Abbattimento di tre piante di Platanus hybrida in via Altichiero (n. 53, 54 e 136 dell'inventario delle alberature comunali): Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*). Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di intervento su piante di platano; D.Lgs 42/2004 del 22 gennaio 2004; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito sopralluoghi presso la via in oggetto si è riscontrata la presenza di tre piante di platano con sintomi attribuibili al cancro colorato del platano. Considerato lo stato fitosanitario degli esemplari in questione, si provvederà all'abbattimento.
Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Verranno comunicate la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.
Alla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici si comunica ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n 42/2004.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
53-54-136	Platanus hybrida	Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Dlgs 214/2005 ; D.D. SFR n. 24 del 11.06.2012	Prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con l'assenza di sottoservizi interferenti.
I relativi fogli notizie saranno esposti entro due giorni dall'esecuzione dell'intervento.
Distinti saluti.

IL CAPO SETTORE
VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Dott. Agr. Ciro Degl'Innocenti


Allegati: scheda rilevamento dati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
12.06.2026 07:23:25
GMT+01:00

Scheda pianta 6.1807 - Via Altichiero **6 - Quartiere 6**

Nr. albero	53	**Cartellino**	
Coordinate	723.584,72 / 5.037.190,89		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Platanus hybrida (Platano comune)		
Sito di crescita	Banchina		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità			
Bersaglio	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata		
Altezza	20,00 m	**Ø chioma**	16,63 m
Altezza castello	3,50 m		
Circ. tronco	179 cm	**Ø tronco**	57,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	60
Data stima	01/01/2021	**Età stimata**	55
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Pavimentazione filtrante	
Note	pianta con		

VSA - Data: 11/06/2026		**CPC: M/D - Morta/Deperiente**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere	
Rilevatore	Paolo Trivellato	
Tipo	Ricontrollo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Banchina	
Stato vegetativo	2 deperiente	
Altezza	20,00 m	
Ø chioma	16,63 m	
Altezza castello	3,50 m	
Ø tronco	57,00 cm	
Circ. tronco	179 cm	
Bersaglio	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata	



Note A seguito del ricontrollo, effettuato a distanza di una stagione vegetativa dalla precedente valutazione per confermare l'irreversibilità del quadro patologico, si rileva l'avanzamento del disseccamento della chioma e delle porzioni strutturali. Tale evoluzione - aggiunta al totale disseccamento dell'esemplare adiacente - conferma l'ipotesi diagnostica originaria (sintomatologia riconducibile a Cancro Colorato del Platano - Ceratocystis platani) e la totale impossibilità di recupero dell'esemplare. Si conferma pertanto la necessità di procedere con l'abbattimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di lotta obbligatoria alla Ceratocystis


Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Chioma	Dissecamento (2)
Agenti patogeni	Cancro del platano (3)


Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		31/07/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	11/06/2026 10:22:43	Paolo Trivellato	In lavorazione
2	11/06/2026 10:23:22	Paolo Trivellato	Richiesta validazione (Applicativo)
3	11/06/2026 10:23:22	Paolo Trivellato	Validata






Scheda pianta 6.1807 - Via Altichiero **6 - Quartiere 6**

Nr. albero	54	**Cartellino**	
Coordinate	723.573,18 / 5.037.199,27		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Platanus hybrida (Platano comune)		
Sito di crescita	Banchina		
		Fase fisiologica	giovane
Accessibilità			
Bersaglio	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata		
Altezza	12,50 m	**Ø chioma**	7,00 m
Altezza castello	12,00 m		
Circ. tronco	96 cm	**Ø tronco**	30,50 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Preciso	**Età pianta calcolata**	20
Data impianto	01/01/2006	**Età all'impianto**	0
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Irrigazione	
[X] Pavimentazione filtrante			
Note			

VSA - Data: 11/06/2026		**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere	
Rilevatore	Paolo Trivellato	
Tipo	Ricontrollo	
Fase fisiologica	giovane	
Sito di crescita	Banchina	
Stato vegetativo	4 morta	
Altezza	12,50 m	
Ø chioma	7,00 m	
Altezza castello	12,00 m	
Ø tronco	30,50 cm	
Circ. tronco	96 cm	
Bersaglio	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata	



Note	A seguito del ricontrollo, effettuato a distanza di una stagione vegetativa dalla precedente valutazione per confermare l'irreversibilità del quadro patologico, si rileva il disseccamento pressoché totale della chioma e delle porzioni strutturali. Tale evoluzione conferma l'ipotesi diagnostica originaria (sintomatologia riconducibile a Cancro Colorato del Platano - Ceratocystis platani) e la totale impossibilità di recupero dell'esemplare. Si conferma pertanto la necessità di procedere con l'abbattimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di lotta obbligatoria alla Ceratocystis

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Chioma	Dissecamento (3)
Agenti patogeni	Cancro del platano (3)

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		31/07/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	11/06/2026 10:17:15	Paolo Trivellato	In lavorazione
2	11/06/2026 10:17:31	Paolo Trivellato	Richiesta validazione (Applicativo)
3	11/06/2026 10:17:31	Paolo Trivellato	Validata








Scheda pianta 6.1807 - Via Altichiero **6 - Quartiere 6**


Nr. albero	136	**Cartellino**	
Coordinate	723.550,43 / 5.037.228,66		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Platanus hybrida (Platano comune)		
Sito di crescita	Banchina		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità			
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	14,28 m	**Ø chioma**	7,07 m
Altezza castello	2,13 m		
Circ. tronco	116 cm	**Ø tronco**	37,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Preciso	**Età pianta calcolata**	20
Data impianto	01/01/2006	**Età all'impianto**	0
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Irrigazione	
[X] Pavimentazione filtrante			
Note			

VSA - Data: 11/06/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Paolo Trivellato
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Banchina
Stato vegetativo	4 morta
Altezza	14,28 m
Ø chioma	7,07 m
Altezza castello	2,13 m
Ø tronco	37,00 cm
Circ. tronco	116 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



Note A seguito del ricontrollo, effettuato a distanza di una stagione vegetativa dalla precedente valutazione per confermare l'irreversibilità del quadro patologico, si rileva il disseccamento totale della chioma e delle porzioni strutturali. Tale evoluzione conferma l'ipotesi diagnostica originaria (sintomatologia riconducibile a Cancro Colorato del Platano - Ceratocystis platani) e la totale impossibilità di recupero dell'esemplare. Si conferma pertanto la necessità di procedere con l'abbattimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di lotta obbligatoria alla Ceratocystis


Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Chioma	Dissecamento (3)
Agenti patogeni	Cancro del platano (3)

Lavori proposti


Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		31/07/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	11/06/2026 10:27:05	Paolo Trivellato	In lavorazione
2	11/06/2026 10:27:24	Paolo Trivellato	Richiesta validazione (Applicativo)
3	11/06/2026 10:27:24	Paolo Trivellato	Validata



ArcGIS Web Map



03/02/2026, 09:33:50

1:913

0 0,0075 0,015 0,03 mi

0 0,01 0,02 0,04 km

Grafo Vie

Numeri Civici

Alberi

Albero,Ceppaia

Albero,Pianta morta

Albero,Pianta non gestita

Albero,Pianta viva

Albero,Posto libero

Cespuglio,Viva

Pianta in vaso/fioriera,Viva

Web AppBuilder for ArcGIS

Comune di Padova

PADOVA URBS PICTA — I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

prot. n. 0305784
del 12.06.2026

Al Quartiere n. 6 - Ovest
SEDE

Oggetto: Abbattimento di n. 1 esemplare di Acer platanoides in via Dei Colli (n. inv. 51). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito di verifiche presso le alberature comunali nella via in oggetto, è stato riscontrato che un esemplare di *Acer platanoides* (n. 51 dell'inventario comunale) presenta estese lesioni longitudinali con legno degradato ed esposto, indicativo di processi di carie interna e conseguente perdita di sezione resistente.

La chioma risulta fortemente deperiente, con diffusa presenza di rami secchi e disseccamenti; si rilevano, inoltre, cedimenti strutturali già occorsi. Le condizioni osservate sono compatibili con una significativa compromissione della stabilità meccanica dell'esemplare.

Alla luce delle criticità riscontrate, l'intervento di abbattimento si configura come misura necessaria per la tutela della pubblica incolumità, non essendo applicabili interventi conservativi efficaci. Per tali ragioni, la pianta è stata classificata in classe D (gravità estrema).

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/2006.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
51	Acero platanoides	Esito VTA classe D, tutela pubblica incolumità	Prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna e compatibilmente con l'assenza di sottoservizi interferenti.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova **Tel.** 0498204475 – *Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali*
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune
https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana

CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
12.06.2026 07:23:25
GMT+01:00


Allegato :scheda rilevamento dati ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova **Tel.** 0498204475 – *Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali*
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbanaI

Scheda pianta 6.21450 - Via Colli (Dei) **6 - Quartiere 6**

Nr. albero	51	**Cartellino**	
Coordinate	722.411,93 / 5.031.161,53		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer platanoides (Acero riccio)		
Sito di crescita	Banchina		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità			
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	9,73 m	**Ø chioma**	7,49 m
Altezza castello	2,26 m		
Circ. tronco	94 cm	**Ø tronco**	30,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	36
Data stima	01/01/2021	**Età stimata**	31
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

VSA - Data: 11/06/2026		**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere	
Rilevatore	Paolo Trivellato	
Tipo	Ricontrollo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Banchina	
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente	
Altezza	9,73 m	
Ø chioma	7,49 m	
Altezza castello	2,26 m	
Ø tronco	30,00 cm	
Circ. tronco	94 cm	
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	



Note	Il tronco presenta estese lesioni longitudinali con legno degradato ed esposto, indicativo di processi di carie interna e conseguente perdita di sezione resistente. La chioma risulta fortemente deperiente, con diffusa presenza di rami secchi e disseccamenti, si rilevano cedimenti strutturali già occorsi. Le condizioni osservate sono compatibili con una significativa compromissione della stabilità meccanica dell'esemplare. Alla luce delle condizioni riscontrate, l'intervento di abbattimento si configura come misura necessaria per la tutela della pubblica sicurezza, non essendo applicabili interventi conservativi efficaci.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Fusto	Carie (3), Carpofori (1), Fessurazioni - crack (2), Decorticazione - danni alla corteccia (3), Orifizi - fessure - lesioni aperte (3)
Branche	Branche secche (3), Branche compromesse (3), Branche pericolanti (3)
Chioma	Dissecamento (3)

Lavori proposti


Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		31/07/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	11/06/2026 11:44:04	Paolo Trivellato	In lavorazione
2	11/06/2026 11:44:44	Paolo Trivellato	Richiesta validazione (Applicativo)
3	11/06/2026 11:44:44	Paolo Trivellato	Validata



ArcGIS Web Map



11/06/2026, 13:12:40

1:452

0 0,00375 0,0075 0,015 mi

0 0,005 0,01 0,02 km

Grafo Vie

Numeri Civici

Isolati

Alberi

Albero,Ceppaia

Albero,Pianta morta

Albero,Pianta non gestita

Albero,Pianta viva

Albero,Posto libero

Cespuglio,Viva

Pianta in vaso/fioriera,Viva

Web AppBuilder for ArcGIS