
Scheda pianta 4.152 - Parco Iris **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	420	**Cartellino**	9990804/373
Coordinate	726.933,49 / 5.030.683,80		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Salix alba (Salice bianco)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco		
Altezza	12,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Altezza castello	4,00 m		
Circ. tronco	154 cm	**Ø tronco**	49,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
24.06.2026 08:10:20
GMT+01:00

VSA - Data: 24/06/2026		**CPC: D - Gravità estrema**
Cartellino	9990804/373	**Stato cartellino** Cartellino presente
Rilevatore	Misuraca Eleonora	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente	
Altezza	12,50 m	
Ø chioma	8,00 m	
Altezza castello	4,00 m	
Ø tronco	49,00 cm	
Circ. tronco	154 cm	
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Colletto	Orifizi - fessure - lesioni aperte (2), Contrafforte di reazione (1), Decadimento superficiale (1), Decorticazione - danni alla corteccia (2), Depressioni e concavità (2), Allargato (1)
Fusto	Corteccia inclusa (1), Orifizi - fessure - lesioni aperte (3), Carie (1), Cavità esposta (1), Depressione (3), Costolature (2), Decorticazione - danni alla corteccia (3), Fessurazioni - crack (1)
Castello	Corteccia inclusa (1), Carie (2), Ferite da taglio aperte (2), Fessurazioni (1)
Branche	Branche compromesse (3), Carie (2), Monconi (2), Cretti - fessurazioni (2), Rottura (2), Seccumi (3), Branche capitozzate (2), Branche secche (3)
Chioma	Autoriduzione della chioma (3), Clorosi (1), Capitozzo (1), Microfillia (2), Dissecamento (3)

Lavori proposti

Tipo lavoro	**Impresa**	**Data fine prevista**
ABB - Abbattimento pianta		10/07/2026

Iter

#	**Data esecuzione**	**Eseguito da**	**Stato VSA**
1	24/06/2026 09:02:35	Misuraca Eleonora	In lavorazione
2	24/06/2026 09:03:19	Misuraca Eleonora	Richiesta validazione (Applicativo)
3	24/06/2026 09:03:19	Misuraca Eleonora	Validata