
Scheda pianta 3.148 - Giardino Siepe Campestre (Via Ermano) **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	283	**Cartellino**	9990313/74
Coordinate	727.982,20 / 5.034.404,02		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer platanoides (Acero riccio)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità			
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco		
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Altezza castello	2,00 m		
Circ. tronco	88 cm	**Ø tronco**	28,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Scheda pianta 3.148 - Giardino Siepe Campestre (Via Ermano) **3 - Quartiere 3**

Lavoro - #205.933 - Programmato	**Impresa:**
Tipo lavoro ABB - Abbattimento pianta	**Data esecuzione**
Data inizio previsto 15/06/2026	**Data fine prevista** 30/06/2026

Scheda pianta 3.087 - Giardino Esperanto **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	50	**Cartellino**	9990451/28
Coordinate	727.685,43 / 5.033.185,19		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco		
Altezza	24,00 m	**Ø chioma**	15,00 m
Altezza castello	2,00 m		
Circ. tronco	207 cm	**Ø tronco**	66,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Scheda pianta 3.087 - Giardino Esperanto **3 - Quartiere 3**

DANIELE ZANZI
07/08/2026 11:33:55 UTC+0200

Signed with NamirialSign

VSA - Data: 05/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Cartellino 9990451/28	**Stato cartellino** Cartellino presente

Rilevatore	Fitoconsult1
Tipo	Primo controllo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Prato o giardini
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori
Altezza	24,00 m
Ø chioma	15,00 m
Altezza castello	2,00 m
Ø tronco	66,00 cm
Circ. tronco	207 cm
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco



Note Importanti decadimemti basali - chioma con vitalitá stentata - seccume diffuso -

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Colletto	Decorticazione - danni alla corteccia (3), Rampicanti (1), Contrafforte di reazione (2), Carie (3), Orifizi - fessure - lesioni aperte (2)
Fusto	Costolature (2), Torsione (2)
Branche	Branche secche (3), Seccumi (3)
Chioma	Autoriduzione della chioma (2), Dissecamento (3), Microfillia (2)

Lavori proposti

Tipo lavoro	**null**	**Data fine prevista**
ABB - Abbattimento pianta		05/09/2026


Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	05/08/2026 16:36:28	Fitoconsult1	In lavorazione
2	06/08/2026 16:44:17	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	06/08/2026 16:44:17	Fitoconsult1	Validata

Scheda pianta 3.111 - Giardino Tonzig **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	26	**Cartellino**	9990477/13
Coordinate	726.854,71 / 5.032.987,60		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia)		
Sito di crescita			
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità			
Bersaglio	Zone marginali di parchi e giardini in cui la frequentazione è rara ma non è da escludersi a priori		
Altezza	16,00 m	**Ø chioma**	4,50 m
Altezza castello	5,50 m		
Circ. tronco	69 cm	**Ø tronco**	22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Aggiornamento del 04/09/2014		

Signed with NamirialSign
DANIELE ZANZI
07/08/2026 11:33:58 UTC+0200

Scheda pianta 3.111 - Giardino Tonzig **3 - Quartiere 3**

VSA - Data: 05/08/2026 **CPC: D - Gravità estrema**

Cartellino	9990477/13
Rilevatore	Fitoconsult1
Tipo	Primo controllo
Fase fisiologica	adulto
Stato vegetativo	4 morta
Altezza	16,00 m
Ø chioma	4,50 m
Altezza castello	5,50 m
Ø tronco	22,00 cm
Circ. tronco	69 cm
Bersaglio	Zone marginali di parchi e giardini in cui la frequentazione è rara ma non è da escludersi a priori

Stato cartellino Cartellino presente



Note Completamente secca

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Branche	Seccumi (3)
Chioma	Dissecamento (3)

Lavori proposti

Tipo lavoro	**null**	**Data fine prevista**
ABB - Abbattimento pianta		05/09/2026


Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	05/08/2026 16:36:34	Fitoconsult1	In lavorazione
2	06/08/2026 16:43:39	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	06/08/2026 16:43:39	Fitoconsult1	Validata

Scheda pianta 3.111 - Giardino Tonzig **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	27	**Cartellino**	9990477/14
Coordinate	726.856,23 / 5.032.987,49		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia)		
Sito di crescita			
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità			
Bersaglio	Zone marginali di parchi e giardini in cui la frequentazione è rara ma non è da escludersi a priori		
Altezza	17,00 m	**Ø chioma**	6,50 m
Altezza castello	4,00 m		
Circ. tronco	113 cm	**Ø tronco**	36,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Aggiornamento del 04/09/2014		

Signed with NamirialSign
DANIELE ZANZI
07/08/2026 11:34:01 UTC+0200

Scheda pianta 3.111 - Giardino Tonzig **3 - Quartiere 3**

VSA - Data: 05/08/2026 **CPC: D - Gravità estrema**

Cartellino	9990477/14
Rilevatore	Fitoconsult1
Tipo	Primo controllo
Fase fisiologica	adulto
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente
Altezza	17,00 m
Ø chioma	6,50 m
Altezza castello	4,00 m
Ø tronco	36,00 cm
Circ. tronco	113 cm
Bersaglio	Zone marginali di parchi e giardini in cui la frequentazione è rara ma non è da escludersi a priori

Stato cartellino Cartellino presente



Note Pianta fortemente deperiente con parti della chioma secche.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Radici	Radici affioranti decorticate (2)
Colletto	Colletto interrato (3), Contrafforte di reazione (2), Contrafforte lesionato (2)
Fusto	Codominanza - fusto policormico (3)
Chioma	Dissecamento (3), Microfillia (3)

Lavori proposti

Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		21/08/2026


Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	05/08/2026 16:36:34	Fitoconsult1	In lavorazione
2	06/08/2026 16:43:22	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	06/08/2026 16:43:22	Fitoconsult1	Validata

Scheda pianta 3.111 - Giardino Tonzig **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	31	**Cartellino**	9990477/16
Coordinate	726.867,94 / 5.032.987,71		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia)		
Sito di crescita			
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità			
Bersaglio	Zone marginali di parchi e giardini in cui la frequentazione è rara ma non è da escludersi a priori		
Altezza	18,00 m	**Ø chioma**	12,00 m
Altezza castello	4,00 m		
Circ. tronco	123 cm	**Ø tronco**	39,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Aggiornamento del 04/09/2014		

Signed with NamirialSign

Scheda pianta 3.111 - Giardino Tonzig **3 - Quartiere 3**

DANIELE ZANZI
07/08/2026 11:34:03 UTC+0200

VSA - Data: 05/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Cartellino 9990477/16	**Stato cartellino** Cartellino presente

Rilevatore	Fitoconsult1
Tipo	Primo controllo
Fase fisiologica	adulto
Stato vegetativo	2 deperiente
Altezza	18,00 m
Ø chioma	12,00 m
Altezza castello	4,00 m
Ø tronco	39,00 cm
Circ. tronco	123 cm
Bersaglio	Zone marginali di parchi e giardini in cui la frequentazione è rara ma non è da escludersi a priori



Note Pianta fortemente deperiente, con presenza di carpoforo al colletto.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Colletto	Carpofori (3), Contrafforte di reazione (2)
Branche	Seccumi (3)
Chioma	Microfillia (3), Dissecamento (3)
Agenti patogeni	Ganoderma spp (3)

Lavori proposti

Tipo lavoro	**null**	**Data fine prevista**
ABB - Abbattimento pianta		05/09/2026


Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	05/08/2026 16:36:34	Fitoconsult1	In lavorazione
2	06/08/2026 16:42:30	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	06/08/2026 16:42:30	Fitoconsult1	Validata

Scheda pianta 3.129 - Dente Di Leone **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	29	**Cartellino**	9992955/10
Coordinate	727.389,39 / 5.034.260,42		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Cercis siliquastrum (Albero di Giuda)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità			
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco		
Altezza	11,50 m	**Ø chioma**	2,50 m
Altezza castello	0,00 m		
Circ. tronco	97 cm	**Ø tronco**	31,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Scheda pianta 3.129 - Dente Di Leone **3 - Quartiere 3**

VSA - Data: 07/08/2026		**CPC: D - Gravità estrema**
Cartellino	9992955/10	**Stato cartellino** Cartellino presente
Rilevatore	U.O.S. Q3 Q4 Scuole	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente	
Altezza	11,50 m	
Ø chioma	2,50 m	
Altezza castello	0,00 m	
Ø tronco	31,00 cm	
Circ. tronco	97 cm	
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Radici affioranti (2), Radici affioranti decorticate (2)
Colletto	Orifizi - fessure - lesioni aperte (2), Carie (3), Carpofori (3), Codominanze (3), Contrafforte di reazione (3), Decorticazione - danni alla corteccia (2), Depressioni e concavità (3), Allargato (3)
Fusto	Carie (2), Torsione (3), Rigonfiamenti (2), Orifizi - fessure - lesioni aperte (3), Carpofori (2), Fessurazioni - crack (2), Depressione (3), Fusto inclinato (2), Decorticazione - danni alla corteccia (2), Costolature (3)
Castello	Carie (2), Ferite da taglio aperte (2), Codominanza (3)
Branche	Carie (2), Branche compromesse (2), Cretti - fessurazioni (3), Seccumi (3), Branche secche (3), Rottura (2), Branche capitozzate (2), Branche pericolanti (2)
Chioma	Asimmetrica (2), Dissecamento (3), Posizione asimmetria Nord-ovest (2), Capitozzo (2), Microfillia (2)
Agenti patogeni	Ganoderma spp (2)

Lavori proposti

Tipo lavoro	**Impresa**	**Data fine prevista**
ABB - Abbattimento pianta		23/08/2026

Iter

#	**Data esecuzione**	**Eseguito da**	**Stato VSA**
1	07/08/2026 13:54:03	U.O.S. Q3 Q4 Scuole	In lavorazione
2	07/08/2026 13:55:05	U.O.S. Q3 Q4 Scuole	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/08/2026 13:55:05	U.O.S. Q3 Q4 Scuole	Validata


CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
12.08.2026 07:34:03
GMT+01:00

Generata il 07/08/2026

Scheda pianta 3.261 - Parco Roncajette **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	922	**Cartellino**	9990811/772
Coordinate	728.706,21 / 5.031.391,32		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer platanoides (Acero riccio)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	9,00 m
Altezza castello	2,00 m		
Circ. tronco	160 cm	**Ø tronco**	51,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Generata il 06/08/2026

Signed with NamirialSign
DANIELE ZANZI
07/08/2026 11:34:04 UTC+0200

Scheda pianta 3.261 - Parco Roncajette **3 - Quartiere 3**

VSA - Data: 05/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Cartellino 9990811/772	**Stato cartellino** Cartellino presente



Rilevatore	Fitoconsult1
Tipo	Primo controllo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Prato o giardini
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente
Altezza	10,00 m
Ø chioma	9,00 m
Altezza castello	2,00 m
Ø tronco	51,00 cm
Circ. tronco	160 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata

Note Pianta con scarsa vitalità- ampi disseccamenti in chioma - Codominanza con corteccia inclusa a rischio di rottura

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Colletto	Colletto interrato (2)
Fusto	Fusto inclinato (1), Carpofori (2)
Castello	Codominanza (2), Corteccia inclusa (2)
Branche	Branche secche (2), Seccumi (2)
Chioma	Dissecamento (3)

Lavori proposti

Tipo lavoro	**null**	**Data fine prevista**
ABB - Abbattimento pianta		05/09/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	05/08/2026 13:28:00	Fitoconsult1	In lavorazione
2	06/08/2026 16:35:21	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	06/08/2026 16:35:21	Fitoconsult1	Validata

Scheda pianta 6.017 - Parco Degli Alpini **6 - Quartiere 6**

Nr. albero	2	**Cartellino**	
Coordinate	722.568,04 / 5.035.469,85		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata		
Altezza	22,00 m	**Ø chioma**	12,00 m
Altezza castello	4,00 m		
Circ. tronco	173 cm	**Ø tronco**	55,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Signed with NamirialSign
DANIELE ZANZI
07/08/2026 11:34:06 UTC+0200

Scheda pianta 6.017 - Parco Degli Alpini **6 - Quartiere 6**

VSA - Data: 04/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**

Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Fitoconsult1
Tipo	Primo controllo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Prato o giardini
Stato vegetativo	1 normale
Altezza	22,00 m
Ø chioma	12,00 m
Altezza castello	4,00 m
Ø tronco	55,00 cm
Circ. tronco	173 cm
Bersaglio	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata



Note La pianta ha subito quattro importanti sbrancamenti negli ultimi sei mesi, di cui due in epoca recente. Attualmente presenta una vitalità complessivamente sufficiente, ma evidenzia significative criticità strutturali della chioma conseguenti ai ripetuti cedimenti. I numerosi sbrancamenti hanno compromesso l'architettura della pianta, determinando un'alterazione della distribuzione dei carichi e una maggiore esposizione delle branche residue all'azione del vento, con conseguente incremento del rischio di ulteriori cedimenti. Alla luce delle condizioni rilevate, si ritiene opportuno procedere con l'abbattimento dell'esemplare e la sua sostituzione.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Colletto	Contrafforte di reazione (2), Azzampatura (2)
Fusto	Fusto inclinato (1)
Castello	Codominanza (2), Corteccia inclusa (2)
Branche	Rottura (3), Branche pericolanti (3), Branche compromesse (2)

Lavori proposti

Tipo lavoro	**null**	**Data fine prevista**
ABB - Abbattimento pianta		04/09/2026
VTAv - VTA visivo		03/08/2028

Iter

#	**Data esecuzione**	**Eseguito da**	**Stato VSA**
1	04/08/2026 16:59:37	Fitoconsult1	In lavorazione
2	06/08/2026 16:40:58	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	06/08/2026 16:40:58	Fitoconsult1	Validata