
Scheda pianta 1.164 - Prandina **1 - Quartiere 1**

Nr. albero	17	**Cartellino**	
Coordinate	724.190,22 / 5.032.589,39		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra 'Italica' (Pioppo cipressino)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Limitazioni da recinzioni		
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	24,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Altezza castello	3,00 m		
Circ. tronco	452 cm	**Ø tronco**	144,00 cm
Stato pianta	Ceppaia		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento	07/05/2024	**Data rimozione ceppaia**	
Note			

VSA - Data: 20/03/2024	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Sgrò Sergio
Tipo	Primo controllo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Prato o giardini
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori
Altezza	24,00 m
Ø chioma	6,00 m
Altezza castello	3,00 m
Ø tronco	144,00 cm
Circ. tronco	452 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



Note Individuo con aspettative di vita condizionate da gravi problemi vegetativi, fitosanitarie e strutturali. Albero a fine ciclo.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Radici	Carie (2)
Colletto	Rampicanti (3), Carie (1), Cavità individuata strumentalmente (1)
Fusto	Carie (2)
Branche	Carie (3), Branche capitozzate (3), Ferite da taglio marcescenti (2), Monconi (3), Branche secche (2)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
23	20/03/2024	Colletto	90	5,00				
24	20/03/2024	Colletto	220	5,00				
25	20/03/2024	Colletto	340	5,00				