
Scheda pianta 3.315 - Via Messico **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	248	**Cartellino**	9991539/242
Coordinate	729.852,16 / 5.029.069,52		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	12,00 m	**Ø chioma**	15,00 m
Altezza castello	1,00 m		
Circ. tronco	157 cm	**Ø tronco**	50,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

VSA - Data: 08/09/2026		**CPC: M/D - Morta/Deperiente**	
Rilevatore	Francesco Fiorito	**Tipo**	Primo controllo
Sito di crescita	Prato o giardini	**Fase fisiologica**	adulto
Stato vegetativo			
Cartellino	9991539/242	**Stato cartellino**	Cartellino presente
Altezza	12,00 m	**Ø chioma**	15,00 m
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza castello	1,00 m		
Circ. tronco	157 cm	**Ø tronco**	50,00 cm
Note			

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Branche	Branche pericolanti (1), Branche secche (3), Branche compromesse (3), Seccumi (3)
Chioma	Capitozzo (1), Dissecamento (3), Asimmetrica (2)

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	08/09/2026 14:26:38	Francesco Fiorito	In lavorazione
2	08/09/2026 14:26:59	Francesco Fiorito	Richiesta validazione (Applicativo)
3	08/09/2026 14:26:59	Francesco Fiorito	Validata

CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
24.09.2026 09:35:28
GMT+01:00

Scheda pianta 3.135 - Rotonda Mortise - Cantele **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	1	**Cartellino**	9990302/1
Coordinate	727.609,73 / 5.034.237,65		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	4,50 m	**Ø chioma**	7,00 m
Altezza castello	2,00 m		
Circ. tronco	69 cm	**Ø tronco**	22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale			
Note			

Generata il 22/09/2026

VSA - Data: 22/09/2026		**CPC: M/D - Morta/Deperiente**
Cartellino	9990302/1	**Stato cartellino** Cartellino presente
Rilevatore	Francesco Fiorito	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Altezza	4,50 m	
Ø chioma	7,00 m	
Altezza castello	2,00 m	
Ø tronco	22,00 cm	
Circ. tronco	69 cm	
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Colletto	Allargato (1), Rigonfiamenti (2), Orifizi - fessure - lesioni aperte (2)
Fusto	Orifizi - fessure - lesioni aperte (2), Fessurazioni - crack (2)
Castello	Necrosi (2), Fessurazioni (2), Essudati - batteriosi (2)
Branche	Branche secche (3), Cretti - fessurazioni (2), Seccumi (3), Branche compromesse (3)
Chioma	Asimmetrica (2), Dissecamento (3)

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	22/09/2026 14:28:20	Francesco Fiorito	In lavorazione
2	22/09/2026 14:29:13	Francesco Fiorito	Richiesta validazione (Applicativo)
3	22/09/2026 14:29:13	Francesco Fiorito	Validata


CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
24.09.2026 09:35:28
GMT+01:00

Generata il 22/09/2026


Scheda pianta 3.028 - Via Fornaci **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	17	**Cartellino**	9992013/15
Coordinate	730.003,47 / 5.034.860,85		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Zone marginali di parchi e giardini in cui la frequentazione è rara ma non è da escludersi a priori		
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Altezza castello	2,50 m		
Circ. tronco	91 cm	**Ø tronco**	29,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

VSA - Data: 22/09/2026		**CPC: M/D - Morta/Deperiente**
Cartellino	9992013/15	**Stato cartellino** Cartellino presente
Rilevatore	Francesco Fiorito	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Altezza	7,00 m	
Ø chioma	7,00 m	
Altezza castello	2,50 m	
Ø tronco	29,00 cm	
Circ. tronco	91 cm	
Bersaglio	Zone marginali di parchi e giardini in cui la frequentazione è rara ma non è da escludersi a priori	

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Fusto	Rigonfiamenti (2), Depressione (1)
Castello	Cavità esposta (2), Carpofori (3), Carie (2), Fessurazioni (2)
Branche	Seccumi (3), Cretti - fessurazioni (1), Branche secche (2), Branche compromesse (2)
Chioma	Dissecamento (3), Asimmetrica (3)

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	22/09/2026 14:36:58	Francesco Fiorito	In lavorazione
2	22/09/2026 14:37:19	Francesco Fiorito	Richiesta validazione (Applicativo)
3	22/09/2026 14:37:19	Francesco Fiorito	Validata

CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
24.09.2026 09:35:28
GMT+01:00

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

AREA VERDE: nc VIA: Via Friburgo Q: 3 N° ALBERO: nc
SPECIE VARIETA': Robinia pseudoacacia (n. 1 piante non censite) ANNO D'IMPIANTO: 2026
SITO D'IMPIANTO: ☐aiula spartitr. ☐area cani ☐area gioco ☐area scolast. ☐area verde ☐parco ☐parterre ☑altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: ☐impianto ☐soccorso ☑assente
PAVIM. FILTRANTE: ☐ si ☑no PALO TUTORE: ☐si ☑no PROTEZIONE URTI: ☐si ☑no
CLASSI D'ALTEZZA ☐ 0/7 ☑ 7/18 ☐ 18/25 ☐ > 25 CLASSI DIAMETRO ☐ 0/20 ☐ 21/40 ☑ > 40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE: ☐si ☐no PRES. GRAVI DANNI: ☑si ☐no
CONFORMAZIONE GENERALE: ☐ normale ☑inclinata ☑ sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: ☐normale ☐ deperiente ☐gravemente deperiente ☐pianta assente ☐morta
NECESSITA DI POTATURE: ☐formazione ☐ rimonda ☐riforma ☐riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: ☑si ☐no ELIMINAZ. PALO TUTORE: ☐si ☐no
NECESSITA IND. FITOP: ☐si ☑no POSA PROTEZIONE URTI: ☐si ☐no

RADICI

☐difetti assenti
☐affioranti
☐avventizie
☐avvolgenti
☐carpofori
☐danneggiate
☐ricarico di terreno
☐sollevam. ceppaia
☐strozzanti
☐taglio radici ancoragg.
☑non ispezionabile

GIUDIZIO: /

COLLETTO

☑difetti assenti
☐allargato
☐carie
☐carpofori
☐cavità
☐contrafforti lesionati
☐effetto botte
☐essudati/flusso batterico
☐depressione
☐ferita/e aperta/e
☐ferita/e cicatrizzata/e
☐insetti lignivori
☐lineare
☐necrosi corticale
☐rigonfiamenti
☐riscoppi
☐screpolature corticali

FUSTO E CASTELLO

☐difetti assenti
☐arcuato
☐cancro
☐carie
☐carie su sedi di taglio
☐carpofori
☐cavità al castello
☐cavità al fusto
☐corteccia inclusa tra cormi
☐corteccia inclusa al castel
☐costolature
☐depressione
☐effetto botte
☐essudati
☑ferita/e aperta/e
☐ferita/e cicatrizzata/e
☐filato
☐flusso batterico
☐fusto policormico
☑inclinazione
☐insetti lignivori
☐nasi di pinocchio
☐necrosi corticali
☐riscoppi
☑rigonfiamenti
☐sciabolato
☐sinuoso
☐spiralato
☐torsione
☐tumori batterici

CHIOMA

☐difetti assenti
☐anastomosi
☑asimmetrica
☐autoriduzione
☑branca compromessa
☐branche secche
☐cancro
☐carie su sedi di tagli
☐carie all'inserzione di branche
☐carie su grosse branche
☐carpofori
☐clorosi
☐corteccia inclusa
☐essudati/flusso batterico
☑ferita/e aperta/e
☐ferita/e cicatrizzata/e
☐fori di picchio
☐insetti lignivori
☐microfillia
☐monconi secchi
☑sbilanciamento
☐seccumi distali
☐seccumi interni
☐non ispezionabile

GIUDIZIO: molto grave

NOTE

INTERVENTI

☐nessuno
☐consolidamento
☐diradamento chioma
☐elevazione impalcatura
☐eliminaz. branche a rischio
☐eliminaz. polloni colletto
☐eliminaz. polloni fusto
☐eliminaz. polloni chioma
☐eliminaz. rampicanti
☐formazione
☐riduzione chioma 1/2
☐riduzione chioma 1/3
☐riduzione chioma 1/4
☐riforma
☐rimonda secco
☐scopertura radicale
☐abbattimento
☑abbattimento urgente

MOTIVO ABBATTIMENTO:

A seguito di intenso evento meteo estivo una buona parte della pianta si è sbrancata creando un frattura sull'inserzione col fusto troppo grande da poter essere arginata. La pianta si presenta sbilanciata, appesantita dall'edera che ne limita lo sviluppo della chioma ed essendo a ridosso di un camminamento ed un traliccio si prescrive l'abbattimento con futura sostituzione.

CONTROLLO ESEGUITO

☐tumori batterici

☐non ispezionabile

GIUDIZIO: /

☐non ispezionabile

GIUDIZIO: molto grave

VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

☐A ☐B ☐C ☐C/D ☑D

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA

Data Rilievo: 09/10/25 Il Rilevatore:

Allegato fotografico







CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
24.09.2026 09:35:28
GMT+01:00