
Scheda pianta 4.152 - Parco Iris **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	381	**Cartellino**	9990804/334
Coordinate	726.956,31 / 5.030.603,74		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus alba (Pioppo bianco)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco		
Altezza	25,00 m	**Ø chioma**	13,00 m
Altezza castello	5,00 m		
Circ. tronco	201 cm	**Ø tronco**	64,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

VSA - Data: 01/10/2026		**CPC: D - Gravità estrema**
Cartellino	9990804/334	**Stato cartellino** Cartellino presente
Rilevatore	U.O.S. Q3 Q4 Scuole	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente	
Altezza	25,00 m	
Ø chioma	13,00 m	
Altezza castello	5,00 m	
Ø tronco	64,00 cm	
Circ. tronco	201 cm	
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Radici affioranti decorticate (2), Carie (3), Fessurazione del terreno (2), Sollevamento zolla (3), Carpofori (2), Radici affioranti (3)
Colletto	Orifizi - fessure - lesioni aperte (3), Carie (3), Carpofori (3), Cavitá esposta (2), Contrafforte di reazione (3), Contrafforte lesionato (2), Depressioni e concavità (3), Azzampatura (3), Allargato (3)
Fusto	Fessurazioni - crack (1), Carpofori (3), Orifizi - fessure - lesioni aperte (2), Carie (2), Fusto inclinato (3), Depressione (3), Costolature (2), Rigonfiamenti (3)
Castello	Ferite da taglio aperte (3), Carie (2)
Branche	Branche capitozzate (1), Seccumi (3), Branche pericolanti (3), Branche secche (3), Branche compromesse (3)
Chioma	Dissecamento (3), Spiombatura fuori asse (3), Asimmetrica (3)
Agenti patogeni	Ganoderma spp (3)

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		17/10/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	01/10/2026 12:33:15	U.O.S. Q3 Q4 Scuole	In lavorazione
2	01/10/2026 12:34:56	U.O.S. Q3 Q4 Scuole	Richiesta validazione (Applicativo)
3	01/10/2026 12:34:56	U.O.S. Q3 Q4 Scuole	Validata

CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
01.10.2026 12:27:11
GMT+01:00











