

Scheda pianta 3.076 - Scuola dell'Infanzia comunale Cremonese - Via Giolitti, 53/interno 1 **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	16	**Cartellino**	9991817/16
Coordinate	728.170,57 / 5.033.358,27		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Tilia cordata (Tiglio selvatico)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco		
Altezza	17,00 m	**Ø chioma**	6,50 m
Altezza castello	5,00 m		
Circ. tronco	138 cm	**Ø tronco**	44,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Scheda pianta 3.076 - Scuola dell'Infanzia comunale Cremonese - Via Giolitti, 53/interno 1 **3 - Quartiere 3**

VSA - Data: 27/10/2026		**CPC: M/D - Morta/Deperiente**	
Rilevatore	Fitoconsult1	**Tipo**	Ricontrollo
Sito di crescita	Prato o giardini	**Fase fisiologica**	adulto
Stato vegetativo	6 pianta assente		
Cartellino	9991817/16	**Stato cartellino**	Cartellino presente
Altezza	17,00 m	**Ø chioma**	6,50 m
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco		
Altezza castello	5,00 m		
Circ. tronco	138 cm	**Ø tronco**	44,00 cm
Note	R6 280nw h5cm. innalzare chioma a 4 m da terra		

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Presenza gravi danni (2), Radici affioranti decorticate (1), Sottoservizi, reti tecnologiche (1)
Colletto	Contrafforte di reazione (1)
Fusto	Ricacci diffusi - riscoppi (3), Fusto inclinato (2), Lesioni cicatrizzate (1)
Castello	Codominanza (2)
Branche	Branche capitozzate (2)
Chioma	Spiombatura in asse (2), Asimmetrica (2)


Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	27/10/2026 19:23:06	Fitoconsult1	In lavorazione
2	05/11/2026 09:53:54	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/11/2026 09:53:54	Fitoconsult1	Validata

Scheda pianta 3.095 - Parco Europa **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	47	**Cartellino**	9990568/47
Coordinate	726.812,25 / 5.032.836,90		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Liriodendron tulipifera (Liriodendro)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità			
Bersaglio	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata		
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Altezza castello	2,00 m		
Circ. tronco	72 cm	**Ø tronco**	23,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Irrigazione			
Note	Aggiornamento del 04/09/2014		

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
05.11.2026 17:39:15
GMT+01:00

Generata il 05/11/2026

VSA - Data: 05/11/2026		**CPC: M/D - Morta/Deperiente**
Cartellino	9990568/47	**Stato cartellino** Cartellino presente
Rilevatore	Francesco Fiorito	
Tipo	Ricontrollo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Altezza	7,00 m	
Ø chioma	5,00 m	
Altezza castello	2,00 m	
Ø tronco	23,00 cm	
Circ. tronco	72 cm	
Bersaglio	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata	

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Fusto	Lesioni cicatrizzate (2), Carpofori (2), Cavità esposta (2)
Branche	Monconi necrotizzati (2), Seccumi (3), Carpofori (2), Branche secche (3), Branche compromesse (3)
Chioma	Dissecamento (3), Chioma filata (2), Asimmetrica (2)


Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	05/11/2026 17:33:13	Francesco Fiorito	In lavorazione
2	05/11/2026 17:33:44	Francesco Fiorito	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/11/2026 17:33:44	Francesco Fiorito	Validata

Scheda pianta 3.236 - Scuola Primaria San Camillo - Via Sanudo, 2 **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	1	**Cartellino**	9991845/1
Coordinate	726.659,06 / 5.031.549,91		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus spp		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Zone marginali di parchi e giardini in cui la frequentazione è rara ma non è da escludersi a priori		
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Altezza castello	0,00 m		
Circ. tronco	57 cm	**Ø tronco**	18,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Soggetto spontaneo nato e cresciuto a ridosso del muro di cinta e di uno scatolare in cemento. A Fenbraio 2024 tolta edera e eliminati alcuni rami secchi. Permangono tuttavia alcune branche seccaginose a nord. Rimozione edera quando si staccherà.		

Signed with NamirialSign

DANIELE ZANZI
05/11/2026 10:22:39 UTC+0100

Generata il 05/11/2026

Scheda pianta 3.236 - Scuola Primaria San Camillo - Via Sanudo, 2 **3 - Quartiere 3**

VSA - Data: 29/10/2026		**CPC: D - Gravità estrema**
Cartellino	9991845/1	**Stato cartellino** Cartellino presente
Rilevatore	Fitoconsult1	
Tipo	Ricontrollo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	2 deperiente	
Altezza	8,00 m	
Ø chioma	6,00 m	
Altezza castello	0,00 m	
Ø tronco	18,00 cm	
Circ. tronco	57 cm	
Bersaglio	Zone marginali di parchi e giardini in cui la frequentazione è rara ma non è da escludersi a priori	



Note Branca seccaginosa a nord - pianta completamente ricoperta da rampicanti - metà chioma secca- conflitto con altri arbusti

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Colletto	Rampicanti (1)
Fusto	Codominanza - fusto policormico (1)
Branche	Branche secche (3), Ferite da taglio marcescenti (1), Seccumi (3), Branche compromesse (1)
Interferenze	Edifici - muri (2)

Lavori proposti

Tipo lavoro	**null**	**Data fine prevista**
ABB - Abbattimento pianta		14/11/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	29/10/2026 12:40:52	Fitoconsult1	In lavorazione
2	05/11/2026 10:14:51	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/11/2026 10:14:51	Fitoconsult1	Validata