FITO CONSULT

Fitoconsult srl via Orazio 5, 21100 Varese
tel. 0332/241316 fax 0332/830990 www.fito-consult.it

mod. 07 13 rev 1

Scheda di indagine fitosanitaria
Valutazione della stabilità degli alberi

Iª PARTE : VALUTAZIONE VISIVA

CLIENTE	**Comune di Padova**

Numero pianta	1	Data rilievo	28/10/2026
Specie	*Salix alba*		
GPS	45.386288, 11.890485		
Ubicazione	Via Santorio, Padova		

Caratteristiche

Altezza m	10	Diametro chioma m	7
Circ. tronco cm	188	Diametro tronco cm	60

Servitù

strada, aiuola

Suolo

Fessurazione terreno	☑ NO	☐ SI			
Ricarico terreno	☐ NO	☑ SI	Ristagno idrico	☑ NO	☐ SI
Sollevamento	☑ NO	☐ SI	Compattamento	☑ NO	☐ SI

Altro

DANIELE ZANZI
05/11/2026 11:47:28 UTC+0100
Signed with NamirialSign

Apparato radicale

Radici affioranti	☑ NO	☐ SI	
Radici avvolgenti	☑ NO	☐ SI	
Traumi o lesioni	☑ NO	☐ SI	

Colletto

Ferite	☑ NO	☐ SI	
Cavità	☑ NO	☐ SI	
Fessuraz.corteccia	☑ NO	☐ SI	
Scortecciamento	☑ NO	☐ SI	
Rigonfiamenti	☑ NO	☐ SI	
Pieghe	☑ NO	☐ SI	
Cordoni	☐ NO	☑ SI	

Altro: colletto interrato, edera risalente, colletto solo in parte visibile

Questo documento contiene informazioni di proprietà della Fito-Consult. Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della società sarà punito a norma di legge.
All rights reserved. Tout droits reserves.

Tronco

Sviluppo armonico	☑ NO	☐ SI	
Inclinazione	☐ NO	☑ SI	leggera
Ferite	☐ NO	☑ SI	da taglio
Cavità	☑ NO	☐ SI	
Fessuraz.corteccia	☑ NO	☐ SI	
Scortecciamento	☐ NO	☑ SI	
Rigonfiamenti	☑ NO	☐ SI	
Pieghe	☑ NO	☐ SI	
Legno di reazione	☑ NO	☐ SI	
Crescita spiralata	☐ NO	☑ SI	

Altro: Fusto con torsione, fertita aperta per soppressione primaria

Branche primarie

Seccume	☐ NO	☑ SI	modesto
Traumi o lesioni	☐ NO	☑ SI	tagli a capitozzo
Scortecciamento	☑ NO	☐ SI	
Pieghe	☑ NO	☐ SI	
Legno di reazione	☑ NO	☐ SI	
Corteccia inclusa	☑ NO	☐ SI	
Codominanza	☐ NO	☑ SI	

Chioma: chioma asimmetrica dovuto alla soppressione di una primaria, presenza di riscoppi, seccumi, scarsa vitalità

Altro:

Fitopatie riscontrate

Funghi	☑ NO	☐ SI	marciumi radicali
			agenti carie
			tracheomicosi
			patogeni fogliari
Insetti	☑ NO	☐ SI	xilofagi
			fogliari

Altro:

Altri riscontri

Interventi precedenti

Questo documento contiene informazioni di proprietà della Fito-Consult. Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della società sarà punito a norma di legge.
All rights reserved. Tout droits reserves.

INDAGINE VITALITA'

1) Branche secondarie - terzarie

Seccume ☐ NO ☑ SI % 4

Ultima crescita ☐ Regolare ☑ Ridotta ☐ Ridottissima

2) Cicatrizzazione ferite ☐ Regolare ☐ Ridotta ☑ Ridottissima


2ª PARTE : VALUTAZIONE STRUMENTALE

3) Shigometro

Data rilievo _____

Posizione rilievo _____

Osservazioni _____



INDAGINE METRIGUARD - AD²

Arborsonic Decay Detector Test Data

Misure pianta _____


Posizionamento del Test-Point sulla pianta : Branca ☐ Tronco ☐ Colletto ☐ Radice ☐



DATI

_____ cm da terra

Sezione del Test point



Diametro medio albero _____ cm

Estrazione tassello corteccia ☐ NO ☐ SI

Valori di riferimento Diam. 1/2 _____ µsec

MISURAZIONI

	X	Y	Z
Diametro 1			
Diametro 2			
Quadrante A			
Quadrante B			
Quadrante C			
Quadrante D			

Diagnosi conclusiva _____

Questo documento contiene informazioni di proprietà della Fito-Consult. Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della società sarà punito a norma di legge.
All rights reserved. Tout droits reserves.

PICUS

tomografia sonica



n° sensori:	distanze tra i moduli
cm da terra:	

INDAGINE RESISTOGRAPH

Rilievo	Posizione	Commento
R1		
R2		
R3		
R4		
R5		
R6		

INDAGINE FRACTOMETER

INTERNO

Indice


Angolo di rottura

Indice.2

Angolo.2

Commento

ESTERNO



SIA

Valutazione Statica Integrata

Diametro netto del tronco	
Localizzazione	
Sicurezza Statica di Base (%)	
Parete minima residua (cm)	

GIUDIZIO FINALE

Classe CPC: D

Pianta con scarsa vitalità che ha subito diverse lavorazioni nell'intorno, oltre alla soppressione di una primaria. In parte ricoperta da rampicanti.

Si prescrive abbattimento con eventuale sostituzione

Questo documento contiene informazioni di proprietà della Fito-Consult. Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della società sarà punito a norma di legge.
All rights reserved. Tout droits reserves.