



COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

LLPP EDP 2017/111

SISTEMAZIONE SPOGLIATOI
IMPIANTO SPORTIVO "W. PETRON"

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO € 500.000,00

ELABORATO:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROGRESSIVO N :

02

RUP

ING. STEFANO BENVEGNÙ

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE

ING. CLAUDIO ROSSI

CAPO SETTORE

ING. MASSIMO BENVENUTI

SCALA:

DATA: 01/2019

AGGIORN.:

PROGETTISTI:

CODIFICA FILE:

APPR_02_R02_doc fot

ELABORATO N :

R.02



ARCH. ALBERTO RUFFATTO
ING. LORIS RUFFATO
ING. ANDY MARCHIORI

Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

**Progetto di sistemazione spogliatoi
impianto sportivo “W. Petron”**

PROGETTO ESECUTIVO

Documentazione fotografica



1) Veduta dell'ingresso all'impianto sportivo Petron da vicolo San Massimo, con la palestra



2) Veduta della palestra Petron, con gli adiacenti spogliati, realizzata negli anni '50, da sud ovest, dal parcheggio dell'impianto



3) Veduta degli spogliatoi esistenti per il calcio, da sud, nell'angolo nord est dell'area, addossati alla mura di confine



4) Particolare del prospetto sud degli spogliatoi calcio esistenti, nell'angolo nord est



5) L'altro tratto del prospetto sud del corpo spogliatoi calcio, con gli accessi ai vari spogliatoi



6) Veduta completa del prospetto sud del corpo spogliati calcio



7) Particolare della tettoia esistente ad ovest, verso il campo calcio.




8) Veduta dell'area fra la palestra ed il campo calcio, dove verrà realizzato il nuovo corpo spogliatoi, vista dalla copertura degli spogliatoi esistenti




9) veduta della copertura dell'edificio che ospita gli spogliatoi, realizzato a ridosso del muro di confine nord, con l'area di servizio del collegio universitario Ederle di via Belzoni. Si notano gli abbaini che forniscono areazione e illuminazione ai locali di servizio più interni



10) Veduta interna di uno dei locali spogliatoio esistenti; si notano le ridotte dimensioni



11) Particolare del disimpegno fra i loci spogliatoio e i servizi igienici e le docce. Ogni spogliatoio è dotato di sole due docce e un wc.



12) Particolare dall'interno, di uno degli abbaini che illuminano i locali sul retro del fabbricato



13) Veduta dello spogliatoio arbitri situato ad ovest dell'edificio, a confine con la tettoia esterna



14) Particolare di un dei servizi igienici esistenti a servizio degli spogliatoi



15) Particolare della tettoia esterna, realizzata in adiacenza ad ovest al corpo spogliatoi e successivamente parzialmente chiusa per realizzare il locale a nord