



Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475

Codice Fiscale 00644060287

prot. n. 0616503
del 22.11.2024

Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
37060 Buttapietra (VR)
pec : fitosanitari@pec.regione.veneto.it

Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia e per le
Province di Belluno, Padova e Treviso
Palazzo Soranzo Cappello, S. Croce 770
30135 Venezia
pec : sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it

al Quartiere n. 4 sud est
Sede

Oggetto: Abbattimento di una pianta di *Platanus hybrida* in Passeggiata Francesco Camillotti (n. 165 dell'inventario delle alberature comunali); Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*). Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di intervento su piante di platano; D.Lgs 42/2004 del 22 gennaio 2004;
Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito del sopralluogo presso la via in oggetto si è riscontrata la presenza di una pianta di platano con sintomi attribuibili al cancro colorato del Platano. Considerato lo stato fitosanitario dell'esemplare in questione, si provvederà all'abbattimento.

Al Servizio Fitosanitario si comunica che il materiale di risultato ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Verranno comunicate la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.

Alla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici si comunica ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n 42/2004.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

| N. INV. | SPECIE | MOTIVAZIONE | SOSTITUZIONE | NOTE |
|---------|------------------|--|--------------|---------------------------------------|
| 165 | Platanus hybrida | Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Dlgs 214/2005 ; D.D. SFR n. 24 del 11.06.2012 | Prevista (*) | (*) con esemplare di Sophora japonica |

Considerato che, ormai da tempo, sul mercato non sono disponibili esemplari di Platano "Vallis Clausa®" di dimensioni ed impalcatura adeguate alla messa a dimora lungo le strade, lo scrivente Settore ritiene opportuno procedere con la sostituzione del platano utilizzando piante di Sophora japonica, già presenti sullo stesso filare. Il reimpianto è previsto nella stagione idonea.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.


IL CAPO SETTORE
VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Dott. Agr. Ciro Degl'Innocenti

 CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
22.11.2024 08:56:34
GMT+01:00

Allegati: scheda, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti

Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova Tel. 0498204475 – Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
<https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana/>

| Nr. albero | 165 | Cartellino |
|---|--|--|
| Coordinate | 724.282,79 / 5.031.232,31 | |
| Proprietà | Area di proprietà | |
|  | |  |
| Tassonomia Platanus hybrida (Platano comune) | | |
| Sito di crescita Prato o giardini | | Fase fisiologica adulto |
| Accessibilità | Accessibile | |
| Bersaglio | Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata | |
| Altezza | 23,00 m | Ø chioma 20,00 m |
| Altezza castello | 8,00 m | |
| Circ. tronco | 264 cm | Ø tronco 84,00 cm |
| Stato pianta | Pianta viva | |
| Modalità età | Stimato | Età pianta calcolata 74 |
| Data stima | 01/01/2021 | Età stimata 71 |
| Data abbattimento | Data rimozione ceppaia | |
| [X] Albero stradale | [X] Pavimentazione filtrante | |
| Note | | |

| VSA - Data: 11/09/2024 | | CPC: D - Gravità estrema |
|-------------------------|---|--------------------------|
| Stato cartellino | Cartellino da aggiungere | |
| Rilevatore | Cristofori Leonardo | |
| Tipo | Primo controllo | |
| Fase fisiologica | adulto | |
| Sito di crescita | Prato o giardini | |
| Stato vegetativo | 3 gravemente deperiente | |
| Altezza | 23,00 m | |
| Ø chioma | 20,00 m | |
| Altezza castello | 8,00 m | |
| Ø tronco | 84,00 cm | |
| Circ. tronco | 264 cm | |
| Bersaglio | Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata | |
| Note | Necrosi diffuse al fusto con sintomatologia riferibile a Cancro Colorato del Platano già confermata dall'ufficio competente. Albero in abbattimento per conclamata infezione di Ceratocystis platani. | |



| | |
|------------------------|---|
| Anomalie: | (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave |
| Radici | Radici affioranti (2), Radici affioranti decorticate (1) |
| Colletto | Depressioni e concavità (1), Allargato (2), Lesioni cicatrizzate (1), Orifizi - fessure - lesioni aperte (1), Rigonfiamenti (1) |
| Fusto | Costolature (1), Orifizi - fessure - lesioni aperte (2), Fusto inclinato (1), Depressione (2) |
| Castello | Necrosi (2), Lesioni cicatrizzate (1) |
| Branche | Seccumi (3), Ferite rimarginate (1), Branche secche (2), Monconi necrotizzati (2) |
| Chioma | Autoriduzione della chioma (2), Asimmetrica (2), Dissecamento (2), Clorosi (2), Microfillia (2), Posizione asimmetria Sud-ovest (2) |
| Agenti patogeni | Cancro del platano (3) |

| Iter | | | |
|------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| # | Data esecuzione | Eseguito da | Stato VSA |
| 1 | 11/09/2024 17:05:47 | Cristofori Leonardo | In lavorazione |
| 2 | 12/09/2024 11:41:06 | Cristofori Leonardo | Richiesta validazione (Applicativo) |
| 3 | 12/09/2024 11:41:06 | Cristofori Leonardo | Validata |

TRIVELLATO
PAOLO
COMUNE DI
PADOVA
18.11.2024
12:54:42
GMT+02:00






ArcGIS Web Map



18/11/2024, 11:27:57

1:783



- | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Grafo Vie | Alberi | ○ Albero,Pianta non gestita | ● Cespuglio,Viva |
| Numeri Civici | ● Albero,Ceppaia | ● Albero,Pianta viva | ● Pianta in vaso/fioriera,Viva |
| | ● Albero,Pianta morta | □ Albero,Posto libero | |



Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475

Codice Fiscale 00644060287

prot. n. 0616554
del 22.11.2024

Al Quartiere n. 4

Oggetto: Abbattimento di n. 2 Robinia pseudoacacia monophylla in via Colombo Cristoforo (n. inv. 7, 15). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su n.2 Robinia pseudoacacia monophylla, presenti lungo la via in oggetto. Le verifiche che sono state condotte evidenziano una situazione critica a carico delle stesse. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che gli esemplari di Robina var. monophylla inv. n. 7, 15 si presentano morte.

Considerato lo stato riscontrato degli esemplari arborei, se ne prescrive l'abbattimento.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

| VIA | N. INV. | SPECIE | MOTIVAZIONE | SOSTITUZIONE | NOTE |
|------------------------|---------|--------------------------------------|--|--------------|------|
| Via Colombo Cristoforo | 7 | Robinia pseudoacacia var. monophylla | Esito VTA, tutela pubblica incoluttività | Prevista | |
| Via Colombo Cristoforo | 15 | Robinia pseudoacacia var. monophylla | Esito VTA, tutela pubblica incoluttività | Prevista | |

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna e compatibilmente con la presenza di sottoservizi.

I fogli notizie relativi all'abbattimento verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Agr. Ciro Degl' Innocenti

Allegato :scheda rilevamento, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.



CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
22.11.2024 08:56:34
GMT+01:00

| Nr. albero 7 | Cartellino |
|---|--|
| Coordinate 724.470,48 / 5.031.228,80 | |
| Proprietà Area di proprietà | |
|  |  |
| Tassonomia Robinia pseudoacacia monophylla (Robinia var. 'Monofilla') | |
| Sito di crescita Parterre | Fase fisiologica adulto |
| Accessibilità Accessibile | |
| Bersaglio Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata | |
| Altezza 12,00 m | Ø chioma 7,50 m |
| Altezza castello 4,50 m | |
| Circ. tronco 75 cm | Ø tronco 24,00 cm |
| Stato pianta Pianta viva | |
| Modalità età Preciso | Età pianta calcolata 17 |
| Data impianto 01/01/2007 | Età all'impianto 0 |
| Data abbattimento | Data rimozione ceppaia |
| [X] Albero stradale | [X] Irrigazione |
| [X] Pavimentazione filtrante | |
| Note | |

VSA - Data: 30/09/2024

CPC: D - Gravità estrema

Stato cartellino Cartellino da aggiungere



Firmato digitalmente da:
 Zanzi Daniele
 Firmato il 23/10/2024 17:32
 Seriale Certificato: 2810273
 Valido dal 10/10/2023 al 10/10/2026
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

| | |
|-------------------------|--|
| Rilevatore | Fitoconsult1 |
| Tipo | Riconrollo |
| Fase fisiologica | adulto |
| Sito di crescita | Parterre |
| Stato vegetativo | 4 morta |
| Altezza | 12,00 m |
| Ø chioma | 7,50 m |
| Altezza castello | 4,50 m |
| Ø tronco | 24,00 cm |
| Circ. tronco | 75 cm |
| Bersaglio | Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata |

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

| | |
|-----------------|--|
| Colletto | Colletto interrato (1) |
| Fusto | Lesioni cicatrizzate (1), Fusto inclinato (1) |
| Castello | Codominanza (2) |
| Branche | Seccumi (3), Branche secche (3) |
| Chioma | Autoriduzione della chioma (3), Dissecamento (3) |

Lavori proposti

| Tipo lavoro | null | Data fine prevista |
|---------------------------|-------------|---------------------------|
| ABB - Abbattimento pianta | | 16/10/2024 |

Iter

| # | Data esecuzione | Eseguito da | Stato VSA |
|---|------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 30/09/2024 12:49:58 | Fitoconsult1 | In lavorazione |
| 2 | 23/10/2024 11:45:04 | Fitoconsult1 | Richiesta validazione (Applicativo) |
| 3 | 23/10/2024 11:45:04 | Fitoconsult1 | Validata |



| Nr. albero 15 | Cartellino |
|---|--|
| Coordinate 724.383,76 / 5.031.245,21 | |
| Proprietà Area di proprietà | |
|  |  |
| Tassonomia Robinia pseudoacacia monophylla (Robinia var. 'Monofilla') | |
| Sito di crescita Parterre | Fase fisiologica adulto |
| Accessibilità Accessibile | |
| Bersaglio Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata | |
| Altezza 11,00 m | Ø chioma 4,00 m |
| Altezza castello 5,00 m | |
| Circ. tronco 60 cm | Ø tronco 19,00 cm |
| Stato pianta Pianta viva | |
| Modalità età Preciso | Età pianta calcolata 15 |
| Data impianto 01/01/2009 | Età all'impianto 0 |
| Data abbattimento | Data rimozione ceppaia |
| [X] Albero stradale | [X] Irrigazione |
| [X] Pavimentazione filtrante | |
| Note | |

VSA - Data: 30/09/2024

CPC: D - Gravità estrema

Stato cartellino Cartellino da aggiungere



Firmato digitalmente da:
 Zanzi Daniele
 Firmato il 23/10/2024 17:32
 Seriale Certificato: 2810273
 Valido dal 10/10/2023 al 10/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

| | |
|-------------------------|--|
| Rilevatore | Fitoconsult1 |
| Tipo | Riconrollo |
| Fase fisiologica | adulto |
| Sito di crescita | Parterre |
| Stato vegetativo | 3 gravemente deperiente |
| Altezza | 11,00 m |
| Ø chioma | 4,00 m |
| Altezza castello | 5,00 m |
| Ø tronco | 19,00 cm |
| Circ. tronco | 60 cm |
| Bersaglio | Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata |



Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Colletto Colletto interrato (1)

Fusto Ricacci diffusi - riscoppi (2)

Branche Branche secche (3), Seccumi (3)

Chioma Disseccamento (3)

Lavori proposti


| Tipo lavoro | null | Data fine prevista |
|---------------------------|------|--------------------|
| ABB - Abbattimento pianta | | 16/10/2024 |

Iter

| # | Data esecuzione | Eseguito da | Stato VSA |
|---|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | 30/09/2024 12:49:57 | Fitoconsult1 | In lavorazione |
| 2 | 23/10/2024 11:38:08 | Fitoconsult1 | Richiesta validazione (Applicativo) |
| 3 | 23/10/2024 11:38:08 | Fitoconsult1 | Validata |




ArcGIS Web Map



18/11/2024, 08:34:35

1:562



- | | |
|---------------|--------------------------------|
| Grafo Vie | Alberi |
| Numeri Civici | ● Albero,Ceppaia |
| | ● Albero,Pianta morta |
| | ○ Albero,Pianta non gestita |
| | ○ Albero,Pianta viva |
| | □ Albero,Posto libero |
| | ● Cespuglio,Viva |
| | ○ Pianta in vaso/fioriera,Viva |



Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475

Codice Fiscale 00644060287

prot. n. 0616568
del 22.11.2024

Al Quartiere n. 4 sud est

SEDE

Oggetto: Abbattimento di una pianta di Crataegus x lavellei Carrierei in via Emo-Capodilista (n. inv. 16). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

Nel corso della campagna di valutazione di stabilità delle alberature comunali è emerso che un esemplare di Crataegus x lavellei Carrierei, presente lungo via in oggetto, evidenzia condizione fitopatologica critica. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che l'albero n. inv. 16 presenta carpofori fungini al fusto e carie al castello. Considerato lo stato fitosanitario, l'esemplare in questione è stato classificato in classe D (gravità estrema), con conseguente prescrizione di abbattimento. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

| N. INV. | SPECIE | MOTIVAZIONE | SOSTITUZIONE | NOTE |
|---------|-----------------------------------|---|--------------|------|
| 16 | Crataegus x lavellei carrierei | Esito VTA ta classe D, tutela pubblica in- columità | Prevista | |

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna e compatibilmente con la presenza di sottoservizi.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.


Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Agr. Ciro Degl' Innocenti



CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
22.11.2024 08:56:34
GMT+01:00

Allegato :scheda rilevamento dati , foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

| | | |
|---|--|--|
| Nr. albero 16 | Cartellino | |
| Coordinate 724.905,15 / 5.030.286,03 | | |
| Proprietà Area di proprietà | | |
|  |  | |
| Tassonomia Crataegus x lavellei carrierei (Biancospino carrierei) | | |
| Sito di crescita Marciapiede | Fase fisiologica adulto | |
| Accessibilità Accessibile | | |
| Bersaglio | | |
| Altezza 6,50 m | Ø chioma 6,50 m | |
| Altezza castello 1,50 m | | |
| Circ. tronco 75 cm | Ø tronco 24,00 cm | |
| Stato pianta Pianta viva | | |
| Modalità età Stimato | Età pianta calcolata 44 | |
| Data stima 01/01/2021 | Età stimata 41 | |
| Data abbattimento | Data rimozione ceppaia | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Albero stradale | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazione filtrante | |
| Note | | |

| VSA - Data: 14/09/2024 | | CPC: D - Gravità estrema |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stato cartellino | Cartellino da aggiungere | |
| Rilevatore | Diego Gennaro | |
| Tipo | Ricontrollo | |
| Fase fisiologica | adulto | |
| Sito di crescita | Marciapiede | |
| Stato vegetativo | 3 gravemente deperiente | |
| Altezza | 6,50 m | |
| Ø chioma | 6,50 m | |
| Altezza castello | 1,50 m | |
| Ø tronco | 24,00 cm | |
| Circ. tronco | 75 cm | |

Note Pianta compromessa con presenza di carpofori al fusto e carie al castello.




| |
|---|
| Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave |
| Radici Carpofori (3) |
| Castello Carie (3) |
| Chioma Dissecamento (3) |


| Iter | | | |
|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| # | Data esecuzione | Eseguito da | Stato VSA |
| 1 | 14/09/2024 11:54:08 | Diego Gennaro | In lavorazione |
| 2 | 15/10/2024 12:34:34 | Diego Gennaro | Richiesta validazione (Applicativo) |
| 3 | 15/10/2024 12:34:34 | Diego Gennaro | Validata |

TRIVELLATO
PAOLO
COMUNE DI
PADOVA
18.11.2024
12:54:42
GMT+02:00






ArcGIS Web Map



18/11/2024, 11:30:18



- Grafo Vie Alberi
Numeri Civici
- Albero,Pianta non gestita
 - Cespuglio,Viva
 - Albero,Ceppaia
 - Albero,Pianta viva
 - Albero,Pianta morta
 - Pianta in vaso/fioriera,Viva
 - Albero,Posto libero



Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475

Codice Fiscale 00644060287

prot. n. 0616578
del 22.11.2024

Al Quartiere n. 4

Oggetto: Abbattimento di n. 1 Acer ginnala in via Facciolati Jacopo (n. inv. 210). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali è stata fatta eseguire un'indagine fitosanitaria e di valutazione della stabilità su n.1 Acer ginnala, presente lungo la via in oggetto. Le verifiche condotte evidenziano una situazione critica a carico della stessa. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che l'esemplare di Acero di fuoco n. inv. 210 si presenta gravemente deperiente e compromesso a causa della presenza di carpofori al colletto.

Considerato lo stato fitosanitario si provvederà all'abbattimento .

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

| VIA | N. INV. | SPECIE | MOTIVAZIONE | SOSTITUZIONE | NOTE |
|--------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|--------------|------|
| Via Facciolati Jacopo | 210 | Acer ginnala | Esito VTA, tutela pubblica incolumità | Prevista | |

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna e compatibilmente con la presenza di sottoservizi.

I fogli notizie relativi all'abbattimento verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.


Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Agr. Ciro Degl' Innocenti

Allegato :scheda rilevamento, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.



CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
22.11.2024 08:56:34
GMT+01:00

| | | |
|---|---|--|
| Nr. albero 210 | Cartellino | |
| Coordinate 726.663,98 / 5.030.116,53 | | |
| Proprietà Area di proprietà | | |
|  | |  |
| Tassonomia Acer ginnala (Acer di fuoco) | | |
| Sito di crescita Parterre | Fase fisiologica adulto | |
| Accessibilità Accessibile | | |
| Bersaglio | | |
| Altezza 6,00 m | Ø chioma 5,50 m | |
| Altezza castello 1,50 m | | |
| Circ. tronco 47 cm | Ø tronco 15,00 cm | |
| Stato pianta Pianta viva | | |
| Modalità età Preciso | Età pianta calcolata 15 | |
| Data impianto 01/01/2009 | Età all'impianto 0 | |
| Data abbattimento | Data rimozione ceppaia | |
| [X] Albero stradale | <input checked="" type="checkbox"/> Irrigazione | |
| [X] Pavimentazione filtrante | | |
| Note | | |

VSA - Data: 20/09/2024

CPC: M/D - Morta/Deperiente

Stato cartellino Cartellino da aggiungere

| | |
|-------------------------|---------------|
| Rilevatore | Diego Gennaro |
| Tipo | Riconrollo |
| Fase fisiologica | adulto |
| Sito di crescita | Parterre |
| Altezza | 6,00 m |
| Ø chioma | 5,50 m |
| Altezza castello | 1,50 m |
| Ø tronco | 15,00 cm |
| Circ. tronco | 47 cm |



Note gravemente deperiente e compromessa non recuperabile con interventi arboricolturali carpofori al colletto

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Colletto Carpofori (3)

Branche Branche secche (3)

Chioma Dissecamento (3)

| Iter | | | |
|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| # | Data esecuzione | Eseguito da | Stato VSA |
| 1 | 20/09/2024 11:06:44 | Diego Gennaro | In lavorazione |
| 2 | 15/10/2024 12:36:55 | Diego Gennaro | Richiesta validazione (Applicativo) |
| 3 | 15/10/2024 12:36:55 | Diego Gennaro | Validata |

TRIVELLATO
PAOLO
COMUNE DI
PADOVA
22.10.2024
11:06:58
GMT+02:00






ArcGIS Web Map



18/11/2024, 08:55:16





Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475

Codice Fiscale 00644060287

prot. n. 0616606
del 22.11.2024

Al Quartiere n. 4

Oggetto: Abbattimento di n. 1 Pyrus calleryana "Chanticleer" in via Ricci Cubastro Gregorio (n. inv. 4). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali è stata fatta eseguire un'indagine fitosanitaria e di valutazione della stabilità su n.1 Pyrus calleryana "Chanticleer", presente lungo la via in oggetto. La verifica che è stata condotta evidenzia una situazione critica a carico dell'albero. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che l'esemplare di Pero da fiore var. Chanticleer n. 4 si presenta morto.

Considerato lo stato riscontrato dell'esemplare arboreo, se ne prescrive l'abbattimento.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

| VIA | N. INV. | SPECIE | MOTIVAZIONE | SOSTITUZIONE | NOTE |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|
| Via Ricci Cubastro Gregorio | 4 | Pyrus calleryana "Chanticleer" | Esito VTA, tutela pubblica incolumità | Non prevista | |

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna e compatibilmente con la presenza di sottoservizi.

I fogli notizie relativi all'abbattimento verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Agr. Ciro Degl' Innocenti

CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
22.11.2024 08:56:34
GMT+01:00

Allegato :scheda rilevamento, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.



| Nr. albero 4 | Cartellino |
|---|--|
| Coordinate 726.234,90 / 5.031.022,77 | |
| Proprietà Area di proprietà | |
|  |  |
| Tassonomia Pyrus calleryana chanticleer (Pero da fiore var. chanticleere) | |
| Sito di crescita Marciapiede | Fase fisiologica adulto |
| Accessibilità Accessibile | |
| Bersaglio | |
| Altezza 10,00 m | Ø chioma 6,50 m |
| Altezza castello 2,00 m | |
| Circ. tronco 88 cm | Ø tronco 28,00 cm |
| Stato pianta Pianta viva | |
| Modalità età Preciso | Età pianta calcolata 19 |
| Data impianto 01/01/2005 | Età all'impianto 0 |
| Data abbattimento | Data rimozione ceppaia |
| [X] Albero stradale | [X] Irrigazione |
| [X] Pavimentazione filtrante | |
| Note | |

VSA - Data: 09/10/2024

CPC: D - Gravità estrema

Stato cartellino Cartellino da aggiungere



Firmato digitalmente da:
 Zanzi Daniele
 Firmato il 23/10/2024 17:31
 Seriale Certificato: 2810273
 Valido dal 10/10/2023 al 10/10/2026
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rilevatore | Fitoconsult1 |
| Tipo | Ricontrollo |
| Fase fisiologica | adulto |
| Sito di crescita | Marciapiede |
| Stato vegetativo | 4 morta |
| Altezza | 10,00 m |
| Ø chioma | 6,50 m |
| Altezza castello | 2,00 m |
| Ø tronco | 28,00 cm |
| Circ. tronco | 88 cm |

**Lavori proposti**


| Tipo lavoro | null | Data fine prevista |
|---------------------------|-------------|---------------------------|
| ABB - Abbattimento pianta | | 25/10/2024 |

Iter

| # | Data esecuzione | Eseguito da | Stato VSA |
|---|------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 09/10/2024 17:05:00 | Fitoconsult1 | In lavorazione |
| 2 | 23/10/2024 16:34:35 | Fitoconsult1 | Richiesta validazione (Applicativo) |
| 3 | 23/10/2024 16:34:35 | Fitoconsult1 | Validata |




ArcGIS Web Map



18/11/2024, 08:46:03

1:716



- | | |
|---------------|-----------------------------|
| Grafo Vie | Alberi |
| Numeri Civici | ● Albero,Pianta non gestita |
| | ● Albero,Ceppaia |
| | ● Albero,Pianta viva |
| | ● Albero,Pianta morta |
| | □ Albero,Posto libero |



Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

prot. n. 0616922
del 22.11.2024

Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso
Palazzo Soranzo Cappello, S. Croce 770
30135 Venezia
pec : sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it

Al Quartiere n. 1 centro
SEDE

Oggetto: Abbattimento di due piante di tiglio in via Sanmicheli (n. inv. 22-54). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

Nel corso della campagna di valutazione di stabilità delle alberature comunali è emerso che due esemplari di tiglio, presenti sulla via in oggetto, evidenziano criticità. Le indagini svolte hanno permesso di rilevare che i tigli n. inv. 22 e 54 presentano carie basale, con spesso - re di legno residuo integro ormai al di sotto dei parametrici statici utili a garantire la resistenza a rottura. Di conseguenza, entrambi gli esemplari sono stati classificati in classe D (gravità estrema), con prescrizione di abbattimento.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

| N. INV. | SPECIE | MOTIVAZIONE | SOSTITUZIONE | NOTE |
|---------|--------|--|--------------|------|
| 22 | tiglio | Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità | Prevista | |
| 54 | tiglio | Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità | Prevista | |

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna e compatibilmente con la presenza di sottoservizi.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.


Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Agr. Ciro Degl'Innocenti

Allegato :scheda rilevamento dati dati penetrometrici, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione




CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
22.11.2024 08:56:34
GMT+01:00

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova Tel. 0498204475 – Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
<https://www.padowanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana/>

| | | |
|---|--|--|
| Nr. albero 22 | Cartellino | |
| Coordinate 725.611,62 / 5.031.165,09 | | |
| Proprietà Area di proprietà | | |
|  | |  |
| Tassonomia Tilia x europaea | | |
| Sito di crescita Banchina | Fase fisiologica adulto | |
| Accessibilità Accessibile | | |
| Bersaglio | | |
| Altezza 18,00 m | Ø chioma 17,00 m | |
| Altezza castello 5,00 m | | |
| Circ. tronco 201 cm | Ø tronco 64,00 cm | |
| Stato pianta Pianta viva | | |
| Modalità età Stimato | Età pianta calcolata 69 | |
| Data stima 01/01/2021 | Età stimata 66 | |
| Data abbattimento | Data rimozione ceppaia | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Albero stradale | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazione filtrante | |
| Note | | |

| VSA - Data: 08/08/2024 | | CPC: D - Gravità estrema |
|-------------------------|---|--------------------------|
| Stato cartellino | Cartellino da aggiungere | |
| Rilevatore | Luca Fantini | |
| Tipo | Ricontrollo | |
| Fase fisiologica | adulto | |
| Sito di crescita | Banchina | |
| Stato vegetativo | 1 normale | |
| Altezza | 18,00 m | |
| Ø chioma | 17,00 m | |
| Altezza castello | 5,00 m | |
| Ø tronco | 64,00 cm | |
| Circ. tronco | 201 cm | |
| Note | Carpofori di Ganoderma resinaceum al colletto lato ovest. Confermata la presenza di una carie basale per marciume risalente dalle radici, con spessore di legno residuo integro esterno ormai al di sotto dei parametri statistici necessari per garantire la resistenza a rottura. | |



| | |
|------------------------|--|
| Anomalie: | (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave |
| Radici | Radici affioranti (1), Sollevamento pavimentazione-cordolo (1) |
| Colletto | Carpofori (3) |
| Chioma | Capitocco (1), Asimmetrica (1) |
| Agenti patogeni | Ganoderma resinaceum (3) |
| Interferenze | Fognature - cavidotti interrati (1) |

| D - Dendrodensimetro | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------|-------|--------|--------------|--------|---------------|------|
| Nr. | Data rilievo | Posizione | Gradi | h [cm] | Inclinazione | Ø [cm] | Par. res.[cm] | t/R |
| 24 | 08/08/2024 | Colletto | 170 | 0,00 | | 95,00 | 11,00 | 0,23 |


| Iter | | | |
|------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| # | Data esecuzione | Eseguito da | Stato VSA |
| 1 | 08/08/2024 13:52:32 | Luca Fantini | In lavorazione |
| 2 | 16/10/2024 11:45:43 | Luca Fantini | Richiesta validazione (Applicativo) |
| 3 | 16/10/2024 11:45:43 | Luca Fantini | Validata |



TRIVELLATO
PAOLO
COMUNE DI
PADOVA
18.11.2024
12:54:42
GMT+02:00

Measuring / object data

| | | | | |
|------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Measurement no.: | 24 | Speed : | 2500 r/min | Diameter: |
| ID number : | | Needle state: | --- | Level : |
| Drilling depth : | 31,90 cm | Tilt : | -9° | Direction: |
| Date : | 08.08.2024 | Offset : | 85 / 301 | Species : |
| Time : | 13:27:20 | Avg. curve : | off / off | Location : |
| Feed | : 150 cm/min | | | Name : |




Assessment

Comment




ArcGIS Web Map




18/11/2024, 11:17:57

- | | |
|---------------|--------------------------------|
| Grafo Vie | Alberi |
| Numeri Civici | ● Albero,Pianta non gestita |
| | ● Albero,Ceppaia |
| | ● Albero,Pianta morta |
| | ● Albero,Pianta viva |
| | □ Albero,Posto libero |
| | ○ Pianta in vaso/fioriera,Viva |



| | | |
|---|--|--|
| Nr. albero 54 | Cartellino | |
| Coordinate 725.752,70 / 5.031.439,24 | | |
| Proprietà Area di proprietà | | |
|  | |  |
| Tassonomia Tilia x europaea | | |
| Sito di crescita Parterre | Fase fisiologica adulto | |
| Accessibilità Accessibile | | |
| Bersaglio | | |
| Altezza 22,00 m | Ø chioma 16,00 m | |
| Altezza castello 5,50 m | | |
| Circ. tronco 210 cm | Ø tronco 67,00 cm | |
| Stato pianta Pianta viva | | |
| Modalità età Stimato | Età pianta calcolata 69 | |
| Data stima 01/01/2021 | Età stimata 66 | |
| Data abbattimento | Data rimozione ceppaia | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Albero stradale | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazione filtrante | |
| Note | | |

| VSA - Data: 08/08/2024 | | CPC: D - Gravità estrema |
|-------------------------|--|--|
| Stato cartellino | Cartellino da aggiungere | |
| Rilevatore | Luca Fantini | |
| Tipo | Ricontrollo | |
| Fase fisiologica | adulto | |
| Sito di crescita | Parterre | |
| Stato vegetativo | 1 normale | |
| Altezza | 22,00 m | |
| Ø chioma | 16,00 m | |
| Altezza castello | 5,50 m | |
| Ø tronco | 67,00 cm | |
| Circ. tronco | 210 cm | |
| | |  |
| Note | Pianta di testata. L'analisi strumentale con penetrometro ha confermato la presenza di un intensa carie basale centrale, con spessore di legno residuo integro esterno ormai al di sotto dei parametri statistici utili a garantire la resistenza a rottura. | |

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Radici Sottoservizi, reti tecnologiche (3), Radici affioranti decorticate (1), Spazio radicale sottodimensionato (2), Sollevamento pavimentazione-cordolo (1), Presenza gravi danni (1), Radici affioranti (1)

Fusto Lesioni cicatrizzate (1), Fusto arcuato - sciabolato (1), Rigonfiamenti (1)

Chioma Capitozzo (1), Asimmetrica (1)

Interferenze Fognature - cavidotti interrati (3)

D - Dendrodensimetro

| Nr. | Data rilievo | Posizione | Gradi | h [cm] | Inclinazione | Ø [cm] | Par. res.[cm] | t/R |
|-----|--------------|-----------|-------|--------|--------------|--------|---------------|------|
| 34 | 08/08/2024 | Colletto | 240 | 0,00 | | 97,00 | 10,00 | 0,21 |
| 35 | 08/08/2024 | Colletto | 100 | 0,00 | | 95,00 | 9,00 | 0,19 |

Iter


| # | Data esecuzione | Eseguito da | Stato VSA |
|---|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | 08/08/2024 13:52:16 | Luca Fantini | In lavorazione |
| 2 | 16/10/2024 11:45:44 | Luca Fantini | Richiesta validazione (Applicativo) |
| 3 | 16/10/2024 11:45:44 | Luca Fantini | Validata |

TRIVELLATO
PAOLO
COMUNE DI
PADOVA
18.11.2024
12:54:42
GMT+02:00
nérata il 18/11/2024



Measuring / object data

| | | | | |
|------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Measurement no.: | 34 | Speed : | 2500 r/min | Diameter: |
| ID number : | | Needle state: | --- | Level : |
| Drilling depth : | 28,91 cm | Tilt : | -28° | Direction: |
| Date : | 08.08.2024 | Offset : | 74 / 304 | Species : |
| Time : | 13:45:16 | Avg. curve : | off / off | Location : |
| Feed | : 150 cm/min | | | Name : |




Assessment

Comment

Measuring / object data

| | | | | |
|------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Measurement no.: | 35 | Speed : | 2500 r/min | Diameter: |
| ID number : | | Needle state: | --- | Level : |
| Drilling depth : | 33,61 cm | Tilt : | -24° | Direction: |
| Date : | 08.08.2024 | Offset : | 75 / 305 | Species : |
| Time : | 13:46:03 | Avg. curve : | off / off | Location : |
| Feed | : 150 cm/min | | | Name : |



Assessment

Comment



ArcGIS Web Map



22/11/2024, 09:44:20

1:695

A horizontal number line representing distance in kilometers. The line starts at 0 and ends at 0,03 km. It features major tick marks and labels at intervals of 0,0025 km. The labels are: 0, 0,005, 0,01, 0,015, 0,02, and 0,03 km.

- | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Grafo Vie | Alberi | ● Albero,Pianta non gestita | ● Cespuglio,Viva |
| Numeri Civici | ● Albero,Ceppaia | ● Albero,Pianta viva | ● Pianta in vaso/fioriera,Viva |
| | ● Albero,Pianta morta | □ Albero,Posto libero | |



Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475

Codice Fiscale 00644060287

prot. n. 0617028
del 22.11.2024

Al Quartiere n. 1 centro
SEDE

Oggetto: Abbattimento di due piante di *Celtis australis* in via Venezia (n. inv. 21-25). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

Nell'ambito del piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su due esemplari di *Celtis australis* presenti sulla via in oggetto.

Le verifiche condotte evidenziano una situazione critica a carico degli stessi. Gli alberi n. inv. 21-25 presentano carpofori di *Perenniporia fraxinea* al colletto. Il sondaggio basale eseguito sul contrafforte di sostegno rileva un intenso processo di marciume alle radici.

Considerato lo stato fitosanitario, gli alberi ricadono in classe D (gravità estrema). Se ne prescrive, di conseguenza, l'abbattimento.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06

| N. INV. | SPECIE | MOTIVAZIONE | SOSTITUZIONE | NOTE |
|---------|-------------------------|--|--------------|------|
| 21 | <i>Celtis australis</i> | Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità | Prevista | |
| 25 | <i>Celtis australis</i> | Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità | Prevista | |

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna e compatibilmente con la presenza di sottoservizi.
I fogli notizie relativi all'abbattimento verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Agr. Ciro Degl'Innocenti



CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
22.11.2024 08:56:34
GMT+01:00

Allegato :scheda rilevamento dati ,dati penetrometrici, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.


Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti

Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova Tel. 0498204475 – Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali


email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it

<https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana/>

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova Tel. 0498204475 – Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
<https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana/>

| Nr. albero 21 | Cartellino |
|---|--|
| Coordinate 726.569,77 / 5.032.689,42 | |
| Proprietà Area di proprietà | |
|  |  |
| Tassonomia Celtis australis (Bagolaro) | |
| Sito di crescita Banchina | Fase fisiologica adulto |
| Accessibilità Accessibile | |
| Bersaglio | |
| Altezza 14,00 m | Ø chioma 14,00 m |
| Altezza castello 3,50 m | |
| Circ. tronco 210 cm | Ø tronco 67,00 cm |
| Stato pianta Pianta viva | |
| Modalità età Stimato | Età pianta calcolata 64 |
| Data stima 01/01/2021 | Età stimata 61 |
| Data abbattimento | Data rimozione ceppaia |
| [X] Albero stradale | [X] Pavimentazione filtrante |
| Note | |

| VSA - Data: 09/08/2024 | | CPC: D - Gravità estrema |
|-------------------------|---|--------------------------|
| Stato cartellino | Cartellino da aggiungere | |
| Rilevatore | Luca Fantini | |
| Tipo | Ricontrollo | |
| Fase fisiologica | adulto | |
| Sito di crescita | Banchina | |
| Stato vegetativo | 1 normale | |
| Altezza | 14,00 m | |
| Ø chioma | 14,00 m | |
| Altezza castello | 3,50 m | |
| Ø tronco | 67,00 cm | |
| Circ. tronco | 210 cm | |
| Note | Carpofori di Perenniporia fraxinea al colletto, lato est a trazione. Il sondaggio basale eseguito sul contrafforte di sostegno in prossimità delle fruttificazioni del fungo rileva un intenso processo di marciume alle radici all'incirca 15 cm al di sotto del piano campagna. | |

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Radici Radici affioranti (2), Sottoservizi, reti tecnologiche (2)

Colletto Carpofori (3)

Fusto Carie (2), Fusto inclinato (1), Lesioni cicatrizzate (2)

Castello Ferite da taglio aperte (1)

Branche Ferite rimarginate (1)

Chioma Spiombatura in asse (1)

Agenti patogeni Perenniporia fraxinea (3)

D - Dendrodensimetro

| Nr. | Data rilievo | Posizione | Gradi | h [cm] | Inclinazione | Ø [cm] | Par. res.[cm] | t/R |
|-----|--------------|-----------|-------|--------|--------------|--------|---------------|-----|
| 52 | 09/08/2024 | Colletto | 100 | 0,00 | | | | |

Iter

| # | Data esecuzione | Eseguito da | Stato VSA |
|---|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | 09/08/2024 12:41:22 | Luca Fantini | In lavorazione |
| 2 | 16/10/2024 11:45:44 | Luca Fantini | Richiesta validazione (Applicativo) |
| 3 | 16/10/2024 11:45:44 | Luca Fantini | Validata |


TRIVELLATO
PAOLO
COMUNE DI
PADOVA
18.11.2024
12:54:42
GMT+02:00



Generata il 18/11/2024

Measuring / object data

| | | | | |
|------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Measurement no.: | 52 | Speed : | 2500 r/min | Diameter: |
| ID number : | | Needle state: | --- | Level : |
| Drilling depth : | 40,13 cm | Tilt : | -32° | Direction: |
| Date : | 09.08.2024 | Offset : | 69 / 305 | Species : |
| Time : | 12:15:35 | Avg. curve : | off / off | Location : |
| Feed | : 100 cm/min | | | Name : |




Assessment

Comment



| | | |
|--|--|--|
| Nr. albero 25 | Cartellino | |
| Coordinate 726.656,06 / 5.032.648,33 | | |
| Proprietà Area di proprietà | | |
|  | | |
| |  | |
| Tassonomia Celtis australis (Bagolaro) | | |
| Sito di crescita Banchina | Fase fisiologica adulto | |
| Accessibilità Accessibile | | |
| Bersaglio Punto di passaggio obbligato, fermata autobus molto frequentata, punto di ritrovo a elevatissima frequentazione | | |
| Altezza 15,00 m | Ø chioma 15,00 m | |
| Altezza castello 3,00 m | | |
| Circ. tronco 236 cm | Ø tronco 75,00 cm | |
| Stato pianta Pianta viva | | |
| Modalità età Stimato | Età pianta calcolata 64 | |
| Data stima 01/01/2021 | Età stimata 61 | |
| Data abbattimento | Data rimozione ceppaia | |
| [X] Albero stradale | [X] Pavimentazione filtrante | |
| Note | | |

| VSA - Data: 09/08/2024 | | CPC: D - Gravità estrema |
|-------------------------|--|--|
| Stato cartellino | Cartellino da aggiungere | |
| Rilevatore | Luca Fantini | |
| Tipo | Ricontrollo | |
| Fase fisiologica | adulto | |
| Sito di crescita | Banchina | |
| Stato vegetativo | 1 normale | |
| Altezza | 15,00 m | |
| Ø chioma | 15,00 m | |
| Altezza castello | 3,00 m | |
| Ø tronco | 75,00 cm | |
| Circ. tronco | 236 cm | |
| Bersaglio | Punto di passaggio obbligato, fermata autobus molto frequentata, punto di ritrovo a elevatissima frequentazione |  |
| Note | Pianta isolata. Rilevati carpofori di Perenniporia fraxinea in quattro diversi punti di affioramento al colletto. Il sondaggio basale eseguito sul lato est rileva un intenso processo di marciume alle radici risalente al colletto, all'incirca 10 cm al di sotto del piano campagna | |

| | |
|------------------------|--|
| Anomalie: | (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave |
| Radici | Taglio radicale recente (3), Scavi recenti (1), Sollevamento pavimentazione-cordolo (1), Spazio radicale sottodimensionato (3) |
| Colletto | Carpofori (3), Carie (3) |
| Fusto | Lesioni cicatrizzate (1), Corteccia inclusa (1), Ferite da taglio marcescenti (1) |
| Castello | Lesioni cicatrizzate (1), Corteccia inclusa (2) |
| Branche | Ferite da taglio marcescenti (1), Ferite rimarginate (1) |
| Agenti patogeni | Perenniporia fraxinea (3) |
| Interferenze | Fognature - cavidotti interrati (1) |

| D - Dendrodensimetro | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------|-------|--------|--------------|--------|---------------|-----|
| Nr. | Data rilievo | Posizione | Gradi | h [cm] | Inclinazione | Ø [cm] | Par. res.[cm] | t/R |
| 55 | 09/08/2024 | Colletto | 80 | 0,00 | | | | |


| Iter | | | |
|------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| # | Data esecuzione | Eseguito da | Stato VSA |
| 1 | 09/08/2024 12:41:24 | Luca Fantini | In lavorazione |
| 2 | 16/10/2024 11:45:44 | Luca Fantini | Richiesta validazione (Applicativo) |
| 3 | 16/10/2024 11:45:44 | Luca Fantini | Validata |



TRIVELLATO
PAOLO
COMUNE DI
PADOVA
18.11.2024
12:54:42
GMT+02:00


Measuring / object data

| | | | | |
|------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Measurement no.: | 55 | Speed : | 2500 r/min | Diameter: |
| ID number : | | Needle state: | --- | Level : |
| Drilling depth : | 35,87 cm | Tilt : | -8° | Direction: |
| Date : | 09.08.2024 | Offset : | 70 / 324 | Species : |
| Time : | 12:29:48 | Avg. curve : | off / off | Location : |
| Feed | : 100 cm/min | | | Name : |




Assessment

Comment



ArcGIS Web Map



18/11/2024, 11:25:46

- Grafo Vie
- Alberi
- Numeri Civici
- Albero, Pianta non gestita
- Albero, Ceppaia
- Albero, Pianta morta
- Albero, Pianta viva
- Albero, Posto libero
- Cespuglio, Viva
- Pianta in vaso/fioriera, Viva



Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475

Codice Fiscale 00644060287

prot. n. 0617014
del 22.11.2024

Al Quartiere n. 5

Oggetto: Abbattimento di n. 1 Prunus serrulata accolade in via Sorio (n. inv. 93). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali è stata eseguita un'indagine fitosanitaria e di valutazione della stabilità su n.1 Prunus serrulata accolade, presente lungo la via in oggetto. La verifica condotta evidenzia una situazione critica a carico della stessa. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che l'esemplare di Ciliegio accolade n. inv. 93 si presenta morto.

Considerato lo stato riscontrato dell'esemplare arboreo, se ne prescrive l'abbattimento.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

| VIA | N. INV. | SPECIE | MOTIVAZIONE | SOSTITUZIONE | NOTE |
|-----------|---------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|------|
| Via Sorio | 93 | Prunus serrulata accolade | Esito VTA, tutela pubblica incolumità | Prevista | |

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna e compatibilmente con la presenza di sottoservizi.

I fogli notizie relativi all'abbattimento verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Agr. Ciro Degl' Innocenti

Allegato :scheda rilevamento, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.



CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
22.11.2024 08:56:34
GMT+01:00

| | | |
|---|--|--|
| Nr. albero 93 | Cartellino | |
| Coordinate 723.534,53 / 5.031.414,48 | | |
| Proprietà Area di proprietà | | |
|  |  | |
| Tassonomia Prunus serrulata accolade (Ciliegio accolade) | | |
| Sito di crescita Marciapiede | Fase fisiologica adulto | |
| Accessibilità Accessibile | | |
| Bersaglio Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata | | |
| Altezza 3,50 m | Ø chioma 5,00 m | |
| Altezza castello 2,00 m | | |
| Circ. tronco 107 cm | Ø tronco 34,00 cm | |
| Stato pianta Pianta viva | | |
| Modalità età Preciso | Età pianta calcolata 24 | |
| Data impianto 01/01/2000 | Età all'impianto 0 | |
| Data abbattimento | Data rimozione ceppaia | |
| [X] Albero stradale | [X] Pavimentazione filtrante | |
| Note | | |

VSA - Data: 21/09/2024

CPC: M/D - Morta/Deperiente

Stato cartellino Cartellino da aggiungere

| | |
|-------------------------|--|
| Rilevatore | Diego Gennaro |
| Tipo | Riconrollo |
| Fase fisiologica | adulto |
| Sito di crescita | Marciapiede |
| Stato vegetativo | 4 morta |
| Altezza | 3,50 m |
| Ø chioma | 5,00 m |
| Altezza castello | 2,00 m |
| Ø tronco | 34,00 cm |
| Circ. tronco | 107 cm |
| Bersaglio | Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata |



Note pianta morta

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave


Fusto Essudati - batteriosi (3)

Chioma Dissecamento (3)

| Iter | | | |
|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| # | Data esecuzione | Eseguito da | Stato VSA |
| 1 | 21/09/2024 09:37:43 | Diego Gennaro | In lavorazione |
| 2 | 15/10/2024 12:45:13 | Diego Gennaro | Richiesta validazione (Applicativo) |
| 3 | 15/10/2024 12:45:13 | Diego Gennaro | Validata |

TRIVELLATO
PAOLO
COMUNE DI
PADOVA
22.10.2024
11:06:58
GMT+02:00






ArcGIS Web Map



18/11/2024, 09:01:41

1:694



Grafo Vie Alberi

Numeri Civici

Albero,Ceppaia

Albero,Pianta morta

Albero,Pianta non gestita

Albero,Pianta viva

Albero,Posto libero

Cespuglio,Viva

Pianta in vaso/fioriera,Viva