



Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

prot. n. 0168446
del 24.03.2025

AI Quartiere n.4 Sud -Est
SEDE

Oggetto: Abbattimento di una pianta di Robinia pseudoacacia in Via Bembo (n. inv. 107). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di Robinia pseudoacacia presente lungo la via in oggetto. Le verifiche condotte hanno evidenziato una situazione critica a carico dello stesso.

L' albero presenta seccumi diffusi e l'indagine strumentale, svolta con dendrodensimetro, ha riportato tracciati penetrometrici fortemente alterati, che rilevano cavità all'altezza del colletto. Lo stato di deperienza non è risolvibile con interventi arboricolturali, di conseguenza la pianta è stata classificata nella classe di propensione al cedimento D (gravità estrema). Ne viene prescritto l'abbattimento.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
107	Robinia pseudoacacia	Esito VTA e strumentale , tutela pubblica incolumità	Prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con l'assenza di sottoservizi interferenti.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti



CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
24.03.2025 09:39:17
GMT+01:00

Allegato: scheda rilevamento dati, tracciati penetrometrici, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Nr. albero 107	Cartellino	
Coordinate 726.527,08 / 5.027.316,21		
Proprietà Area di proprietà		
		
Tassonomia Robinia pseudoacacia (Robinia)		
Sito di crescita Banchina	Fase fisiologica adulto	
Accessibilità Accessibile		
Bersaglio Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza 12,79 m	Ø chioma 11,15 m	
Altezza castello 3,09 m		
Circ. tronco 135 cm	Ø tronco 43,00 cm	
Stato pianta Pianta viva		
Modalità età Preciso	Età pianta calcolata 20	
Data impianto 01/01/2005	Età all'impianto 0	
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia	
<input checked="" type="checkbox"/> Albero stradale	<input checked="" type="checkbox"/> Irrigazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazione filtrante		
Note		

VSA - Data: 16/01/2025		CPC: D - Gravità estrema
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere	
Rilevatore	Felice Enrico	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Banchina	
Stato vegetativo	1 normale	
Altezza	12,79 m	
Ø chioma	11,15 m	
Altezza castello	3,09 m	
Ø tronco	43,00 cm	
Circ. tronco	135 cm	
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
Note	Fusto, inserzione e branche primarie ricoperte da edera. Esemplare parzialmente ispezionabile. Tracciati penetrometrici fortemente alterati. Si prescrive l'abbattimento dell'esemplare.	


Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Radici	Spazio radicale sottodimensionato (1)
Colletto	Contrafforte di reazione (2), Depressioni e concavità (1), Cavità individuata strumentalmente (2), Lesioni cicatrizzate (1)
Fusto	Ricacci diffusi - riscoppi (1), Fusto inclinato (2), Costolature (2), Lesioni cicatrizzate (2)
Branche	Branche secche (1), Seccumi (2), Ferite rimarginate (1)
Chioma	Limitata da concorrenza (1), Asimmetria per competizione laterale (2)
Interferenze	Cavi elettrici - telefonici (2)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
1	16/01/2025	Colletto	0	5,00	40			
Note	Ms063							
2	16/01/2025	Colletto	255	0,00	40			
Note	Ms064							
3	16/01/2025	Colletto	155	0,00	40			
Note	Ms065							

Lavori proposti


Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		13/04/2025

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	16/01/2025 12:40:43	Felice Enrico	In lavorazione
2	13/03/2025 12:50:43	Felice Enrico	Richiesta validazione (Applicativo)
3	13/03/2025 12:50:43	Felice Enrico	Validata

Measuring / object data

Measurement no.:	63	Speed :	2000 r/min	Diameter:
ID number	: PD1	Needle state:	---	Level :
Drilling depth	: 24.25 cm	Tilt	: -41°	Direction:
Date	: 16.01.2025	Offset	: 69 / 265	Species :
Time	: 10:45:51	Avg. curve	: off / off	Location: 4.7502
Feed	: 50 cm/min			Name : 107




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	64	Speed :	2000 r/min	Diameter:
ID number	: PD1	Needle state:	---	Level :
Drilling depth	: 24.02 cm	Tilt	: -41°	Direction:
Date	: 16.01.2025	Offset	: 92 / 289	Species :
Time	: 10:47:01	Avg. curve	: off / off	Location: 4.7502
Feed	: 100 cm/min			Name : 107




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	65	Speed :	2000 r/min	Diameter:
ID number :	PD1	Needle state:	---	Level :
Drilling depth :	25.47 cm	Tilt :	-39°	Direction:
Date :	16.01.2025	Offset :	92 / 301	Species :
Time :	10:47:44	Avg. curve :	off / off	Location: 4.7502
Feed :	100 cm/min			Name : 107




Assessment

Comment




ArcGIS Web Map



13/03/2025, 13:19:30

1:934



- Grafo Vie** **Alberi**
- Numeri Civici
 - Albero,Pianta morta
 - Albero,Ceppaia
 - Albero,Pianta non gestita
 - Albero,Pianta viva
 - Pianta in vaso/fioriera,Viva
 - Albero,Posto libero