

*Dott. For. Sergio Sgrò*

Iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova, n. 662

Sede operativa: P.tta G. Forzatè, 19 – 35137 Padova – tel./fax 049 2611056

E-mail: dott.sergio.sgro@gmail.com Part. IVA 04500720265 – C.F. SGRSRG84E15H224X



*APS Holding S.p.A.*

Via Salboro, 22/b - 35124 Padova (PD)

**ANALISI DELLE INTERFERENZE TRA GLI ALBERI ESISTENTI E I LAVORI  
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO PRESSO  
L'AREA DELL'EX CASERMA PRANDINA**

**RELAZIONE TECNICA - AGRONOMICA**

Committente :	<b>APS HOLDING SPA</b> Via Salboro, 227b 35124 Padova (PD)
Tecnico incaricato:	Dottore Forestale Sergio SGRO
  Padova, luglio 2025	



**ANALISI DELLE INTERFERENZE TRA GLI ALBERI ESISTENTI E I LAVORI  
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO PRESSO  
L'AREA DELL'EX CASERMA PRANDINA**

- - -

**RELAZIONE TECNICA - AGRONOMICA**



**1. SCOPO DELL'INDAGINE**


Il Dott. For. Sergio SGRO', iscritto presso l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova al n. 662, già incaricato da APS Holding S.p.A. con N. Ordine 60/000008 del 26/02/2024, di accettare le condizioni fitostatiche degli alberi radicati all'interno dell'area dell'Ex Caserma "Prandina" in Padova (PD) e con N. Ordine IPK/000015 del 01/08/2024 del progetto opere sistemazione a verde – nuovo parcheggio boscato alla ex caserma Prandina, affronta nella presente relazione tecnica, la tematica inerente l'analisi delle interferenza tra gli alberi esistenti e i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio presso l'area dell'ex Caserma Prandina.

L'obiettivo è quello di analizzare le necessità e le diverse opzioni progettuali e valutare la loro compatibilità con la conservazione degli alberi attualmente presenti nell'area interessata.

## 2. QUADRO CONOSCITIVO


L'area verde dell'Ex Caserma "Prandina" viene identificata con il codice località 1.164. Il sito si colloca sul limite ovest del centro storico della città e confina a nord con il Giardino Cavalleggeri di Padova. Seguono estratti di mappa utili a collocare geograficamente l'area oggetto di analisi.





Estratto cartografico di GreenSpaces in uso dall'Amministrazione comunale. La porzione di area interessata dalla realizzazione del nuovo parcheggio, viene evidenziata nell'immagine sopra.

Segue documentazione fotografica generale raccolta in occasione dell'analisi delle condizioni delle singole alberature.



I I

5G I I

FRv TdRTr

380/2574873




I I

5G I I

FRv TdRTr

380/2574873



I I

5G I I

FRv TdRTr

380/2574873



I I

5G I I

FRv TdRTr

380/2574873



I I

5G I I

FRv TdRTr

380/2574873

### **3. ANALISI DELLE OPZIONI PROGETTUALI**

Nell'ambito della progettazione del nuovo parcheggio presso l'area dell'ex Caserma Prandina, i progettisti di SA Sviluppo Architettura SRL, stanno vagliando varie ipotesi progettuali che possono prevedere la conservazione delle alberature attualmente presenti, anche nell'ambito della realizzazione della nuova area di sosta.

Tuttavia, considerando che la realizzazione di un'area parcheggio comporta l'esecuzione di determinate tipologie di lavori (scavi, posa sotterranei, sottoservizi, cordoli, ecc.), sono stati posti allo scrivente tecnico alcuni questi inerenti la compatibilità dei lavori con la conservazione degli alberi, in diversi possibili scenari progettuali.

Occorre premettere, che lo studio da me eseguito sulle alberature situate presso l'area dell'Ex Caserma Prandina, aveva individuato già molti alberi con gravi problemi fitosanitari e strutturali, per i quali è stato prescritto l'abbattimento. Rimarrebbe una quota di piante considerate "conservabili" e sulle quali si concentrano le presenti considerazioni. Ovviamente, tali piante erano considerate "conservabili" in assenza di disturbi al sito di radicazione.

Invece, la realizzazione del parcheggio, determinerà disturbi più o meno importanti al sito di radicazione e direttamente correlati con la qualità e la quantità di opere da realizzare. Peraltro, occorre evidenziare la necessità di realizzare un parcheggio temporaneo sempre nella stessa area, con le alberature conservabili che dovrebbero essere sottoposte ad interventi di manutenzione in quanto versano in uno stato di abbandono da decenni. Tali interventi manutentivi, indispensabili per ridurre il rischio di queste piante, andrebbero a configurarsi con un intervento transitorio e costoso, che avrebbe poco senso se inserito nelle ipotesi di intervento con relative criticità, che di seguito vengono illustrate.

Seguono i tre quesiti posti dal progettista, relativi ai tre scenari ipotizzati, a riguardo dei quali si esprime relativo parere tecnico.

**1° QUESITO: Necessità di dover effettuare la bonifica bellica del sito, con conseguenti scavi profondi e diffusi; tale intervento è compatibile con la conservazione degli alberi?**

**RISPOSTA:** lavori di bonifica su tutta la superficie del sito interessato causerebbero gravi danni agli apparati radicali degli alberi, dovendo intervenire anche a ridosso del tronco degli stessi, o addirittura al di sotto degli apparati radicali. Quindi, la conservazione degli alberi in concomitanza della bonifica bellica è un'ipotesi assolutamente impraticabile, in quanto porterebbe a morte certa tutti i soggetti arborei.

**2° QUESITO:** Realizzazione del parcheggio alla quota attuale, con necessità di scavare in profondità per la realizzazione di sotterranei e linee di scolo delle acque meteoriche. Si è ipotizzato di mantenere aiuole più ampie nei punti dove radicano gli alberi da conservare, tuttavia trattasi di spazi di alcuni metri. Quanto si espandono orizzontalmente le radici degli alberi?

**RISPOSTA:** le radici degli alberi si espandono per molti metri e per una dimensione che supera ampiamente quella della chioma. Supponendo che un albero abbia una chioma di 10 metri di diametro, possiamo immaginare che le radici si espandono anche di più, arrivando ad avere una estensione ipotizzabile di almeno 12 - 14 m. Impiegando questa misura come esempio, si comprende fin da subito che realizzare aiuole larghe 3 - 4 m, è assolutamente insufficiente in quanto verrebbero irreparabilmente danneggiati i 2/3 degli apparati radicali, che essendo quelli più esterni, sono anche quelli deputati dell'assorbimento dei soluti. Tipicamente, ci si trova dopo uno o due anni dalla fine dei lavori, gli alberi morti in piedi a causa dei gravi danni subiti. Quindi, la conservazione di alberi maturi all'interno di aiuole può avvenire solamente se quest'ultime presentano un'estensione uguale o superiore a quella della chioma. Di conseguenza, si dovrebbero lasciare intere aree a prato per poter conservare gli alberi. Peraltra, tali aree dovrebbero essere completamente isolate al fine di evitare anche il solo passaggio di mezzi da cantiere (altra causa tra le principali, che determina la morte degli alberi all'interno dei cantieri).

**3° QUESITO:** realizzazione del parcheggio con aumento della quota del terreno rispetto quella attuale, al fine di allinearsi con la quota prevista nella nuova area a parco. E' possibile ricaricare 50 cm di terreno al colletto degli alberi? Le piante potrebbero soffrirne?

**RISPOSTA:** il ricarico di terreno sulla zolla radicale è un intervento che porta a morte gli alberi. Il deperimento dei soggetti è altamente probabile per la totalità delle piante o quasi. Modificare una quota in modo importante, altera completamente le dinamiche biologiche e chimiche all'interno del terreno, con condizioni di ridotta ossigenazione che diventano assolutamente proibitive per le radici, che vanno incontro alla devitalizzazione. Quindi, l'aumento della quota del parco di 50 cm o anche meno, è una ipotesi incompatibile con la conservazione delle alberature attualmente presenti.

## 4. TIPOLOGIA DI DANNI AGLI APPARATI RADICALI

I danni alle radici degli alberi durante i lavori edili possono essere significativi, causando problemi di stabilità e salute, che possono essere osservati in alcuni casi nel breve periodo, ma spesso anche nel lungo.

Le radici possono essere fisicamente danneggiate durante gli scavi, o compattate dal passaggio di macchinari pesanti, con conseguente riduzione dell'assorbimento di acqua e nutrienti e aumento del rischio di infezioni.

### Cenni sui tipi di danni più frequenti in area di cantiere:

*Danni fisici;* rottura, taglio e strappo delle radici, specialmente durante scavi e movimentazione di terra, con conseguente distruzione delle radici assorbenti e apertura di ampie ferite che causano la diffusione di infezioni.

*Compattazione del suolo;* il passaggio di macchinari pesanti comprime il terreno, distruggendone la struttura, riducendo l'ossigeno e causando condizioni di asfissia che nel medio periodo portano al deperimento degli alberi.

*Lesioni al tronco ed al colletto;* l'area tra il tronco e il colletto è particolarmente vulnerabile e le lesioni qui causate, evolvono in processi degenerativi dei tessuti legnosi che compromettono le aspettative di vita degli alberi.

*Danni da agenti inquinanti;* oltre che essere danneggiate in modo diretto con mezzi fisici, le radici possono essere gravemente danneggiate da agenti chimici.

*Danni derivanti dal cambiamento della quota del terreno;* ricarico di terreno (innalzamento della quota) o abbassamento della quota del piano di campagna, comportano danni diversi, ma ugualmente deleteri per la salute delle radici nel lungo periodo.

Segue un'immagine di esempio che ritrae due alberi che sono stati conservati nell'ambito di lavori per la realizzazione di un passaggio pedonale e di una corsia carrabile. A distanza di 2 – 3 anni, è possibile osservare le avanzate condizioni di deperimento che interessano i soggetti a causa dei gravi danni radicali subiti.

Freccia blu: nuovo marciapiede.  
Freccia rossa: nuovo accesso carraio.  
Da notare le gravi condizioni vegetative  
degli alberi che hanno subito i lavori.



## **Conclusioni**

L'analisi della componente vegetazionale dell'area denominata Ex Caserma "Prandina", ha evidenziato la scarsa qualità della componente arborea. Gli alberi di maggiori dimensioni, dimostrano le tipiche problematiche legate all'abbandono culturale, alla senescenza e alle pratiche manutentive errate applicate in passato. La vegetazione più giovane, spesso di origine spontanea e sviluppatisi all'interno di un contesto sovrappopolato, si caratterizza per la scarsa qualità dell'architettura e problematiche annesse, che la rendono poco idonea alla gestione nell'ambito del "verde pubblico". Tuttavia, in senso generale, una parte della vegetazione potrebbe essere conservata, sempre se il sito di radicazione non subisce alterazioni. Tuttavia, la centralità dell'area determina la necessità di prevederne una riqualificazione, come previsto dal progetto del parcheggio e da altri progetti che interessano le aree limitrofe. In tale contesto, considerando la necessità di realizzare un progetto che si ponga l'obiettivo di riqualificare quest'area, è necessario tenere in considerazioni le riflessioni riportate nelle pagine precedenti a riguardo dei vari possibili scenari progettuali.

Concludendo, le tre opzioni sopra descritte (bonifica del terreno, conservazione di alberi all'interno del nuovo parcheggio, innalzamento della quota del terreno), comportano in ogni caso una grave alterazione del sito di radicazione degli alberi, con conseguenze dirette sulle loro condizioni di salute, sia nel breve che nel lungo periodo. Questa problematica è comunissima nei cantieri di questa entità, ove perseguita una visione tecnica, realistica e lungimirante, risulta più opportuno eliminare la vegetazione presente (soprattutto se di qualità molto scarsa come quella in esame) e metterne a dimora di nuova in modo oculato.

Le nuove piante, se messe a dimora con tecniche colturali idonee e con adeguato spazio a disposizione per il loro sviluppo, possono avere aspettative di vita molto lunghe e fornire tutti i benefici ambientali che solo gli alberi possono offrire in città.

Tanto si doveva in assolvimento dell'incarico.

Padova, 07/07/2025

Il tecnico incaricato:

**Dott. For. Sergio Sgrò**

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E  
DOTTORI FORESTALI

PROVINCIA DI PADOVA N. SCR. 662



*Dott. For. Sergio Sgrò*

Iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova, n. 662

Sede operativa: P.tta G. Forzatè, 19 – 35137 Padova – tel./fax 049 2611056

E-mail: dott.sergio.sgro@gmail.com Part. IVA 04500720265 – C.F. SGRSRG84E15H224X



*APS Holding S.p.A.*

Via Salboro, 22/b - 35124 Padova (PD)

**ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE  
E DI STABILITA' DEGLI ALBERI RADICATI NELL'AREA  
DELL'EX CASERMA "PRANDINA" IN PADOVA**

**RELAZIONE TECNICA - AGRONOMICA**

Committente :	<b>APS HOLDING SPA</b> Via Salboro, 227b 35124 Padova (PD)
Tecnico incaricato:	Dottore Forestale Sergio SGRO
 Padova, marzo 2025	



**ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE  
E DI STABILITÀ DEGLI ALBERI RADICATI NELL'AREA  
DELL'EX CASERMA "PRANDINA" IN PADOVA**

**RELAZIONE TECNICA - AGRONOMICA**

**1. SCOPO DELL'INDAGINE**

Nel mese di febbraio dell'anno 2024, il Dott. For. Sergio SGRO', iscritto presso l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova al n. 662, è stato incaricato da APS Holding S.p.A. con N. Ordine 60/000008 del 26/02/2024, di accettare le condizioni fitostatiche degli alberi radicati all'interno dell'area dell'Ex Caserma "Prandina" in Padova (PD).

In tale contesto il tecnico incaricato riteneva necessario effettuare una valutazione visuale approfondita dei soggetti arborei, al fine di accertarne lo stato fitosanitario e le condizioni di stabilità, nel sostanziale rispetto del protocollo dell'ISA (*International Society of Arboriculture*) sezione italiana sul VTA (MATTHECK e BRELOER, 1998; AA. VV., 2001). Con il seguente elaborato vengono presentati i risultati conseguiti. Per l'espletamento dell'incarico ricevuto si è provveduto ad effettuare numerosi sopralluoghi in situ in vari mesi degli anni 2024 e 2025, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'ottenimento di un dettagliato quadro clinico degli alberi.

**Rilevatore:** Dott. Forestale Sergio SGRO', iscritto presso l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Padova al n. 662.

**Qualifiche ed esperienza nel settore:** questa relazione si basa sui rilievi effettuati di fronte agli alberi. Le conclusioni raggiunte sono comunque il frutto della esperienza e della professionalità dell'estensore nel campo della Arboricoltura Ornamentale e della Selvicoltura Urbana.

**2. TERMINI DI GARANZIA**

Questa relazione si basa sui rilievi visuali effettuati di fronte all'albero e sull'analisi biomeccanica effettuata sulla base di tali informazioni. Le conclusioni raggiunte sono comunque il frutto della esperienza e della professionalità dell'estensore nell'analisi della situazione riscontrata al momento del sopralluogo e non tengono quindi conto

*Relazione tecnica - agronomica*

dei possibili effetti derivanti da condizioni climatiche eccezionali, vandalismi o incidenti di varia natura (danni meccanici, inquinamento chimico, fuoco, ecc.). L'estensore non accetterà quindi alcuna contestazione derivante da questi fattori, né se i lavori prescritti non saranno realizzati nei tempi e modi indicati, da personale qualificato e nel rispetto delle buone pratiche in Arboricoltura. L'attendibilità di questa relazione si esaurisce naturalmente nel tempo, in funzione dei cambiamenti delle condizioni ambientali del sito di vegetazione, di potature o se vengono eseguiti lavori o interventi non specificati in relazione. In qualità di arboricoltori, i tecnici che hanno prodotto questo elaborato sono specialisti del settore ed utilizzano le conoscenze ed esperienze professionali per esaminare gli alberi e prescrivere misure che ne favoriscano la bellezza, la salute e la sicurezza. Il Committente, proprietario o gestore dell'albero, può scegliere o meno di accettare queste prescrizioni o richiedere approfondimenti. Gli alberi, diversamente da manufatti antropici, sono strutture dinamiche e, nella loro gestione, possono essere applicabili tecniche colturali diverse, che comportano rischi diversi. Una ragionevole gestione del rischio deve avere tuttavia sempre l'obiettivo di conservare alberi che appaiono stabili al verificarsi di eventi meteorici non particolarmente intensi. Con la presente relazione si propone un indirizzo di riferimento per le decisioni gestionali che deve assumere il proprietario/gestore dell'albero. Qualora la percezione del rischio del committente fosse diversa, è necessario riconsiderare gli interventi proposti in relazione a tale diversa impostazione. Sebbene un ragionevole sistema di gestione del rischio ha generalmente l'obiettivo di conservare alberi che appaiono stabili in presenza degli eventi meteorici che normalmente possono verificarsi nel luogo di vegetazione dell'albero, risulta tuttavia necessario precisare che tutti gli alberi conservano inevitabilmente una certa dose di propensione al cedimento (e quindi di pericolosità). In Arboricoltura non è infatti possibile individuare ogni e qualsiasi condizione che potrebbe portare un albero al cedimento totale o parziale. Gli alberi sono organismi viventi, che possono cadere in molti modi, alcuni dei quali non ancora pienamente compresi. Inoltre, le condizioni degli alberi sono spesso nascoste da altri alberi, dal fogliame o da manufatti che impediscono l'osservazione e l'analisi. L'apparato radicale poi vegeta al di sotto del terreno e non è quindi osservabile se non in peculiari situazioni e con tecniche appropriate e complesse. Infine, occorre ancora precisare che gli alberi si sono evoluti in modo tale da favorire il cedimento di loro parti prima dell'intera struttura: rami e branche possono quindi essere sacrificate al posto dell'albero intero. Normalmente i cedimenti di branca si limitano alla rottura di rami di modeste dimensioni ed in periodi di condizioni climatiche molto negative. Tuttavia, come è ovvio in ogni sistema naturale, le eccezioni a questa regola sono possibili, per cui questo tipo di cedimenti sono molto difficili da prevedere. Anzi è noto che anche alberi o loro parti perfettamente sane, considerate sicure, possono cadere per eventi peculiari, o a causa di diversi fattori dipendenti da condizioni relative alla fisiologia del legno, ad aspetti dinamici od alla interazione fra radici e terreno. Nella gestione degli alberi l'obiettivo da perseguire è quindi quello di ridurre il rischio in quanto, sfortunatamente, non è mai possibile

eliminare interamente il rischio derivante da un possibile cedimento, a meno che non si abbatta l'albero. Si rimarca quindi che non è possibile garantire che un albero sarà sano e strutturalmente sicuro in tutte le circostanze o per un dato periodo di tempo. Talora, infatti, gli alberi appaiono sani ma possono essere strutturalmente instabili. Al tempo stesso anche gli interventi culturali, come ogni medicina, non possono essere garantiti. Inoltre, riguardo agli interventi ed alle cure culturali prescritte queste possono essere condizionate da fatti, persone, vincoli territoriali o pareri formulati dall'Amministrazione. I tecnici incaricati declinano ogni responsabilità per l'eventuale mancata autorizzazione di interventi prescritti o per le conseguenze connesse. In sostanza gli alberi devono essere "gestiti", ma non possono essere "condizionati" e per vivere in loro prossimità è necessario accettare un certo livello di rischio. Poiché la salute e la stabilità degli alberi si modificano nel tempo talora anche repentinamente, questi ultimi necessitano di un programma di monitoraggio minimo di tale rischio e ciò è specificato nella scheda di rilevamento la cui adesione è condizione essenziale per la verifica nel tempo delle condizioni di salute e di stabilità.

### **3. METODOLOGIA DI INDAGINE**

#### **3.1. ASPETTI GENERALI**

Una gestione degli alberi responsabile deve tenere conto, al tempo stesso, del loro valore (e quindi dell'importanza della loro conservazione) e della sicurezza dei luoghi in cui essi vivono (eliminando le piante senza dubbio pericolose). Si tratta di individuare metodi integrati di valutazione sia del valore ornamentale che delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità delle piante, al fine di perseguire contemporaneamente i due obiettivi precedentemente indicati ed individuare, conseguentemente, le tecniche e le pratiche culturali idonee. La valutazione di stabilità, si fonda sull'accurata descrizione della morfologia degli alberi e sulla valutazione delle forme morfologiche che essi assumono in risposta agli accadimenti che si verificano intorno a loro. In questa relazione vengono fornite le informazioni non limitate alle problematiche della stabilità dell'albero, ma anche quelle afferenti alle sue condizioni vegetative e fitosanitarie, cioè alla sua salute, utilizzando una metodologia integrata e finalizzata alla descrizione della pianta nel suo insieme e nelle sue parti. La procedura valutativa che è stata seguita viene di seguito esplicitata e resa operativa mediante la predisposizione di una specifica scheda di rilevamento predisposta per la valutazione delle caratteristiche vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi. Essa tratta dei dati generali dell'albero, delle informazioni circa le condizioni in cui si trovano le varie parti in cui è composta la pianta (radici, colletto, fusto, castello, branche e chioma), quindi degli aspetti relativi alla valutazione diagnostica finale e alla determinazione del rischio di stabilità.

### **3.2. LA VALUTAZIONE VISUALE DELL'ALBERO**

L'albero è stato valutato nelle sue condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità ed è stata redatta una scheda identificativa riprodotta nelle pagine che seguono. Nell'indagine la verifica delle condizioni di stabilità dell'albero è stata eseguita nel sostanziale rispetto del protocollo sul VTA (*Visual Tree Assessment*), che letteralmente significa "valutazione visuale dell'albero". Il VTA identifica una delle metodologie ad oggi maggiormente diffuse in materia di valutazione della stabilità degli alberi: attraverso un esame visuale della pianta si giunge ad individuare l'insieme dei difetti meccanici e biologici di crescita cui possono corrispondere difetti strutturali degli apparati legnosi direttamente relazionati con le caratteristiche di stabilità; particolare attenzione è posta nella ricerca di segni specifici in grado di mettere in luce la presenza di cavità interne e di processi di carie nelle radici, nel fusto o nelle branche. Quindi prima di redigere la scheda e durante la sua compilazione, l'albero è stato ripetutamente osservato in ogni sua parte e da tutte le angolazioni, sia ad occhio nudo che con l'uso di binocolo. Oltre a ciò, sono state eseguite tutte le indagini diagnostiche, a carico non solo della pianta ma anche del sito di radicazione, che sono necessarie per la completa valutazione delle condizioni in cui si trova la pianta stessa. Il VTA è un metodo non invasivo per gli alberi sani. Solo nel caso in cui vengono individuate condizioni di problematicità, l'albero viene sottoposto ad una ispezione più approfondita ma, anche in questo caso, le ferite provocate sono mantenute al minimo, e fatte con criteri che rispettino la fisiologia dell'individuo. Conosciuta la dimensione del difetto e la qualità del legno sono stati applicati dei criteri di previsione di schianto per determinare la classe di pericolosità dell'albero. A questo punto è stato necessario valutare le funzioni che la pianta svolge, l'importanza della sua conservazione e le condizioni di rischio di instabilità in relazione al luogo in cui l'albero vegeta, alle attività che si svolgono intorno ad esso e ai manufatti che vi si trovano.

Schematicamente, la diagnosi della pianta è avvenuta seguendo la seguente procedura:

- ❖ identificazione della specie o la cultivar oggetto di analisi, determinando l'idoneità dell'albero alle condizioni locali;
- ❖ discriminazione fra gli aspetti relativi alla morfologia della pianta che sono da ritenersi normali per quella specie o varietà e le eventuali anomalie morfologiche osservabili e cioè descrizione di segni e sintomi che caratterizzano tali anomalie. Per fare questo si osserva la pianta sia nel suo insieme (accrescimento ridotto dei ramuli, microfillia), sia nei diversi organi quali il fusto, le radici (se visibili), le foglie/aghi (anormale appassimento, clorosi, necrosi, bruciature, colorazione anomala, caduta precoce o parziale, imbrunimento, malformazioni) ed i rami (branche deperenti, cancri, perdita di corteccia, cretti, marciumi, scopazzi, gemme deperenti o morte, mancanza di corona basale);

- ❖ considerazioni sulle condizioni della stazione, cioè le caratteristiche salienti del sito di radicazione e di quello di vegetazione con riferimento particolare a quegli aspetti che possono essere di ostacolo all'ottimale sviluppo dell'albero (proprietà del suolo, drenaggio, nutrienti, inquinanti);
- ❖ considerazioni circa eventi meteorologici notevoli che hanno eventualmente preceduto l'insorgenza delle anomalie registrate (precipitazioni, temporali, grandine, fulmini, gelate tardive o precoci, galaverna);
- ❖ individuazione delle cure culturali cui la pianta è andata soggetta negli anni pregressi e gli effetti che tali cure hanno comportato sulle condizioni attuali;
- ❖ individuazione degli interventi di qualsiasi natura che sono stati eseguiti in prossimità della pianta e gli effetti che tali interventi hanno comportato sulle condizioni attuali dell'albero.

### **La scheda di rilevamento**

Il nucleo della valutazione si basa sull' individuazione, mediante analisi osservativa, di una serie di anomalie, di difetti e comunque di particolarità morfologiche che possono essere riscontrate osservando, anche a livello macroscopico, il soggetto arboreo esaminato. Le ragioni per cui ci si riferisce ampiamente alla descrizione accurata dell'aspetto morfologico sono dovute al fatto che ogni anomalia o particolarità morfologica, cioè ogni deviazione da un modello teorico di riferimento, è frequentemente riconducibile a situazioni di stress o di reale pericolo per la stabilità dell'albero. La scheda di rilevamento formulata sulla base dell'organologia patologica si suddivide in una serie di sezioni dedicate alle diverse parti in cui viene tradizionalmente suddiviso un albero (apparato radicale, colletto, fusto, rami, chioma). Ogni sezione è quindi composta da una serie di voci che descrivono le più comuni anomalie riscontrabili. La scheda di valutazione proposta è quindi sintetica ma efficace nel delineare e mettere in evidenza le principali problematicità riscontrabili sul soggetto arboreo. Si sono indicati principalmente i difetti più frequentemente connessi a problematiche che possono predisporre un cedimento. Il cenno alle difettosità presenti, indicandone la presenza e l'entità, servirà in sostanza a giustificare la classe di pericolosità assunta e soprattutto per cristallizzare la valutazione del tecnico con un documento oggettivamente valutabile, per quanto sintetico.

### **La gestione del rischio**

In termini generali l'approccio tecnico scientifico alla gestione dei rischi si fonda su una definizione di rischio come "la probabilità che qualcosa di negativo possa accadere". Nel caso della valutazione di stabilità degli alberi ci si riferisce pertanto, al tempo stesso, alla potenzialità che un albero o una parte di esso possa cadere, alla probabilità che si verifichi un evento scatenante tale da indurre il fenomeno del cedimento e alla possibilità che, una volta accaduto l'evento, si verifichino dei danni a cose o persone e cioè che vi sia (ed abbia certe

caratteristiche) un "bersaglio". Per esemplificare, affinché vi sia rischio, ci deve essere un bersaglio. Alberi in procinto di cadere nel mezzo della foresta vergine sono da considerarsi pericolosi ma non rischiosi. La valutazione del rischio viene quindi esplicitata mediante una procedura logica sequenziale, tesa a mettere in evidenza la probabilità del verificarsi di un cedimento (**pericolosità**), l'entità di ciò che è soggetto a cedimento (**fattore di danno**) e l'importanza del bersaglio che potrebbe essere colpito dal cedimento dell'albero (**fattore di contatto**). Andiamo ora a spiegare brevemente queste tre variabili.

**Pericolosità:** questa variabile rappresenta la stima del grado di pericolosità associabile alle condizioni di stabilità di ogni pianta. Il giudizio di pericolosità si fonda sulla valutazione della natura, entità e possibile decorso dei difetti e delle anomalie riscontrate nei vari organi dell'albero nel corso della sua descrizione.

La Società Italiana di Arboricoltura ([www.isaitalia.org](http://www.isaitalia.org)), nell'ottica di rinnovamento del Protocollo per la Valutazione di Stabilità, ha recentemente proposto la classificazione delle classi di pericolosità riportata di seguito ed adottata in fase di compilazione delle schede di rilevamento.

#### **CLASSI DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO:**

- A. trascurabile:** Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, non manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a cinque anni.
- B. bassa:** Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico con indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero non si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a tre anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico.
- C. moderata:** Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo

strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico. Questa avrà comunque una cadenza temporale non superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato può progettare un insieme di interventi culturali finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e, qualora realizzati, potrà modificare la classe di pericolosità dell'albero.

**C/D. elevata:** Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico incaricato deve assolutamente indicare dettagliatamente un insieme di interventi culturali. Tali interventi devono essere finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e devono essere compatibili con le buone pratiche arboricaturali. Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di modificare la classe di pericolosità dell'albero. Nell'impossibilità di effettuare i suddetti interventi l'albero è da collocare tra i soggetti di classe.

**D. estrema:** Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ormai esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità sarebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute.

**Fattore di danno:** il concetto di pericolosità come in precedenza individuato chiarisce che le varie forme di cedimento daranno luogo ad entità diverse di "danno potenziale". Il fattore di danno è, cioè, l'elemento che ci informa su "cosa" può cadere e dipende quindi, soprattutto, dalle dimensioni complessive del soggetto e/o delle sue porzioni (pianta intera, singoli rami) valutate come pericolose.

**Fattore di contatto:** il luogo dove un evento può verificarsi (o manifestare la sua azione) ha rilevanza, al fine del rischio, per i danni che esso può provocare. Questo evidenzia la natura del possibile bersaglio e quindi, in sostanza, il grado di "frequentazione" del sito in cui l'albero vegeta e l'entità dei danni materiali provocabili da un suo eventuale cedimento. Il giudizio di "rischio d'instabilità" è concettualmente dato dal prodotto logico delle tre variabili precedenti. Le piante in situazione di rischio elevato presentano difetti morfologici e strutturali importanti e possono al tempo stesso provocare danni ingenti a persone o cose; medio per le cui piante è

necessario adottare specifiche cure colturali ed un programma di monitoraggio; basso per quei soggetti che denunciano lievi difetti o sono ubicati in zone meno problematiche per cui il pericolo di caduta è assai basso o comunque avverrebbe in luoghi poco frequentati. La valutazione del rischio determina quindi la scelta delle cure colturali e/o della terapia da adottare per l'albero oggetto di studio. È bene comprendere però che la realizzazione degli interventi prescritti può e spesso deve modificare il giudizio di rischio: ad esempio un intervento di riduzione della chioma può autorizzare, se correttamente realizzato, a modificare il giudizio di pericolosità dell'albero e conseguentemente quello di rischio.

## **ANALISI STRUMENTALE**

L'esame visuale, per quanto approfondito, non sempre permette di acquisire un quadro valutativo completo ed esauriente delle condizioni di salute e di stabilità in cui si trova la pianta, in particolare laddove sono presenti difetti importanti. In tali casi l'individuazione e la stima dell'estensione di alcuni difetti strutturali interni potrà essere verificata, successivamente all'indagine visuale, mediante l'impiego della seguente strumentazione specifica.


### **Prova strumentale mediante trapano densitometrico**

Verrà utilizzato un Resistograph elettronico mod. PD400. Si tratta di un trapano dinamometrico che fornisce una misura della resistenza del legno alla penetrazione di un ago di acciaio, che si fa strada nel tessuto tramite rotazione. La differenza di densità nelle varie porzioni di legno attraversate e quindi anche la presenza di zone cariate, può essere individuata in modo indiretto, leggendo la restituzione dello strumento, che si traduce in un grafico riportante la variazione dell'entità dell'assorbimento di energia sopportata dall'ago nel suo processo di avanzamento in funzione della profondità. L'interpretazione del tracciato permette infine di determinare indirettamente la "densità" del legno in relazione alla "fatica" con cui l'ago penetra nel legno e quindi, di conseguenza, la presenza, la posizione e l'entità di eventuali fenomeni degenerativi interni.

Un esempio di prova strumentale dendropenetrometrica:

**Measuring / object data**

Measurement no.:	7	Speed :	2500 r/min	Diameter:	36,00 cm
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	—	Direction:	8° N
Date :	20.11.2024	Offset :	79 / 282	Species :	Cedrus deodara
Time :	09:57:47	Avg. curve :	off / off	Location:	Via stadio 19 - 27
Feed :	100 cm/min			Name :	02



**Prova strumentale mediante tomografo sonico:**

Verrà usato un tomografo Picus® a 8/16 sensori. Lo strumento determina la velocità con cui un'onda sonora, generata sui diversi sensori, si propaga all'interno del fusto. I dati relativi al tempo che impiegano gli impulsi generati su un sensore a raggiungere gli altri sono quindi trasferiti ad un computer che elabora una immagine della sezione del fusto, evidenziando la presenza di alcuni difetti strutturali interni e quantificandone l'estensione. Infatti, poiché la velocità di propagazione del suono nei solidi ( $V_s$ , [m/s]) è data dalla relazione:

$$V_s = \sqrt{E / \rho}$$


in cui  $\rho$  è la densità del mezzo [kg/m<sup>3</sup>], E è il modulo di Young [N/m<sup>2</sup>], tale velocità dipende dall'elasticità del legno e dalle sue condizioni di densità e umidità (modificate dalla presenza di processi degradativi come le carie). Tenuto conto che, con il verificarsi di processi come le carie, l'elasticità tende a ridursi prima e più rapidamente di quanto non faccia la densità del legno, ne segue che è possibile dedurre la presenza di fenomeni di degradazione del legno con il ridursi della velocità di propagazione dell'onda sonica. In sostanza, la propagazione del suono sarà tanto più lenta quanto più il legno è "meno solido", cioè più alterato. In ogni caso, con questa metodologia non si perviene ad una stima compiuta della resistenza del legno quanto piuttosto della sua rigidità.

#### **Prova strumentale mediante tomografo elettrico:**

Non tutti i difetti sono chiaramente individuabili mediante il tomografo sonico. In certe situazioni, quindi, le condizioni interne dei tessuti legnosi devono essere valutate anche ricorrendo ad un tomografo ad impedenza elettrica elettrico tipo Treetronic® a 24 sensori. Lo strumento misura, grazie ad un insieme di conduttori, le proprietà elettriche di una determinata sezione dell'albero, fornendo una rappresentazione planimetrica della distribuzione dei valori di resistività. Le proprietà elettriche fondamentali (resistività e conducibilità) sono influenzate da molti fattori, tra cui la concentrazione ionica e l'umidità del legno, che a loro volta variano in funzione della specie, della stagione, della temperatura e umidità ambientali, ecc. Poiché la conducibilità aumenta in presenza di carie del legno, in quanto si determina un rilascio di cationi e un incremento di umidità nei tessuti, per lo meno fino a quando non si provocano rotture in cui può entrare l'aria, il tomografo elettrico può, in particolare se utilizzato insieme al tomografo sonico, fornire indicazioni più accurate in merito alla presenza di tessuti alterati o di cavità all'interno di un albero.

Un esempio di prova strumentale mediante tomografo sonico ed elettrico:

**Analisi strumentale:** tomografia sonica ed elettrica con 11-22 sensori alla base ed al castello dell'albero.





**Referto tomografia sonica:** non segni di zone a velocità di diffusione sonica ridotta (1). Il tomogramma non è compatibile con la presenza di degenerazione del tessuto legnoso. Le condizioni di stabilità relative alla sezione esaminata sono ottimali.

**Referto tomografia elettrica:** nucleo centrale poco duramificato (2), contornato da anello ad alta resistività (3) e da alburno conducibile (4). Possibile piccolo cretto di delaminazione connesso con l'anomalia morfologica visibile in superficie (5).

## 4. QUADRO CONOSCITIVO


L'area verde dell'Ex Caserma "Prandina" viene identificata con il codice località 1.164. Il sito si colloca sul limite ovest del centro storico della città e confina a nord con il Giardino Cavalleggeri di Padova. Seguono estratti di mappa utili a collocare geograficamente l'area oggetto di analisi.





Estratto cartografico di GreenSpaces in uso dall'Amministrazione comunale. L'area evidenziata in azzurro corrisponde al sito 1.164, ove vegetano le alberature oggetto di analisi.


Segue documentazione fotografica generale.



*Relazione tecnica - agronomica*



*Relazione tecnica - agronomica*



*Relazione tecnica - agronomica*



*Relazione tecnica - agronomica*



## 5. ANAMNESI DEL QUADRO FITOPATOLOGICO DEL POPOLAMENTO ARBOREO

L'area in questione ospita 84 individui arborei. Tra questi, 61 individui appartengono a quattro specie botaniche, ovvero acero negundo (19 alberi), cipresso di Leyland (14 alberi), pioppi di varie specie (13 alberi) e olmi (15 alberi). In funzione della media delle dimensioni dei soggetti arborei censiti ed analizzati e della loro disposizione, si può presumere che la maggior parte di essi sia stata messa a dimora, mentre vi è una quota di soggetti di chiara origine spontanea.

In termini generali, il popolamento dimostra le tipiche caratteristiche dell'abbandono colturale. Si rileva in modo diffuso la presenza di piante deperenti, con processi di carie più o meno estesi, chiome asimmetriche e sbilanciate a causa della forte competizione per la conquista dello spazio, individui morti in piedi, ramificazioni di dimensioni importanti spezzate e gruppi di individui con architettura della chioma fortemente anomala e frutto di vecchie capitozzature. Elemento di rilievo, è la presenza cospicua dell'edera, che ha contribuito nel tempo a penalizzare soprattutto le conifere, incapaci di produrre nuova vegetazione anche a seguito della devitalizzazione della rampicante.

Il popolamento è caratterizzato dalla presenza di numerose alberature di grandi dimensioni, soprattutto pioppi, olmi e frassini e con problematiche macroscopicamente evidenti e direttamente correlate con un'elevata propensione al cedimento. Risulta evidente, che questi soggetti, si sono conservati nel sito in questione, solo ed esclusivamente per il fatto che l'area non è aperta al pubblico.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi con indicata la codifica assegnata agli alberi, la specie di appartenenza, i parametri dendrometrici di maggiore importanza, lo stato vegetativo generale e le analisi strumentali svolte.

Nr. albero	Tassonomia	Altezza (m)	Ø tronco (cm)	Stato vegetativo	Strumenti
10	Prunus laurocerasus (Lauroceraso)	4,00	22,00	1 normale	
16	Fraxinus ornus (Orniello)	10,00	85,00	5 presenza di carie o carpofori	
17	Populus nigra italica (Pioppo cipressino)	24,00	144,00	5 presenza di carie o carpofori	Dendrodensimetro [3]
18	Fraxinus excelsior (Frassino maggiore)	15,00	47,00	2 deperiente	
19	Ulmus campestre (Olmo campestre)	16,00	57,00	5 presenza di carie o carpofori	Dendrodensimetro [2]
20	Ulmus campestre (Olmo campestre)	16,00	55,00	2 deperiente	Dendrodensimetro [2]
21	Ulmus campestre (Olmo campestre)	18,00	65,00	1 normale	Dendrodensimetro [2]
22	Ulmus campestre (Olmo campestre)	22,00	69,00	1 normale	Dendrodensimetro [2]
23	Ulmus campestre (Olmo campestre)	22,00	70,00	1 normale	Dendrodensimetro [2]
24	Ulmus campestre (Olmo campestre)	20,00	70,00	2 deperiente	Dendrodensimetro [4]
26	Salix alba (Salice bianco)	9,00	39,00	1 normale	
27	Fraxinus excelsior (Frassino maggiore)	10,00	42,00	1 normale	
28	Fraxinus excelsior (Frassino maggiore)	11,00	49,00	1 normale	
29	Fraxinus excelsior (Frassino maggiore)	15,00	61,00	1 normale	

*Relazione tecnica - agronomica*

30	Ulmus campestre (Olmo campestre)	14,00	85,00	5 presenza di carie o carpofori	
31	Ulmus campestre (Olmo campestre)	15,00	89,00	5 presenza di carie o carpofori	
32	Ulmus campestre (Olmo campestre)	16,00	65,00	2 deperiente	
33	Platanus hybrida (Platano comune)	16,00	89,00	1 normale	
34	Ulmus campestre (Olmo campestre)	15,00	38,00	1 normale	
35	Tilia x europaea	15,00	55,00	1 normale	
43	Acer campestre (Acero campestre)	15,00	38,00	2 deperiente	
36	Populus nigra (Pioppo nero)	24,00	131,00	5 presenza di carie o carpofori	Dendrodensimetro [4],Tomografo sonico [1]
37	Populus nigra (Pioppo nero)	23,00	135,00	5 presenza di carie o carpofori	Dendrodensimetro [2]
38	Populus nigra (Pioppo nero)	25,00	110,00	5 presenza di carie o carpofori	Dendrodensimetro [2]
39	Populus nigra (Pioppo nero)	24,00	118,00	5 presenza di carie o carpofori	Dendrodensimetro [2],Tomografo sonico [1]
40	Populus nigra (Pioppo nero)	24,00	102,00	5 presenza di carie o carpofori	Dendrodensimetro [2],Tomografo sonico [1]
41	Populus nigra (Pioppo nero)	24,00	100,00	5 presenza di carie o carpofori	Dendrodensimetro [2]
42	Populus nigra (Pioppo nero)	22,00	119,00	5 presenza di carie o carpofori	Dendrodensimetro [2]
44	Acer campestre (Acero campestre)	13,00	44,00	2 deperiente	
45	Cupressocyparis x leylandii	9,00	33,00	3 gravemente deperiente	
46	Cupressocyparis x leylandii	13,00	37,00	2 deperiente	
47	Acer negundo (Acero americano)	14,00	60,00	1 normale	
48	Acer negundo (Acero americano)	11,00	46,00	3 gravemente deperiente	
49	Celtis australis (Bagolaro)	14,00	43,00	1 normale	
5	Acer negundo (Acero americano)	13,00	60,00	5 presenza di carie o carpofori	
50	Acer negundo variegatum (Acero negundo variegato)	16,00	53,00	2 deperiente	Dendrodensimetro [1]
51	Ficus carica (Fico comune)	7,00	24,00	2 deperiente	
52	Acer negundo (Acero americano)	14,00	47,00	1 normale	
53	Acer negundo (Acero americano)	12,00	43,00	3 gravemente deperiente	
54	Acer negundo (Acero americano)	13,00	20,00	3 gravemente deperiente	
55	Acer negundo (Acero americano)	14,00	42,00	2 deperiente	
56	Acer negundo (Acero americano)	15,00	42,00	3 gravemente deperiente	
57	Acer negundo (Acero americano)	13,00	41,00	2 deperiente	
58	Acer negundo (Acero americano)	16,00	41,00	2 deperiente	
59	Acer negundo (Acero americano)	16,00	38,00	3 gravemente deperiente	
6	Cedrus deodara (Cedro dell'Himalaya)	16,00	60,00	1 normale	Dendrodensimetro [3]
60	Celtis australis (Bagolaro)	20,00	57,00	1 normale	
61	Acer negundo (Acero americano)	9,00	33,00	3 gravemente deperiente	
62	Acer negundo (Acero americano)	12,00	40,00	2 deperiente	
63	Cupressocyparis x leylandii	9,00	40,00	2 deperiente	
64	Populus nigra (Pioppo nero)	14,00	98,00	4 morta	
65	Cupressocyparis x leylandii	13,00	46,00	1 normale	Dendrodensimetro [2]
66	Cupressocyparis x leylandii	13,00	45,00	2 deperiente	Dendrodensimetro [2]
67	Cupressocyparis x leylandii	14,00	47,00	1 normale	

*Relazione tecnica - agronomica*

68	Ulmus campestris (Olmo campestre)	10,00	22,00	1 normale	
69	Acer negundo (Acero americano)	14,00	74,00	5 presenza di carie o carpofori	Dendrodensimetro [1]
7	Prunus laurocerasus (Lauroceraso)	8,00	22,00	1 normale	
70	Acer negundo (Acero americano)	11,00	62,00	5 presenza di carie o carpofori	Dendrodensimetro [1]
71	Acer negundo (Acero americano)	13,00	63,00	1 normale	
72	Acer negundo (Acero americano)	13,00	55,00	5 presenza di carie o carpofori	Dendrodensimetro [2]
73	Acer negundo (Acero americano)	16,00	56,00	5 presenza di carie o carpofori	
74	Ulmus campestris (Olmo campestre)	13,00	29,00	1 normale	
75	Cupressocyparis x leylandii	15,00	54,00	5 presenza di carie o carpofori	
76	Cupressocyparis x leylandii	9,00	49,00	2 deperiente	
77	Cupressocyparis x leylandii	15,00	46,00	2 deperiente	Dendrodensimetro [2]
78	Cupressocyparis x leylandii	16,00	46,00	1 normale	Dendrodensimetro [1]
79	Populus alba (Pioppo bianco)	9,00	21,00	1 normale	
8	Laurus cerasus (Alloro)	8,00	22,00	1 normale	
80	Picea abies (Abete rosso)	16,00	50,00	2 deperiente	
81	Cupressocyparis x leylandii	14,00	40,00	1 normale	
82	Cupressocyparis x leylandii	12,00	40,00	2 deperiente	
83	Cupressocyparis x leylandii	15,00	43,00	1 normale	
84	Ulmus campestris (Olmo campestre)	11,00	37,00	1 normale	
85	Platanus hybrida (Platano comune)	22,00	118,00	1 normale	
86	Ulmus minor (Olmo campestre)	15,00	36,00	1 normale	
87	Cupressocyparis x leylandii	12,00	30,00	1 normale	
88	Ligustrum lucidum (Ligusto lucido)	12,00	29,00	1 normale	
89	Populus nigra (Pioppo nero)	24,00	143,00	5 presenza di carie o carpofori	Dendrodensimetro [2]
9	Ulmus campestris (Olmo campestre)	15,00	44,00	1 normale	Dendrodensimetro [1]
90	Ligustrum lucidum (Ligusto lucido)	12,00	35,00	1 normale	
91	Ligustrum lucidum (Ligusto lucido)	21,00	21,00	1 normale	
92	Ligustrum lucidum (Ligusto lucido)	10,00	20,00	1 normale	
93	Populus nigra (Pioppo nero)	24,00	116,00	5 presenza di carie o carpofori	Dendrodensimetro [2]
94	Populus nigra (Pioppo nero)	22,00	116,00	5 presenza di carie o carpofori	Dendrodensimetro [2]

Dalle informazioni sopra riportate, si evince come tutte le alberature siano state analizzate con un'analisi visiva approfondita, supportata in molti casi anche da indagini di tipo strumentale. Su alcuni individui di pioppo, che presentano dimensioni importanti e un quadro fitosanitario complesso, sono state eseguite anche delle prove tomografiche.

## 6. INTERVENTI DA ESEGUIRE SUL POPOLAMENTO ARBOREO

Le risultanze delle indagini hanno fatto emergere la necessità di eseguire una serie di interventi gestionali mirati alla riduzione del rischio. E' opportuno tener presente che seppur l'area sia chiusa al pubblico, molti grandi alberi con gravi problematiche fitosanitarie e strutturali, in caso di cedimento potrebbero interessare le proprietà confinanti (anche pubbliche).

La sintesi che segue, indica la codifica assegnata agli alberi, la specie di appartenenza, i parametri dendrometrici di maggiore importanza, la classe di propensione al cedimento e note esplicative.

Nr. albero	Tassonomia	Altezza (m)	Ø tronco (cm)	CPC	Note
17	Populus nigra italica (Pioppo cipressino)	24,00	144,00	D - Gravità estrema	Individuo con aspettative di vita condizionate da gravi problemi vegetativi, fitosanitarie e strutturali. Albero a fine ciclo.
19	Ulmus campestre (Olmo campestre)	16,00	57,00	D - Gravità estrema	Fusto non ispezionabile causa edera. Gravi problemi strutturali al colletto. Aspettative di vita fortemente condizionate.
30	Ulmus campestre (Olmo campestre)	14,00	85,00	D - Gravità estrema	Individuo con gravi problemi strutturali e fitosanitarie. Aspettative di vita condizionate da difetti biomeccanici importanti.
31	Ulmus campestre (Olmo campestre)	15,00	89,00	D - Gravità estrema	Individuo con condizioni fitosanitarie e strutturali molto gravi.
32	Ulmus campestre (Olmo campestre)	16,00	65,00	D - Gravità estrema	Pianta spontanea da rimuovere per gravi ed insanabili conflitti con manufatti.
36	Populus nigra (Pioppo nero)	24,00	131,00	D - Gravità estrema	Carpofori di Agrocybe aegerita. Strumentali rilevano importanti alterazioni e cavità nei punti indagati.
37	Populus nigra (Pioppo nero)	23,00	135,00	D - Gravità estrema	Cavità aperta di dimensioni rilevanti dal colletto al castello. Presenza di carpofori di Agrocybe aegerita.
38	Populus nigra (Pioppo nero)	25,00	110,00	D - Gravità estrema	Ferita aperta con cornici e cavità al fusto.
39	Populus nigra (Pioppo nero)	24,00	118,00	D - Gravità estrema	Strumentali rilevano diffusi processi di carie nei punti indagati.
40	Populus nigra (Pioppo nero)	24,00	102,00	D - Gravità estrema	Dendrodensimetro rileva anomalie non trascurabili al cilindro centrale. Gravi anomalie strutturali al castello e in chioma.
41	Populus nigra (Pioppo nero)	24,00	100,00	D - Gravità estrema	Strumentali rilevano diffusi processi di carie e cavità.
42	Populus nigra (Pioppo nero)	22,00	119,00	D - Gravità estrema	Strumentali rilevano diffusi processi di carie e cavità nei punti indagati. Carpofori di Agrocybe aegerita.
45	Cupressocyparis x leylandii	9,00	33,00	D - Gravità estrema	Individuo gravemente deperente a causa della competizione della vegetazione spontanea e dell'edera.
46	Cupressocyparis x leylandii	13,00	37,00	D - Gravità estrema	Individuo con condizioni vegetative molto scarse e a carattere irreversibile. Sofferenza determinata da competizione con piante spontanea e edera.
48	Acer negundo (Acero americano)	11,00	46,00	D - Gravità estrema	Gravi danni fitosanitari e strutturali al fusto ed al castello.
51	Ficus carica (Fico comune)	7,00	24,00	D - Gravità estrema	Individuo spontaneo policormico con conformazione di scarsa qualità.
53	Acer negundo (Acero americano)	12,00	43,00	D - Gravità estrema	Albero con processo di ribaltamento zolla in corso e fortemente inclinato. Individuo quasi completamente ricoperto da edera
54	Acer negundo (Acero americano)	13,00	20,00	D - Gravità estrema	Individui policormico con evidenti segnali di cedimento di fusti interi causa carie alla ceppaia.
56	Acer negundo (Acero americano)	15,00	42,00	D - Gravità estrema	Individuo policormico con carie all'inserzione dei fusti originatisi a seguito della rottura di

*Relazione tecnica - agronomica*

					fusti in passato. Condizioni strutturali molto precarie e aspettative di vita limitate.
59	Acer negundo (Acero americano)	16,00	38,00	D - Gravità estrema	Albero policormico che ha subito il cedimento di più fusti e ora presenta carie diffuse. Individuo quasi completamente ricoperto di edera.
61	Acer negundo (Acero americano)	9,00	33,00	D - Gravità estrema	Albero in forte deperimento con chioma molto sibilanciata e con branche secche.
64	Populus nigra (Pioppo nero)	14,00	98,00	D - Gravità estrema	Individuo morto in piedi
69	Acer negundo (Acero americano)	14,00	74,00	D - Gravità estrema	Individuo rimasto coperto da edera per lungo tempo. Condizioni fitosanitarie e strutturali gravi. Strumentale conferma ampia cavità al fusto. Carpofori di Ganoderma spp al tronco.
73	Acer negundo (Acero americano)	16,00	56,00	D - Gravità estrema	Gravi strutturali al castello causa rottura di branca in passato. Cavità molto estesa all'inserzione delle branche primarie.
75	Cupressocyparis x leylandii	15,00	54,00	D - Gravità estrema	Fusto deviato con cretto longitudinale di delaminazione e carie. Gravi problemi strutturali al fusto.
76	Cupressocyparis x leylandii	9,00	49,00	D - Gravità estrema	Albero quasi completamente coperto da rampicanti. Chioma ampiamente devitalizzata. Aspettative di vita condizionate da gravi problemi vegetativi.
89	Populus nigra (Pioppo nero)	24,00	143,00	D - Gravità estrema	Gravi problemi fitosanitari e strutturali. Aspettative di vita fortemente condizionate. Albero a fine ciclo.
93	Populus nigra (Pioppo nero)	24,00	116,00	D - Gravità estrema	Individuo con gravi problemi fitosanitari, vegetativi e strutturali.
94	Populus nigra (Pioppo nero)	22,00	116,00	D - Gravità estrema	Individuo con gravi problemi fitosanitari e strutturali.

Riassumendo i dati in tabella, su 84 alberi censiti ed analizzati, 29 devono essere abbattuti in quanto dimostrano un quadro fitosanitario assolutamente grave e correlato con un'elevata propensione al cedimento. Trattasi prevalentemente di aceri negundi (8 individui), pioppi (12 individui) e olmi (4 individui) con difetti strutturali gravi sui quali non è possibile intervenire con interventi manutentivi sufficientemente efficaci e rientranti nelle buone pratiche arboricolturali.

## **Conclusioni**

L'analisi della componente vegetazionale dell'area denominata Ex Caserma "Prandina", ha evidenziato la scarsa qualità della componente arborea. Gli alberi di maggiori dimensioni, dimostrano le tipiche problematiche legate all'abbandono culturale, alla senescenza e alle pratiche manutentive errate applicate in passato. La vegetazione più giovane, spesso di origine spontanea e sviluppatisi all'interno di un contesto sovrappopolato, si caratterizza per la scarsa qualità dell'architettura e problematiche annesse, che la rendono poco idonea alla gestione nell'ambito del "verde pubblico". Tuttavia, in senso generale, una parte della vegetazione potrebbe essere conservata anche all'interno della nuova funzione che assumerà il sito.

Le informazioni di dettaglio inerenti lo stato fitosanitario di ogni singolo soggetto arboreo, sono contenute all'interno delle schede di rilievo VTA, nelle cartografie e nei referti delle prove strumentali svolte, documentazione completa riportata in allegato.

La documentazione allegata, è presente anche all'interno di GreenSpaces, piattaforma online per la gestione del verde pubblico, utilizzata dal Comune di Padova.

In allegato:

- Schede di rilievo fitosanitario degli alberi (VTA);
- Referti delle prove strumentali (dendrodensimetro);
- Cartografia dello stato di fatto con localizzazione dei soggetti arborei.

Tanto si doveva in assolvimento dell'incarico.

Padova, 27/03/2025

Il tecnico incaricato:

**Dott. For. Sergio Sgrò**

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E

DOTTORI FORESTALI

PROVINCIA DI PADOVA N. ISCR. 662



## **ALLEGATO 1**

Schede di rilievo fitosanitario degli alberi (VTA)

<b>Nr. albero</b> 10	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.223,72 / 5.032.590,71		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Prunus laurocerasus (Lauroceraso)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
<b>Altezza</b> 4,00 m	<b>Ø chioma</b> 7,00 m	
<b>Altezza castello</b> 0,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 69 cm	<b>Ø tronco</b> 22,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	4,00 m	
<b>Ø chioma</b>	7,00 m	
<b>Altezza castello</b>	0,00 m	
<b>Ø tronco</b>	22,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	69 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	



**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Fusto** Codominanza - fusto policormico (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:19	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:14	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:14	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 16	Cartellino
Coordinate 724.246,83 / 5.032.596,82	
Proprietà Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Fraxinus ornus (Orniello)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni	
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Altezza</b> 10,00 m	<b>Ø chioma</b> 6,00 m
<b>Altezza castello</b> 3,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 267 cm	<b>Ø tronco</b> 85,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	10,00 m	
<b>Ø chioma</b>	6,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	85,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	267 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
		
<b>Note</b> Architettura alterata da capitozzatura.		

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Colletto</b>	Rampicanti (2)
<b>Fusto</b>	Rigonfiamenti (2)
<b>Castello</b>	Cavità occulta (2), Carie (2)
<b>Branche</b>	Carie (1), Branche capitozzate (3), Branche compromesse (2), Seccumi (1)
<b>Chioma</b>	Capotto (3), Asimmetrica (2)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:20	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:16	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:16	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 17	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.190,22 / 5.032.589,39		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Populus nigra italica (Pioppo cipressino)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
<b>Altezza</b> 24,00 m	<b>Ø chioma</b> 6,00 m	
<b>Altezza castello</b> 3,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 452 cm	<b>Ø tronco</b> 144,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 13/05/2022		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	24,00 m	
<b>Ø chioma</b>	6,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	145,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	456 cm	
<b>Bersaglio</b>	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Colletto** Cavità esposta (1), Decorticazione - danni alla corteccia (3)

**Fusto** Normale (3), Cavità esposta (1), Carie (2), Costolature (2)

**Castello** Corteccia inclusa (2)

**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
15	13/05/2022	Colletto	270	10,00				
16	13/05/2022	Fusto	260	160,00				
17	13/05/2022	Colletto	260	10,00				
18	13/05/2022	Colletto	90	10,00				
19	13/05/2022	Colletto	20	10,00				

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	13/05/2022 11:31:17	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	16/05/2022 09:43:19	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	16/05/2022 09:43:19	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 17	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.190,22 / 5.032.589,39		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Populus nigra italica (Pioppo cipressino)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
<b>Altezza</b> 24,00 m	<b>Ø chioma</b> 6,00 m	
<b>Altezza castello</b> 3,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 452 cm	<b>Ø tronco</b> 144,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	24,00 m	
<b>Ø chioma</b>	6,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	144,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	452 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
<b>Note</b>	Individuo con aspettative di vita condizionate da gravi problemi vegetativi, fitosanitarie e strutturali. Albero a fine ciclo.	



<b>Anomalie:</b> (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
<b>Radici</b> Carie (2)
<b>Colletto</b> Rampicanti (3), Carie (1), Cavità individuata strumentalmente (1)
<b>Fusto</b> Carie (2)
<b>Branche</b> Carie (3), Branche capitozzate (3), Ferite da taglio marcescenti (2), Monconi (3), Branche secche (2)

D - Dendrodensimetro									
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R	
23	20/03/2024	Colletto	90	5,00					
24	20/03/2024	Colletto	220	5,00					
25	20/03/2024	Colletto	340	5,00					

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:20	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:14	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:14	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 18	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.179,37 / 5.032.620,39		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Fraxinus excelsior (Frassino maggiore)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 15,00 m	<b>Ø chioma</b> 9,00 m	
<b>Altezza castello</b> 6,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 148 cm	<b>Ø tronco</b> 47,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

<b>VSA - Data:</b> 20/03/2024		<b>CPC: C/D - Gravità elevata</b>
<p><b>Stato cartellino</b> Cartellino da aggiungere</p> <p><b>Rilevatore</b> Sgrò Sergio</p> <p><b>Tipo</b> Primo controllo</p> <p><b>Fase fisiologica</b> adulto</p> <p><b>Sito di crescita</b> Prato o giardini</p> <p><b>Stato vegetativo</b> 2 deperiente</p> <p><b>Altezza</b> 15,00 m</p> <p><b>Ø chioma</b> 9,00 m</p> <p><b>Altezza castello</b> 6,00 m</p> <p><b>Ø tronco</b> 47,00 cm</p> <p><b>Circ. tronco</b> 148 cm</p> <p><b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile</p>		
		
<p><b>Note</b> Tronco e castello non ispezionabili. Rimuovere edera.</p>		

<b>Anomalie:</b> (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
<b>Colletto</b> Rampicanti (3)

<b>Iter</b>			
#	<b>Data esecuzione</b>	<b>Eseguito da</b>	<b>Stato VSA</b>
1	20/03/2024 14:44:22	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:14	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:14	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 19	Cartellino
Coordinate 724.183,68 / 5.032.631,65	
Proprietà Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Ulmus campestre (Olmo campestre)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni	
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Altezza</b> 16,00 m	<b>Ø chioma</b> 13,00 m
<b>Altezza castello</b> 5,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 179 cm	<b>Ø tronco</b> 57,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	16,00 m	
<b>Ø chioma</b>	13,00 m	
<b>Altezza castello</b>	5,00 m	
<b>Ø tronco</b>	57,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	179 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Note</b>	Fusto non ispezionabile causa edera. Gravi problemi strutturali al colletto. Aspettative di vita fortemente condizionate.	



<b>Anomalie:</b> <b>(1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave
<b>Colletto</b> Cavità individuata strumentalmente (3), Rampicanti (3), Carie (3)
<b>Fusto</b> Carie (3), Cavità individuata strumentalmente (3)
<b>Castello</b> Cavità occulta (3), Carie (3)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
26	20/03/2024	Colletto	45	5,00				
27	20/03/2024	Colletto	160	5,00				

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:23	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:14	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:14	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 20	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.183,86 / 5.032.640,09		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Ulmus campestre (Olmo campestre)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 16,00 m	<b>Ø chioma</b> 13,00 m	
<b>Altezza castello</b> 6,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 173 cm	<b>Ø tronco</b> 55,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	16,00 m	
<b>Ø chioma</b>	13,00 m	
<b>Altezza castello</b>	6,00 m	
<b>Ø tronco</b>	55,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	173 cm	
		
<b>Note</b>	Fusto non completamente ispezionabile.	

<b>Anomalie:</b> (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
<b>Colletto</b> Rampicanti (3)
<b>Branche</b> Seccumi (2)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
28	20/03/2024	Colletto	285	5,00				
29	20/03/2024	Colletto	126	5,00				

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:23	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 21	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.183,34 / 5.032.654,85		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Ulmus campestre (Olmo campestre)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 18,00 m	<b>Ø chioma</b> 14,00 m	
<b>Altezza castello</b> 4,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 204 cm	<b>Ø tronco</b> 65,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

<b>VSA - Data:</b> 20/03/2024		<b>CPC: C - Gravità moderata</b>
<b>Stato cartellino</b> Cartellino da aggiungere <b>Rilevatore</b> Sgrò Sergio <b>Tipo</b> Primo controllo <b>Fase fisiologica</b> adulto <b>Sito di crescita</b> Prato o giardini <b>Stato vegetativo</b> 1 normale <b>Altezza</b> 18,00 m <b>Ø chioma</b> 14,00 m <b>Altezza castello</b> 4,00 m <b>Ø tronco</b> 65,00 cm <b>Circ. tronco</b> 204 cm <b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Note</b> Edera al tronco da rimuovere. Necessario alleggerire e ridimensionare il soggetto		

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Colletto** Rampicanti (3)

**Branche** Branche capitozzate (1), Seccumi (2)

#### D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
30	20/03/2024	Colletto	284	5,00				
31	20/03/2024	Colletto	60	5,00				

#### Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:23	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 22	<b>Cartellino</b>
<b>Coordinate</b> 724.184,50 / 5.032.663,21	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	

**Tassonomia** Ulmus campestre (Olmo campestre)

<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni	
<b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
<b>Altezza</b> 22,00 m	<b>Ø chioma</b> 13,00 m
<b>Altezza castello</b> 5,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 217 cm	<b>Ø tronco</b> 69,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	22,00 m	
<b>Ø chioma</b>	13,00 m	
<b>Altezza castello</b>	5,00 m	
<b>Ø tronco</b>	69,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	217 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
<b>Note</b>	Edera al fusto da rimuovere. Fusto non correttamente ispezionabile. Necessario ridimensionare il soggetto e ridurre il carico in chioma.	


**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**Radici** Radici spiralate (3)**Colletto** Rampicanti (3)**Branche** Seccumi (2)**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
32	20/03/2024	Colletto	295	5,00				
33	20/03/2024	Colletto	116	5,00				

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:23	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 23	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.184,76 / 5.032.669,87		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Ulmus campestre (Olmo campestre)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole		
<b>Altezza</b> 22,00 m	<b>Ø chioma</b> 15,00 m	
<b>Altezza castello</b> 6,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 220 cm	<b>Ø tronco</b> 70,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		


VSA - Data: 20/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	22,00 m	
<b>Ø chioma</b>	15,00 m	
<b>Altezza castello</b>	6,00 m	
<b>Ø tronco</b>	70,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	220 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole	
<b>Note</b> Edera rende fusto non ispezionabile. Necessario ridimensionare il soggetto e ridurre il carico in chioma.		


**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Colletto** Rampicanti (3)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
34	20/03/2024	Colletto	282	5,00				
35	20/03/2024	Colletto	158	5,00				

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:24	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 24	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.184,85 / 5.032.675,50		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Ulmus campestre (Olmo campestre)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole		
<b>Altezza</b> 20,00 m	<b>Ø chioma</b> 12,00 m	
<b>Altezza castello</b> 4,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 220 cm	<b>Ø tronco</b> 70,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: C/D - Gravità elevata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	20,00 m	
<b>Ø chioma</b>	12,00 m	
<b>Altezza castello</b>	4,00 m	
<b>Ø tronco</b>	70,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	220 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole	
<b>Note</b>	Edera rende fusto non ispezionabile. Strumentali rilevano anomalie al colletto ed alla porzione inferiore del fusto. Propensione al cedimento per rottura del tronco alla base e/ribaltamento zolla non trascubile. Necessario ridimensionare il soggetto e ridurre il carico in chioma.	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave


<b>Colletto</b>	Carie (3), Rampicanti (3), Cavità individuata strumentalmente (3)
<b>Fusto</b>	Ricacci diffusi - riscoppi (1), Rigonfiamenti (1), Carie (2), Cavità individuata strumentalmente (2), Ferite da taglio marcescenti (2), Depressione (1)
<b>Castello</b>	Ferite da taglio aperte (2), Carie (1), Cavità occulta (2), Corteccia inclusa (1), Ferite da taglio marcescenti (2)
<b>Branche</b>	Rottura (1), Seccumi (2), Ferite da taglio marcescenti (1), Branche capitozzate (2), Carie (1), Branche compromesse (1)

**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
36	20/03/2024	Colletto	224	5,00				
37	20/03/2024	Colletto	130	5,00				
38	20/03/2024	Colletto	300	5,00				
39	20/03/2024	Fusto	340	160,00				

**Note** Riferimento**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:24	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 26	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.160,50 / 5.032.602,36		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Salix alba (Salice bianco)	<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	<b>Altezza</b> 9,00 m	<b>Ø chioma</b> 6,00 m
<b>Altezza castello</b> 2,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 123 cm	<b>Età pianta calcolata</b>	<b>Ø tronco</b> 39,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>		



VSA - Data: 20/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	9,00 m	
<b>Ø chioma</b>	6,00 m	
<b>Altezza castello</b>	2,00 m	
<b>Ø tronco</b>	39,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	123 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	



**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Colletto** Rampicanti (3)

**Chioma** Asimmetrica (2)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:22	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 27	Cartellino
Coordinate 724.177,83 / 5.032.584,74	
Proprietà Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Fraxinus excelsior (Frassino maggiore)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni	
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Altezza</b> 10,00 m	<b>Ø chioma</b> 4,00 m
<b>Altezza castello</b> 4,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 132 cm	<b>Ø tronco</b> 42,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: B - Gravità bassa
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	10,00 m	
<b>Ø chioma</b>	4,00 m	
<b>Altezza castello</b>	4,00 m	
<b>Ø tronco</b>	42,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	132 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	



**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Colletto** Rampicanti (3)

**Branche** Branche capitozzate (2)

**Chioma** Asimmetrica (2)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:21	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:14	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:14	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 28	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.177,82 / 5.032.581,92		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Fraxinus excelsior (Frassino maggiore)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 11,00 m	<b>Ø chioma</b> 5,00 m	
<b>Altezza castello</b> 5,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 154 cm	<b>Ø tronco</b> 49,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	11,00 m	
<b>Ø chioma</b>	5,00 m	
<b>Altezza castello</b>	5,00 m	
<b>Ø tronco</b>	49,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	154 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	



**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Colletto** Rampicanti (3)

**Branche** Branche capitozzate (3)

**Chioma** Asimmetrica (1)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:21	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 29	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.178,04 / 5.032.579,12		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Fraxinus excelsior (Frassino maggiore)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 15,00 m	<b>Ø chioma</b> 7,00 m	
<b>Altezza castello</b> 5,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 192 cm	<b>Ø tronco</b> 61,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	15,00 m	
<b>Ø chioma</b>	7,00 m	
<b>Altezza castello</b>	5,00 m	
<b>Ø tronco</b>	61,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	192 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
		
<b>Note</b>	Eliminare edera.	

<b>Anomalie:</b> <b>(1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave
<b>Colletto</b> Rampicanti (3)
<b>Branche</b> Branche capitozzate (3)

<b>Iter</b>			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:21	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 30	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.177,82 / 5.032.571,89		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Ulmus campestre (Olmo campestre)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 14,00 m	<b>Ø chioma</b> 10,00 m	
<b>Altezza castello</b> 5,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 267 cm	<b>Ø tronco</b> 85,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	14,00 m	
<b>Ø chioma</b>	10,00 m	
<b>Altezza castello</b>	5,00 m	
<b>Ø tronco</b>	85,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	267 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Note</b>	Individuo con gravi problemi strutturali e fitosanitari. Aspettative di vita condizionate da difetti biomeccanici importanti.	



Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Colletto</b>	Rampicanti (3)
<b>Fusto</b>	Cavità esposta (3), Carie (3), Ferite da taglio marcescenti (3), Ricacci diffusi - riscoppi (3)
<b>Castello</b>	Cavità occulta (3), Carie (3), Cavità esposta (3)
<b>Branche</b>	Seccumi (3), Carie (3), Branche compromesse (3), Branche pericolanti (3), Branche capitizzate (3), Cavità (3), Ferite da taglio marcescenti (3), Monconi (3), Monconi necrotizzati (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:21	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:16	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:16	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 31	Cartellino
Coordinate 724.178,51 / 5.032.564,04	
Proprietà Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Ulmus campestre (Olmo campestre)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni	
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Altezza</b> 15,00 m	<b>Ø chioma</b> 12,00 m
<b>Altezza castello</b> 4,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 280 cm	<b>Ø tronco</b> 89,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	15,00 m	
<b>Ø chioma</b>	12,00 m	
<b>Altezza castello</b>	4,00 m	
<b>Ø tronco</b>	89,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	280 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Note** Individuo con condizioni fitosanitarie e strutturali molto gravi.



Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Radici</b>	Carie (3), Taglio radicale (3), Radici affioranti (3), Presenza gravi danni (3)
<b>Colletto</b>	Rampicanti (3), Carie (3)
<b>Fusto</b>	Ricacci diffusi - riscoppi (3), Carie (3), Cavità esposta (3), Codominanza - fusto policormico (3), Corteccia inclusa (2)
<b>Castello</b>	Carie (3), Corteccia inclusa (3), Cavità occulta (3), Codominanza (3)
<b>Branche</b>	Ferite da taglio marcescenti (3), Monconi (3), Branche pericolanti (3), Carie (3), Branche compromesse (3), Branche capitozzate (3), Seccumi (2), Cavità (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:21	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:16	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:16	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 32	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.179,31 / 5.032.556,34		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Ulmus campestre (Olmo campestre)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 16,00 m	<b>Ø chioma</b> 12,00 m	
<b>Altezza castello</b> 4,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 204 cm	<b>Ø tronco</b> 65,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		


VSA - Data: 20/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	16,00 m	
<b>Ø chioma</b>	12,00 m	
<b>Altezza castello</b>	4,00 m	
<b>Ø tronco</b>	65,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	204 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
		
<b>Note</b>	Pianta spontanea da rimuovere per gravi ed insanabili conflitti con manufatti.	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Radici</b>	Radici affioranti decorticate (3), Presenza gravi danni (2), Radice strozzante (3)
<b>Colletto</b>	Codominanze (3)
<b>Fusto</b>	Codominanza - fusto policormico (3)
<b>Branche</b>	Branche capitozzate (3), Inclusione corpi estranei (3)
<b>Interferenze</b>	Edifici - muri (3)

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:22	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:16	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:16	Sgrò Sergio	Validata


<b>Nr. albero</b> 33	<b>Cartellino</b>
<b>Coordinate</b> 724.269,57 / 5.032.520,16	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Platanus hybrida (Platano comune)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni	
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Altezza</b> 16,00 m	<b>Ø chioma</b> 15,00 m
<b>Altezza castello</b> 2,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 280 cm	<b>Ø tronco</b> 89,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	16,00 m	
<b>Ø chioma</b>	15,00 m	
<b>Altezza castello</b>	2,00 m	
<b>Ø tronco</b>	89,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	280 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Note</b>	Edera presente e non devitalizzata. Fusto non ispezionabile. Presenza di carpofori. Necessaria pulizia adeguata al fine di eseguire una valutazione oggettiva. Riconrollo ad un anno.	



Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Colletto</b>	Rampicanti (3)
<b>Fusto</b>	Carpofori (1), Cavità esposta (1), Carie (2), Codominanza - fusto policormico (2)
<b>Castello</b>	Ferite da taglio marcescenti (1), Cavità occulta (1)
<b>Branche</b>	Seccumi (1)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 11:27:32	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:16	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:16	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 34	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.219,41 / 5.032.455,98		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Ulmus campestre (Olmo campestre)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
<b>Altezza</b> 15,00 m	<b>Ø chioma</b> 10,00 m	
<b>Altezza castello</b> 3,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 119 cm	<b>Ø tronco</b> 38,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: B - Gravità bassa
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	15,00 m	
<b>Ø chioma</b>	10,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	38,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	119 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	




**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Colletto** Rampicanti (1)

**Fusto** Codominanza - fusto policormico (2)

**Branche** Seccumi (1)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 11:27:32	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:16	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:16	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 35	<b>Cartellino</b>
<b>Coordinate</b> 724.210,78 / 5.032.457,25	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	

**Tassonomia** Tilia x europaea

<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni	
<b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
<b>Altezza</b> 15,00 m	<b>Ø chioma</b> 13,00 m
<b>Altezza castello</b> 3,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 173 cm	<b>Ø tronco</b> 55,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: B - Gravità bassa
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	15,00 m	
<b>Ø chioma</b>	13,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	55,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	173 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	




**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Colletto** Rampicanti (3)

**Branche** Seccumi (1)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 11:27:32	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:16	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:16	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 36	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.230,85 / 5.032.263,44		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Populus nigra (Pioppo nero)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> senescente	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 24,00 m	<b>Ø chioma</b> 22,00 m	
<b>Altezza castello</b> 5,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 412 cm	<b>Ø tronco</b> 131,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		


VSA - Data: 14/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	senescente	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	24,00 m	
<b>Ø chioma</b>	22,00 m	
<b>Altezza castello</b>	5,00 m	
<b>Ø tronco</b>	131,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	412 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
		
<b>Note</b> Carpofori di Agrocybe aegerita. Strumentali rilevano importanti alterazioni e cavità nei punti indagati.		

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Colletto</b>	Carie (3), Carpofori (3), Rampicanti (3), Cavità individuata strumentalmente (3), Depressioni e concavità (1)
<b>Fusto</b>	Carie (3), Carpofori (3)
<b>Castello</b>	Cavità esposta (2), Carie (2), Ferite da taglio aperte (3)
<b>Branche</b>	Carie (2), Branche capitozzate (3), Branche secche (1), Branche compromesse (2)
<b>Chioma</b>	Asimmetrica (1), Dissecamento (1), Capitocco (2)
<b>Agenti patogeni</b>	Altra specie (indicare in campo note) (3)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
1	14/03/2024	Colletto	3	5,00				
2	14/03/2024	Colletto	293	5,00				
3	14/03/2024	Colletto	192	5,00				
4	14/03/2024	Colletto	67	5,00				

S - Tomografo sonico						
Nr.	Data rilievo	Posizione	h [cm]	Numero sensori	Velocità media	Esito
1	14/03/2024	Colletto				

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 12:30:27	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:10	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:10	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 37	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.225,83 / 5.032.285,72		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Populus nigra (Pioppo nero)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini		
	<b>Fase fisiologica</b> senescente	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 23,00 m	<b>Ø chioma</b> 14,00 m	
<b>Altezza castello</b> 5,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 424 cm	<b>Ø tronco</b> 135,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	senescente	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	23,00 m	
<b>Ø chioma</b>	14,00 m	
<b>Altezza castello</b>	5,00 m	
<b>Ø tronco</b>	135,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	424 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Note** Cavità aperta di dimensioni rilevanti dal colletto al castello. Presenza di carpofori di Agrocybe aegerita.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Radici</b>	Carie (3)
<b>Colletto</b>	Cavità esposta (3), Micelio (3), Carie (3), Insetti lignivori (3)
<b>Fusto</b>	Cavità individuata strumentalmente (3), Carpofori (3), Cavità esposta (3), Carie (3)
<b>Castello</b>	Carie (3), Cavità esposta (3)
<b>Branche</b>	Branche capitozzate (3), Branche secche (3), Branche compromesse (3), Branche pericolanti (3), Carie (3), Monconi (2), Seccumi (2)
<b>Chioma</b>	Dissecamento (1), Capitocco (3)
<b>Agenti patogeni</b>	Altra specie (indicare in campo note) (3)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
5	14/03/2024	Colletto	3	5,00				
6	14/03/2024	Colletto	35	30,00				

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 12:30:28	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:10	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:10	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 38	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.213,93 / 5.032.285,20		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Populus nigra (Pioppo nero)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> senescente	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 25,00 m	<b>Ø chioma</b> 18,00 m	
<b>Altezza castello</b> 5,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 346 cm	<b>Ø tronco</b> 110,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	senescente	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	25,00 m	
<b>Ø chioma</b>	18,00 m	
<b>Altezza castello</b>	5,00 m	
<b>Ø tronco</b>	110,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	346 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
		
<b>Note</b>	Ferita aperta con cornici e cavità al fusto.	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Radici</b>	Carie (3)
<b>Colletto</b>	Depressioni e concavità (2), Carie (3), Cavità individuata strumentalmente (3)
<b>Fusto</b>	Cavità individuata strumentalmente (3), Cavità esposta (3), Carie (3)
<b>Castello</b>	Carie (3)
<b>Branche</b>	Branche capitozzate (3), Carie (2), Branche compromesse (3)
<b>Chioma</b>	Capitocco (3), Dissecamento (1), Asimmetrica (2)

**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
7	14/03/2024	Colletto	10	5,00				
8	14/03/2024	Colletto	170	5,00				

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 12:30:28	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:10	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:10	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 39	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.208,30 / 5.032.283,71		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Populus nigra (Pioppo nero)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> senescente	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 24,00 m	<b>Ø chioma</b> 16,00 m	
<b>Altezza castello</b> 5,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 371 cm	<b>Ø tronco</b> 118,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	senescente	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	24,00 m	
<b>Ø chioma</b>	16,00 m	
<b>Altezza castello</b>	5,00 m	
<b>Ø tronco</b>	118,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	371 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Note** Strumentali rilevano diffusi processi di carie nei punti indagati.

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Radici</b>	Carie (3)
<b>Colletto</b>	Rampicanti (3), Cavità individuata strumentalmente (3), Carie (3), Depressioni e concavità (3)
<b>Fusto</b>	Fusto inclinato (1), Cavità individuata strumentalmente (3), Carie (3)
<b>Castello</b>	Carie (3), Ferite da taglio marcescenti (3), Cavità occulta (3)
<b>Branche</b>	Branche pericolanti (2), Carie (3), Seccumi (1), Monconi (1)
<b>Chioma</b>	Dissecamento (2), Capitocco (3)

**D - Dendrodensimetro**


Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
9	14/03/2024	Colletto	255	5,00				
10	14/03/2024	Colletto	50	5,00				

**S - Tomografo sonico**

Nr.	Data rilievo	Posizione	h [cm]	Numero sensori	Velocità media	Esito
2	14/03/2024	Colletto				

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 12:30:29	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:10	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:10	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 40	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.196,46 / 5.032.282,80		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Populus nigra (Pioppo nero)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> senescente	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 24,00 m	<b>Ø chioma</b> 16,00 m	
<b>Altezza castello</b> 5,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 320 cm	<b>Ø tronco</b> 102,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	senescente	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	24,00 m	
<b>Ø chioma</b>	16,00 m	
<b>Altezza castello</b>	5,00 m	
<b>Ø tronco</b>	102,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	320 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Note</b>	Dendrodensimetro rileva anomalie non trascurabili al cilindro centrale. Gravi anomalie strutturali al castello e in chioma.	



Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Colletto</b>	Rampicanti (3), Rigonfiamenti (1), Carie (1)
<b>Fusto</b>	Carie (1), Depressione (1), Fusto inclinato (2)
<b>Castello</b>	Carie (3), Ferite da taglio marcescenti (3), Danni alla corteccia (3), Necrosi (2), Cavità esposta (3)
<b>Branche</b>	Ferite da taglio marcescenti (3), Branche capitozzate (3), Branche compromesse (3), Branche pericolanti (3), Carie (3), Cavità (3), Monconi necrotizzati (3), Seccumi (1)
<b>Chioma</b>	Dissecamento (1), Capitocco (3), Asimmetrica (2)

D - Dendrodensimetro									
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R	
11	14/03/2024	Colletto	100	5,00					
12	14/03/2024	Colletto	274	5,00					
S - Tomografo sonico									
Nr.	Data rilievo	Posizione	h [cm]	Numero sensori	Velocità media	Esito			
3	14/03/2024	Colletto							

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 12:30:30	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:08	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:08	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 41	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.188,13 / 5.032.280,03		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Populus nigra (Pioppo nero)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> senescente	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 24,00 m	<b>Ø chioma</b> 12,00 m	
<b>Altezza castello</b> 6,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 314 cm	<b>Ø tronco</b> 100,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	senescente	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	24,00 m	
<b>Ø chioma</b>	12,00 m	
<b>Altezza castello</b>	6,00 m	
<b>Ø tronco</b>	100,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	314 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	



**Note** Strumentali rilevano diffusi processi di carie e cavità.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Radici</b>	Carie (3)
<b>Colletto</b>	Cavità individuata strumentalmente (3), Carie (3), Rampicanti (3)
<b>Fusto</b>	Carie (3), Cavità individuata strumentalmente (3), Fusto inclinato (2), Depressione (2), Insetti lignivori (1), Cavità esposta (3)
<b>Castello</b>	Carie (3), Cavità esposta (3), Ferite da taglio marcescenti (3), Ferite da taglio aperte (3)
<b>Branche</b>	Cavità (3), Branche capitozzate (3), Branche compromesse (3), Branche pericolanti (3), Carie (3), Monconi (1), Rottura (3)
<b>Chioma</b>	Autoriduzione della chioma (1), Dissecamento (1), Asimmetrica (2)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
13	14/03/2024	Colletto	80	5,00				
14	14/03/2024	Colletto	265	5,00				

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 12:30:30	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:09	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:09	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 42	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.178,20 / 5.032.278,20		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Populus nigra (Pioppo nero)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> senescente	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco		
<b>Altezza</b> 22,00 m	<b>Ø chioma</b> 12,00 m	
<b>Altezza castello</b> 5,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 374 cm	<b>Ø tronco</b> 119,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	senescente	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	22,00 m	
<b>Ø chioma</b>	12,00 m	
<b>Altezza castello</b>	5,00 m	
<b>Ø tronco</b>	119,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	374 cm	
<b>Bersaglio</b>	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	
<b>Note</b>	Strumentali rilevano diffusi processi di carie e cavità nei punti indagati. Carpofori di Agrocybe aegerita.	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Radici</b>	Carie (3)
<b>Colletto</b>	Rampicanti (3), Cavità individuata strumentalmente (3), Carpofori (3), Depressioni e concavità (3), Carie (3)
<b>Fusto</b>	Depressione (1), Carie (3), Carpofori (3), Cavità individuata strumentalmente (3), Fusto inclinato (1)
<b>Castello</b>	Ferite da taglio aperte (3), Cavità esposta (2), Ferite da taglio marcescenti (3), Carie (3)
<b>Branche</b>	Ferite da taglio marcescenti (3), Monconi necrotizzati (1), Branche secche (1), Branche compromesse (3), Branche pericolanti (3), Carie (3), Cavità (2), Branche capitizzate (3)
<b>Chioma</b>	Asimmetrica (1), Dissecamento (1), Capitocco (3)
<b>Agenti patogeni</b>	Altra specie (indicare in campo note) (3)

**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
15	14/03/2024	Colletto	290	5,00				
16	14/03/2024	Colletto	141	5,00				

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 12:30:31	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:06	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:06	Sgrò Sergio	Validata


<b>Nr. albero</b> 43	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.178,13 / 5.032.273,50		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
		
<b>Tassonomia</b> Acer campestre (Acero campestre)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole		
<b>Altezza</b> 15,00 m	<b>Ø chioma</b> 6,00 m	
<b>Altezza castello</b> 10,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 119 cm	<b>Ø tronco</b> 38,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: B - Gravità bassa
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	15,00 m	
<b>Ø chioma</b>	6,00 m	
<b>Altezza castello</b>	10,00 m	
<b>Ø tronco</b>	38,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	119 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole	
<b>Note</b>	Policormico.	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Colletto</b>	Rampicanti (3)
<b>Fusto</b>	Carie (1), Cavità esposta (1), Fusto arcuato - sciabolato (2), Codominanza - fusto policormico (3)
<b>Branche</b>	Seccumi (1)
<b>Chioma</b>	Asimmetrica (1)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 12:30:31	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:06	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:06	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 44	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.178,03 / 5.032.268,85		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Acer campestre (Acero campestre)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole		
<b>Altezza</b> 13,00 m	<b>Ø chioma</b> 8,00 m	
<b>Altezza castello</b> 6,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 138 cm	<b>Ø tronco</b> 44,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: B - Gravità bassa
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	13,00 m	
<b>Ø chioma</b>	8,00 m	
<b>Altezza castello</b>	6,00 m	
<b>Ø tronco</b>	44,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	138 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole	


**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Fusto** Carie (1), Cavità esposta (1), Fusto inclinato (1)

**Castello** Ferite da taglio aperte (2)

**Branche** Branche capitolzzate (3)


Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 12:30:31	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:07	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:07	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 45	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.223,80 / 5.032.296,90		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Cupressocyparis x leylandii		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 9,00 m	<b>Ø chioma</b> 3,00 m	
<b>Altezza castello</b> 3,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 104 cm	<b>Ø tronco</b> 33,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente	
<b>Altezza</b>	9,00 m	
<b>Ø chioma</b>	3,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	33,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	104 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
		
<b>Note</b> Individuo gravemente deperente a causa della competizione della vegetazione spontanea e dell'edera.		

<b>Anomalie:</b> <b>(1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave
<b>Chioma</b> Microfillia (3), Dissecamento (3), Autoriduzione della chioma (3), Chioma filata (3)


Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 13:11:19	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:07	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:07	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 46	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.223,88 / 5.032.304,30		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Cupressocyparis x leylandii		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 13,00 m	<b>Ø chioma</b> 4,00 m	
<b>Altezza castello</b> 2,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 116 cm	<b>Ø tronco</b> 37,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

<b>VSA - Data: 14/03/2024</b>		<b>CPC: D - Gravità estrema</b>
<p><b>Stato cartellino</b> Cartellino da aggiungere</p> <p><b>Rilevatore</b> Sgrò Sergio</p> <p><b>Tipo</b> Primo controllo</p> <p><b>Fase fisiologica</b> adulto</p> <p><b>Sito di crescita</b> Prato o giardini</p> <p><b>Stato vegetativo</b> 2 deperiente</p> <p><b>Altezza</b> 13,00 m</p> <p><b>Ø chioma</b> 4,00 m</p> <p><b>Altezza castello</b> 2,00 m</p> <p><b>Ø tronco</b> 37,00 cm</p> <p><b>Circ. tronco</b> 116 cm</p> <p><b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile</p>		
		
<p><b>Note</b> Individuo con condizioni vegetative molto scarse e a carattere irreversibile. Sofferenza determinata da competizione con piante spontanea e edera.</p>		

<b>Anomalie:</b> <b>(1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave
<b>Chioma</b> Microfillia (3), Dissecamento (3), Autoriduzione della chioma (3)

<b>Iter</b>			
#	<b>Data esecuzione</b>	<b>Eseguito da</b>	<b>Stato VSA</b>
1	14/03/2024 13:11:19	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:09	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:09	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 47	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.223,89 / 5.032.312,94		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 14,00 m	<b>Ø chioma</b> 9,00 m	
<b>Altezza castello</b> 1,50 m		
<b>Circ. tronco</b> 188 cm	<b>Ø tronco</b> 60,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	14,00 m	
<b>Ø chioma</b>	9,00 m	
<b>Altezza castello</b>	1,50 m	
<b>Ø tronco</b>	60,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	188 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Radici** Radici affioranti (2), Radice strozzante (2)



**Fusto** Lesioni cicatrizzate (1), Corteccia inclusa (1), Rigonfiamenti (1), Depressione (1)

**Castello** Corteccia inclusa (1)

**Branche** Monconi necrotizzati (1), Seccumi (1), Ferite da taglio marcescenti (1), Monconi (1)

**Chioma** Dissecamento (1)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 13:11:20	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:07	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:07	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 48	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.224,64 / 5.032.319,40		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 11,00 m	<b>Ø chioma</b> 5,00 m	
<b>Altezza castello</b> 1,50 m		
<b>Circ. tronco</b> 145 cm	<b>Ø tronco</b> 46,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		


VSA - Data: 14/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente	
<b>Altezza</b>	11,00 m	
<b>Ø chioma</b>	5,00 m	
<b>Altezza castello</b>	1,50 m	
<b>Ø tronco</b>	46,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	145 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Note** Gravi danni fitosanitari e strutturali al fusto ed al castello.



Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Fusto</b>	Ferite da taglio marcescenti (3), Carie (3), Cavità esposta (3), Corteccia inclusa (1), Fusto inclinato (3), Costolature (2)
<b>Castello</b>	Ferite da taglio aperte (3), Cavità esposta (2), Ferite da taglio marcescenti (3), Carie (2)
<b>Branche</b>	Seccumi (3), Branche compromesse (3), Branche pericolanti (3), Monconi (2), Monconi necrotizzati (2), Rottura (3), Branche secche (2)
<b>Chioma</b>	Autoriduzione della chioma (3), Dissecamento (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 13:11:20	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:07	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:07	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 49	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.225,95 / 5.032.320,42		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Celtis australis (Bagolaro)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 14,00 m	<b>Ø chioma</b> 11,00 m	
<b>Altezza castello</b> 3,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 135 cm	<b>Ø tronco</b> 43,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		


VSA - Data: 14/03/2024		CPC: B - Gravità bassa
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	14,00 m	
<b>Ø chioma</b>	11,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	43,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	135 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	



**Note** Albero ha subito forte competizione causa edera e presenza di soggetti vicini.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Fusto</b>	Costolature (1)
<b>Castello</b>	Corteccia inclusa (1)
<b>Branche</b>	Monconi (1)
<b>Chioma</b>	Asimmetrica (2), Dissecamento (2)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 13:11:20	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:07	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:07	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 5	Cartellino
Coordinate 724.211,09 / 5.032.559,46	
Proprietà Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Accessibile	
<b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
<b>Altezza</b> 13,00 m	<b>Ø chioma</b> 11,00 m
<b>Altezza castello</b> 1,50 m	
<b>Circ. tronco</b> 188 cm	<b>Ø tronco</b> 60,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 12/05/2022		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	13,00 m	
<b>Ø chioma</b>	11,00 m	
<b>Altezza castello</b>	1,50 m	
<b>Ø tronco</b>	60,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	188 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Colletto</b>	Cavità esposta (3), Depressioni e concavità (3)
<b>Fusto</b>	Carie (3), Cavità esposta (3), Ricacci diffusi - riscoppi (3)
<b>Castello</b>	Corteccia inclusa (3)
<b>Branche</b>	Carie (3)
<b>Chioma</b>	Spiombatura fuori asse (3), Capitocco (3)


**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
6	12/05/2022	Fusto	218	160,00				
7	12/05/2022	Fusto	290	50,00				
8	12/05/2022	Castello	20	170,00				

**Iter**


#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	12/05/2022 12:41:12	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	16/05/2022 09:36:40	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	16/05/2022 09:36:40	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 5	Cartellino
Coordinate 724.211,09 / 5.032.559,46	
Proprietà Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Accessibile	
<b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
<b>Altezza</b> 13,00 m	<b>Ø chioma</b> 11,00 m
<b>Altezza castello</b> 1,50 m	
<b>Circ. tronco</b> 188 cm	<b>Ø tronco</b> 60,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	13,00 m	
<b>Ø chioma</b>	11,00 m	
<b>Altezza castello</b>	1,50 m	
<b>Ø tronco</b>	60,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	188 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
<b>Note</b> Necessario ridimensionare il soggetto e ridurre il carico in chioma.		

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Colletto</b>	Depressioni e concavità (2)
<b>Fusto</b>	Carie (2), Carpofori (2), Ricacci diffusi - riscoppi (1), Cavità esposta (3), Codominanza - fusto policormico (2), Rigonfiamento unilaterale (1), Depressione (2)
<b>Castello</b>	Carpofori (3), Ferite da taglio aperte (3), Ferite da taglio marcescenti (2), Cavità esposta (3), Carie (3), Corteccia inclusa (2)
<b>Branche</b>	Branche capitozzate (3), Carie (2), Cavità (2), Branche pericolanti (1)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:18	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:16	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:16	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 50	<b>Cartellino</b>
<b>Coordinate</b> 724.225,26 / 5.032.320,75	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Acer negundo variegatum (Acero negundo variegato)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni	
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Altezza</b> 16,00 m	<b>Ø chioma</b> 10,00 m
<b>Altezza castello</b> 3,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 167 cm	<b>Ø tronco</b> 53,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	16,00 m	
<b>Ø chioma</b>	10,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	53,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	167 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	


**Note** Individuo in sofferenza causa edera e presenza di altri soggetti arborei.



<b>Anomalie:</b>	(1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
<b>Colletto</b>	Cavità esposta (1), Decadimento superficiale (1), Contrafforte lesionato (1)
<b>Fusto</b>	Depressione (2)
<b>Branche</b>	Branche pericolanti (1), Branche compromesse (1), Branche secche (1), Monconi (1), Monconi necrotizzati (1), Rottura (1), Seccumi (2)
<b>Chioma</b>	Autoriduzione della chioma (1), Dissecamento (1), Asimmetrica (3)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
17	14/03/2024	Colletto	212	5,00				


Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 13:11:21	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:07	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:07	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 51	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.224,12 / 5.032.332,35		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Ficus carica (Fico comune)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 7,00 m	<b>Ø chioma</b> 8,00 m	
<b>Altezza castello</b> 2,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 75 cm	<b>Ø tronco</b> 24,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	7,00 m	
<b>Ø chioma</b>	8,00 m	
<b>Altezza castello</b>	2,00 m	
<b>Ø tronco</b>	24,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	75 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
		
<b>Note</b> Individuo spontaneo policormico con conformazione di scarsa qualità.		

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Colletto</b>	Rampicanti (3)
<b>Fusto</b>	Corteccia inclusa (2), Lesioni cicatrizzate (2), Fusto arcuato - sciabolato (3)
<b>Branche</b>	Ferite da taglio marcescenti (1), Branche pericolanti (1), Monconi (1)
<b>Chioma</b>	Dissecamento (1), Asimmetrica (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 13:11:21	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:08	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:08	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 52	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.224,07 / 5.032.344,27		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 14,00 m	<b>Ø chioma</b> 10,00 m	
<b>Altezza castello</b> 0,80 m		
<b>Circ. tronco</b> 148 cm	<b>Ø tronco</b> 47,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		


VSA - Data: 14/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	14,00 m	
<b>Ø chioma</b>	10,00 m	
<b>Altezza castello</b>	0,80 m	
<b>Ø tronco</b>	47,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	148 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	



**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Colletto</b>	Rampicanti (3)
<b>Fusto</b>	Depressione (1), Carie (1), Lesioni cicatrizzate (1), Costolature (2), Rigonfiamenti (2), Codominanza - fusto policormico (3)
<b>Castello</b>	Ferite da taglio aperte (2), Carie (1)
<b>Branche</b>	Seccumi (1)
<b>Chioma</b>	Asimmetrica (2)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 17:00:06	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:06	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:06	Sgrò Sergio	Validata



<b>Nr. albero</b> 53	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.217,83 / 5.032.346,40		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 12,00 m	<b>Ø chioma</b> 9,00 m	
<b>Altezza castello</b> 4,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 135 cm	<b>Ø tronco</b> 43,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		


VSA - Data: 14/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente	
<b>Altezza</b>	12,00 m	
<b>Ø chioma</b>	9,00 m	
<b>Altezza castello</b>	4,00 m	
<b>Ø tronco</b>	43,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	135 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Note</b>	Albero con processo di ribaltamento zolla in corso e fortemente inclinato. Individuo quasi completamente ricoperto da edera	



Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Radici</b>	Sollevamento zolla (3)
<b>Colletto</b>	Colletto interrato (3)
<b>Fusto</b>	Fusto inclinato (3)
<b>Castello</b>	Ferite da taglio aperte (3)
<b>Branche</b>	Seccumi (3)
<b>Chioma</b>	Dissecamento (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 17:00:07	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:08	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:08	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 54	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.210,62 / 5.032.346,21		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 13,00 m	<b>Ø chioma</b> 7,00 m	
<b>Altezza castello</b> 0,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 63 cm	<b>Ø tronco</b> 20,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente	
<b>Altezza</b>	13,00 m	
<b>Ø chioma</b>	7,00 m	
<b>Altezza castello</b>	0,00 m	
<b>Ø tronco</b>	20,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	63 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
		
<b>Note</b> Individui policormico con evidenti segnali di cedimento di fusti interi causa carie alla ceppaia.		

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Radici</b>	Carie (3)
<b>Colletto</b>	Carie (3)
<b>Fusto</b>	Codominanza - fusto policormico (3), Carie (3), Fusto inclinato (3), Fusto arcuato - sciabolato (2), Corteccia inclusa (3)
<b>Branche</b>	Seccumi (1), Branches secches (1)
<b>Chioma</b>	Dissecamento (1), Asimmetrica (2)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 17:00:08	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:08	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:08	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 55	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.205,78 / 5.032.345,82		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
		
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 14,00 m	<b>Ø chioma</b> 13,00 m	
<b>Altezza castello</b> 0,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 132 cm	<b>Ø tronco</b> 42,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	14,00 m	
<b>Ø chioma</b>	13,00 m	
<b>Altezza castello</b>	0,00 m	
<b>Ø tronco</b>	42,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	132 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Fusto</b>	Carie (2), Codominanza - fusto policormico (2)
<b>Castello</b>	Cavità esposta (2), Carie (2)
<b>Branche</b>	Seccumi (1)
<b>Chioma</b>	Asimmetrica (2), Dissecamento (1)

#### Iter


#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 17:00:08	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:08	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:08	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 56	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.202,53 / 5.032.345,56		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 15,00 m	<b>Ø chioma</b> 8,00 m	
<b>Altezza castello</b> 0,50 m		
<b>Circ. tronco</b> 132 cm	<b>Ø tronco</b> 42,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente	
<b>Altezza</b>	15,00 m	
<b>Ø chioma</b>	8,00 m	
<b>Altezza castello</b>	0,50 m	
<b>Ø tronco</b>	42,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	132 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
		
<b>Note</b>	Individuo policormico con carie all'inserzione dei fusti originatosi a seguito della rottura di fusti in passato. Condizioni strutturali molto precarie e aspettative di vita limitate.	

<b>Anomalie:</b> <b>(1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave
<b>Fusto</b> Carie (3), Cavità esposta (3), Codominanza - fusto policormico (3), Corteccia inclusa (2), Torsione (1)
<b>Branche</b> Seccumi (1)

<b>Iter</b>			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 17:00:09	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:08	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:08	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 57	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.199,92 / 5.032.345,02		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 13,00 m	<b>Ø chioma</b> 7,00 m	
<b>Altezza castello</b> 2,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 129 cm	<b>Ø tronco</b> 41,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	13,00 m	
<b>Ø chioma</b>	7,00 m	
<b>Altezza castello</b>	2,00 m	
<b>Ø tronco</b>	41,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	129 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
		
<b>Note</b> Individuo soffre molto la competizione con altre piante.		

<b>Anomalie:</b> <b>(1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave
<b>Fusto</b> Carie (1), Cavità esposta (1), Corteccia inclusa (1), Fusto inclinato (1), Orifizi - fessure - lesioni aperte (1)
<b>Chioma</b> Asimmetria per competizione laterale (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 17:00:10	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:04	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:04	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 58	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.197,72 / 5.032.344,73		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
		
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 16,00 m	<b>Ø chioma</b> 9,00 m	
<b>Altezza castello</b> 0,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 129 cm	<b>Ø tronco</b> 41,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	16,00 m	
<b>Ø chioma</b>	9,00 m	
<b>Altezza castello</b>	0,00 m	
<b>Ø tronco</b>	41,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	129 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Note</b> Forte presenza di edera.		

<b>Anomalie:</b> <b>(1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave
<b>Colletto</b> Rampicanti (3)
<b>Fusto</b> Codominanza - fusto policormico (2), Ferite da taglio marcescenti (2)
<b>Branche</b> Seccumi (2)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 17:00:10	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:09	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:09	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 59	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.196,04 / 5.032.344,15		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 16,00 m	<b>Ø chioma</b> 8,00 m	
<b>Altezza castello</b> 0,50 m		
<b>Circ. tronco</b> 119 cm	<b>Ø tronco</b> 38,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente	
<b>Altezza</b>	16,00 m	
<b>Ø chioma</b>	8,00 m	
<b>Altezza castello</b>	0,50 m	
<b>Ø tronco</b>	38,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	119 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Note</b>	Albero policormico che ha subito il cedimento di più fusti e ora presenta carie diffuse. Individuo quasi completamente ricoperto di edera.	



Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Colletto</b>	Carie (2)
<b>Fusto</b>	Carie (3), Fusto inclinato (2), Fusto arcuato - sciabolato (2), Cavità esposta (3), Codominanza - fusto policormico (3)
<b>Branche</b>	Seccumi (1)
<b>Chioma</b>	Asimmetria per competizione laterale (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 17:00:10	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:09	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:09	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 6	Cartellino
Coordinate 724.212,72 / 5.032.565,12	
Proprietà Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Cedrus deodara (Cedro dell'Himalaya)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Accessibile	
<b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
<b>Altezza</b> 16,00 m	<b>Ø chioma</b> 6,00 m
<b>Altezza castello</b> 5,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 188 cm	<b>Ø tronco</b> 60,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	


VSA - Data: 20/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	16,00 m	
<b>Ø chioma</b>	6,00 m	
<b>Altezza castello</b>	5,00 m	
<b>Ø tronco</b>	60,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	188 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	

**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
19	20/03/2024	Colletto	3	5,00				
20	20/03/2024	Colletto	273	5,00				
21	20/03/2024	Colletto	138	5,00				

**Iter**


#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:19	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:15	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 60	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.193,67 / 5.032.343,39		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Celtis australis (Bagolaro)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 20,00 m	<b>Ø chioma</b> 8,00 m	
<b>Altezza castello</b> 2,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 179 cm	<b>Ø tronco</b> 57,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	20,00 m	
<b>Ø chioma</b>	8,00 m	
<b>Altezza castello</b>	2,00 m	
<b>Ø tronco</b>	57,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	179 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
		
<b>Note</b>	Albero ampiamente ricoperto di edera.	

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Fusto</b>	Corteccia inclusa (1), Fusto inclinato (1), Fusto arcuato - sciabolato (1)
<b>Castello</b>	Corteccia inclusa (1)
<b>Branche</b>	Seccumi (1)
<b>Chioma</b>	Asimmetria per competizione laterale (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 17:00:11	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:09	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:09	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 61	Cartellino
Coordinate 724.186,97 / 5.032.344,03	
Proprietà Area di proprietà	
	

**Tassonomia** Acer negundo (Acero americano)

**Sito di crescita** Prato o giardini

## **Fase fisiologica** adulto

#### **Accessibilità** Limitazioni da recinzioni

**Bersaglio** Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile.

**Altezza** 9,00 m

**Ø chioma** 7,00 m

**Altezza castello** 4,50 m

Circ. tronco 104 cm

### **Stato pianta** Pianta viva

#### **Modalità età non rilevato**


#### **Età pianta calcolata**

#### **Data abbattimento**

100

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente	
<b>Altezza</b>	9,00 m	
<b>Ø chioma</b>	7,00 m	
<b>Altezza castello</b>	4,50 m	
<b>Ø tronco</b>	33,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	104 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Note** Albero in forte deperimento con chioma molto sbilanciata e con branche secche.



Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Colletto</b>	Depressioni e concavità (1), Rampicanti (2)
<b>Fusto</b>	Rigonfiamenti (2), Carie (1), Ferite da taglio marcescenti (3), Depressione (1)
<b>Castello</b>	Ferite da taglio marcescenti (3), Carie (2), Ferite da taglio aperte (3)
<b>Branche</b>	Branche capitozzate (1), Branche compromesse (3), Branche secche (3), Ferite da taglio marcescenti (3), Monconi (3), Monconi necrotizzati (3), Carie (3), Branche pericolanti (3), Seccumi (2)
<b>Chioma</b>	Asimmetrica (3), Dissecamento (2), Capitocco (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 17:00:11	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:09	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:09	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 62	<b>Cartellino</b>
<b>Coordinate</b> 724.184,47 / 5.032.342,88	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni	
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Altezza</b> 12,00 m	<b>Ø chioma</b> 7,00 m
<b>Altezza castello</b> 2,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 126 cm	<b>Ø tronco</b> 40,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 14/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	12,00 m	
<b>Ø chioma</b>	7,00 m	
<b>Altezza castello</b>	2,00 m	
<b>Ø tronco</b>	40,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	126 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Radici</b>	Sollevamento zolla (1)
<b>Colletto</b>	Colletto interrato (1)
<b>Fusto</b>	Depressione (1), Fusto inclinato (1), Rigonfiamenti (2)
<b>Branche</b>	Branche secche (1), Monconi necrotizzati (1), Branche compromesse (1), Seccumi (2)
<b>Chioma</b>	Asimmetria per competizione laterale (2)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 17:00:12	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:09	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:09	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 63	<b>Cartellino</b>
<b>Coordinate</b> 724.186,12 / 5.032.339,87	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Cupressocyparis x leylandii	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni	
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Altezza</b> 9,00 m	<b>Ø chioma</b> 6,50 m
<b>Altezza castello</b> 2,50 m	
<b>Circ. tronco</b> 126 cm	<b>Ø tronco</b> 40,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	


VSA - Data: 14/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	9,00 m	
<b>Ø chioma</b>	6,50 m	
<b>Altezza castello</b>	2,50 m	
<b>Ø tronco</b>	40,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	126 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Note** Cimale assente, albero che ha sofferto la competizione degli alberi accanto. Presenza di edera.



Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Colletto</b>	Rampicanti (2)
<b>Fusto</b>	Fusto inclinato (1)
<b>Branche</b>	Seccumi (1), Branche secche (1)
<b>Chioma</b>	Dissecamento (1), Capitocco (1), Asimmetria per competizione laterale (1)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 17:00:12	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:09	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:09	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 65	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.195,48 / 5.032.315,98		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Cupressocyparis x leylandii	<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni	<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Altezza</b> 13,00 m	<b>Altezza castello</b> 4,00 m	<b>Ø chioma</b> 5,00 m
<b>Circ. tronco</b> 145 cm	<b>Stato pianta</b> Pianta viva	<b>Ø tronco</b> 46,00 cm
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Data abbattimento</b>	<b>Età pianta calcolata</b>
		<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>		

VSA - Data: 19/03/2024		CPC: B - Gravità bassa
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	13,00 m	
<b>Ø chioma</b>	5,00 m	
<b>Altezza castello</b>	4,00 m	
<b>Ø tronco</b>	46,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	145 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
		
<b>Note</b>	Seccumi derivanti dalla presenza di edera ora tagliata alla base.	

<b>Anomalie:</b> (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
<b>Colletto</b> Rampicanti (2)
<b>Fusto</b> Fusto arcuato - sciabolato (1), Costolature (2)
<b>Branche</b> Seccumi (1), Branche secche (1)
<b>Chioma</b> Autoriduzione della chioma (1), Dissecamento (1)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
1	19/03/2024	Colletto	318	5,00				
2	19/03/2024	Colletto	132	5,00				

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:46	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 66	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.198,64 / 5.032.307,75		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Cupressocyparis x leylandii		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 13,00 m	<b>Ø chioma</b> 4,00 m	
<b>Altezza castello</b> 3,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 141 cm	<b>Ø tronco</b> 45,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 19/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	13,00 m	
<b>Ø chioma</b>	4,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	45,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	141 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Note</b>	Individuo con seccomi derivanti dalla copertura dell'edera ora tagliata alla base. Strumentali rilevano anomalie.	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Colletto** Rampicanti (2), Carie (1), Depressioni e concavità (1)

**Fusto** Fusto arcuato - sciabolato (1), Fusto inclinato (1)

**Branche** Branche secche (1), Seccumi (1)

**Chioma** Dissecamento (1)

**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
3	19/03/2024	Colletto	284	5,00				
4	19/03/2024	Colletto	140	5,00				

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:46	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 67	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.201,95 / 5.032.301,55		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Cupressocyparis x leylandii		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 14,00 m	<b>Ø chioma</b> 5,00 m	
<b>Altezza castello</b> 3,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 148 cm	<b>Ø tronco</b> 47,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 19/03/2024		CPC: B - Gravità bassa
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	14,00 m	
<b>Ø chioma</b>	5,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	47,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	148 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Note** Individuo disturbo nella crescita dalla presenza di vegetazione spontanea in particolare sul lato nord.



<b>Anomalie:</b> <b>(1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave
<b>Colletto</b> Rampicanti (1)
<b>Branche</b> Branche secche (1), Seccumi (1)
<b>Chioma</b> Disseccamento (1)

<b>Iter</b>			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:47	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 68	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.206,94 / 5.032.296,80		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Ulmus campestre (Olmo campestre)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 10,00 m	<b>Ø chioma</b> 5,00 m	
<b>Altezza castello</b> 0,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 69 cm	<b>Ø tronco</b> 22,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 19/03/2024		CPC: B - Gravità bassa
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	10,00 m	
<b>Ø chioma</b>	5,00 m	
<b>Altezza castello</b>	0,00 m	
<b>Ø tronco</b>	22,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	69 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Note** Individuo policormico di origine spontanea e costituito da più indivi con cresciuti di varie specie.



<b>Anomalie:</b> <b>(1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave
<b>Fusto</b> Codominanza - fusto policormico (3), Fusto inclinato (2), Fusto arcuato - sciabolato (2)
<b>Chioma</b> Asimmetrica (1)

<b>Iter</b>			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:47	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 69	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.190,08 / 5.032.357,15		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> senescente	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 14,00 m	<b>Ø chioma</b> 9,00 m	
<b>Altezza castello</b> 4,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 232 cm	<b>Ø tronco</b> 74,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 19/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	senescente	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	14,00 m	
<b>Ø chioma</b>	9,00 m	
<b>Altezza castello</b>	4,00 m	
<b>Ø tronco</b>	74,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	232 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
		
<b>Note</b>	Individuo rimasto coperto da edera per lungo tempo. Condizioni fitosanitarie e strutturali gravi. Strumentale conferma ampia cavità al fusto. Carpofori di Ganoderma spp al tronco.	

<b>Anomalie:</b>	(1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
<b>Colletto</b>	Rampicanti (2)
<b>Fusto</b>	Carpofori (3), Cavità esposta (3), Cavità individuata strumentalmente (3), Costolature (3), Fessurazioni - crack (3), Carie (3), Rigonfiamenti (2), Depressione (2), Orifizi - fessure - lesioni aperte (3), Ferite da taglio marcescenti (3)
<b>Branche</b>	Seccumi (2), Monconi necrotizzati (2)
<b>Chioma</b>	Autoriduzione della chioma (2), Dissecamento (1)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
5	19/03/2024	Fusto	355	180,00				

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:47	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 7	Cartellino
Coordinate 724.212,77 / 5.032.584,80	
Proprietà Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Prunus laurocerasus (Lauroceraso)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Accessibile	
<b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
<b>Altezza</b> 8,00 m	<b>Ø chioma</b> 8,00 m
<b>Altezza castello</b> 0,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 69 cm	<b>Ø tronco</b> 22,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: B - Gravità bassa
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	8,00 m	
<b>Ø chioma</b>	8,00 m	
<b>Altezza castello</b>	0,00 m	
<b>Ø tronco</b>	22,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	69 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	



**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Fusto** Codominanza - fusto policormico (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:19	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:14	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:14	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 70		<b>Cartellino</b>
<b>Coordinate</b> 724.192,76 / 5.032.359,26		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini		<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 11,00 m	<b>Ø chioma</b> 8,00 m	
<b>Altezza castello</b> 4,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 195 cm	<b>Ø tronco</b> 62,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 19/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	11,00 m	
<b>Ø chioma</b>	8,00 m	
<b>Altezza castello</b>	4,00 m	
<b>Ø tronco</b>	62,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	195 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Note</b>	Forte regressione in chioma a causa della lunga presenza di edera. Carie e cavità per vecchi monconi secchi al fusto.	



Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Colletto</b>	Rampicanti (2)
<b>Fusto</b>	Cavità esposta (2), Fusto inclinato (1), Carie (1)
<b>Branche</b>	Monconi necrotizzati (2), Seccumi (3), Branche secche (3)
<b>Chioma</b>	Dissecamento (2)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
6	19/03/2024	Fusto	347	120,00				

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:48	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:10	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:10	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 71	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.192,58 / 5.032.366,99		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 13,00 m	<b>Ø chioma</b> 9,00 m	
<b>Altezza castello</b> 1,50 m		
<b>Circ. tronco</b> 198 cm	<b>Ø tronco</b> 63,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 19/03/2024		CPC: B - Gravità bassa
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	13,00 m	
<b>Ø chioma</b>	9,00 m	
<b>Altezza castello</b>	1,50 m	
<b>Ø tronco</b>	63,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	198 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	



**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave


**Colletto** Rampicanti (3)

**Fusto** Rigonfiamenti (2)

**Branche** Anastomosi (2)

**Chioma** Asimmetrica (2), Dissecamento (1)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:48	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:10	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:10	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 72	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.194,03 / 5.032.388,79		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 13,00 m	<b>Ø chioma</b> 10,00 m	
<b>Altezza castello</b> 5,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 173 cm	<b>Ø tronco</b> 55,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 19/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	13,00 m	
<b>Ø chioma</b>	10,00 m	
<b>Altezza castello</b>	5,00 m	
<b>Ø tronco</b>	55,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	173 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
		
<b>Note</b>	Cavità al fusto per vecchio moncone disseccato.	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**Colletto** Allargato (3), Cavità esposta (3), Rampicanti (3)**Fusto** Cavità individuata strumentalmente (2), Cavità esposta (2), Depressione (2), Carie (2)**Branche** Branche compromesse (1), Monconi (2), Monconi necrotizzati (3), Seccumi (1)**Chioma** Dissecamento (1)**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
7	19/03/2024	Colletto	2	10,00				
8	19/03/2024	Fusto	265	15,00				

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:48	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Validata


<b>Nr. albero</b> 73	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.194,11 / 5.032.395,68		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 16,00 m	<b>Ø chioma</b> 8,00 m	
<b>Altezza castello</b> 4,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 176 cm	<b>Ø tronco</b> 56,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 19/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	16,00 m	
<b>Ø chioma</b>	8,00 m	
<b>Altezza castello</b>	4,00 m	
<b>Ø tronco</b>	56,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	176 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Note</b>	Gravi strutturali al castello causa rottura di branca in passato. Cavità molto estesa all'inserzione delle branche primarie.	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Colletto</b>	Rampicanti (3)
<b>Fusto</b>	Carie (3), Cavità esposta (3), Depressione (2)
<b>Castello</b>	Carie (3), Cavità esposta (3)
<b>Branche</b>	Seccumi (2)
<b>Chioma</b>	Dissecamento (2)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:49	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 74	<b>Cartellino</b>
<b>Coordinate</b> 724.201,03 / 5.032.414,03	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Ulmus campestre (Olmo campestre)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni	
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Altezza</b> 13,00 m	<b>Ø chioma</b> 7,00 m
<b>Altezza castello</b> 3,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 91 cm	<b>Ø tronco</b> 29,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

<b>VSA - Data: 19/03/2024</b>		<b>CPC: B - Gravità bassa</b>
<p><b>Stato cartellino</b> Cartellino da aggiungere</p> <p><b>Rilevatore</b> Sgrò Sergio</p> <p><b>Tipo</b> Primo controllo</p> <p><b>Fase fisiologica</b> adulto</p> <p><b>Sito di crescita</b> Prato o giardini</p> <p><b>Stato vegetativo</b> 1 normale</p> <p><b>Altezza</b> 13,00 m</p> <p><b>Ø chioma</b> 7,00 m</p> <p><b>Altezza castello</b> 3,00 m</p> <p><b>Ø tronco</b> 29,00 cm</p> <p><b>Circ. tronco</b> 91 cm</p> <p><b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile</p>		
		
<p><b>Note</b> Individuo di origine spontanea.</p>		

<b>Anomalie:</b> (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<p><b>Colletto</b> Codominanze (3)</p> <p><b>Fusto</b> Codominanza - fusto policormico (3)</p>	

<b>Iter</b>			
#	<b>Data esecuzione</b>	<b>Eseguito da</b>	<b>Stato VSA</b>
1	19/03/2024 10:47:50	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 75	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.172,89 / 5.032.367,58		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Cupressocyparis x leylandii		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 15,00 m	<b>Ø chioma</b> 3,00 m	
<b>Altezza castello</b> 4,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 170 cm	<b>Ø tronco</b> 54,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 19/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	15,00 m	
<b>Ø chioma</b>	3,00 m	
<b>Altezza castello</b>	4,00 m	
<b>Ø tronco</b>	54,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	170 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	



**Note** Fusto deviato con cretto longitudinale di delaminazione e carie. Gravi problemi strutturali al fusto.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Colletto</b>	Carie (2)
<b>Fusto</b>	Fusto inclinato (2), Fusto arcuato - sciabolato (2), Costolature (2), Fessurazioni - crack (3), Decorticazione - danni alla corteccia (1), Depressione (2), Carie (3)
<b>Branche</b>	Seccumi (2)
<b>Chioma</b>	Dissecamento (2)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:50	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 76	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.171,96 / 5.032.371,49		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
		
<b>Tassonomia</b> Cupressocyparis x leylandii		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 9,00 m	<b>Ø chioma</b> 4,00 m	
<b>Altezza castello</b> 2,50 m		
<b>Circ. tronco</b> 154 cm	<b>Ø tronco</b> 49,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 19/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	9,00 m	
<b>Ø chioma</b>	4,00 m	
<b>Altezza castello</b>	2,50 m	
<b>Ø tronco</b>	49,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	154 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Note</b>	Albero quasi completamente coperto da rampicanti. Chioma ampiamente devitalizzata. Aspettative di vita condizionate da gravi problemi vegetativi.	



<b>Anomalie:</b> <b>(1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave
<b>Branche</b> Branche secche (3), Branche compromesse (3), Seccumi (3)
<b>Chioma</b> Dissecamento (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:50	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 77	Cartellino
Coordinate 724.171,11 / 5.032.376,87	
Proprietà Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Cupressocyparis x leylandii	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni	
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Altezza</b> 15,00 m	<b>Ø chioma</b> 5,00 m
<b>Altezza castello</b> 4,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 145 cm	<b>Ø tronco</b> 46,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 19/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	15,00 m	
<b>Ø chioma</b>	5,00 m	
<b>Altezza castello</b>	4,00 m	
<b>Ø tronco</b>	46,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	145 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Note** Aree della chioma disseccate causa rampicanti.



<b>Anomalie:</b> (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
<b>Colletto</b> Carie (1), Rampicanti (3)
<b>Fusto</b> Fusto inclinato (1), Fusto arcuato - sciabolato (1)
<b>Branche</b> Seccumi (2)
<b>Chioma</b> Disseccamento (2)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
9	19/03/2024	Colletto	110	5,00				
10	19/03/2024	Colletto	194	10,00				

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:51	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 78	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.170,95 / 5.032.381,75		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Cupressocyparis x leylandii		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 16,00 m	<b>Ø chioma</b> 5,00 m	
<b>Altezza castello</b> 3,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 145 cm	<b>Ø tronco</b> 46,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 19/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	16,00 m	
<b>Ø chioma</b>	5,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	46,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	145 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Note** Aree disseccate in chioma causa presenza dell'edera.

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**Colletto** Rampicanti (3)**Branche** Seccumi (2)**Chioma** Disseccamento (2)**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
11	19/03/2024	Colletto	212	5,00				

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:51	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 79	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.169,95 / 5.032.393,42		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Populus alba (Pioppo bianco)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 9,00 m	<b>Ø chioma</b> 6,00 m	
<b>Altezza castello</b> 3,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 66 cm	<b>Ø tronco</b> 21,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 19/03/2024		CPC: B - Gravità bassa
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	9,00 m	
<b>Ø chioma</b>	6,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	21,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	66 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
		
<b>Note</b>	Individuo policormico di origine spontanea.	

<b>Anomalie:</b> <b>(1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave
<b>Fusto</b> Codominanza - fusto policormico (2), Ferite da taglio marcescenti (2)
<b>Castello</b> Ferite da taglio aperte (1)

<b>Iter</b>			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:51	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 8	Cartellino
Coordinate 724.212,98 / 5.032.590,45	
Proprietà Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Laurus cerasus (Alloro)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Accessibile	
<b>Bersaglio</b> Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata	
<b>Altezza</b> 8,00 m	<b>Ø chioma</b> 8,00 m
<b>Altezza castello</b> 0,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 69 cm	<b>Ø tronco</b> 22,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	8,00 m	
<b>Ø chioma</b>	8,00 m	
<b>Altezza castello</b>	0,00 m	
<b>Ø tronco</b>	22,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	69 cm	
<b>Bersaglio</b>	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata	



**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Fusto** Codominanza - fusto policormico (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:19	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 80	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.172,48 / 5.032.404,79		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Picea abies (Abete rosso)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 16,00 m	<b>Ø chioma</b> 8,00 m	
<b>Altezza castello</b> 4,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 157 cm	<b>Ø tronco</b> 50,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		



VSA - Data: 19/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	16,00 m	
<b>Ø chioma</b>	8,00 m	
<b>Altezza castello</b>	4,00 m	
<b>Ø tronco</b>	50,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	157 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Branche** Branche secche (2), Branche compromesse (2), Seccumi (2)

**Chioma** Asimmetrica (2), Asimmetria per competizione laterale (2), Dissecamento (2)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:51	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 81	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.172,14 / 5.032.409,30		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Cupressocyparis x leylandii		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 14,00 m	<b>Ø chioma</b> 3,00 m	
<b>Altezza castello</b> 3,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 126 cm	<b>Ø tronco</b> 40,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		


VSA - Data: 19/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	14,00 m	
<b>Ø chioma</b>	3,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	40,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	126 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	



**Note** Chioma con aree disseccate a causa della presenza di rampicanti.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
<b>Colletto</b> Rampicanti (3)
<b>Branche</b> Seccumi (2)
<b>Chioma</b> Asimmetrica (1), Asimmetria per competizione laterale (1), Dissecamento (1)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:52	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 82	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.175,98 / 5.032.409,16		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Cupressocyparis x leylandii		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 12,00 m	<b>Ø chioma</b> 4,00 m	
<b>Altezza castello</b> 3,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 126 cm	<b>Ø tronco</b> 40,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 19/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	12,00 m	
<b>Ø chioma</b>	4,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	40,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	126 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Note** Aree della chioma disseccate per presenza di edera.



<b>Anomalie:</b> <b>(1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave
<b>Fusto</b> Codominanza - fusto policormico (2)
<b>Branche</b> Seccumi (2)
<b>Chioma</b> Dissecamento (1)

<b>Iter</b>			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:52	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 83		Cartellino
Coordinate 724.180,41 / 5.032.409,18		
Proprietà Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Cupressocyparis x leylandii		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini		<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 15,00 m	<b>Ø chioma</b> 5,00 m	
<b>Altezza castello</b> 4,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 135 cm	<b>Ø tronco</b> 43,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		


VSA - Data: 19/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	15,00 m	
<b>Ø chioma</b>	5,00 m	
<b>Altezza castello</b>	4,00 m	
<b>Ø tronco</b>	43,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	135 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Note** Aree della chioma disseccate per la presenza di edera.



<b>Anomalie:</b> <b>(1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave
<b>Colletto</b> Rampicanti (3)
<b>Branche</b> Seccumi (2)
<b>Chioma</b> Disseccamento (2)

<b>Iter</b>			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	19/03/2024 10:47:52	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:11	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 84	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.218,97 / 5.032.441,85		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Ulmus campestre (Olmo campestre)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 11,00 m	<b>Ø chioma</b> 8,00 m	
<b>Altezza castello</b> 0,50 m		
<b>Circ. tronco</b> 116 cm	<b>Ø tronco</b> 37,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	11,00 m	
<b>Ø chioma</b>	8,00 m	
<b>Altezza castello</b>	0,50 m	
<b>Ø tronco</b>	37,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	116 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Colletto** Rampicanti (3)

**Fusto** Codominanza - fusto policormico (3), Fusto inclinato (2), Fusto arcuato - sciabolato (1)

**Branche** Seccumi (1)

**Chioma** Asimmetrica (1)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 11:27:31	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:13	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:13	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 85	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.221,51 / 5.032.432,43		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Platanus hybrida (Platano comune)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 22,00 m	<b>Ø chioma</b> 15,00 m	
<b>Altezza castello</b> 1,50 m		
<b>Circ. tronco</b> 371 cm	<b>Ø tronco</b> 118,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	22,00 m	
<b>Ø chioma</b>	15,00 m	
<b>Altezza castello</b>	1,50 m	
<b>Ø tronco</b>	118,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	371 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Note** Edera non tagliata alla base si presenta vitale ed invade quasi completamente la chioma.



Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Colletto</b>	Rampicanti (3)
<b>Fusto</b>	Codominanza - fusto policormico (1)
<b>Branche</b>	Branche secche (1), Seccumi (2)
<b>Chioma</b>	Asimmetrica (1), Dissecamento (1)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 11:27:31	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:13	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:13	Sgrò Sergio	Validata


Nr. albero 86	Cartellino
Coordinate 724.214,05 / 5.032.421,99	
Proprietà Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Ulmus minor (Olmo campestre)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni	
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Altezza</b> 15,00 m	<b>Ø chioma</b> 6,00 m
<b>Altezza castello</b> 1,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 113 cm	<b>Ø tronco</b> 36,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: B - Gravità bassa
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	15,00 m	
<b>Ø chioma</b>	6,00 m	
<b>Altezza castello</b>	1,00 m	
<b>Ø tronco</b>	36,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	113 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Note</b>	Pianta di origine spontanea	



Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Colletto</b>	Rampicanti (3)
<b>Fusto</b>	Codominanza - fusto policormico (2)
<b>Branche</b>	Ferite da taglio marcescenti (1)
<b>Chioma</b>	Asimmetrica (1), Capitocco (2)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 11:27:32	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 87		Cartellino
Coordinate 724.252,49 / 5.032.591,33		
Proprietà Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Cupressocyparis x leylandii		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini		<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
<b>Altezza</b> 12,00 m	<b>Ø chioma</b> 4,00 m	
<b>Altezza castello</b> 3,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 94 cm	<b>Ø tronco</b> 30,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: B - Gravità bassa
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	12,00 m	
<b>Ø chioma</b>	4,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	30,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	94 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	



**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Branche** Seccumi (1)


Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 12:21:23	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:12	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 88	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.259,02 / 5.032.604,96		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	<b>in lavorazione</b> [X]	
		<img alt="Site plan showing the location of tree 88 (green dot) within a plot (green shaded area). Other trees are numbered 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 74, 75, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 56610, 56611, 56612, 56613, 56614, 56615, 56616, 56617, 56618, 56619, 56620, 56621, 56622, 56623, 56624, 56625, 56626, 56627, 56628, 56629, 56630, 56631, 56632, 56633, 56634, 56635, 56636, 56637, 56638, 56639, 56640, 56641, 56642, 56643, 56644, 56645, 56646, 56647, 56648, 56649, 56650, 56651, 56652, 56653, 56654, 56655, 56656, 56657, 56658, 56659, 56660, 56661, 56662, 56663, 56664, 56665, 56666, 56667, 56668, 56669, 566610, 566611, 566612, 566613, 566614, 566615, 566616, 566617, 566618, 566619, 566620, 566621, 566622, 566623, 566624, 566625, 566626, 566627, 566628, 566629, 566630, 566631, 566632, 566633, 566634, 566635, 566636, 566637, 566638, 566639, 566640, 566641, 566642, 566643, 566644, 566645, 566646, 566647, 566648, 566649, 566650, 566651, 566652, 566653, 566654, 566655, 566656, 566657, 566658, 566659, 566660, 566661, 566662, 566663, 566664, 566665, 566666, 566667, 566668, 566669, 5666610, 5666611, 5666612, 5666613, 5666614, 5666615, 5666616, 5666617, 5666618, 5666619, 5666620, 5666621, 5666622, 5666623, 5666624, 5666625, 5666626, 5666627, 5666628, 5666629, 5666630, 5666631, 5666632, 5666633, 5666634, 5666635, 5666636, 5666637, 5666638, 5666639, 5666640, 5666641, 5666642, 5666643, 5666644, 5666645, 5666646, 5666647, 5666648, 5666649, 56666450, 56666611, 56666612, 56666613, 56666614, 56666615, 56666616, 56666617, 56666618, 56666619, 56666620, 56666621, 56666622, 56666623, 56666624, 56666625, 56666626, 56666627, 56666628, 56666629, 56666630, 56666631, 56666632, 56666633, 56666634, 56666635, 56666636, 56666637, 56666638, 56666639, 56666640, 56666641, 56666642, 56666643, 56666644, 56666645, 56666646, 56666647, 56666648, 56666649, 566666450, 566666451, 566666452, 566666453, 566666454, 566666455, 566666456, 566666457, 566666458, 566666459, 566666460, 566666461, 566666462, 566666463, 566666464, 566666465, 566666466, 566666467, 566666468, 566666469, 5666664610, 5666664611, 5666664612, 5666664613, 5666664614, 5666664615, 5666664616, 5666664617, 5666664618, 5666664619, 5666664620, 5666664621, 5666664622, 5666664623, 5666664624, 5666664625, 5666664626, 5666664627, 5666664628, 5666664629, 5666664630, 5666664631, 5666664632, 5666664633, 5666664634, 5666664635, 5666664636, 5666664637, 5666664638, 5666664639, 5666664640, 5666664641, 5666664642, 5666664643, 5666664644, 5666664645, 5666664646, 5666664647, 5666664648, 5666664649, 5666664650, 5666664651, 5666664652, 5666664653, 5666664654, 5666664655, 5666664656, 5666664657, 5666664658, 5666664659, 5666664660, 5666664661, 5666664662, 5666664663, 5666664664, 5666664665, 5666664666, 5666664667, 5666664668, 5666664669, 56666646610, 56666646611, 56666646612, 56666646613, 56666646614, 56666646615, 56666646616, 56666646617, 56666646618, 56666646619, 56666646620, 56666646621, 56666646622, 56666646623, 56666646624, 56666646625, 56666646626, 56666646627, 56666646628, 56666646629, 56666646630, 56666646631, 56666646632, 56666646633, 56666646634, 56666646635, 56666646636, 56666646637, 56666646638, 56666646639, 56666646640, 56666646641, 56666646642, 56666646643, 56666646644, 56666646645, 56666646646, 56666646647, 56666646648, 56666646649, 56666646650, 56666646651, 56666646652, 56666646653, 56666646654, 56666646655, 56666646656, 56666646657, 56666646658, 56666646659, 56666646660, 56666646661, 56666646662, 56666646663, 56666646664, 56666646665, 56666646666, 56666646667, 56666646668, 56666646669, 566666466610, 566666466611, 566666466612, 566666466613, 566666466614, 566666466615, 566666466616, 566666466617, 566666466618, 566666466619, 566666466620, 566666466621, 566666466622, 566666466623, 566666466624, 566666466625, 566666466626, 566666466627, 566666466628, 566666466629, 566666466630, 566666466631, 566666466632, 566666466633, 566666466634, 566666466635, 566666466636, 566666466637, 566666466638, 566666466639, 566666466640, 566666466641, 566666466642, 566666466643, 566666466644, 566666466645, 566666466646, 566666466647, 566666466648, 566666466649, 566666466650, 566666466651, 566666466652, 566666466653, 566666466654, 566666466655, 566666466656, 566666466657, 566666466658, 566666466659, 566666466660, 566666466661, 566666466662, 566666466663, 566666466664, 566666466665, 566666466666, 566666466667, 566666466668, 566666466669, 5666664666610, 5666664666611, 5666664666612, 5666664666613, 5666664666614, 5666664666615, 5666664666616, 5666664666617, 5666664666618, 5666664666619, 5666664666620, 5666664666621, 5666664666622, 5666664666623, 5666664666624, 5666664666625, 5666664666626, 5666664666627, 5666664666628, 5666664666629, 5666664666630, 5666664666631, 5666664666632, 5666664666633, 5666664666634, 5666664666635, 5666664666636, 5666664666637, 5666664666638, 5666664666639, 5666664666640, 5666664666641, 5666664666642, 5666664666643, 5666664666644, 5666664666645, 5666664666646, 5666664666647, 5666664666648, 5666664666649, 5666664666650, 5666664666651, 5666664666652, 5666664666653, 5666664666654, 5666664666655, 5666664666656, 5666664666657, 5666664666658, 5666664666659, 5666664666660, 5666664666661, 5666664666662, 5666664666663, 5666664666664, 5666664666665, 5666664666666, 5666664666667, 5666664666668, 5666664666669, 56666646666610, 56666646666611, 56666646666612, 56666646666613, 56666646666614, 56666646666615, 56666646666616, 56666646666617, 56666646666618, 56666646666619, 56666646666620, 56666646666621, 56666646666622, 56666646666623, 56666646666624, 56666646666625, 56666646666626, 56666646666627, 56666646666628, 56666646666629, 56666646666630, 56666646666631, 56666646666632, 56666646666633, 56666646666634, 56666646666635, 56666646666636, 56666646666637, 56666646666638, 56666646666639, 56666646666640, 56666646666641, 56666646666642, 56666646666643, 56666646666644, 56666646666645, 56666646666646, 56666646666647, 56666646666648, 56666646666649, 56666646666650, 56666646666651, 56666646666652, 56666646666653, 56666646666654, 56666646666655, 56666646666656, 56666646666657, 56666646666658, 56666646666659, 56666646666660, 56666646666661, 56666646666662, 56666646666663, 56666646666664, 56666646666665, 56666646666666, 56666646666667, 56666646666668, 56666646666669, 566666466666610, 566666466666611, 566666466666612, 566666466666613, 566666466666614, 566666466666615, 566666466666616, 566666466666617, 566666466666618, 566666466666619, 566666466666620, 566666466666621, 566666466666622, 566666466666623, 566666466666624, 566666466666625, 566666466666626, 566666466666627, 566666466666628, 566666466666629, 566666466666630, 566666466666631, 566666466666632, 566666466666633, 566666466666634, 566666466666635, 566666466666636, 566666466666637, 566666466666638, 566666466666639, 566666466666640, 566666466666641, 566666466666642, 566666466666643, 566666466666644, 566666466666645, 566666466666646, 566666466666647, 566666466666648, 566666466666649, 566666466666650, 566666466666651, 566666466666652, 566666466666653, 566666466666654, 566666466666655, 566666466666656, 566666466666657, 566666466666658, 566666466666659, 566666466666660, 566666466666661, 566666466666662, 566666466666663, 566666466666664, 566666466666665, 566666466666666, 566666466666667, 566666466666668, 566666466666669, 5666664666666610, 5666664666666611, 5666664666666612, 5666664666666613, 5666664666666614, 5666664666666615, 5666664666666616, 5666664666666617, 5666664666666618, 5666664666666619, 5666664666666620, 5666664666666621, 5666664666666622, 5666664666666623, 5666664666666624, 5666664666666625, 5666664666666626, 5666664666666627, 5666664666666628, 5666664666666629, 5666664666666630, 5666664666666631, 5666664666666632, 5666664666666633, 5666664666666634, 5666664666666635, 5666664666666636, 5666664666666637, 5666664666666638, 5666664666666639, 5666664666666640, 5666664666666641, 5666664666666642, 5666664666666643, 5666664666666644, 5666664666666645, 5666664666666646, 5666664666666647, 5666664666666648, 5666664666666649, 56666

<b>VSA - Data:</b> 20/03/2024		<b>CPC: C - Gravità moderata</b>
<p><b>Stato cartellino</b> Cartellino da aggiungere</p> <p><b>Rilevatore</b> Sgrò Sergio</p> <p><b>Tipo</b> Primo controllo</p> <p><b>Fase fisiologica</b> adulto</p> <p><b>Sito di crescita</b> Prato o giardini</p> <p><b>Stato vegetativo</b> 1 normale</p> <p><b>Altezza</b> 12,00 m</p> <p><b>Ø chioma</b> 6,00 m</p> <p><b>Altezza castello</b> 3,00 m</p> <p><b>Ø tronco</b> 29,00 cm</p> <p><b>Circ. tronco</b> 91 cm</p> <p><b>Bersaglio</b> Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata</p>		
		
<p><b>Note</b> Edera da eliminare.</p>		

<b>Anomalie:</b> <b>(1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave
<b>Colletto</b> Rampicanti (3)
<b>Fusto</b> Costolature (1), Depressione (1)
<b>Chioma</b> Capitocco (1)

<b>Iter</b>			
#	<b>Data esecuzione</b>	<b>Eseguito da</b>	<b>Stato VSA</b>
1	20/03/2024 12:21:23	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:13	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:13	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 89	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.263,10 / 5.032.604,98		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	<b>in lavorazione</b> [X]	
		
<p><b>Tassonomia</b> Populus nigra (Pioppo nero)</p> <p><b>Sito di crescita</b> Prato o giardini</p> <p><b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni</p> <p><b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata</p> <p><b>Altezza</b> 24,00 m</p> <p><b>Altezza castello</b> 5,00 m</p> <p><b>Circ. tronco</b> 449 cm</p> <p><b>Stato pianta</b> Pianta viva</p> <p><b>Modalità età</b> non rilevato</p> <p><b>Data abbattimento</b></p> <p><b>Note</b></p>		
<p><b>Fase fisiologica</b> senescente</p> <p><b>Ø chioma</b> 20,00 m</p> <p><b>Ø tronco</b> 143,00 cm</p> <p><b>Età pianta calcolata</b></p> <p><b>Data rimozione ceppaia</b></p>		

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<p><b>Stato cartellino</b> Cartellino da aggiungere</p> <p><b>Rilevatore</b> Sgrò Sergio</p> <p><b>Tipo</b> Primo controllo</p> <p><b>Fase fisiologica</b> senescente</p> <p><b>Sito di crescita</b> Prato o giardini</p> <p><b>Stato vegetativo</b> 5 presenza di carie o carpofori</p> <p><b>Altezza</b> 24,00 m</p> <p><b>Ø chioma</b> 20,00 m</p> <p><b>Altezza castello</b> 5,00 m</p> <p><b>Ø tronco</b> 143,00 cm</p> <p><b>Circ. tronco</b> 449 cm</p> <p><b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata</p>		

**Note** Gravi problemi fitosanitari e strutturali. Aspettative di vita fortemente condizionate. Albero a fine ciclo.

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave


<b>Radici</b>	Carie (3)
<b>Colletto</b>	Carie (3), Carpofori (2), Cavità individuata strumentalmente (3)
<b>Fusto</b>	Carie (3), Cavità individuata strumentalmente (3), Carpofori (3)
<b>Castello</b>	Cavità occulta (3), Cavità esposta (3), Carie (3), Ferite da taglio aperte (3), Ferite da taglio marcescenti (3), Necrosi (2)
<b>Branche</b>	Branche capitozzate (3), Branche secche (2), Branche compromesse (3), Branche pericolanti (3), Carie (3), Carpofori (3), Cavità (3), Ferite da taglio marcescenti (3), Monconi (2), Seccumi (2)
<b>Chioma</b>	Disseccamento (2), Capitocco (2)

**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
12	20/03/2024	Colletto	276	5,00				
13	20/03/2024	Colletto	320	5,00				

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 12:21:24	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:13	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:13	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 9	Cartellino
Coordinate 724.220,93 / 5.032.603,42	
Proprietà Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Ulmus campestre (Olmo campestre)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Accessibile	
<b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
<b>Altezza</b> 15,00 m	<b>Ø chioma</b> 8,00 m
<b>Altezza castello</b> 6,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 138 cm	<b>Ø tronco</b> 44,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: C - Gravità moderata
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	15,00 m	
<b>Ø chioma</b>	8,00 m	
<b>Altezza castello</b>	6,00 m	
<b>Ø tronco</b>	44,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	138 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	



**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Colletto** Colletto interrato (2), Rampicanti (1)

**Fusto** Fusto inclinato (2), Ricacci diffusi - riscoppi (2)

**Branche** Branche capitozzate (1)


**Chioma** Spiombatura fuori asse (2), Asimmetrica (1)

#### D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
22	20/03/2024	Colletto	240	5,00				

#### Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 14:44:20	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:13	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:13	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 90	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.270,28 / 5.032.604,58		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	<b>in lavorazione</b> [X]	
		
<b>Tassonomia</b> <i>Ligustrum lucidum</i> (Ligusto lucido) <b>Sito di crescita</b> Prato o giardini <b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni <b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata <b>Altezza</b> 12,00 m <b>Altezza castello</b> 3,00 m <b>Circ. tronco</b> 110 cm <b>Stato pianta</b> Pianta viva <b>Modalità età</b> non rilevato <b>Data abbattimento</b> <b>Note</b>		
<b>Fase fisiologica</b> adulto <b>Ø chioma</b> 7,00 m <b>Ø tronco</b> 35,00 cm <b>Età pianta calcolata</b> <b>Data rimozione ceppaia</b>		

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: B - Gravità bassa
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	12,00 m	
<b>Ø chioma</b>	7,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	35,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	110 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
<b>Note</b> Rimuovere edera.		

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Colletto</b>	Rampicanti (3)
<b>Fusto</b>	Fusto inclinato (2)
<b>Chioma</b>	Asimmetrica (2)


Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 12:21:24	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:13	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:13	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 91	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.278,14 / 5.032.604,33		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Ligustrum lucidum (Ligusto lucido)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
<b>Altezza</b> 21,00 m	<b>Ø chioma</b> 8,00 m	
<b>Altezza castello</b> 4,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 66 cm	<b>Ø tronco</b> 21,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

<b>VSA - Data:</b> 20/03/2024		<b>CPC: B - Gravità bassa</b>
<p><b>Stato cartellino</b> Cartellino da aggiungere</p> <p><b>Rilevatore</b> Sgrò Sergio</p> <p><b>Tipo</b> Primo controllo</p> <p><b>Fase fisiologica</b> adulto</p> <p><b>Sito di crescita</b> Prato o giardini</p> <p><b>Stato vegetativo</b> 1 normale</p> <p><b>Altezza</b> 21,00 m</p> <p><b>Ø chioma</b> 8,00 m</p> <p><b>Altezza castello</b> 4,00 m</p> <p><b>Ø tronco</b> 21,00 cm</p> <p><b>Circ. tronco</b> 66 cm</p> <p><b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata</p>		
		
<p><b>Note</b> Eliminare edera.</p>		

<b>Anomalie:</b> (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
<b>Colletto</b> Rampicanti (3)
<b>Fusto</b> Fusto inclinato (2)
<b>Chioma</b> Asimmetrica (3), Spiombatura fuori asse (3)

<b>Iter</b>			
#	<b>Data esecuzione</b>	<b>Eseguito da</b>	<b>Stato VSA</b>
1	20/03/2024 12:21:24	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:13	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:13	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 92	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.284,77 / 5.032.604,05		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	<b>in lavorazione</b> [X]	
		
<b>Tassonomia</b> Ligustrum lucidum (Ligusto lucido)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni		
<b>Bersaglio</b> Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata		
<b>Altezza</b> 10,00 m	<b>Ø chioma</b> 5,00 m	
<b>Altezza castello</b> 3,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 63 cm	<b>Ø tronco</b> 20,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: B - Gravità bassa
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	10,00 m	
<b>Ø chioma</b>	5,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	20,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	63 cm	
<b>Bersaglio</b>	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata	



**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Colletto** Rampicanti (3)

**Fusto** Fusto inclinato (1)

**Chioma** Asimmetrica (2), Spiombatura fuori asse (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 12:21:25	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:13	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:13	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 94	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 724.298,35 / 5.032.603,45		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	<b>in lavorazione</b> [X]	
		
<p><b>Tassonomia</b> Populus nigra (Pioppo nero)</p> <p><b>Sito di crescita</b> Prato o giardini</p> <p><b>Accessibilità</b> Limitazioni da recinzioni</p> <p><b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata</p> <p><b>Altezza</b> 22,00 m</p> <p><b>Altezza castello</b> 3,00 m</p> <p><b>Circ. tronco</b> 364 cm</p> <p><b>Stato pianta</b> Pianta viva</p> <p><b>Modalità età</b> non rilevato</p> <p><b>Data abbattimento</b></p> <p><b>Note</b></p>		
<p><b>Fase fisiologica</b> adulto</p> <p><b>Ø chioma</b> 16,00 m</p> <p><b>Ø tronco</b> 116,00 cm</p> <p><b>Età pianta calcolata</b></p> <p><b>Data rimozione ceppaia</b></p>		

VSA - Data: 20/03/2024		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio	
<b>Tipo</b>	Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori	
<b>Altezza</b>	22,00 m	
<b>Ø chioma</b>	16,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	116,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	364 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
		
<b>Note</b> Individuo con gravi problemi fitosanitari e strutturali.		

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Radici</b>	Carie (3)
<b>Colletto</b>	Carie (3), Cavità individuata strumentalmente (3)
<b>Fusto</b>	Ferite da taglio marcescenti (3), Carie (3), Cavità esposta (3), Cavità individuata strumentalmente (3), Corteccia inclusa (3), Costolature (3), Fessurazioni - crack (3), Depressione (3)
<b>Castello</b>	Corteccia inclusa (3), Cavità occulta (3), Carie (3), Cavità esposta (3)
<b>Branche</b>	Seccumi (2), Cavità (3), Branche capitozzate (3), Carie (3)
<b>Chioma</b>	Asimmetrica (3)

**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
16	20/03/2024	Colletto	36	5,00				
17	20/03/2024	Colletto	166	5,00				

**Iter**


#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	20/03/2024 12:21:25	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	05/05/2025 13:16:17	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	05/05/2025 13:16:17	Sgrò Sergio	Validata

## **ALLEGATO 2**

Referti delle prove strumentali

## Measuring / object data

Measurement no.:	10	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction:	50
Date :	14.03.2024	Offset :	85 / 270	Species :	pioppo
Time :	11:47:27	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	39




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	11	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	---	Direction:	100
Date :	14.03.2024	Offset :	83 / 299	Species :	pioppo nero
Time :	11:55:05	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	40




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	12	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,21 cm	Tilt :	---	Direction:	274
Date :	14.03.2024	Offset :	82 / 268	Species :	pioppo nero
Time :	11:55:59	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	40




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	13	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	---	Direction:	80
Date :	14.03.2024	Offset :	91 / 369	Species :	pioppo nero
Time :	12:02:58	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	41




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	1	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	---	Direction:	3
Date :	14.03.2024	Offset :	77 / 271	Species :	pioppo nero
Time :	09:57:22	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	36




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	14	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction:	265
Date :	14.03.2024	Offset :	80 / 287	Species :	pioppo nero
Time :	12:03:44	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	41




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	15	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,18 cm	Tilt :	---	Direction:	290
Date :	14.03.2024	Offset :	86 / 341	Species :	pioppo nero
Time :	12:09:43	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	42




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	16	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction:	141
Date :	14.03.2024	Offset :	81 / 296	Species :	pioppo nero
Time :	12:10:31	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	42




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	17	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,21 cm	Tilt :	---	Direction:	212
Date :	14.03.2024	Offset :	77 / 306	Species :	acero negundo
Time :	13:01:42	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	50




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	2	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,21 cm	Tilt :	---	Direction:	293
Date :	14.03.2024	Offset :	75 / 366	Species :	pioppo nero
Time :	09:58:22	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	36




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	3	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction:	192
Date :	14.03.2024	Offset :	73 / 266	Species :	pioppo nero
Time :	09:59:12	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	36




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	4	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction:	67
Date :	14.03.2024	Offset :	70 / 283	Species :	pioppo nero
Time :	10:01:15	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	36




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	5	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,21 cm	Tilt :	---	Direction:	3
Date :	14.03.2024	Offset :	83 / 277	Species :	pioppo nero
Time :	11:30:43	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	37




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	6	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	30
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction:	35
Date :	14.03.2024	Offset :	69 / 269	Species :	pioppo nero
Time :	11:34:36	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	37




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	7	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction:	10
Date :	14.03.2024	Offset :	87 / 264	Species :	pioppo nero
Time :	11:39:12	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	38




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	8	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	---	Direction:	170
Date :	14.03.2024	Offset :	88 / 308	Species :	pioppo nero
Time :	11:40:14	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	38




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	9	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	---	Direction:	255
Date :	14.03.2024	Offset :	87 / 266	Species :	pioppo nero
Time :	11:45:46	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	39




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	10	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	10
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction:	194
Date :	19.03.2024	Offset :	79 / 264	Species :	leylandii
Time :	10:24:38	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	77




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	11	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	---	Direction:	212
Date :	19.03.2024	Offset :	83 / 266	Species :	leylandii
Time :	10:29:15	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	78




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	12	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction:	276
Date :	20.03.2024	Offset :	76 / 266	Species :	pioppo nero
Time :	11:49:16	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	89




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	13	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	---	Direction:	320
Date :	20.03.2024	Offset :	63 / 264	Species :	pioppo nero
Time :	11:50:11	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	89




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	14	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	---	Direction:	200
Date :	20.03.2024	Offset :	69 / 384	Species :	pioppo nero
Time :	12:09:16	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	93




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	15	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction:	320
Date :	20.03.2024	Offset :	65 / 263	Species :	pioppo nero
Time :	12:10:10	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	93




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	16	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	---	Direction:	36
Date :	20.03.2024	Offset :	63 / 268	Species :	pioppo nero
Time :	12:16:13	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	94




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	1	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction:	318
Date :	19.03.2024	Offset :	91 / 279	Species :	leylandii
Time :	08:51:00	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	65




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	17	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,21 cm	Tilt :	---	Direction:	166
Date :	20.03.2024	Offset :	72 / 386	Species :	pioppo nero
Time :	12:17:03	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	94




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	19	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,21 cm	Tilt :	---	Direction:	3
Date :	20.03.2024	Offset :	65 / 260	Species :	cedro
Time :	13:19:55	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	6




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	20	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,22 cm	Tilt :	---	Direction:	273
Date :	20.03.2024	Offset :	62 / 262	Species :	cedro
Time :	13:20:44	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	6




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	21	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,22 cm	Tilt :	---	Direction:	138
Date :	20.03.2024	Offset :	66 / 258	Species :	cedro
Time :	13:22:03	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	6




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	22	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,22 cm	Tilt :	---	Direction:	240
Date :	20.03.2024	Offset :	70 / 259	Species :	olmo
Time :	13:32:00	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	9




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	23	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,21 cm	Tilt :	---	Direction:	90
Date :	20.03.2024	Offset :	69 / 258	Species :	pioppo cipressino
Time :	13:43:20	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	17




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	24	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction:	220
Date :	20.03.2024	Offset :	70 / 258	Species :	pioppo cipressino
Time :	13:44:14	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	17




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	25	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,21 cm	Tilt :	---	Direction:	340
Date :	20.03.2024	Offset :	64 / 254	Species :	pioppo cipressino
Time :	13:45:31	Avg. curve :	off / off	Location:	Pradina
Feed :	100 cm/min			Name :	17




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	26	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,18 cm	Tilt :	---	Direction:	45
Date :	20.03.2024	Offset :	74 / 263	Species :	olmo
Time :	14:13:53	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	19




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	2	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	---	Direction:	132
Date :	19.03.2024	Offset :	84 / 275	Species :	leylandii
Time :	08:51:38	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	65




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	27	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction:	160
Date :	20.03.2024	Offset :	74 / 265	Species :	olmo
Time :	14:15:20	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	19




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	28	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction:	285
Date :	20.03.2024	Offset :	71 / 252	Species :	olmo
Time :	14:18:24	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	20




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	29	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,22 cm	Tilt :	---	Direction:	126
Date :	20.03.2024	Offset :	67 / 251	Species :	olmo
Time :	14:19:27	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	20




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	30	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,21 cm	Tilt :	---	Direction:	284
Date :	20.03.2024	Offset :	66 / 261	Species :	olmo
Time :	14:22:40	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	21




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	31	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,22 cm	Tilt :	---	Direction:	60
Date :	20.03.2024	Offset :	65 / 250	Species :	olmo
Time :	14:23:44	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	21




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	32	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,22 cm	Tilt :	---	Direction:	295
Date :	20.03.2024	Offset :	78 / 249	Species :	olmo
Time :	14:26:43	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	22




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	35	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,22 cm	Tilt :	---	Direction:	158
Date :	20.03.2024	Offset :	76 / 250	Species :	olmo
Time :	14:31:13	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	23




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	33	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,21 cm	Tilt :	---	Direction:	116
Date :	20.03.2024	Offset :	76 / 256	Species :	olmo
Time :	14:27:35	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	22




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	34	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,22 cm	Tilt :	---	Direction:	282
Date :	20.03.2024	Offset :	75 / 251	Species :	olmo
Time :	14:30:22	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	23




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	35	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,22 cm	Tilt :	---	Direction:	158
Date :	20.03.2024	Offset :	76 / 250	Species :	olmo
Time :	14:31:13	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	23




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	36	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,21 cm	Tilt :	---	Direction:	224
Date :	20.03.2024	Offset :	77 / 278	Species :	olmo
Time :	14:33:59	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	24




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	3	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction:	284
Date :	19.03.2024	Offset :	90 / 291	Species :	leylandii
Time :	08:58:13	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	66




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	37	Speed :	2500 r/min	Diameter:
ID number :		Needle state:	ok	Level :
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction:
Date :	20.03.2024	Offset :	76 / 269	Species :
Time :	14:34:52	Avg. curve :	off / off	Location:
Feed :	150 cm/min			Name :




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	38	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,18 cm	Tilt :	---	Direction:	300
Date :	20.03.2024	Offset :	77 / 244	Species :	olmo
Time :	14:37:01	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	24




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	39	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	160
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	---	Direction:	340
Date :	20.03.2024	Offset :	81 / 247	Species :	olmo
Time :	14:38:47	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	24




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	4	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	---	Direction:	140
Date :	19.03.2024	Offset :	87 / 280	Species :	leylandii
Time :	08:59:28	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	150 cm/min			Name :	66




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	5	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	180
Drilling depth :	40,17 cm	Tilt :	---	Direction:	355
Date :	19.03.2024	Offset :	88 / 268	Species :	acero negundo
Time :	09:23:32	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	69




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	6	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	120
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	---	Direction:	347
Date :	19.03.2024	Offset :	97 / 404	Species :	acero negundo
Time :	09:32:37	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	70




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	7	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	10
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	---	Direction:	2
Date :	19.03.2024	Offset :	88 / 267	Species :	acero negundo
Time :	09:52:11	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	72




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	8	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	15
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	---	Direction:	265
Date :	19.03.2024	Offset :	82 / 341	Species :	acero negundo
Time :	09:53:07	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	72




## Assessment

## Comment

## Measuring / object data

Measurement no.:	9	Speed :	2500 r/min	Diameter:	
ID number :		Needle state:	ok	Level :	5
Drilling depth :	40,20 cm	Tilt :	---	Direction:	110
Date :	19.03.2024	Offset :	83 / 268	Species :	leylandii
Time :	10:23:55	Avg. curve :	off / off	Location:	Prandina
Feed :	100 cm/min			Name :	77



## Assessment

## Comment

**Picus: Padova Ex Caserma Prandina**Committente:

APS Holdind Spa

Perito:

Dott. For. Sergio Sgrò

Tel:


Fax:

Domain:

email: dott.sergio.sgro@gmail.com

Specie dell'albero : Pioppo nero  
Città: Padova  
Quartiere: Ex Caserma Prandina  
Via:  
Numero d'albero: 36  
Data di misurazione: 14/03/2024 15:09:18

Altezza albero [m]: 24  
Nord al punto di misurazione: 1  
Diametro chioma [m]: 22  
Posizione del MP 1: N  
Circonferenza tronco (130cm altezza) [cm]: 412  
Livello di misurazione [cm]: 20



Commento:

Ampia area a velocità di diffusione sonica fortemente alterata che interessa gran parte della porzione centrale della sezione esaminata e che risulta in contatto con una profonda degradazione del compartimento centrale dell'apparato radicale. Si osserva una cintura esterna molto discontinua a velocità non o poco alterata, in corrispondenza delle colonne xilematiche di tessuto compensativo (in particolare sui due contrafforti più sviluppati). Il fattore di sicurezza della sezione esaminata risulta sensibilmente alterato rispetto alle condizioni naturali.


**Picus: Padova Ex Caserma Prandina**

Committente:  
APS Holdind Spa

Perito:  
Dott. For. Sergio Sgrò

Tel:  
Fax:  
Domain:  
email: dott.sergio.sgro@gmail.com

Specie dell'albero :	Pioppo nero	Altezza albero [m]:	24
Città:	Padova	Nord al punto di misurazione:	1
Quartiere:	Ex Caserma Prandina	Diametro chioma [m]:	16
Via:		Posizione del MP 1:	N
Numero d'albero:	39	Circonferenza tronco (130cm altezza) [cm]:	371
Data di misurazione:	20/03/2024 09:29:45	Livello di misurazione [cm]:	15



Commento:

Ampia area a velocità di diffusione sonica alterata che interessa gran parte della porzione centrale della sezione esaminata e che risulta in contatto con una degradazione del compartimento centrale dell'apparato radicale. Si osserva una cintura esterna discontinua a velocità non o poco alterata, in corrispondenza delle colonne xilematiche di tessuto compensativo. Il fattore di sicurezza della sezione esaminata risulta alterato rispetto alle condizioni naturali e destinato a ridursi ulteriormente nel breve periodo.


**Picus: Padova Ex Caserma Prandina**

Committente:  
APS Holding Spa

Perito:  
Dott. For. Sergio Sgrò

Tel:  
Fax:  
Domain:  
email: dott.sergio.sgro@gmail.com

Specie dell'albero :	Pioppo nero	Altezza albero [m]:	24
Città:	Padova	Nord al punto di misurazione:	1
Quartiere:	Ex Caserma Prandina	Diametro chioma [m]:	16
Via:		Posizione del MP 1:	N
Numero d'albero:	40	Circonferenza tronco (130cm altezza) [cm]:	320
Data di misurazione:	20/03/2024 10:23:31	Livello di misurazione [cm]:	15



Commento:

Puntiforme e moderata alterazione della diffusione sonica ad indicare una carie incipiente in progressiva risaluta sul tronco. La tomografia non è compatibile con la presenza di alterazioni significative nei tessuti interni. Il fattore di sicurezza della sezione esaminata non risulta significativamente alterato rispetto le condizioni naturali.

## **ALLEGATO 3**

Cartografia dello stato di fatto



