VIA / PIAZZA	QUARTIERE	**QUANTITA' ALBERI DA ABBATTERE**	SPECIE	N. INVENTARIO ALBERI	MOTIVO	DATA INVIO RICHIESTA PARERE O DATA SCHEDA VALUTAZIONE	COMUNICAZIONE AGLI ENTI	SOSTITUZIONE
Via Pascoli	4	1	Pinus Pinea	5	Abbattimento urgente causa copiosa perdita d'acqua potabile da tubatura che passa nell'immediata prossimità dell'apparato radicale del pino, con evidenti segni di scalzamento della zolla radicale. Per risolvere la perdita risulta inoltre necessario eseguire uno scavo in corrispondenza dell'apparato radicale compromettendo definitivamente la stabilità, già minata dalla fuoriuscita d'acqua, dell'intera pianta.	29/04/2026	-	Da valutare