



PI 2022 **COMUNE DI PADOVA**

Piano degli Interventi
(Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.)

Approvazione 2° PI con
DCC n. 6 del 13/02/2023

DOC **D4**

Elaborato 16

COMUNE DI PADOVA
Piazza del Municipio, 1
35122 PADOVA (PD)
Tel. +39 049 82051 11



Il Sindaco

Sergio GIORDANI

Assessore Urbanistica

Andrea RAGONA

Segretario Generale

Dott. Giovanni ZAMPIERI

Capo settore urbanistica e servizi catastali

Dott. Danilo GUARTI

Ufficio di Piano

del settore Urbanistica e Servizi Catastali

Dott.ssa Luisa ZUGOLARO

Arch. Vanni BALDISSERI

Ing. Antonio ZOTTA

Arch. Attilio DELLO VICARIO

Geom. Nicola GELAIN

Arch. Enrico FERREGUTI

Geom. Letizia MOLETTA

Geom. Claudio BELLUCO

Geom. Paolo ROCCO

Geom. Aldo ALBERTIN

Sig. Luca GRIGOLETTO

Capo Settore Edilizia Privata

Arch. Nicoletta PAIARO

Adozione 2° PI

DCC n. 49 del 12/04/2022

Approvazione 2° PI

DCC n. 6 del 13/02/2023

GRUPPO DI LAVORO

Progettisti

Coordinamento Scientifico

Prof. Arch. Stefano BOERI

Responsabile Contrattuale

Urb. Raffaele GEROMETTA (MATE)

Coordinatore Progettuale

Urb. Daniele RALLO (MATE)

Arch. Corrado LONGA (SBA)

Coordinatore Operativo

Urb. Fabio VANIN (MATE)

Esperti specialistici

Pianificazione Urbanistica

Arch. Laura DI DONFRANCESCO (SBA)

Arch. Veronica D'ONOFRIO (MATE)

Arch. Elena GIANELLONI (SBA)

Arch. Francesca CAPICCHIONI (SBA)

Sistema Informativo Territoriale (SIT) e Cartografia

Urb. Lisa DE GASPER (MATE)

Urb. Ivan SIGNORILE (MATE)

Normativa

Urb. Alberto CAGNATO (MATE)

Avv. Federico GUALANDI

Valutazioni ambientali (VAS VInCA),

paesaggio, agronomia, idraulica

Ing. Elettra LOWENTHAL (MATE)

Dott. Paolo RIGONI (STUDIO SILVA)

Valutazioni economiche, perequazione

Prof. Arch. Stefano STANGHELLINI

Arch. Valentina COSMI

Mobilità e infrastrutture

Urb. Tito STEFANELLI (TRT)

Sofia PECHIN (TRT)

Ing. Fabio TORTA (TRT)

Premessa

Il territorio comunale di Padova è interessato da un ricco patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico e testimoniale, riconoscibile in particolare nella città storica entro e attorno alle Mura, ma anche nel sistema di edifici, manufatti e sistemi di edifici rappresentativi della produzione architettonica del Novecento. Quest'ultima è stata oggetto di un approfondito lavoro di prima ricognizione degli edifici permanenti dalla lettura della cartografia storica risalente agli Anni Trenta (aerofotogrammetrico del 1936/1953 e catasto di primo impianto del 1933). Tale prima ricognizione è stata successivamente integrata da specifiche indagini e sopralluoghi, da una campagna fotografica che ha interessato una parte degli edifici.

La presente relazione, a partire da questa attività ricognitiva effettuata dal Settore Urbanistica del Comune di Padova, definisce i criteri adottati per identificare gli edifici che presentino un effettivo valore storico, architettonico o testimoniale, e che quindi possano essere inseriti nel PI attribuendone una tutela specifica, oltre a quella attribuita dal Piano per gli edifici in Centro storico. Tale attività ha consentito l'elaborazione delle schede dei singoli edifici o dei complessi di interesse storico, architettonico e testimoniale.

1. PRE-INDAGINE RICOGNITIVA DEGLI EDIFICI DEL NOVECENTO


La ricognizione degli edifici del Novecento è stata effettuata mediante una lettura delle permanenze rinvenibili confrontando la cartografia storica (periodo 1933-1936) con la carta tecnica regionale numerica predisposta dalla Regione Veneto (aggiornamento al 2007).

I criteri e le modalità per una prima ricognizione degli edifici del Novecento sono riportati nei seguenti passaggi operativi:

1) Aerofotogrammetria del 1936

La cartografia storica utilizzata per effettuare tale ricognizione è stata l'aerofotogrammetrico del 1936, a copertura della città storica e della porzione urbanizzata presente a quella data. Le parti di territorio marginali, di bordo, in continuità con i Comuni limitrofi non erano rientrate in questo volo aereo.

La restituzione di quel volo è stata una cartografia tecnica elaborata alla scala 1:2.000. Questa base cartografica è stata fornita dall'Ufficio Tecnico completamente georeferenziata (esclusa la parte agricola mancante).





Catasto del 1933

2) Catasto di impianto del 1933

Per coprire la parte mancante si è ricorsi ad un'altra base: il Catasto di impianto del 1933. Le mappe catastali in scala 1:2.000 (fogli in formato 50x70). Anche queste parti di territorio sono state informatizzate e georeferenziate. Questi dati hanno contribuito a "completare" le parti di territorio agricolo mancanti. Il limite di questa operazione consiste nel fatto che se da un lato il volo aereo del 1936 ha rilevato tutto quello che era visibile, dall'altro il Catasto non era una base aggiornata né che si teneva aggiornata come avviene oggi. Anche se presumibilmente le abitazioni mancanti forse erano poche decine.

3) Cartografia di base attuale: CTRN 2007

La cartografia storica è stata sovrapposta alla carta tecnica regionale numerica della Regione Veneto del 2007 (DB topografico). Con la sovrapposizione sono stati identificati gli edifici presenti allora (1933-36) e permanenti al 2007. La sovrapposizione ha riguardato il patrimonio edilizio esterno al Centro Storico. Tale ricognizione speditiva/cartografica ha consentito l'individuazione di 1.125 edifici presenti al 2007 e riconducibili al periodo 1933-36. Questo lavoro è riportato in una mappa che individua gli edifici presenti alle due date.



5) Rilievo sul campo attraverso sopralluogo esterno (606 edifici)

Dopo la schedatura speditiva (vedi "Repertorio dei casi significativi" di cui al precedente punto 4) si è proceduto al rilievo sul campo attraverso sopralluogo esterno. Il sopralluogo è stato effettuato con l'ausilio di una Scheda primaria (quella da street-view) con alcune pre-indicazioni che dovevano essere compilate con il rilievo a vista. Le indicazioni da valutare erano le seguenti:

1) Riferimento allo stile, con le seguenti voci:


a) Classicismo b) Liberty c) Decò d) Eclettismo e) Razionalismo

2) Riferimento al tipo edilizio/destinazione d'uso:

a) Villa a carattere unifamiliare, b) Villa a carattere plurifamiliare, c) Edificio eco-nomico-popolare, d) Edificio a carattere pubblico e) Edificio a destinazione mista, f) contesto di vicinato, g) contesto economico-popolare di iniziativa pubblica, h) contesto economico-popolare di iniziativa privata.

Il rilievo sul campo è stato eseguito per 600 edifici circa (su un totale di 1.125).

2. LA SCHEDATURA RICOGNITIVA DEGLI EDIFICI DEL NOVECENTO (PTRC VENETO)



Alla ricognizione degli edifici del Novecento effettuata dal Comune di Padova (1.125 edifici), si aggiunge quella effettuata dal PTRC del Veneto (circa 200 edifici, sia dentro che fuori il centro storico), approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020.

Architetture del 900 censite dal PTRC 2020 vigente (fonte: PTRC, "Documento per la pianificazione paesaggistica")

Elenco architetture del '900 censite dal PTRC 2020

01, Palazzo del Liviano, 1937 - 1939, G. Ponti
02, Sistema: Piazza dell'Insurrezione 28 Aprile 1945
02.01, Palazzo CCIAA, 1929 - 1936, G. Miozzo
02.02, Palazzo Valle Primo, 1934, F. Mansutti, G. Miozzo
02.03, Palazzo Valle Secondo, 1935, F. Mansutti, G. Miozzo
02.04, Restauro del Palazzo dei Montivecchi, 1934 - 1936, A. Berlese
02.05, Edificio per la Società Edilizia Padovana, 1932 - 1934, G. Briani
02.06, Palazzo Torre, 1948, E. Munaron
02.07, Cinema "La Quirinetta", 1946 - 1947, Q. De Giorgio
02.08, Palazzo INPS, 1936 - 1938, G. Peressutti
02.09, Torre Ci Gi, 1952 - 1956, G. Brunetta
02.10, Torre COGI, 1936 - 1938, G. Peressutti
02.11, Edificio residenziale e commerciale, 1950, R. Iscra
02.12, Lloyd Adriatico
02.13, Edificio residenziale e commerciale
02.14, Edificio residenziale e commerciale
02.15, Edificio residenziale
02.16, Edificio residenziale
02.17, Edificio residenziale e commerciale
02.18, Casa dell'Agricoltore
02.19, Edificio Ex INAIL, 1951-1956, Viligiardi, Ciarlini
02.20, Palazzo dei Noli, 1965 - 1968, M. Bega
02.21, Ex Supercinema, 1930 - 1931, D. Torres
02.22, Edificio residenziale e commerciale, 1927 - 1932, G. Peressutti
02.23, Edificio residenziale "Risorgimento", 1940 - 1941, A. Berlese, Cavallini
02.24, Albergo Regina, edificio residenziale e commerciale, 1932, D. Torres
02.25, Casa a Torre, 1933 - 1934, D. Torres
02.26, Torre Medoacense, 1953 - 1956, G. Brunetta, G. Scimemi
02.27, Edificio a torre, 1959 - 1961, M. Checchi, R. Iscra, G. Luciani
02.28, Torre Giotto, 1990 - 1995, I. Cappai, P. Mainardis, Studio Caramel
03, Pavimentazione e arredi nel centro storico, 1982, A. Cornoldi
04, Banca Hotel Storione, 1962, G. Ponti
05, Municipio, ala Moretti-Scarpari, 1927, R. Moretti, G. Scarpari
06, Palazzo Storione, 1956, G. Ponti
07, Cortile Nuovo del Palazzo del Bo, 1940, E. Fagioli
08, Scala del Sapere, Rettorato del Bo, 1940, G. Ponti
09, Sistema: Quartiere Altinate
09.01, Ampliamento Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 1961 - 1964, G. Ponti
09.02, Restauro del Convento degli Eremitani, Musei civici, 1969 - 1985, F. Albini, F. Helg, M. Albini, A. Piva

09.03, Cinema Altino, 1946 - 1952, Q. De Giorgio
09.04, Edificio commerciale, 1955, F. Mansutti, G. Miozzo
09.05, Edificio residenziale "Altinate", F. Mansutti
09.06, Edificio residenziale
09.07, Centro culturale San Gaetano, 1930 - 1934
09.08, Palazzo Guzzon, 1930
09.09, Edificio residenziale
09.10, Edificio residenziale, 1930,
09.11, Residenza Ponti Romani, 1963 - 1964, S. Caramel
09.12, Ponte Porciglia
09.13, Edificio residenziale
09.14, Edificio residenziale
09.15, Edificio residenziale
09.16, Edificio residenziale
09.17, Edificio residenziale
09.18, Edificio residenziale
09.19, Edificio residenziale
09.20, Edificio residenziale
09.21, Ampliamento di Palazzo Zabarella, 1953, E. Munaron
10, Banca d'Italia, 1970 - 1974, G. Samonà, A. Samonà
11, Edificio residenziale, 1955 - 1956, D. Calabi
12, Casa Bianchini, 1927, G. Peressutti
13, Ufficio Scolastico Provinciale, 1951 - 1952, G. Cardini, F. Bonfanti
14, Chiesa di San Prosdocimo, 1938 - 1941, V. Bonato
15, Istituto Superiore "Enrichetta Uselli Ruzza"
16, Casa Dall'Acqua, 1957-1961, G. Baroni
17, Casa Ceccarelli, 1951, D. Calabi
18, Gruppo rionale fascista Bonservizi, 1936 - 1938, Q. De Giorgio
19, Sistema: Città Giardino
19.01, Palazzo Esedra, 1925, G. Peressutti
19.02, Edificio residenziale, 1933 - 1934, F. Mansutti, G. Miozzo
19.03, Casa Callegari, 1928, A. Berlese
19.04, Casa Perissinotto, 1953 - 1956, B. Morassutti
19.05, Villa Montesi Sgaravatti, 1938, F. Mansutti, G. Miozzo
19.06, Edificio residenziale
19.07, Edificio residenziale
19.08, Edificio plurifamiliare
19.09, Bifamiliare Toson Bonvicini
19.10, Casa Patruno Testa
19.11, Edificio trifamiliare
19.12, Edificio residenziale
19.13, Edificio bifamiliare
19.14, Edificio quadrifamiliare, 1948, F. Mansutti, G. Miozzo
19.15, Edificio residenziale, 1940 - 1941, F. Berlese
19.16, Case accoppiate in Via dei Cappuccini, 1937, F. Mansutti, G. Miozzo
19.17, Edificio residenziale

19.18, Edificio residenziale
19.19, Casa Barbini, 1954
19.20, Casa Pivetta Carotte
19.21, Edificio trifamiliare
19.22, Edificio quadrifamiliare
19.23, Casa Cremonese Paganini
19.24, Edificio residenziale
19.25, Edificio residenziale, 1937, Rovetto, posteriore al 1937
19.26, Chiesa di Sant'Alberto Magno, 1956-1957, G. Zabai
19.27, Ente Nazionale Sordomuti
19.28, Casa Castellani-Petralcini, 1947-1948,
19.29, Casa della Giovane Italiana, 1933, F. Mansutti, G. Miozzo
19.30, Casa Bucciante, 1953 - 1954, D. Calabi, G. Brunetta
19.31, Casa bifamiliare, 1953 - 1954, D. Calabi
19.32, Casa Calabi, 1951 - 1955, D. Calabi
19.33, Case abbinate, 1952 - 1953, D. Calabi
19.34, Case abbinate, 1953 - 1955, D. Calabi
19.35, Villa Agostini Falk, 1954 - 1959, D. Calabi
19.36, Edificio residenziale
19.37, Casa Boaretto Bovo
19.38, Casa Schiesari Zannari
19.39, Casa Bressegghello
19.40, Casa Favero
19.41, Edificio residenziale
19.42, Edificio residenziale
19.43, Casa Borella - Frigo
20, Villa Mazzuccato
21, Presbiterio della Chiesa di Santa Maria del Torresino, 1978 - 1980, C. Scarpa
22, Edificio residenziale, F. Mansutti, G. Miozzo
23, Casa Pardo, 1931, G. Miozzo
24, Facoltà di Scienze della Formazione, 1939 - 1941, C. Vergani
25, Cinema Teatro "Concordi", 1936 - 1942, G. Brunetta, G. Briani, Balduzzo
26, Casa Pio X, 1949 - 1957, V. Bonato
27, Edificio per appartamenti, 1952, D. Calabi
28, Sistema: Città Universitaria
28.01, Mensa Universitaria Piovego, 1971 - 1978, B. Morassutti
28.02, Istituto di Ingegneria e Matematica applicata, 1968, G. Brunetta
28.03, Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologia, 1935 - 1937, G. Merlo
28.04, Istituto di Fisica "Galileo Galilei", 1933 - 1938, D. Calabi
28.05, Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica, 1964, G. Brunetta
28.06, Collegio universitario Morgagni, 1963, G. Brunetta
28.07, Istituto di Chimica organica, 1962, G. Brunetta
28.08, Ex Istituto di Fisica tecnica, 1933, G. Bettio
28.09, Casa dello Studente, 1933 - 1935, G. Bettio, G. Fabiano

28.10, Scuola di Ingegneria e Architetture, 1910 -1928, D. Donghi
 28.11, Laboratorio Sperimentale Materiali da Costruzione, 1964 - 1966, E. Bandelloni
 28.12, Dipartimento di Ingegneria meccanica, 1975 - 1976, G. Brunetta
 28.13, Dipartimento di Scienze chimiche, G. Brunetta
 28.14, Edificio per appartamenti, 1953 - 1954, D. Calabi, G. Brunetta
 28.15, Mensa universitaria San Francesco, 1970 -1972, G. Brunetta
 28.16, Collegio universitario CUAMM, 1958 - 1960, G. Brunetta
 28.17, Casa della studentessa "E.Meneghetti", 1955 - 1957, G. Brunetta
 28.18, Facoltà di Psicologia 2, 1994-1998, G. Valle, W. Vidale, P. Valle, Studio Valle As-sociati
 28.19, Clinica Pediatrica, 1952 - 1956, D. Calabi
 28.20, Clinica Ostetrica Ginecologica, 1953 - 1956, D. Calabi, G. Brunetta
 28.21, Ex Semeiotica, 1952 - 1954, F. Mansutti, G. Miozzo
 28.22, Istituto di Microbiologia, 1970 - 1972, G. Brunetta
 28.23, Condominio e albergo, 1956 - 1957, D. Calabi
 28.24, Cappella del Complesso Clinico Ospedaliero, 1967, G. Brunetta
 28.25, Azienda Ospedaliera Universitaria, Malattie infettive e tropicali
 28.26, Azienda Ospedaliera Universitaria, Ospedale Busonera, ex Sanatorio malattie polmonari
 29, Edificio residenziale, 1966 - 1968, B. Morassutti
 30, Autostazione Trionfo "BIRI", 1949 - 1957, G. Brunetta
 31, Chiesa San Pio X, 1953 - 1959, V. Bonato
 32, Edificio commerciale e residenziale, 1956, Fumagalli, G. Zardi
 33, Chiesa di San Lazzaro, 1956 - 1957, S. Ceschi, P. Vinante, G. De Biasi,
 34, Stabilimento Itala-Pilsen Birra Peroni, 1971 -1974, L. Rachelli, A. M. Rachelli
 35, Tempio dell'Internato Ignoto di Terranegra, 1940 - 1955, S. Ceschi, P. Vinante
 36, Sistema: Quartiere INA Casa Forcellini
 36.01, Quartiere INA Casa Forcellini, 1957 - 1958, G. Brunetta, M. Checchi, F. Mansutti, V. Vallot
 36.02, Chiesa dello Spirito Santo, 1960, A. Berlese, M. Checchi, F. Gusso, A. Negri
 37, Collegio Gregorianum, 1958 - 1963, G. Brunetta, C. Bianchi
 38, Casa bifamiliare, 1953 - 1954, D. Calabi, G. Brunetta
 39, Torre Piezometrica
 40, Casa Mansutti, 1938 - 1945, F. Mansutti, G. Miozzo
 41, Chiesa di Santa Rita, 1965, F. Mansutti

42, Manufatti Idraulici di Voltabarozzo: scaricatore e regolatore, 1919 - 1936, L. Gasparini
 43, Chiesa del Santissimo Crocifisso, 1966, G. Piantella
 44, Chiesa degli Angeli Custodi e Opere parrocchiali Quartiere Guizza, 1953 - 1955, G. Brunetta
 45, Chiesa di San Giovanni Bosco, 1956, S. Malatesta
 45, Chiesa di San Giovanni Bosco, 1956, S. Malatesta
 47, Residenze INCIS, 1953, G. Samonà, A. Samonà
 48, Edificio residenziale, 1973 - 1975, S. Caramel
 49, Chiesa della Sacra Famiglia, 1936 - 1939, G. Tombola
 50, Gruppo Rionale Cappellozza, 1938, Q. De Giorgio
 51, Chiesa di San Giuseppe, 1925 - 1937, V. Bonato
 52, Cinema Cristallo, 1939, G. Turcato
 53, Ex Istituto Pedagogico Complesso ITCG "Antonio Magarotto", 1963, Ufficio Tecnico della Provincia di Padova
 54, Chiesa della Madonna del Perpetuo Suffragio di Cave, 1956, G. De Besi
 55, Foro Boario, 1965 - 1968, G. Davanzo
 56, Edificio residenziale, 1975 - 1978, A. Cornoldi
 57, Ex Casa del Fascio, 1932, Q. De Giorgio
 58, Edificio residenziale, 1979, A. Cornoldi, G. Rosa
 59, Centro Kofler
 60, Chiesa della Natività di Maria Santissima, 1935 - 1939, V. Bonato
 61, Edificio residenziale e commerciale Breccia Trento
 62, Edificio residenziale e commerciale
 63, Ex Ospedale militare
 64, Casa unifamiliare, 1932, Q. De Giorgio
 65, Edificio per negozi e appartamenti, 1931, F. Mansutti
 66, Scuola Elementare "Edmondo De Amicis"
 67, Torre dell'acquedotto (Rotonda), 1923 - 1925
 68, Sistema: Ferrovia e Via Niccolò Tommaseo
 68.01, Ex sede CEAT Gomme, 1960 - 1963, A. Ciavarino, Studio Ciavarino - Ferrero - Foà
 68.02, Stazione Ferroviaria Padova Centrale, 1953 -1954, P. Perilli
 68.03, Edificio residenziale e commerciale Piazzale Stazione
 68.04, Portale della Fiera di Padova, 1933 - 1935, G. Tombola
 68.05, Complesso residenziale
 68.06, Ex concessionaria Lancia, 1936
 68.08, Edificio residenziale, 1935 - 1937, G. Biani
 68.08, Palazzo di Giustizia, 1984 - 1990, G. Valle, P. Ricci Menichetti, Studio Valle Asso-ciati,
 69, Casa per sei appartamenti e negozi, 1956, G. Brunetta
 70, Edifici residenziali, 1935, G. Biani
 71, Casa Doriguzzi, 1934, Q. De Giorgio
 72, Chiesa del Gesù Buon Pastore, 1956, C. Forleo, R. Boccuni

73, Edificio residenziale e commerciale
 74, Edificio residenziale
 75, Edificio residenziale e commerciale
 76, Chiesa della Madonna della Salute, 1940 - 1942, G. Tombola
 77, Convitto Statale per sordi Antonio Magarotto, 1959 - 1961
 78, Chiesa di San Bellino, 1970, G. Morassutti, A. Ruffato
 79, Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, 1931 - 1957, V. Bonato
 80, Chiesa della Maternità di Maria SS. di Altichiero, 1938 - 1956, S. Checchi, G. De Besi
 81, Sistema: Quartiere INA Casa Altichiero
 81.01, Quartiere INA Casa Altichiero, G. Brunetta, G. Scimemi
 82, Autogrill Motta, 1967, P. Nervi, M. Bega
 83, Casello Padova est, 2003 - 2005, G. Polesello, ISP-luav Studi e Progetti

3. VERIFICA E SELEZIONE DEGLI EDIFICI DEL NOVECENTO DA TUTELARE

A partire dalla pre-indagine ricognitiva svolta dal Settore Urbanistica del Comune di Padova, finalizzata ad una prima ricognizione degli edifici presenti al 1933-36 e permanenti al 2007 (fuori dal Centro storico), è stato svolto un successivo approfondimento finalizzato a selezionare gli edifici di interesse architettonico e testimoniale rappresentativi del valore paesaggistico delle Architetture del Novecento. I criteri e le modalità assunti per selezionare gli edifici di interesse architettonico e/o testimoniale, scremando di conseguenza quelli privi di valore, sono riportati nei seguenti passaggi.

1) Verifica preliminare dei 1.125 edifici schedati

È stata effettuata una prima indagine preliminare della documentazione cartografica e fotografica predisposta dal Comune. In particolare, sono state visionate le foto degli edifici schedati (sia i 606 edifici fotografati sul campo con sopralluogo esterno, sia i rimanenti 519 oggetto solo di sopralluogo informatico con street view e/o google earth).

Questa indagine preliminare è finalizzata a comprendere le diverse casistiche di edifici presenti nel territorio comunale e, conseguentemente, ad effettuare una valutazione e selezione più coerente e rispondente alle caratteristiche del patrimonio edilizio di valore architettonico/testimoniale.

2) Definizione dei criteri di valutazione degli edifici

Effettuata la verifica preliminare dei 1.125 edifici, è stato quindi possibile definire e calibrare alcuni criteri di valutazione per poter effettuare la scrematura degli edifici più significativi. I criteri per la valutazione degli edifici da tutelare sono riconducibili a:

a) il valore storico-architettonico:

riguarda gli edifici e/o complessi di edifici che hanno complessivamente conservato i caratteri tipologici, architettonici e/o testimoniali, che assumono rilevanza in virtù del ruolo da essi rivestito nel conferire qualità e identità al patrimonio storico diffuso della Città di Padova;

b) il valore urbanistico-paesaggistico:

riguarda gli edifici particolarmente rilevanti per il loro rapporto con il contesto ambientale e di memoria locale in cui sono inseriti e/o perché facenti parte di sistemi di edifici o aggregati urbani di interesse architettonico/testimoniale.

3) Selezione degli edifici da tutelare

Il lavoro di verifica e scrematura, svolto sulla base dell'Atlante predisposto dal Comune, nonché dei conseguenti rilievi in situ effettuati per una parte degli edifici, ha consentito di selezionare in prima istanza gli edifici di interesse da tutelare. L'attività svolta ha inoltre consentito inoltre di individuare i cosiddetti casi dubbi, per i quali è risultata necessaria un'ulteriore indagine conoscitiva. Per alcuni edifici sono infine state


inserite delle note esplicative con funzione di supporto alla valutazione e alla decisione finale.

4) Confronto con gli uffici tecnici comunali e selezione definitiva

La selezione degli edifici del Novecento da tutelare è stata oggetto di un ulteriore confronto con gli uffici tecnici comunali, per una verifica finale e per l'approfondimento di alcuni casi dubbi (circa 170 edifici o complessi di edifici).

Complessivamente, la proposta è quella di mantenere/tutelare circa 160 edifici o complessi di edifici, di cui 60 sono quelli "ereditati" dal PTRC del Veneto e i rimanenti 90 sono quelli definiti dal Comune di Padova. Oltre a questi vi sono circa 140 edifici situati in Centro storico, anch'essi desunti dal PTRC del Veneto.

4. SINTESI E CONCLUSIONI: LA CLASSIFICAZIONE IN ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "A"




Il lavoro di individuazione e scrematura degli edifici del Novecento va necessariamente inquadrata all'interno di una proposta operativa e di zonizzazione che tenga conto dell'intero patrimonio storico del Comune.

La proposta prevede il riconoscimento di due grandi "famiglie" di zone territoriali omogenee di tipo "A": quelle riconducibili al centro storico (ZTO A1) e quelle esterne al perimetro del centro storico (ZTO A2).

Le zone territoriali omogenee di tipo "A2" comprendono gli edifici e i complessi speciali di valore storico, architettonico e testimoniale, con annessi parchi, giardini o ambienti naturali che formano un insieme organico con la parte edificata, esterni al perimetro del Centro Storico e inglobati prevalentemente nei tessuti della città consolidata o situati in ambito agricolo. Sono riconducibili a queste casistiche fuori dal centro storico (in ordine di rilevanza):


- 1) gli immobili sottoposti a vincolo monumentale ai sensi del cd "Codice Urbani" D.Lgs 42/2004 (cfr. Tav. 1 PAT);
- 2) le Ville Venete non vincolate individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (cfr. Tav. 2 e 4 PAT);
- 3) gli immobili non compresi tra quelli di cui ai precedenti punti 1) e 2) di interesse storico, architettonico e/o testimoniale di rilevanza comunale e/o sovracomunale, individuati dal Comune nel PAT/PRG (cfr. Tav. 4 PAT);
- 4) le architetture del Novecento, individuate e selezionate dal Comune e/o dalla Regione (cfr. PTRC).



1) Immobili sottoposti a vincolo monumentale D.Lgs 42/2004 – N. 63 aree


Comprende gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs 42/2004. I perimetri sono desumibili dalla Tav. 1 "Carta dei Vincoli" del PAT.

- | | |
|---|--|
| 1) AREA DI RISPETTO VILLA BARBIERI | 30) EX OBITORIO DEL COMPLESSO SOCIO-SANITARIO DI VIA DEI COLLI |
| 2) AREA ZONA P.ZA EREMITANI, C.SO GARIBALDI, VIA PORCIGLIA E ZONE CIRCOSTANTI | 31) EX ORATORIO 1772 |
| 3) AUTOSTAZIONE DI PIAZZALE BOSCHETTI | 32) EX SCUOLA MATERNA DI VIGODARZERE |
| 4) CASA BERTINI | 33) FABBRICATO CON TERRENO IN LUNGARGINE BASSANELLO - 2 |
| 5) CASA GOTICA | 34) FORNACE MORANDI |
| 6) CASA IN VIA GUIZZA | 35) IMMOBILE IN VIA DEI COLLI |
| 7) CHIESA DELLA PACE | 36) IMMOBILE LIBERTY |
| 8) CHIESA DI CRISTO RE | 37) IMMOBILE SITO IN VIA DELLE CERAMICHE, 79 |
| 9) CHIESA DI S. ANTONIO ALL'ARCELLA | 38) MAGAZZINO AGRARIO ITAS |
| 10) CHIESA DI SAN MARCO | 39) ORATORIO DELL'IMMACOLATA |
| 11) CHIESA E CAMPANILE IN VIA VIGONOVESE, ORA CHIESA ORTODOSSA ROMENA | 40) ORATORIO IN VIA BEMBO |
| 12) CHIESA PARROCCHIALE DI TORRE DEL SEC: XVIII | 41) PALAZZINA NOVECENTESCA DOLFIN ROCCHETTI |
| 13) CHIESA SACRA FAMIGLIA | 42) PARCO FAVARETTI - CINGOLANI |
| 14) CHIESETTA DEL SECOLO XVIII° CON ANNESSO EDIFICIO | 43) PORTALE MONUMENTALE EX VILLA BETTIN |
| 15) CIMITERO MAGGIORE | 44) VILLA ASTI |
| 16) COMPLESSO DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO | 45) VILLA BARBIERI |
| 17) COMPLESSO DELLA CHIESA DI SAN LAZZARO | 46) VILLA BASTIANELLO-MIOTTO |
| 18) COMPLESSO EX FORO BOARIO DI GIUSEPPE D'AVANZO | 47) VILLA BENZON CON GIARDINO |
| 19) COMPLESSO FORO BOARIO | 48) VILLA BREDÀ |
| 20) COMPLESSO PARROCCHIALE DELLA BEATA VERGINE MARIA | 49) VILLA CAOVIOLA |
| 21) COMPLESSO PARROCCHIALE DI SAN GREGORIO MAGNO | 50) VILLA DOLFIN-ROCCHETTI ORA RASI |
| 22) CUS CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | 51) VILLA DOMINICALE |
| 23) EDIFICIO RURALE IN V. SS. FABIANO E SEBASTIANO - 126 | 52) VILLA GIÀ DONA' DELLE ROSE ORA DE ZUANE |
| 24) EDIFICIO RURALE IN V. SS. FABIANO E SEBASTIANO - 130 | 53) VILLA GIÀ MOLIN O OROLOGIO |
| 25) EDIFICIO RURALE IN V. SS. FABIANO E SEBASTIANO - 78 | 54) VILLA GIUSTI DEL GIARDINO ALLA MANDRIA |
| 26) EDIFICIO RURALE IN VIA MERLIN - 11 | 55) VILLA MISTRELLO |
| 27) EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO "L. CONFIGLIACHI" | 56) VILLA OLIVIERI |
| 28) EX CENTRO PSICOPEDAGOGICO | 57) VILLA PESAVENTO - GIÀ FOLCO ZAMBELLI |
| 29) EX MACELLO | 58) VILLA SEICENTESCA |
| | 59) VILLINO BASSI ORA SGAMBARO |
| | 60) VILLINO GRAZIATI |
| | 61) ZONA DI RISPETTO DELL'ORATORIO SETTECENTESCO |
| | 62) ZONA DI RISPETTO DI VILLA MISTRELLO |
| | 63) ZONA DI RISPETTO ORATORIO SETTECENTESCO |




2) Ville Venete non vincolate e relative pertinenze – N. 19 aree

Comprende le Ville Venete non vincolate censite dall'Istituto Regionale Ville Venete (PAT) e le relative pertinenze scoperte da tutelare. I perimetri sono desumibili dalla Tav. 2 "Carta delle Invarianti" e dalla Tav. 4 "Carta delle Trasformabilità" del PAT, al netto degli immobili oggetto di vincolo monumentale.



3) Immobili di interesse storico, architettonico, testimoniale – N. 85 aree

Comprende gli immobili di interesse storico, architettonico e testimoniale (PAT/PRG) e le relative pertinenze scoperte da tutelare. I perimetri sono desumibili dalla Tav. 4 "Carta delle Trasformabilità" del PAT e dalle Tavv. di zoning del PRG (cfr "zona di tutela delle unità insediative di interesse storico – architettonico – ambientale esterne al centro storico"), al netto degli immobili oggetto di vincolo monumentale e delle Ville Venete.




4) Architetture del Novecento – N. 100 aree Comune + N. 60 aree Regione/PTRC


Comprende gli edifici e/o complessi di edifici rappresentativi della produzione architettonica del Novecento (fonte: Comune e Regione/PTRC) e le relative pertinenze scoperte da tutelare. I perimetri vanno definiti ricomprendendo sia il fabbricato che la sua area di pertinenza, secondo i criteri stabiliti dai precedenti paragrafi.

Le architetture del Novecento riportate nelle seguenti schede puntuali rappresentano gli edifici e le relative pertinenze che il Comune di Padova propone di inserire nel nuovo strumento urbanistico. Si tratta di immobili che in buona parte non risultano già vincolati da provvedimenti di vincolo ministeriale o dallo strumento urbanistico comunale vigente. Per tali aree, la proposta dell'Amministrazione è quella inserire una normativa particolareggiata finalizzata al mantenimento delle architetture del Novecento, vietando pertanto gli interventi di demolizione e ricostruzione.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Brentelle

VIA: A. De Zigno

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Edifici residenziali

Progettato dall'architetto Adriano Cornoldi e realizzato nel periodo 1975-1978, il sistema è composto da due edifici affiancati: uno di grandi dimensioni a pianta trapezoidale e uno più contenuto a pianta quadrata.


Entrambi i fabbricati si sviluppano su tre livelli più uno

seminterrato destinato a garage e accessibile dal retro, mentre l'accesso principale avviene tramite una connessione pedonale che serve anche a collegare i due volumi.

I prospetti sono mossi da aperture e terrazzi aggettanti o da logge scavate all'interno dei volumi.

La copertura piana e praticabile presenta corpi di diversa forma e con falde divergenti.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sant'Ignazio

VIA: A. Einstein

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Unità abitative a schiera

Il complesso residenziale, risalente al 1979 e realizzato su progetto degli architetti A. Cornoldi e G. Rosa, si articola in elementi bifamiliari ripetuti su file allineate, intervallate da spazi privati e da uno spazio verde comune centrale.


La tecnica muraria è in laterizio intonacato e le coperture sono voltate a botte in laterocemento rivestito in guaina.

Gli alloggi hanno generalmente organizzazioen interna tripartita, con al paino terra la zona giorno, al primo piano la zona notte e uno spazio comune a tutta altezza su cui affaccia il sottotetto.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Piazza San Giuseppe

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☐ Edificato

☒ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Chiesa di San Giuseppe

Il complesso di San Giuseppe è costituito da un volume a pianta longitudinale a tre navate, priva di transetto ma con avancorpo adibito ad atrio d'ingresso e battistero laterale. Prima opera dell'architetto Bonato a Padova e prima chiesa costruita a servizio dei nuovi quartieri a ridosso delle mura, fu iniziata nel 1925, terminata dopo molto tempo e rimaneggiata dopo la Seconda Guerra mondiale dopo che una bomba l'aveva pesantemente danneggiata.

La struttura, d'ispirazione romanica, è abbastanza semplice, con muratura portante in laterizio, zoccolo in trachite euganea e prospetto a capanna. La facciata è scandita da tre alte finestre arcuate collocate sopra i tre portali d'ingresso dinanzi ai quali era stato previsto un portico, mai costruito. L'interno è ripartito in navate da dodici colonne a sezione ottagonale sormontate da archi a tutto sesto.


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sacro Cuore

VIA: Sacro cuore

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☒ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Chiesa del Sacro Cuore

Il complesso architettonico, costituito dalla chiesa e da due edifici laterali pubblici, fu costruito su progetto di Vincenzo Bonato, iniziato nel 1931 e terminato solo nel 1957.


La chiesa è costruita su pianta longitudinale a tre navate.

La facciata, in mattoni di laterizio a vista, è modulato da tre nicchie verticali parallele, di cui quelle laterali cieche e quella centrale caratterizzata da cinque strette navate aperte a tutt'altezza.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: Nizza

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Casa Doriguzzi

L'edificio, progettato da Quirino De Giorgio e realizzato nel 1934, si presenta come un blocco compatto a pianta rettangolare con due piani fuori terra e uno interrato. Il seminterrato, destinato a garage e stanze di servizio, è rivestito esternamente in pietra. Un protco, definito da colonne prive di base e capitello, si estende per l'intera larghezza del piano terra rialzato. Il primo piano, rivestito in mattoni faccia a vista, è caratterizzato dalle due logge laterali con apertura ad arco. Sono evidenti la tripartizione e la citazione dell'opera palladiana di Palazzo Chiericati, che presenta il medesimo ritmo di pieni e vuoti.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Fiera

VIA: Tommaseo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Ex concessionaria Lancia

Costruito nel 1936, l'edificio si sviluppa su due piani su fronte strada ed è accompagnato sul retro ad un grande capannone, quest'ultimo disposto lungo la direttrice di via Grossi.


Nel corso degli anni ha cambiato destinazioni d'uso più volte mantenendo però costanti le caratteristiche architettoniche almeno in facciata. Il prospetto è nettamente tripartito, con campata centrale passante al piano terra e arretrata in successione al primo piano.

I volumi ciechi delle scale in amboni a vista ai lati del vuoto centrale si contrappongono alle ampie vetriate del piano terra e alle finestre a nastro del primo piano.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sant'Osvaldo

VIA: Facciolati, altezza Piazzale Pontecorvo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Chiesa di San Prosdocimo


Il complesso architettonico, antistante la porta di pontecorvo e opera dell'architetto Vincenzo Bonato, è costituito da un corpo principale (chiesa) e due ali laterali asimmetriche ospitanti la canonica e la scuola per l'infanzia.

La chiesa ha pianta centare, con un unico grande ambiente circondato da dodici pilastri, tra i quali si aprono delle cappelle. L'esterno è caratterizzato da un alto zoccolo, corrispondente al piano seminterrato della cripta, che sorregge le pareti verticali e da una scalinata che conduce all'avancorpo in cui si trovano gli ingressi principali, segnati da tre alti nicchioni voltati a botte. L'intero avancorpo si eleva fino all'altezza del coperto, è in mattoni a vista e termina con un timpano non aggettante.

Ortofoto 2020



Documentazione fotografica



QUARTIERE: Stazione ferroviaria
VIA: Cairoli, verso via Norma Cosetto

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO	INTERVENTI SUCCESSIVI
☐ Prima del 1933-36	☐ SI
☐ Tra il 1933-36 e il 1953	☒ NO
☒ Dopo il 1953	

TIPOLOGIA	CONTESTO
☐ Isolato	☐ Parco / giardino
☒ In cortina / linea / blocco	☒ Edificato
☐ Edificio speciale	☐ Piazza / piazzale
☐ Altro	☐ Altro

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

Condominio piazzale stazione

L'edificio è caratterizzato da una facciata che segue il perimetro spezzato dell'isolato e culmina nella testa curvilinea fra il viale alberato che da viale Codalunga porta alla Stazione e a via Cairoli.

I sei piani fuori terra sono scanditi dagli oggetti delle balaustre continue con pilastri verticali in cemento. Il piano terra, rivestito in pietra, ospita la zona commerciale e quella dei garage (parte posteriore). I piani superiori sono tutti rivestiti con listelli in cotto faccia a vista, interrotti dall'alternanza regolare di finestre e porte-finestre.


Le cornici degli imbotti riprendono la pietra al piano terra, mentre il prospetto interno è rivestito di intonaco.

L'ultimo piano è scandito da grandi riquadri di intonaco intorno alle finestre che creano l'illusione di una loggia.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stanga

VIA: A. Grassi, angolo via Maroncelli

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Chiesa San Pio X

Tra le ultime parrocchie edificate intorno alle mura dall'architetto Bonato, la chiesa di San Pio X si presenta con una geometria ben definita da una pianta a navata centrale affiancata da due cappelle laterali sporgenti e una cripta con ingresso laterale.

La facciata gioca con la figura geometrica del triangolo, che slancia verso l'alto il corpo centrale insieme ad un sapiente uso delle linee oblique. Il portale d'ingresso diventa base di un triangolo che delinea il fronte prospiciente il sagrato, con una cornice esterna di mattoni a vista a contenimento. Nello spazio risultante dall'incontro tra le linee oblique perimetrali dei volumi laterali e di quello centrale, si incastrano le finestre mascherate da griglie. L'interno è definito da piani inclinati tendenti verso l'alto ed è dotato di presbiterio con volta a botte.


Catasto di impianto 1933




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Brusegana

VIA: dei Colli

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☒ Parco / giardino

☐ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Complesso dell'ITGC "A. Maragotto"

Si tratta di un complesso di sei edifici di varia altezza e volumetria disposti a "C" attorno ad un grande cortile centrale. I corpi di fabbrica sono morfologicamente distinti senza una disposizione gerarchica: un edificio di sei piani con bow-window a risega ripetute su tutto il fronte, uno ad un piano sopra un basamento in laterizio che lo collega al volume delle aule, aperto a sud con ampie finestre e a nord con basse finestre a nastro. Il corpo degli ambulatori, a ponte, congiunge le aule con la testata del corpo uffici.

La struttura è in calcestruzzo con tamponature e facciate continue; gli zoccoli in pietra. Alcuni rivestimenti sono in tessere di mosaico bianco a superficie sfaccettata, altri in klinker bianco e grigio.


Catasto di impianto 1933




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Lazzaro

VIA: Prima Strada (Zona industriale)

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Stabilimento Italia Pilsen - Birra Peroni

Una ben delineata distinzione degli spazi produttivi caratterizza la scelta progettuale dello stabilimento Italia Pilsen, oggi Peroni. Il grande silo, elemento più significativo del complesso, è un unico blocco di cemento armato gettato in opera di 42 m di altezza, interrotto soltanto dalle parti aggettanti del corpo scala. L'edificio per la produzione, subito accanto, è costituito da sottili pareti portanti curve in calcestruzzo armato. La cantina, uno dei rari casi in Europa, contiene un particolare sistema di tini verticali. Il corpo degli uffici e quello dei servizi invece si sviluppano in altezza, soluzione diversa adottata per via dell'esigua dimensione del lotto occupato. Gli uffici sono sopraelevati per garantire la possibilità di avere un parcheggio a piano terra, mentre ai piani superiori, le piastre aggettanti pogiate su pilastri consentono una pianta libera.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria
VIA: Tommaseo, angolo via Farini

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ Prima del 1933-36 ☐ SI
☐ Tra il 1933-36 e il 1953 ☒ NO
☒ Dopo il 1953

TIPOLOGIA CONTESTO

☐ Isolato ☐ Parco / giardino
☒ In cortina / linea / blocco ☒ Edificato
☐ Edificio speciale ☐ Piazza / piazzale
☐ Altro ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Complesso residenziale via Tommaseo - Farini


Il complesso residenziale ha planimetria a "L" su due strade e si sviluppa per quattro piani fuori terra. Si trova a poca distanza dalla Fiera, in una delle strade di maggiore sviluppo commerciale fra le due guerre. L'impostazione è quella tipica delle case per appartamenti con piano terra destinato ad attività commerciali.

Il prospetto principale è caratterizzato da un basamento in laterizio, balconate continue con angoli smussati e parapetti pieni, e dalla copertura a filo della facciata nascosta da una veletta.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Fiera

VIA: Tommaseo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Portale Fiera di Padova

Il Portale fu edificato durante l'ampliamento del primo nucleo della Fiera. Dopo la Seconda Guerra mondiale venne inglobato nella nuova cortina edilizia costruita a sostituzione dei padiglioni danneggiati dai bombardamenti.

Presenta tre ampi passaggi definiti dagli imponenti pilastri che proseguono fino alla copertura e sostengono un passaggio vetrato.

È stato oggetto di ripetuti restauri, l'ultimo dei quali conclusosi pochi anni or sono, e della demolizione dei due elementi semicirculari laterali che ospitavano gli elementi di risalita verticali. Tali interventi hanno definitivamente compromesso la leggibilità del progetto principale.

Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Porta Trento sud

VIA: Fra' Paolo Sarpi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Ex Ceat Gomme

L'edificio, nato per ospitare la sede della CEAT gomme, occupa un lotto di grandi dimensioni tra via Fra' Paolo Sarpi e il cavalcavia ferroviario della stazione. Si sviluppa con impianto planimetrico a "L" ed è composto da tre fabbricati distinti collegati tra loro e con corte interna occupata da magazzini.


Il corpo principale si sviluppa per cinque piani fuori terra e si distingue per il particolare disegno a risega della facciata, accentuato da pannelli brise-soleil verticali. Il secondo fabbricato, collegato al primo da un volume arretrato di distribuzione, si sviluppa su tre livelli scanditi orizzontalmente da larghi marcapiani e da pannelli brise-soleil.

La struttura è in calcestruzzo armato a vista e in klinker marrone.


Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stanga

VIA: A. Grassi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale e commerciale

Il fabbricato occupa un lotto rettangolare e si sviluppa per quattro piani fuori terra, più un seminterrato accessibile dal retro. Il piano terreno, molto arretrato, ospita servizi commerciali; i due piani centrali aggettanti sono caratterizzati da ampie finestre rettangolari allineate all'interno di una fascia orizzontale in laterizio. L'edificio originariamente aveva solo tre piani. Il quarto era leggermente arretrato e dalla particolare struttura a vista nervata e obliqua venne aggiunto alla fine degli anni Sessanta dall'ing. Malvezzi.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sant'Ossvaldo

VIA: L. Boffazzo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☒ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☐ Buono
☒ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Torre piezometrica

La torre piezometrica sorge a poca distanza dalla basilica di Santa Giustina ed è costituita da un pilastro di sostegno verticale, a pianta trilobata, e da un serbatoio dalla volumetria complessa articolata in tre cilindri accostati tra di loro e posizionati a triangolo.


Il corpo sospeso è ritmato da nervature verticali e da una finestra a nastro continua sotto il livello della copertura.

La struttura è totalmente in calcestruzzo armato a vista.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: T. Aspetti

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Edificio residenziale in linea

Edificato lungo l'asse principale del quartiere, il grande edificio occupa un lotto rettangolare e si sviluppa per sei livelli fuori terra. Il piano d'accesso ospita attività commerciali, mentre quelli superiori residenze.

Il prospetto principale è caratterizzato da ampie logge continue affiancate, sul lato sinistro, da un'ampia fascia cieca in mattoni a vista. Su questa parete si trova un'estesa decorazione a tema astratto.

La facciata corta sulla strada laterale riporta lo stesso schema partitivo a logge continue sovrapposte sebbene alcune di esse siano state chiuse.


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Forcellini

VIA: A. Prosdocimi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Chiesa dello Spirito Santo


Realizzata al centro del grande quartiere INA nel 1960, la Chiesa dello Spirito Santo presenta una semplice planimetria longitudinale da cui emerge l'alto tiburio esagonale.

La navata principale è affiancata sul lato destro da una di minori dimensioni, mentre l'ala sinistra è più corta e suddivisa in due livelli. Sottili pilastri separano i tre settori dell'aula e proseguono esternamente anche dove la navata sinistra si interrompe per lasciar posto ad una vetrata istoriata di grandi dimensioni. Particolarmente interessante la facciata principale a capanna, completamente cieca e rivestita in lastre di trachite con una grande croce centrale a basorilievo, attornata dai simboli dei quattro evangelisti.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Lazzaro

VIA: S. Marco

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Chiesa di San Lazzaro

Costruita lungo l'arteria di collegamento tra Padova e Venezia, la chiesa di San Lazzaro si presenta come un volume compatto a pianta longitudinale, abside cilindrica e copertura a doppia falda. Il progetto, risalente ai primi anni '40, venne modificato lievemente in corso d'opera e la realizzazione venne interrotta fino a metà degli anni '50, con la soppressione delle due ali laterali raccordate che avrebbero dovuto ospitare i servizi parrocchiali.

La chiesa, a navata unica rialzata da terra con soffitto a botte, presenta tre piccole cappelle per lato ricavate nello spessore dei muri e sovrastate da un matroneo architravato. La facciata a capanna è caratterizzata da un rosone sovrastante i tre portali di ingresso.

La struttura è in mattoni a vista su di uno zoccolo in trachite.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Forcellini

VIA: Viale dell'Internato Ignoto

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☐ Edificato

☒ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Tempio dell'Internato ignoto


Il progetto risale ai primi anni '40 ma la costruzione, interrotta a causa della guerra, venne ripresa e conclusa solo a metà degli anni '50, quando la chiesa venne scelta per ospitare il Tempio dell'Internato Ignoto.

La chiesa con pianta a croce latina ha tre navate con transetto e cupola ed è priva di abside.

A questa semplice costruzione venne aggiunto in facciata un avancorpo della stessa altezza delle navate laterali, con due piccole cappelle a pianta quadrata coperte da cupola.

Il prospetto principale, leggermente arretrato, presenta una teoria di nove monofore con cornici in travertino disposte a quadrato, ripresa anche nelle cappelle laterali dell'avancorpo e nelle pareti del transetto.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: Venezia, via U. Bassi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☒ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Dipartimento di Ingegneria meccanica

L'edificio fu progettato da Giulio Brunetta, ingegnere e architetto nonché capo dell'ufficio progetti del "Consorzio per la sistemazione edilizia della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova" dal 1939, noto per le collaborazioni inerenti i piani di espansione universitaria. Il manufatto, su pianta rettangolare e su tre piani, rimane impresso principalmente per la facciata principale, caratterizzata dalla presenza di una trave reticolare in calcestruzzo armato e intonaco ocra. L'elemento strutturale riveste qui un ruolo fondamentale a livello decorativo e di ripartizione della facciata, dato dal ritmo "V" ai primi due piani e da moduli cubici all'ultimo piano. Il chiaroscuro percettivo, oltre che dal gioco di luci e ombre e dalla presenza di oggetti e incavi, è qui accentuato anche dal contrasto cromatico tra il colore ocra e il grigio dei rivestimenti metallici e degli infissi.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sant'Osvaldo

VIA: J. Facciolati, angolo Via F. Bonafede

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☒ Parco / giardino
☐ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Casa Mansutti

L'edificio, costruito tra il 1938 e il 1945 e progettato dall'architetto Mansutti per se stesso, si sviluppa su pianta compatta e su un livello, con facciata intonacata su basamento in mattoni faccia a vista.

La facciata non parallela alla strada causò l'intervento della Commissione d'Ornato che pretese una sistemazione del verde a parziale risoluzione di tale asimmetria.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stanga

VIA: Ple Stanga, Via Grassi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☐ Edificato

☒ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Autostazione Trionfo "BIRI"

L'edificio multifunzionale sorge in uno dei nodi focali dello sviluppo della città del dopoguerra, lungo le direttrici per Venezia, per la zona industriale e la periferia nord-ovest, e riesce a dare un aspetto urbano ad una zona all'epoca altrimenti caratterizzata da pochi insediamenti eterogenei. Il nucleo centrale prospiciente l'incrocio è di otto piani fuori terra, con un alto porticato ai primi due livelli. Le ali laterali convergenti sono di tre piani, a destra, e di quattro, a sinistra. Le influenze razionaliste sono evidenti nella facciata principale, con la struttura delle bucatore centrali che crea delle logge. Gli interni invece sono più eleganti e ricchi di decorazioni vicine al gusto tipico degli anni Cinquanta; una sala conserva ancora degli affreschi di Fulvio Pendini.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Montà

VIA: Montà

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Ex Casa del Fascio

L'edificio, attualmente occupato da una scuola materna, è costituito da un volume rettangolare di due piani prospiciente la strada, un blocco arretrato di un solo piano e una torre d'angolo a pianta cilindrica. I vari volumi sono raccordati dal balcone che segue anche l'andamento circolare della torre e che all'epoca serviva da arengario.

Il complesso è stato pesantemente manomesso nel corso degli anni per adeguarlo alle diverse funzioni che ha assolto; il portico al piano terra è stato tamponato, le bucature modificate ed è stata aggiunta una copertura conica alal torre d'angolo che ne ha compromesso le proporzioni.


Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sacra Famiglia

VIA: Goito

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Residenze INCIS


Il complesso si trova in una zona di forte espansione nel secondo dopoguerra, appena fuori dalle mura cinquecentesche. Si compone di diverse palazzine a pianta rettangolare e regolare disposte ortogonalmente a formare delle corti interne alberate. I due edifici paralleli alla strada sono di cinque piani, gli altri di quattro. Tutti hanno un piano seminterrato destinato a servizi e cantine e un tetto a terrazzo.

La composizione dei prospetti è scandita dalla maglia strutturale in calcestruzzo armato e dal disegno dei corpi scala che interrompe la maglia con delle aperture ritmate ai piani e mezzi piani.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sant'Ossvaldo

VIA: Rosmini

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Casa bifamiliare

Edificio residenziale bifamiliare, ha pianta rettangolare compatta e struttura in calcestruzzo con tamponamenti in laterizio intonacato. Si compone di tre piani fuori terra, il primo dei quali comprende uno spazio coperto per l'auto, l'ingresso e uno spazio studio-disbrigo. Il primo piano rialzato è invece riservato alla zona giorno, mentre il secondo alla zona notte. La facciata è scandita da tre setti murari in mattoni faccia a vista, ad individuare i due appartamenti dell'edificio.

Il progetto iniziale subì due variazioni in corso d'opera; la prima fu un'aggiunta volumetrica all'unità sul lato est, la seconda un ampliamento dell'unità sul lato ovest, che andò ad invadere parte del giardino sul retro.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Guizza

VIA: delle Scuole

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☒ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Chiesa degli Angeli Custodi e Opere parrocchiali Quartire Guizza

Il complesso parrocchiale si inserisce in un quadro architettonico orientato verso l'essenzialità, caratteristico del primo dopoguerra. La struttura, in mattoni a vista e piccole porzioni intricate bianche, è composta da più volumi, il più importante dei quali è costituito dalla chiesa. L'impianto di quest'ultima si articola su due tronchi di cono contrapposti il cui fuoco geometrico converge nell'altare. L'interno vede la sua definizione nella luce, scelta come strumento di articolazione degli spazi. Il soffitto sembra sospeso sopra una serie di finestre a nastro, mentre le pareti laterali vengono impreziosite da formelle in vetrocemento.


Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: M. Buonarroti

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Casa per sei appartamenti e negozi

Edificio a pianta triangolare sviluppato su tre piani fuori terra, insiste su di un incrocio stardale e risolve l'angolo con una soluzione arrotondata. Il basamento, leggermente arretrato e finito a mattoni, è scandito dalle aperture regolari dei negozi. Il secondo piano ha finitura in intonaco chiaro e finestre regolari incorniciate in cotto.

Particolare è la soluzione della loggia vetrata sull'angolo.

L'ultimo piano residenziale è leggermente arretrato e mantiene un terrazzo verso l'incrocio.


Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Forcellini

VIA: M. Proust

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☒ Parco / giardino

☐ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Collegio Gregorianum

La costruzione del Collegio venne promossa dalla Federazione Universitaria Cattolica (FUCI) e da monsignor Bortignon, Vescovo di Padova, che aveva già chiamato l'ingegner Brunetta per la costruzione dell'OPSA.

Il complesso si presenta come una composizione di volumi lineari; i due principali di tre piani fuori terra paralleli e slittati tra loro, il resto degli edifici di due piani disposti ortogonalmente. Soltanto la Cappella si discosta leggermente con una forma a diamante.

La libera sistemazione dei setti murari al piano terra definisce gli ambienti comuni che si affacciano sui cortili o sul giardino; i piani superiori comprendono settanta stanze singole per studenti.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: (corso) Australia

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☒ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☐ Buono
☒ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Foro Boario

Complesso in disuso da anni di circa 200.000 mq , comprende il mercato del bestiame, la sala delle aste, alcune stalle di sosta e contumacia, vari servizi accessori e le aree di parcheggio. Disposto a 45° rispetto alla direttrice di Corso Australia, permette un'efficace percorso di scarico.

La pianta dell'edificio è generata da due quartieri che si compenetrano; all'incrocio delle diagonali dei due quadrati si innalzano due elementi a lanterna che fungono da fulcro del fabbricato e rappresentano anche la conclusione della controventatura dell'edificio.

L'elemento base è una piastra quadrata di calcestruzzo precompresso di 11 m di lato sorretto da mensole e pilastri in calcestruzzo armato di altezza variabile.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: U. Bassi, via G. Colombo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Mensa Universitaria Piovego

Esito di un concorso, l'edificio a pianta rettangolare faceva parte di un progetto più ampio che Morassutti sviluppò per l'Università di Padova e che prevedeva anche un fabbricato per alloggi e un corpo destinato allo svago.

La sala mensa occupa i 2/3 dell'edificio ed è a tutta altezza, mentre la rimanente parte del corpo è suddiviso in tre piani: magazzini e servizi nell'interrato, cucine e sala lavaggio al primo, vani tecnici e spogliatoi nell'ammezzato. La struttura è composta da pilastri in calcestruzzo armato e travi in precompresso; l'interno è suddiviso con murature di blocchi di calcestruzzo intonacati e la sala mensa con mattoni a vista. Nel 2007 ha seguito restauri e adeguamenti funzionali.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Forcellini

VIA: E. Forcellini e A. Prosdocimi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Quartiere INA Casa Forcellini

Risalente al 1957-1958, il progetto affronta con particolare attenzione sia lo sviluppo degli alloggi sia quello dell'impianto urbano. La struttura residenziale utilizza diversi tipi edilizi che si compongono con grande attenzione per realizzare gli elementi caratterizzanti il quartiere, il cui cuore è dato da piazza, chiesa, centro sociale e da un gruppo di negozi uniti da un porticato. Da qui una serie di strade portano alle residenze, caratterizzate dall'uso di diverse tipologie, da edifici a trifoglio a cinque piani a linee lunghe 150 m di tre piani, case a schiera e ed edifici a blocco.


Ogni abitazione ha un modulo base di tre vani e mezzo che può essere aumentato fino a sette.

nb: considerate le dimensioni del complesso l'ortofoto è stata inserita in scala 1:7500 e non 1:2000.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: Faggin, angolo Via Nizza

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Edifici residenziali

Il gruppo di cinque case venne realizzato su lotto di piccole dimensioni nei pressi del cavalcaferrovia Borgomagno.

Gli edifici, seppur leggermente modificati, sono disposti su due file parallele, tre prospicienti la strada e due nella parte interna e dotati ognuno di un proprio giardino e un ingresso privato.

Tutti hanno impianto rettangolare, si sviluppano su due livelli più un seminterrato e hanno copertura a falde.


Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: Faggini, angolo Via Nizza

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☒ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Chiesa del Gesù Buon Pastore

La chiesa si presenta elevata su di un ampio basamento rivestito in trachite bugnata. Una scalinata a due rampe convergenti conduce dal livello della strada all'ampia aula longitudinale a navata unica, affiancata da due strette ali. Lo sviluppo longitudinale della costruzione è rimarcato dalla scansione di settori in mattoni a vista alternati a sottili pilastri portanti sulle pareti laterali. L'interno è caratterizzato dalla stessa scansione e la struttura in cemento armato è a vista. L'illuminazione è garantita da piccole bucatore esagonali sui fianchi e dalla grande vetrata verticale in facciata. Il prospetto tripartito presenta il portale sormontato da una piccola pensilina a doppia falda e dalla grande vetrata affiancata da due pareti cieche.


Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: T. Aspetti, angolo Viale Arcella

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale e commerciale

Costruito all'inizio del viale che conduce alla chiesa di Sant'Antonino, l'edificio occupa un lotto rettangolare d'angolo di grandi dimensioni. Il fabbricato si sviluppava originariamente per tre livelli fuori terra; un quarto è stato aggiunto di recente, ma è evidentemente distinguibile per la diversa dimensione delle forature. Il prospetto è fortemente caratterizzato dalla soluzione dell'angolo, leggermente arretrato e curvato, arricchito da un balcone continuo al primo piano. Le bucatore presentano ampie cornici modanate in cemento. La struttura è mista in cemento armato e mattoni e la copertura è piana e in parte calpestabile.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: T. Aspetti

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale

Edificato all'angolo tra Via Aspetti e Via Danieletti, l'edificio si sviluppa su tre livelli di cui il piano terra è a destinazione commerciale. I prospetti, dalla composizione ordinaria, si distinguono per i piccoli balconcini semicirculari che ne alleggeriscono il disegno.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stanga

VIA: Madonna della Salute

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☐ Edificato

☒ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Chiesa della Madonna della Salute


A poca distanza dall'antico Oratorio settecentesco della Concezione, la nuova parrocchia venne realizzata nei primi anni Quaranta. La chiesa a pianta longitudinale e a navata unica con abside semicircolare e copertura a doppia falda. Dai lati si staccano soltanto i compatti volumi del battistero e di una cappella. La semplice facciata a capanna è caratterizzata da tre nicchie ad arco a tutto sesto, sovrastate da cinque finestre centinate con cornici in pietra bianca. Lo stesso ritmo si ripete sui prospetti laterali, e anche all'interno arcate cieche sono sovrastate da un matroneo voltato.




Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Carlo
VIA: Cardinal Callegari

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

- | | |
|---|--|
| EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO | INTERVENTI SUCCESSIVI |
| ☐ Prima del 1933-36 | ☐ SI |
| ☐ Tra il 1933-36 e il 1953 | ☒ NO |
| ☒ Dopo il 1953 | |

- | | |
|---|---|
| TIPOLOGIA | CONTESTO |
| ☐ Isolato | ☐ Parco / giardino |
| ☐ In cortina / linea / blocco | ☒ Edificato |
| ☒ Edificio speciale | ☐ Piazza / piazzale |
| ☐ Altro | ☐ Altro |


- STATO CONSERVAZIONE
- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Convitto Statale per sordi "Antonio Magarotto"

Il complesso si trova nel quartiere dell'Arcella, su di un lotto di terreno di circa 6.000 mq, donati in parte dal Comune di Padova ai Comitati promotore del Primo Istituto Nazionale di Studi Medi e Superiori per Sordomuti, in vista della fondazione del primo convitto e dei corsi scolastici. Nel maggio 1961 venne inaugurato e intitolato ad Antonio Magarotto, che ne fu anche il primo rettore. L'edificio si sviluppa per quattro piani fuori terra attorno ad una corte centrale rettangolare. I tre lati interni della corte sono stati innalzati successivamente a filo con l'altezza della facciata e si presentano intonacati e con una sequenza continua di finestre. Il prospetto nord sulla strada segue invece uno schema tripartito, rivestito di laterizio pieno ai due lati e con una grande superficie vetrata continua a tre piani, su cui affacciano i ballatoi delle stanze nella parte centrale.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Bellino

VIA: San Bellino

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Chiesa di San Bellino

La necessità di un centro aggregativo, oltre che religioso, in un quartiere cresciuto rapidamente senza spazi comunitari, portò alla scelta di un edificio di particolare tipologia.


Il fabbricato è infatti rialzatosu piloni cilindrici rispetto alla strada e si sviluppa in due volumi, destinati ad ospitare uno la chiesa e l'altro la parrocchia.

Lo spazio aperto sottostante invece è lasciato libero per la comunità. Un'ampia rampa di accesso a doppia pendenza funge da segno unificativo dell'organismo. L'unica ampia navata ha pianta quadrangolare con i vertici smussati e vetriati, mentre le pareti sono rivestite in mattoni a vista.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sacra Famiglia
VIA: Ravenna, angolo via Ancona

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ Prima del 1933-36 ☐ SI
☐ Tra il 1933-36 e il 1953 ☒ NO
☒ Dopo il 1953

TIPOLOGIA CONTESTO

- ☐ Isolato ☐ Parco / giardino
☐ In cortina / linea / blocco ☒ Edificato
☒ Edificio speciale ☐ Piazza / piazzale
☐ Altro ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Edificio residenziale

Costruito all'interno di un quartiere residenziale, l'edificio si presenta come un volume compatto accostato, con pianta regolare quadrata e sviluppo per quattro livelli con copertura a doppia falda. I prospetti si presentano caratterizzati dalla presenza di alcuni volumi aggettanti rispetto alla maglia strutturale, con grandi aperture irregolari con particolari infissi in legno e finitura dei piani, in parte in calcestruzzo a vista, in parte in intonaco di colore grigio chiaro.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Altichiero

VIA: Altichiero, angolo via Leogra

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☒ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Chiesa della Maternità di SS. di Altichiero

Abbandonata la chiesa di antiche origini che si trova vicino all'argine del Brenta, nel corso degli anni '30 venne scelto un luogo più centrale per la costruzione del nuovo tempio a servizio del quartiere che si andava sviluppando lungo l'arteria stradale. L'edificazione, interrotta durante la guerra, si concluse nel 1957.


La chiesa presenta pianta a navata unica con copertura a doppia falda e due corpi laterali che ospitano quattro cappelle con aperture a fornice. Il semplice prospetto a capanna è contenuto tra due basse torri al cui estremo si apre una trifora architravata; il grande portale è sovrastato da una croce vetrata.

La struttura è interamente in mattoni a vista.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sant'Ossvaldo

VIA: Facciolati

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Villa Mazzucato

L'edificio si compone di due semplici volumi che si compenetrano con una composizione che riprende i modelli proposti nei manuali di architettura degli anni Trenta. Il soggiorno si distingue per la presenza di un bow-window sul fronte principale che diventa terrazza emiciclica al piano primo. All'ingresso si accede tramite una scalinata che rialza il piano di accesso per la presenza di un piano seminterrato. Il volume più basso ha un tetto a padiglione con copertura in coppi; il volume più alto presenta un'unica falda inclinata ugualmente coperta in coppi.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Forcellini

VIA: Gattamelata

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☒ Parco / giardino

☐ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE


Azienda Ospedaliera Universitaria, Ospedale Busonera ex Sanatorio malattie polmonari

Costruito all'interno di un grande parco che affaccia sulla circonvallazione esterna alle mura rinascimentali, il grande complesso ha subito numerose modifiche negli anni. L'impianto è composito e presenta un fronte rettilineo che si sviluppa per tre livelli, a cui è addossato un più imponente fabbricato con pianta a "T" che si eleva per quattro piani. Il corpo principale è caratterizzato da un linguaggio stilistico monumentale; presenta un grande portale a doppia altezza, cornicioni e profili in trachite. Degni di nota sono i due piccoli padiglioni a pianta semicircolare che affiancano il cancello d'ingresso.


Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sant'Ossvaldo

VIA: Santa Rita

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☒ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Chiesa di Santa Rita

Costruita ai margini di un piccolo parco interno ad un quartiere di recente edificazione la chiesa di Santa Rita presenta una pianta romboidale leggermente allungata. Circondata dai servizi della parrocchia e del quartiere, e da percorsi pedonali, nettamente defilata dalle direttrici di maggiore traffico, la chiesa si distingue soprattutto per la particolare soluzione adottata in facciata, che annulla la distinzione fra interno ed esterno. L'unica ampia navata è infatti preceduta da una grande vetrata che costituisce il prospetto dell'edificio e che ne caratterizza, assieme all'ampia copertura a tenda in parte a sbalzo, l'intera costruzione. Il tetto è interamente rivestito in lastre di rame così come il tiburio a forma di cono tronco.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Isola di Terranegra, Voltabarozzo

VIA: Lungargine Ascondo Pediano

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☒ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Manufatti Idraulici di Voltabarozzo: scaricatore e regolatore Lungargine Ascondo Pediano

L'ultimo assetto della rete idrografica della città di Padova risale al progetto "Sistema delle vie d'acqua attigue alla città di Padova nell'interesse del regime idraulico, della navigazione interna e della utilizzazione", curato dall'ingegnere capo del Genio Civile, Luigi Gasparini. Il primo progetto risale al 1919, l'esecutivo al 1922-1923, con alcune varianti del 1928 e si rifà in buona parte al progetto Fossombroni-Paleocapa del 1842. L'intento perseguito era quello di evitare le piene nei canali interni alla città, attraverso un collegamento tra il Piovego e il Bacchiglione. Tra il 1930 e il 1936 furono realizzati due canali: lo Scaricatore verso San Gregorio e il Regolatore verso Roncagette. I fabbricati contenenti i manufatti di regolazione del flusso sono caratterizzati da strutture semplici e lineari, con tetti piani e pareti intonacate alternate ad altre rivestite in pietra.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: SS. Crocifisso

VIA: Bembo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☒ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Chiesa del Santissimo Crocifisso

La chiesa del Santissimo Crocifisso fa parte di un complesso più ampio che comprende anche una Scuola Apostolica, oltre ai servizi parrocchiali. L'edificio ha una semplice pianta esagonale, da cui si distacca il volume irregolare del presbiterio, affiancato da due corpi più bassi, dove si trovano la sagrestia e una cappella. La struttura portante è determinata da tre telai incernierati al centro che reggono una copertura a falde, mentre le tamponature sono in laterizi lasciati a vista. Nel prospetto principale, rivestito a bugnato rustico, la copertura aggettante è sorretta da due pilastri laterali che creano una sorta di alto pronao.


Catasto di impianto 1933




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Mandria

VIA: Adria

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☐ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☒ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Chiesa di San Giovanni Bosco


Il complesso, di cui fa parte anche una scuola retta dai Salesiani, venne costruito nella zona oltre il Bacchiglione a sud del centro storico, denominata Paltana.

La chiesa si sviluppa a pianta composita esagonale con un'unica navata aperta verso il presbiterio a pianta trapezoidale e con un avancorpo aperto sulla facciata.


Il presbiterio è preceduto da una sorta di transetto più elevato caratterizzato da due ampie finestre laterali sul fronte, dove si trovano anche due accessi secondari.

La struttura è in calcestruzzo armato, mentre le pareti esterne sono in mattoni a vista.


Catasto di impianto 1933




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sacra Famiglia

VIA: Goito, piazza Napoli

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☒ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Case a ballatoio

L'edificio si sviluppa per cinque piani fuori terra perpendicolarmente a Via Goito, in uno spazio ritagliato fra giardini pubblici e privati con una testata minore verso il centro storico. Le uniche variazioni al volume compatto sono date dalla torre di controventatura che contiene gli ascensori e dalle terrazze di metallo prefabbricate agganciate alle pareti. Le facciate sono rivestite da pannelli prefabbricati. Nei primi quattro piani gli appartamenti sono duplex, con la zona giorno al piano di ingresso e la zona notte a quello superiore. I percorsi in facciata sono costituiti da un portico al pian terreno e da un ballatoio al secondo piano. Gli appartamenti al quinto piano si sviluppano su di un unico livello e sono serviti da una passerella in quota. Ogni alloggio dispone di una zona aperta; un piccolo giardino al primo piano, una terrazza al terzo piano e un patio all'ultimo.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Volturno, angolo Via Palestro

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE


Cinema "Cristallo"

Nato come Cinema "Impero", a servizio del poco distante Gruppo Rionale Cappellozza, il fabbricato si sviluppa su di un lotto rettangolare all'incrocio di due strade e fronteggia le mura rinascimentali. Il complesso ospita tuttora, oltre alla sala cinematografica, anche alcuni appartamenti. Particolare è la soluzione dell'angolo, leggermente curvato, che ospita l'ingresso alla sala ed è sovrastato da una pensilina e da tre grandi aperture rettangolari a sviluppo verticale. Il lungo prospetto verso Via Volturno è in buona parte cieco e si conclude con delle regolari aperture rettangolari. La facciata più contenuta verso Via Palestro presenta invece un interessante volume in aggetto a partire dal primo piano, scandito dai vuoti dei poggiali ai lati. L'intero volume è unificato dalla presenza di un cornicione a balaustra d'ispirazione razionalista.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Cave

VIA: G. Dal Piaz, angolo Via N. Tartaglia

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☒ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Chiesa della Madonna del Perpetuo Suffragio

Costruito all'interno di un quartiere che aveva vissuto una rapida espansione negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra mondiale, il complesso prevedeva, oltre alla chiesa, anche la realizzazione di un edificio per la parrocchia e il patronato. La chiesa ha pianta longitudinale a navata centrale affiancata da una più contenuta navata minore sul lato destro. Il lato sinistro è occupato invece da un grande matroneo e dalle sale parrocchiali. L'ingresso è preceduto da un basso volume ad un livello con copertura piana, che si protende fino al fianco destro dove si apre un ingresso secondario. Lo stesso basso volume addossato al fianco sinistro ospita il battistero. La struttura è interamente in mattoni a vista con copertura a doppia falda. La semplice facciata a capanna è decorata soltanto da un grande rosone istoriato.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Porta Trento sud
VIA: G. P. Bronzetti angolo Via S. Canzio

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Centro Kofler Via Padova

Complesso nato per la produzione di materiali per la cosmesi, si presenta ancora oggi con più corpi di fabbrica a diversa destinazione, anche se recentemente restaurati con diverse funzioni. La struttura principale che si affaccia sull'arteria stradale ha evidenti caratteri razionalisti e non è stata particolarmente manomessa; ad impianto composto, evidenzia in alzato vari corpi di altezze diverse compresi tra i due e i tre livelli, con il volume sull'angolo stonato e caratterizzato da un balcone rivestito in pietra che ne segue la curvatura. L'edificio è in mattoni a vista con rivestimento in pietra per lo zoccolo alla base e cornici nello stesso materiale per le regolari bucaure rettangolari. Le coperture piane praticabili dei corpi più bassi presentano una struttura in pietra a loggia che ne segue il perimetro.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Porta Trento sud

VIA: P. Bronzetti

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Chiesa della Natività di Maria Santissima

Edificata al margine della città storica, a poca distanza dalle mura cinquecentesche e dalla barriera di Porta Trento, la chiesa venne ultimata poco prima dell'inizio della Seconda Guerra mondiale. A semplice pianta basilicale, la grande aula a tre navate si presenta affiancata da una serie di sei piccole cappelle per lato alternativamente absidate e si conclude con un presbiterio semicircolare provvisto di deambulatorio. Il prospetto è preceduto da un basso corpo che funge da narcece e che prosegue indistintamente sui lati delle navate fino alla sacrestia. Lo stesso basso corpo ospita la base della torre campanaria, innalzata in anni più recenti, ma prevista già nel progetto originario, addossata alla facciata. La struttura è mista in calcestruzzo armato e mattoni.




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: P.le della Stazione Ferroviaria (Padova centrale)

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☐ Edificato

☒ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Stazione Ferroviaria Padova Centrale

Istituita già nel 1842, come testata della ferrovia Padova-Marghera, la Stazione di Padova subì ulteriori sviluppi con il prolungarsi della rete fino a Vicenza prima e Milano poi, e con le successive linee per Bologna e Bassano. Distrutto durante la Seconda Guerra mondiale il fabbricato viaggiatori in asse col Corso del Popolo, a partire dalla fine degli anni Quaranta si procedette alla realizzazione dell'attuale edificio leggermente traslato in direzione di Venezia. Inizialmente venne concluso soltanto il corpo centrale e il lungo porticato verso il cavalcavia Borgomagno; quello opposto venne costruito molti anni più tardi. Il prospetto presenta uno sviluppo lineare con un corpo principale leggermente aggettante e caratterizzato da una serie di ingressi sormontati da una pensilina e da altrettante alte finestre rettangolari a sviluppo verticale. Le due ali presentano invece un alto porticato architravato.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: Rezzonico, angolo Via Bellini

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale

Il primo progetto di questo fabbricato ad uso residenziale ha poco a vedere con quanto fu poi realizzato; un impianto regolare a "L" con gli angoli smussati e curvi caratterizzati da finestre a nastro. La modernità dell'intervento non venne approvata dalla Commissione Edilizia di Ornato, che richiese un secondo progetto. L'edificio realizzato ha perso molte delle caratteristiche razionaliste, a partire dal tetto piano fino all'assenza di finestre a nastro; mantiene soltanto la grande apertura verticale sovrastante l'ingresso. Il fabbricato in anni più recenti è stato ampliato lungo Via Bellini.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: N. Tommaseo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☒ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Palazzo di Giustizia

Per il nuovo tribunale venne scelto un lotto di forma irregolare compreso tra Via Tommaseo e gli edifici della Fiera. Il complesso si sviluppa con due corpi di fabbrica distinti; il primo su tre livelli segue il perimetro del lotto; il secondo ha una compatta volumetria semicilindrica e si innalza per cinque piani più un ampio e piatto cornicione. L'ingresso avviene attraverso una corte circolare interna, dall'angolo fra le due strade principali; da qui si accede poi ad una galleria semicircolare a doppia altezza che affaccia su di un'altra corte interna. Le aule per le udienze, a doppia altezza, sono tutte al piano terra; sul retro si trova il corridoio di distribuzione separato attraverso cui hanno accesso i detenuti. I prospetti esterni sono caratterizzati da forature rettangolari regolari e hanno rivestimento esterno in lastre di pietra scura per il basamento, e più chiara per il corpo di fabbrica principale.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Altichiero, Ponterotto

VIA: Autostrada A4

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
- ☐ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
- ☐ In cortina / linea / blocco
- ☒ Edificio speciale
- ☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☐ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☒ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo

NOTE

Autogrill Motta Autostrada A4

A cavallo dell'autostrada A4, a poca distanza dal casello di Padova ovest, si colloca l'Autogrill Motta, un edificio a ponte, con ingressi, piano seminterrato e piano rialzato da entrambi i lati dell'autostrada, primo piano al di sopra delle carreggiate. Funzionalmente il piano terra serve da bar e zona acquisti, il primo piano è adibito a ristorante. Il piano sopraelevato è costituito da due grandi travi Vierendel accoppiate, tra le quali sono stati gettati in opera i solai di pavimento e di copertura. Le finestre ottagonali che guardano nelle due direzioni l'autostrada sottostante non sono altro che gli stessi passi verticali delle travi. Il soffitto del piano del bar è in elementi prefabbricati in calcestruzzo a cassettoni, ora parzialmente coperti da una controsoffittatura. L'esterno del ponte, originariamente in calcestruzzo a vista, è stato tinteggiato rendendo impossibile leggere la differenza di profondità dei volumi.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: Venezia

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☒ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Facoltà di Psicologia 2

Poco distante dalla Porta del Portello, in una zona d'espansione del polo universitario, Gino Valle progetta quattro edifici raccolti a chiusura di una grande piazza quadrata, parallela al Piovego. Il fabbricato d'angolo è stato terminato alla fine degli anni Novanta, mentre gli altri sono appena stati conclusi. Ha pianta a trapezio e si sviluppa con forma compatta per sette livelli più uno sotterraneo. I primi due piani basamentali ospitano i servizi di segreteria; i tre successivi le aule; il sesto e il settimo leggermente rientranti e dotati di un grande terrazzo sono in parte a doppia altezza e contengono la biblioteca. L'ultimo distinguibile, per il rivestimento esterno in lastre di alluminio, è occupato dai vani tecnici. L'ingresso avviene dalla piazza interna, all'angolo opposto alle due strade ed è caratterizzato da un ampio atrio a doppia altezza scavato nel solido.

Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Lazzaro

VIA: Padova Est

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☐ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☒ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE


Casello Padova Est

Il nuovo casello autostradale di Padova est si configura come un edificio complesso, che cerca di definire uno dei principali accessi alla città. I varchi autostradali sono anticipati, in ingresso all'autostrada, da setti informativi inclinati bianchi e rossi e sono ricoperti da una grande pensilina metallica incurvata. La pensilina si innesta in un blocco allungato contenente uffici, chiuso verso l'autostrada da una grande parete traslucida in vetrocemento.


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sacro Cuore

VIA: Franzele, Via Sacro Cuore

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☒ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Quartiere INA Casa Altichiero

Il quartiere sorge nella zona nord di Padova, vicino al fiume Brenta. È stato scelto il tipo di case in linea su quattro livelli comprendendo i garage inseriti al piano terra. I corpi di fabbrica, di colore diverso l'uno dall'altro, si articolano in corti di forma irregolare, che sembrano mutuare parte del loro impianto dalle esperienze progettuali del Quartiere INA Casa di San Giuliano a Mestre. Le grandi corti, connesse tra loro, ospitano un giardino con alberature che frammentano la continuità visiva dello spazio pubblico. I parcheggi, posti sui margini del quartiere, si strutturano in piazzole o piccoli viali pavimentati. La scelta di facciate regolari con finestre rettangolari, tetti a due falde e portici al piano terra, verso il parco centrale, conferisce all'insediamento un carattere forse poco innovativo e vario.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe
VIA: Vicenza, angolo via Piave

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☐ Buono
☐ Mediocre
☒ Cattivo


NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Vicenza

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☐ Buono


☐ Mediocre

☒ Cattivo


NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Palestro

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Palestro

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Palestro

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


☐ Buono

☒ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Palestro

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Palestro

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Palestro

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Montello

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


☐ Buono

☒ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Piave

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO


- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Carso

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO


- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Carso

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Volturmo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Volturmo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Volturmo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE


Scheda 075

SCHEDE ARCHITETTURE
DEL NOVECENTO

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Sorio, angolo via G. Allegri

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Scheda 076

SCHEDE ARCHITETTURE
DEL NOVECENTO


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Brusegana

VIA: dei Colli

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☒ Parco / giardino

☐ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Attuale sede della USSL - Complesso ai Colli

Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Brusegana

VIA: dei Colli

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☒ Parco / giardino

☐ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Attuale sede della USSL - Complesso ai Colli

Scheda 078

SCHEDE ARCHITETTURE
DEL NOVECENTO


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Brusegana

VIA: dei Colli

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☐ Edificato

☒ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Sorio, angolo Via dei Mille

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☒ SI

☐ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Gli interventi successivi fanno riferimento alla porzione di fabbricato aggiunta nella parte posteriore successivamente al 1953 (v. cartografia storica). In caso di vincolo valutare conformità dell'intervento attuato.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Montebello

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Scheda 081

SCHEDE ARCHITETTURE
DEL NOVECENTO


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe
VIA: Sorio, angolo Via Montebello

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☐ Buono
☒ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: Sorio

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☐ Buono
☒ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Lavori in corso al momento della valutazione.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sacra Famiglia

VIA: Sorio, angolo Via Libia

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☒ Parco / giardino

☐ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sacra Famiglia

VIA: Isonzo, angolo Via Assisi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☒ Parco / giardino

☐ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE


Scheda 085

SCHEDE ARCHITETTURE
DEL NOVECENTO

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Porta Trento sud

VIA: Quarto

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


☐ Buono

☒ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Porta Trento sud

VIA: Giacomo Medici

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☐ Buono


☒ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Trattandosi di edificio avente 4 piani fuori terra, è ammesso l'ampliamento dello stesso esclusivamente per la realizzazione di ascensore/vano scale, al fine di abbattere le barriere architettoniche. Tale ampliamento non deve interessare le facciate principali.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Porta Trento sud

VIA: Bezzecca

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Porta Trento sud

VIA: Fra' Paolo Sarpi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☒ Parco / giardino

☐ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Attualmente ospita il Servizio veterinario USSL 16


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Porta Trento sud

VIA: Vittorio Bottego

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☒ Parco / giardino

☐ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

L'edificio, costituito da case monofamiliari su due piani aggregate a cortina, va salvaguardato soprattutto per il ruolo all'interno dell'insediamento. In caso di accoglienza della proposta di vincolo verificare che i fabbricati in testata siano oggetto di modifiche conformi ed includerli nell'area vincolata.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: Annibale da Bassano

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☐ Buono

☒ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: Tunisi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☐ Buono

☒ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Scheda 092

SCHEDE ARCHITETTURE
DEL NOVECENTO

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: T. Aspetti

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Mandria

VIA: Armistizio, angolo Via Valdagno

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Mandria

VIA: Armistizio, angolo Via Rasi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Edificio scolastico.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Guizza

VIA: Guizza Conselvana

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☒ Parco / giardino

☐ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Edificio scolastico (Scuola elementare A. Oriani)

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Madonna Pellegrina

VIA: dei Pioppi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Madonna Pellegrina

VIA: G. Bruno

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Madonna Pellegrina

VIA: G. Bruno

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO


- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Madonna Pellegrina

VIA: G. Bruno

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Madonna Pellegrina

VIA: G. Bruno, angolo via F.G. D'Acquapendente

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☒ Parco / giardino
☐ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☐ Buono
☒ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Madonna Pellegrina
VIA: F. Girolamo di Acquapendente

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☐ Buono
☒ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sant'Oswaldo

VIA: J. Facciolati

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sant'Osvaldo

VIA: J. Facciolati

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sant'Osvaldo

VIA: G. Da Nono

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sant'Ossvaldo

VIA: G. Da Nono

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sant'Ossvaldo

VIA: G. Modena

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: Venezia

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☒ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: Venezia

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☐ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☒ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: N. Tommaseo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: N. Tommaseo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

-


An aerial photograph of a city street intersection. A red circle highlights a building with a red roof located at the corner of the intersection. The surrounding area includes various commercial buildings, parking lots, and green spaces. The street is wide with multiple lanes and crosswalks. The building highlighted is a multi-story structure with a prominent red roof, situated near a large industrial or commercial building with a flat roof. The intersection is busy with traffic, and there are several cars visible on the roads. The overall scene depicts a typical urban environment with a mix of commercial and residential structures.

An aerial photograph of a city block, likely in New York City, showing a grid of streets and buildings. A red circle is drawn around a specific building located at the intersection of two streets. The building is a multi-story structure with a distinctive architectural style, featuring a central tower-like section. The surrounding area includes other buildings, streets, and a park area in the lower right corner.


A photograph of a long, two-story terracotta-colored building with multiple windows and balconies, likely a residential or commercial structure in an urban setting. The building features a series of arched windows on the upper floor and a ground-floor entrance with a small balcony. A car is partially visible in the foreground.

☐ Altro

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: N. Tommaseo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: N. Tommaseo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: N. Tommaseo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: T. Aspetti

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: F. Hayez

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: T. Aspetti

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: T. Aspetti

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☐ Buono


☒ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: T. Aspetti

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☐ Buono

☒ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: T. Aspetti

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: T. Aspetti

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: D. Piacentino, angolo via J. Sansovino

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: Cavalcavia Borgomagno

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: N. Pizzolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: T. Vecellio

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☐ Buono


☒ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: Trieste

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: Trieste

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: Trieste

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: (viale) Codalunga, angolo via B. Cairoli

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO


- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



An aerial photograph of a city block. A red circle highlights a building with a red-tiled roof, located in the center of the block. The surrounding area includes various other buildings, streets, and greenery. The image is oriented with North at the top.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: N. Tommaseo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO


- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: N. Tommaseo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: Trieste

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: Trieste

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: Fra' G. Eremitano

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☐ Buono


☒ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: Corso del Popolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: Corso del Popolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
- ☐ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
- ☒ In cortina / linea / blocco
- ☐ Edificio speciale
- ☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo

NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: Corso del Popolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: Corso del Popolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: Corso del Popolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: U. Foscolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: U. Foscolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: U. Foscolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Stazione ferroviaria

VIA: U. Foscolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

-

Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Arcella

VIA: B. Bordone

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

-

Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Carlo

VIA: B. Bordone

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

-


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Carlo

VIA: A. Da Forlì

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

-


Catasto di impianto 1933




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sant'Osvaldo

VIA: A. Stoppato

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono


☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

-


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: San Giuseppe

VIA: L. Dottesio - Varese - P. Toselli

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
- ☐ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
- ☒ In cortina / linea / blocco
- ☐ Edificio speciale
- ☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo

NOTE

Complesso residenziale tra le vie Dottesio - Varese - Toselli

Realizzato tra il 1927 e il 1930, rappresenta un esempio di importante intervento pubblico nel disegno urbano che disciplina ordinatamente il territorio in un'epoca di disordine urbano.

Esempio di tipologia edilizia a ballatoio con corti interne e spazi per la socialità.

Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Voltabarozzo

VIA: Piovese

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Case accostate in Via Piovese

Serie di edifici realizzati negli anni '20, presenti nelle cartografie e nelle immagini storiche di Voltabarozzo.

Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Voltabarozzo

VIA: Piovese, angolo via L. Mocenigo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
- ☐ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
- ☐ In cortina / linea / blocco
- ☐ Edificio speciale
- ☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo

NOTE

Case accostate in Via Piovese

Serie di edifici realizzati negli anni '20, presenti nelle cartografie e nelle immagini storiche di Voltabarozzo.

nb: stato di conservazione generale buono. Si rilevano tuttavia presenza di deposito superficiale, soprattutto nei parapetti della facciata principale, e fenomeni di distacco delle superfici intonacate.


Catasto di impianto 1933




Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Voltabarozzo

VIA: Piovese

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
- ☐ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
- ☒ In cortina / linea / blocco
- ☐ Edificio speciale
- ☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo

NOTE

Serie di edifici realizzati negli anni '20, presenti nelle cartografie e nelle immagini storiche di Voltabarozzo.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Voltabarozzo

VIA: Piovese

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Case del Magistrato alle acque in Via Piovese

Edifici gemelli realizzati agli inizi del 900 per gli addetti alla manutenzione del canale Scaricatore.

Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Voltabarozzo

VIA: piazza SS. Pietro e Paolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
- ☐ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
- ☐ In cortina / linea / blocco
- ☐ Edificio speciale
- ☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo

NOTE

Casa Montanaro

Edificio di fine Novecento realizzato dall'architetto Walter Romano.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Voltabarozzo

VIA: del Cristo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Casa neoromanica

Edificio realizzato agli inizi del 900, con riferimenti tipologici neoromanici, con giardino con recinzione con statue.


Catasto di impianto 1933



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Voltabarozzo

VIA: Vecchia

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Scuola d'infanzia Aporti, monumento ai caduti 1915-18

Edificio costruito nel 1923

Architetture del Novecento presenti in
Centro Storico
Fonte: PTRC Veneto

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: F. Marzolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Casa dello Studente

(Giuseppe Bettio e Gabriele Fabiano, 1933 - 1935)

L'edificio è impostato su pianta ad "L" su cinque piani totali. Il p.t. ha un'altezza maggiore rispetto agli altri con facciata principale caratterizzata da portale di ingresso inquadrato da mensola aggettante. I prospetti, intonacati color ocra, sono caratterizzati da un disegno semplice contrassegnato dalla presenza di finestre e cornici altrettanto semplici e lineari.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: P.zza dell'Insurrezione 28 Aprile

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Palazzo CCIAA


(Gino Miozzo, 1929 - 1936)

L'edificio per la Camera di Commercio è il primo progettato e realizzato su Piazza Insurrezione e ne definisce completamente il lato est. Trattasi di blocco compatto che si sviluppa per sette piani f.t., più un vano interrato. Il p.t. è porticato su due dei quattro lati e l'attico è rientrante e lascia spazio ad una terrazza verso la piazza. Il p.t. e l'ammazzato presentano nei prospetti principali un serrato disegno a bugne che rimanda a connotazioni storicistiche. Nei piani superiori, però, questi echi si perdono del tutto, lasciando da parte ogni tipo di decorazione tanto che anche le semicolonne del prospetto centrale sulla piazza sono prive di capitelli, così da sembrare solo elementi plastici e strutturali invece che decorativi.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: del Seminario

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
- ☐ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
- ☐ In cortina / linea / blocco
- ☐ Edificio speciale
- ☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo


NOTE

Presbiterio della Chiesa di Santa Maria del Torresino

(Carlo Scarpa, 1978-1980)

L'intervento di Carla Scarpa si concentra nella pavimentazione dell'area presbiteriale e nell'altare della settecentesca chiesa del Torresino. L'area ottagonale compresa tra le colonne del presbiterio viene pavimentata con una composizione geometrica di tessere di marmo policromo quasi a voler creare un sorta di tappeto per il celebrante; sensazione aumentata ancor più dal bordo di marmo leggermente degradante che la circonda. L'altare è costituito da una sottile lastra di marmo nero levigato con inclusioni di fossili bianchi, sorretta da quattro coppie di pilastri in ottone e acciaio a base quadrata, due sui lati e quattro sul fronte, in modo tale da lasciare libero lo spazio retrostante per il celebrante.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Lucatello

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Palazzo Guzzon

(primi anni Trenta)

Come succedeva per molti palazzi urbani fino alla metà del secolo, anche in questo caso le facciate organizzate sugli spazi pubblici sono stilisticamente più curate di quelle in affaccio sui cortili interni. L'edificio a pianta rettangolare allungata di cinque piani f.t. più un piano attico presenta una facciata tripartita, con la sezione centrale leggermente arretrata rispetto alle laterali. I due vani scala laterali simmetrici rispetto all'ingresso proseguono in aggetto dalla facciata posteriore, verso nord. Il pianterreno e il primo piano su via Lucatello e su via Alessio sono caratterizzati da fasce orizzontali alternate grigie e ocra. Le terrazze aggettanti dalla facciata principale sono sostenute da una nervatura in calcestruzzo. Le porzioni angolari si differenziano per le fasce di mattoni faccia a vista e le trifore ad esedra.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Lucatello

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Edificio residenziale

(fine anni Trenta)

Costruito contemporaneamente a palazzo Guzzon, l'edificio si sviluppa come un parallelepipedo compatto di quattro piani f.t., più un piano attico in posizione arretrata, circondato da una terrazza di recente coperta. Le facciate prospicienti le vie San Gaetano e Lucatelli sono articolate con una certa cura, a differenza dei prospetti con affaccio sui cortili, trattati con una semplice intonacatura. I prospetti principali presentano dunque una parte basamentale rivestita in pietra a corsi alternati di listelli e conci più grandi rispettivamente rientranti e in leggero aggetto, mentre il resto della muratura è scandito dalla forometria regolare e da fasce intonacate. L'ingresso principale è rivestito di marmo rosso modanato, mentre più semplice è l'ingresso secondario che presenta citazioni fasciste.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Verdi, angolo via Dante

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Edificio per la Società Edilizia Padovana

(Gino Briani, 1932 - 1934)

Situato all'incrocio di via Dante con via Verdi, l'edificio con pianta ad "L" segue l'incontro tra le due strade, appoggiandosi agli edifici loro prospicienti. Una curva collega i corpi paralleli alle strade con conseguente distribuzione radiale della maglia strutturale. Su sei piani f.t., l'edificio ospita al p.t. un porticato, dove affacciano in posizione arretrata gli esercizi commerciali, e cinque piani superiori più un attico, serviti da un unico vano scala. Un cornicione evidenzia lo stacco del quarto piano e dell'attico, rivestiti di intonaco lavorato ad imitazione della pietra, al di sopra di due piani semplicemente intonacati e del pian terreno e del primo rivestiti in pietra. Due ordini di terrazzini accompagnano la curvatura dell'edificio in corrispondenza dell'incrocio.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: P.zza dell'Insurrezione 28 Aprile

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
- ☐ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
- ☐ In cortina / linea / blocco
- ☐ Edificio speciale
- ☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo

NOTE

Palazzo INPS

(Gino Peressutti, 1936-1938)

Il Palazzo INPS, di poco posteriore al Palazzo COGI, occupa il lato ovest di Piazza Insurrezione. Trattasi di un ampio complesso che si sviluppa a "L" per otto piani f.t. più uno interrato lungo la piazza e la laterale di via Verdi. Il basamento, di due piani e porticato, ospita all'interno una grande sala con lucernario a cupola destinata a reception. Il fronte verso la piazza ripete con un linguaggio meno storicistico le forme del vicino Palazzo COGI. Vengono eliminate le semicolonne e i timpani e l'attico è privo di statue. Viene però accentuato l'effetto chiaroscuro mediante le profonde strombature delle finestre e l'utilizzo del marmo nero per il grande portale centrale e per alcuni altri particolari. Il fronte su via Verdi si apre a rimandi di gusto razionalista nelle grandi vetrate architravate della parte centrale.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Verdi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☒ SI

☐ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Restauro del Palazzo Montivecchi

(Augusto Berlese, 1934 - 1936)

L'edificio storico tardo-cinquecentesco con facciata su via Dante, occupava gran parte dell'isolato compreso tra la stessa via Belle Parti e via del Pero e si sviluppava su tre piani f.t. con due cortili interni; uno riprendeva la stessa maglia della facciata a lesene ioniche e doriche, l'altro era di servizio. Il palazzo venne acquistato nel 1800 dalla Banca Mutua Popolare che ne fece la propria sede e che ne promosse i restauri nei primi anni Trenta. Il progetto, affidato all'architetto Berlese, oltre ad una nuova distribuzione del piano nobile e una maggiore possibilità di fruizione del p.t., prevedeva soprattutto una nuova facciata su quella che ora è via Verdi.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Verdi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale e commerciale

Edificio residenziale di ispirazione eclettica, su pianta rettangolare e quattro piani totali, di cui quello a terra caratterizzato dalla presenza di arcate a tutto sesto ad inquadrare le vetrine degli spazi commerciali. I piani superiori presentano disegno pulito, con bucature semplici e cornici altrettanto semplici e pulite, con facciata laterale caratterizzata dalla presenza di balconi e balaustre classicheggianti.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: del Risorgimento

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale "Risorgimento"

(Augusto Berlese e Cavallini, 1940 - 1941)

L'edificio residenziale a pianta trapezoidale di sei piani f.t. forma il blocco di testa dell'isolato compreso tra via Risorgimento e via San Fermo. In copertura sono ospitati i vani tecnici e di servizio, mentre nell'interrato trovano posto le cantine e i magazzini. La struttura, mista in cemento e muratura portante, è rivestita in pietra al p.t., da cui affacciano le vetrine degli esercizi commerciali e intonacata sulle facciate laterali, scandite da una forometria precisa. All'incrocio tra le due direttrici viarie le facciate arretrano a formare una curva in mattoni faccia a vista, accompagnata dalle evidenti terrazze con parapetto aggettante, pieno e intonacato bianco. Una balaustra piena segna il profilo del lastricato solare praticabile della copertura.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Martiri della Libertà

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☒ SI
☐ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Edificio ex INAIL

Edificio di impronta razionalista, composto da due corpi, entrambi caratterizzati dalla presenza di un basamento porticato ad inquadrare i locali commerciali. Il primo piano è invece caratterizzato da blocco parallelepipedo scandito da bucatore a tutt'altezza. Il volume più ampio è invece organizzato in maniera piuttosto regolare con presenza di ampio porticato.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Altinate

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Edificio residenziale "Altinate"

(Francesco Mansutti)

Edificio a torre, di sette piani f.t. più attico arretrato, occupa un lotto rettangolare, abbastanza profondo, con il lato più corto che si affaccia verso via Altinate, in un contesto già densamente costruito. Un percorso coperto laterale serve da accesso carrabile e pedonale e conduce al vano scala disposto centralmente che distribuisce due appartamenti per piano. Il fronte principale verso la strada è caratterizzato dalle ampie vetrate dei soggiorni, che si aprono sulle doppie logge disposte centralmente che distribuisce due appartamenti per piano. Il fronte principale verso la strada è caratterizzato dalle ampie vetrate dei soggiorni, che si aprono sulle doppie logge disposte per tutta la lunghezza del prospetto. L'intradosso delle logge presenta dei graffiti che ricordano quelli del vicino Cinema Altino.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Michele Sanmicheli

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Casa Dall'Acqua

(Giorgio Baroni, 1957 - 1961)

L'edificio, commissionato dalle famiglie Dall'Acqua e Testa, è frutto del rifacimento di una costruzione preesistente e si attesta quasi direttamente sulla strada, con un esiguo spazio di separazione. La pianta è trapezoidale irregolare, su tre piani f.t., il primo dei quali destinato ai garage e all'ingresso comune alle due residenze. Il p.t. è in calcestruzzo mentre i piani superiori presentano una muratura in laterizio a vista lavorata a traforo e logge prospicienti la strada. L'edificio è attualmente in buono stato, ma ha subito diversi interventi di consolidamento strutturale nel corso degli anni Ottanta.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: dei Rogati, verso via Umberto I

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Edificio residenziale

(Francesco Mansutti e Gino Miozzo)

Edificato su un antico giardino facente parte dell'ex palazzo de Lazara, la costruzione a pianta rettangolare è di quattro piani f.t. più un attico, sostenuti da pilastri in calcestruzzo armato che lasciano completamente libero il piano terra, occupato solo dal vano scala. Per ogni piano sono distribuiti due alloggi, tranne per il piano attico che ha un unico alloggio circondato da una terrazza - giardino. La struttura è in calcestruzzo armato rivestito in mattoni per le pareti, con tavelle per le logge e con piastrelle verde scuro per la parete ovest. L'edificio gode di una splendida vista sui giardini circostanti.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: P.zza Capitaniato

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Palazzo del Liviano

(Giò Ponti, 1937 -1939)


Il Palazzo del Liviano fu realizzato dove un tempo insistevano le antiche case dei Carraresi e dove agli inizi degli anni Trenta erano rimasti solo alcuni edifici di scarso valore storico. L'edificio ha impianto planimetrico a "L" e si sviluppa per tre piani f.t., inserendosi perfettamente come quinta nella piazza all'angolo con via Accademia. L'impianto del Palazzo, destinato ad ospitare la Facoltà di Lettere, ruota tutto attorno al grande atrio centrale che funge anche da cortile coperto. L'atrio si sviluppa per un'altezza di tre livelli ed è caratterizzato, sulla sinistra, da una serie di rampe e corridoi balaustrati che conducono alle aule e al Museo archeologico. Da qui una sottile scala a chiocciola in calcestruzzo conduce all'attico.

(Fonte immagine: FAI)


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: degli Obizzi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
- ☐ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
- ☒ In cortina / linea / blocco
- ☐ Edificio speciale
- ☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo

NOTE

Facoltà di Scienze della Formazione
(Cesare Vergani, 1939 - 1941)

L'attuale sede universitaria all'angolo fra via San Martino e Solferino e via degli Obizzi venne fatta costruire dal Comune per ospitare alcune funzioni della ECA (Ente comunale assistenziale). Nel fabbricato contiguo che affaccia su via San Martino e Solferino erano già presenti alcuni spazi di assistenza medica. Il grande volume si presenta distinto in due corpi: quello più basso, di due soli piani f.t. si conclude con un tetto a terrazzo praticabile, l'altro con affaccio su via degli Obizzi è invece di tre livelli. L'intero edificio presenta uno zoccolo rivestito in lastre di trachite liscia che occupa tutto il p.t.. I livelli superiori sono invece rivestiti con laterizio a vista. Il corpo più alto è scandito da paraste di mattoni che incorniciano le ampie aperture rettangolari.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: S. Lucia

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale

--


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: P.zza Garibaldi, angolo via Santa Lucia

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
- ☐ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
- ☒ In cortina / linea / blocco
- ☐ Edificio speciale
- ☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale e commerciale

(Gino Peressutti, 1927 - 1932)

Il grande edificio occupa un lotto rettangolare compreso fra le due strade e la piazza e si sviluppa per cinque livelli fuori terra più due attici leggermente arretrati. Il p.t., caratterizzato dall'ampio porticato su via Emanuele Filiberto, ospita vari servizi commerciali e, come il primo piano, ha un evidente rivestimento bugnato. I piani superiori hanno aperture regolari rettangolari con alcuni importanti cornicioni al secondo piano. Il quarto livello ha più fitte forature ad arco a tutto sesto. I piani attici hanno ampi terrazzi e sono caratterizzati anche da doppi timpani.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: E. F. di Savoia, angolo via F. Buonasera

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Palazzo Valle Secondo

(Francesco Mansutti e Gino Miozzo, 1935)

Il progetto del Secondo Palazzo Valle si attesta a conclusione dell'isolato compreso tra le vie Santa Lucia, Busonera e Emanuele Filiberto, di fronte al precedente Palazzo Valle. In questo caso non ci furono intoppi dettati dal Comune né dalla Sovrintendenza, in quanto assenti edifici di carattere storico nelle immediate vicinanze. Il grande edificio è composto in totale da nove livelli: un piano seminterrato destinato a servizi e garage raggiungibili dalla rampa carabile che si apre sull'androne di via Santa Lucia; il piano terra libero da muri interni destinato a negozi; un piano rialzato riconoscibile in facciata dalle grandi finestre continue interrotte solo dai pilastri. Nell'androne di ingresso sono presenti un piccolo vestibolo e una panca d'attesa; il posto del custode invece si trova tra la scala e l'androne.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: S. Lucia

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale

--

Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: S. Fermo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale e commerciale

--


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: E. Filiberto

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE


Edificio residenziale e commerciale

--


Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: P.zza Garibaldi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Albergo Regina, edificio residenziale e commerciale

(Duilio Torres, 1932)

Costruito su di un lotto d'angolo tra la piazza e il corso, il palazzo si sviluppa su di un basamento rettangolare di due piani con una palinmetria ad "L" per i rimanenti tre livelli più doppio attico. Il piano terra, occupato da attività commerciali, presenta un ampio portico sul fronte del corso. I prospetti dalla marcata decorazione eclettica sono caratterizzati dalla presenza di cornici, paraste, mensoloni e decorazioni scultoree di vario genere.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: E. F. di Savoia, angolo via Risorgimento

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Casa a torre

(Duillio Torres, 1933-1934)

Costruito con l'apertura del nuovo corso, insieme al Super-cinema, situato di fronte, e all'ex Albergo Regina, questo edificio chiude la triade di costruzioni progettate dall'architetto Torres per il nuovo volto del quartiere Santa Lucia. Di pianta quadrata, su cinque piani f. t., ospita al pianterreno un portico su cui affacciano le vetrine dei negozi. L'attico di due piani è in posizione arretrata rispetto al perimetro dello stabile ed è formato da terrazzamenti abbelliti da giardini pensili. Il telaio dell'edificio è in cemento con tamponamenti in laterizio e intonaco. Scevre di decorativismo, le facciate vengono ornate dalla forometria stessa, vivacizzata dall'alternanza di aperture architravate e arcuate, come dai marcapiani in marmo. In questo progetto Torres non si è abbandonato a citazioni classicheggianti.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Verdi, angolo via Risorgimento

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Ex Supercinema (oggi Benetton)

(Dulio Torres, 1930 - 1931)

Nel piano di riassetto dei quartieri centrali, la Società Vis acquistò un ampio lotto d'angolo per la costruzione di un cinema di grandi dimensioni. L'architetto realizzò una struttura moderna, pur mantenendo un linguaggio eclettico nelle decorazioni dei prospetti e nella cura dei particolari. L'edificio di tre livelli f.t. presenta un'ampia facciata a capanna con doppia trabeazione e robusti mensoloni che reggono l'aggetto centrale. L'interno presentava un grande atrio con decorazioni di derivazione futurista; le due scale laterali conducevano alla bassa galleria dalla forma a ferro di cavallo. La sala godeva di un palcoscenico fruibile anche per le opere teatrali. Il cinema venne chiuso alla fine degli anni Novanta e gli interni furono totalmente modificati per la realizzazione di uno spazio commerciale.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Verdi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Lloyd Adriatico

--


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: V.lo dei Dotto

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
- ☒ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
- ☐ In cortina / linea / blocco
- ☒ Edificio speciale
- ☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo


NOTE

Ex Cinema "La Quirinetta"

(Quirino De Giorgio, 1946 - 1947)

Incuneato tra i grandi edifici di Peressutti, il Cinema "La Quirinetta" ha una struttura compatta che ricorda il castello di una nave. La platea, ora demolita, era priva di galleria e poteva ospitare fino a 497 posti. Alla fine degli anni Novanta l'edificio è stato oggetto di un cambio di destinazione d'uso, divenendo un locale notturno e di ristorazione. La facciata ha mantenuto la sua forma originale modificata solo nei colori.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: P.zza dell'Insurrezione

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
- ☐ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
- ☐ In cortina / linea / blocco
- ☐ Edificio speciale
- ☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo


NOTE

Torre Ci Gi

(Giulio Brunetta, 1952 - 1956)

Contemporaneo alla Torre Medoacense, la Torre Ci Gi chiude a nord-ovest Piazza dell'Insurrezione. Secondo il progetto iniziale la torre doveva sveltare sulla piazza; vincoli urbanistici fortunatamente restrittivi imposero però che venisse spezzata in due tronchi, ortogonali tra loro e posti sopra di una piastra a basamento di due piani. I due blocchi, di dodici e tredici piani, sono suddivisi da una leggera rientranza dove trovano spazio delle logge. Ospitano solo due appartamenti residenziali per piano e di grandi metrature: 160, 180 o 200 mq. I due tronchi presentano facciate simili, dove il cemento e il vetro delle grandi aperture sono protagonisti. Ai lati della portineria nella corte si trovano degli affreschi di vita padovana dipinti da Fulvio Pendini.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Martiri della Libertà

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Edificio residenziale e commerciale

(R. Iskra, 1950 ca)

Il grande fabbricato urbano si attesta su di un lotto a trapezio, d'accesso a Piazza Insurrezione e con affaccio anche sulla retrostante via Calatafimi. L'edificio si sviluppa con due corpi rettilinei separati con altezze diverse, per nove livelli più attico arretrato sulla piazza e per sette più attico sul lato, uniti da uno scalone con un lato curvo posto sul retro. A questi si aggiunge un piano sotterraneo che ospita i posti auto. Il basamento comune ad altezza maggiore occupa l'intero lotto e presenta un porticato architravato con pilastri binati a sezione circolare sui due fronti. Interessante è la cupola in vetrocemento che fornisce luce all'unico grande locale situato al p.t.. Il prospetto sulla piazza presenta uno sviluppo verticale con rivestimento in fasce verticali in pietra.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Martiri della Libertà

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Casa dell'Agricoltore

--


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Galleria Porte Contarine

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Edificio a torre

(M. Cecchi, R. Iscra e G. Luciani, 1959-1961)

Questo grande complesso occupa un intero isolato compreso tra Largo Europa e le mura cinquecentesche, in una zona fortemente compromessa e interessata da un'evidente riedificazione a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. L'isolato ha planimetria rettangolare, con un sistema basamentale di tre piani f.t. e uno interrato, a cui si aggiunge una torre centrale di venti piani. Il basamento è occupato al p.t. da portici su tutto il perimetro e da due gallerie passanti tra il corso e le piazzette retrostanti. I primi tre piani hanno funzione commerciale e direzionale; la torre ospita residenze e uffici. Un sistema di finestrate a nastro orizzontale continue caratterizza i due piani superiori del basamento e i lati minori della torre; i suoi prospetti principali sono segnati dalle strutture verticali dei pilastri.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Altinate, angolo via degli Zabarella

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Edificio commerciale

(F. Mansuti e G. Miozzo, 1955 ca)

Il grande complesso commerciale si attesta all'angolo di due importanti strade con pianta quadrata e si eleva per cinque livelli più un piano interrato. Si presenta porticato lungo via degli Zabarella, mentre su via Altinate, dove il prospetto è leggermente arretrato, il portico è sostituito da una pensilina a sbalzo a filo con l'edificio adiacente. I primi due livelli mettono esternamente in evidenza la struttura in acciaio, mentre i livelli superiori presentano una finitura a piccole piastrelle in ceramica rettangolari a motivo di diamante. Le bucatore sono regolari rettangolari a ritmo alternato fra piano e piano.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Altinate

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale

Situato in un tratto dell'antica strada completamente riedificato dopo la guerra, l'edificio costituisce il prospetto sulla via di un più esteso complesso a torre che si estende per otto livelli f.t.. La facciata che si sviluppa su cinque livelli presenta un arretramento al piano terra, tale da creare una sorta di portico coperto in corrispondenza delle vetrine commerciali. I piani superiori, a filo con il prospetto dell'edificio accostato, sono caratterizzati da finestre a nastro che si sviluppano per tutta la lunghezza del fronte e che interrompono il rivestimento in lastre di pietra. La copertura piana è a terrazza.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: San Biagio

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale

Inserito all'angolo tra due strette vie caratterizzate da edilizia storica, l'edificio si eleva per sei livelli f.t. con impianto rettangolare al basamento e a "C" alzato. Tipica costruzione di rinnovo edilizio sovradimensionato del centro storico, presenta le due facciate sulle strade più curate rispetto a quelle interne. Il prospetto principale è caratterizzato da un ampio balcone per piano, che si conclude a semicerchio sull'angolo. La struttura è mista in cemento e laterizio finita ad intonaco e la copertura è piana.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Alessio, via Altinate

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Centro culturale San Gaetano
 (1930 -1934)

Il complesso sorge accanto alla chiesa barocca di SAN Gaetano, nel luogo in cui si trovava il convento dei Teatini. Trasformato in tribunale già all'inizio del 1800, l'antico edificio venne completamente distrutto da un incendio nel 1929. Ricostruito in pochi anni, venne poi sopraelevato di un piano negli anni Settanta, fino alla recente dismissione e alla riconversione in centro culturale. Gli ultimi restauri hanno comportato la demolizione di alcuni corpi, la trasformazione dei locali interni e della corte, a cui è stata aggiunta una copertura in vetro, ma hanno conservato l'aspetto rigoroso e classicheggiante delle facciate.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: San Francesco

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
- ☐ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
- ☒ In cortina / linea / blocco
- ☐ Edificio speciale
- ☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo

NOTE

Ampliamento di Palazzo Zabarella

(Ettore Munaron, 1953)

Palazzo Zabarella è uno dei più importanti e meglio documentati edifici di Padova. La casa-torre medievale ha subito nei secoli evidenti e importanti ampliamenti e manomissioni, fino a raggiungere l'aspetto odierno. Negli anni Venti è stata dapprima modificata la facciata interna del corpo principale, con l'aggiunta di un emiciclo a doppia altezza. A metà degli anni Cinquanta, divenuto sede di un circolo, il palazzo venne ulteriormente manomesso, con l'aggiunta di un corpo su quattro livelli che si affaccia su via degli Zabarella, e che sostituisce un fabbricato ottocentesco. Questo volume, che amplia in parte il piano nobile dell'edificio, presenta un aspetto compatto, con i primi due piani allineati alla torre e i successivi due leggermente arretrati per la presenza di un terrazzo.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Riviera Tito Livio

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Palazzo Storione, sede direzionale Università di Padova

(Giò Ponti, 1956)

L'edificio che si trova all'angolo tra via San Francesco e Riviera Tito Livio venne realizzato alla fine degli anni Cinquanta come nuova sede direzionale dell'Università di Padova. Il fabbricato ha pianta ad "L" con il prospetto maggiore che si affaccia sulla riviera ora interrata. L'ala minore è arretrata e ingloba un edificio più antico di due piani, che l'architetto volle conservare per mantenere la dimensione urbana del fronte verso la strada medievale. L'evidente modernità del progetto è mitigata con vari espedienti. Al basamento di due piani rivestito di graniglia si contrappongono gli altri quattro rivestiti in piccole mattonelle di ceramica con motivi plastici a diamanti e ad ogiva, che creano riflessi di colori diversi durante la giornata.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Michele Sanmicheli

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Edificio dell'Istituto scolastico provinciale di Padova


(G. Cardini e F. Bonfanti, 1951 - 1952)

L'edificio d'impianto regolare segue e si allinea a via Sanmicheli, con una leggera curvatura in pianta e uno sviluppo per sei livelli f.t. più uno interrato. Il volume si profila nettamente nel contesto per altezza e per estensione. La struttura è in telaio di calcestruzzo armato e muratura in laterizio. Il prospetto si presenta caratterizzato dalle ampie forature del p.t.; i livelli superiori presentano più contenute finestre rettangolari e due ampi poggiali arretrati e a sbalzo per piano. Il fabbricato venne edificato per ospitare le abitazioni dei Dirigenti del Comune di Padova; nel corso degli anni Settanta molti appartamenti vennero occupati dalla direzione del provveditorato agli Studi di Padova, senza però una reale riconversione degli spazi.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: F. Marzolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Istituto di Fisica "G. Galilei"

(G. Briani, E. Bovio con il contributo di D. Calabi, 1933-1938)


Arretrato rispetto all'allineamento stradale, il grande fabbricato ha planimetria complessa organizzata intorno ad un corpo lungo la strada, da cui partono tre bracci che si sviluppano verso sud. I tre hanno uno sviluppo austero da cui spiccano due elementi di rilievo rappresentati dal grande portale di ingresso, costituito da tre tagli verticali sull'atrio a doppia altezza, preceduti da una scalinata in pietra e dalla torre più arretrata rispetto alla facciata.

La distribuzione spaziale testimonia la volontà dei progettisti di mantenere separati i laboratori scientifici dalle aule, in modo da isolare i docenti dal frastuono creato dagli studenti e da abbassare i costi di riscaldamento e illuminazione durante le vacanze.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: L. Cadorna

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Casa Borella - Frigo

--


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: L. Cadorna

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Casa Castellani - Petralcini

(1947 - 1948 ca)

Lungo via Cadorna, all'interno di un giardino, casa Castellani - Petralcini ha planimetria regolare rettangolare e si sviluppa su due piani p.t. più un seminterrato di servizio. Al volume centrale si affianca a sinistra un corpo più basso ad un unico piano con tre grandi finestre e copertura a terrazzo; a destra un volume di due piani, arretrato e di minore estensione, fungeva da ingresso di rappresentanza sovrastato da una loggia. La casa unifamiliare è stata frazionata nel tempo in più alloggi.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: L. Cadorna

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Ente Nazionale Sordomuti

L'edificio ha impianto planimetrico regolare rettangolare e si sviluppa per due livelli più uno seminterrato. La copertura è piana e praticabile. Il prospetto è caratterizzato dalle due alte finestre rettangolari che illuminano il vano scala, a cui si accede attraverso una bassa porta affiancata da tre piccole finestre ad arco a tutto sesto, sovrastate da una sottile pensilina. La rimanente porzione di facciata è caratterizzata da tre aperture regolari rettangolari per piano. un fregio traforato, probabilmente in pietra, corona il fabbricato.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: IV Novembre, angolo via L. Cadorna

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Edificio residenziale

Edificio residenziale in contesto di villini isolati, sviluppato su tre livelli e il mezzanino, con facciata intonacata a fasce bicolore e aperture alquanto regolari, tra cui spiccano le finestre a nastro angolari.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Generale Cantore

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Casa Gressegghello

--


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: A. Diaz

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Casa Schiesari Zannari

--


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Nullo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Edificio residenziale

(Franco Berlese, 1940 - 1941)

Tra le vie Nullo e Marconi, il fabbricato risolve uno dei quattro lotti d'angolo dell'incrocio tra le due direttrici. Il corpo principale si eleva per quattro piani f.t., con un piano terreno ad uso commerciale e i rimanenti livelli alleggeriti da ampie logge in facciata. Due corpi simmetrici pieni prolungano il fabbricato verso le strade laterali. Su via Nullo si affaccia un altro volume continuo identico a quello principale trattato con ampie logge. L'intero complesso è servito da due corpi scala posti con affaccio sul cortile interno. La struttura è in laterizio con finitura ad intonaco; la copertura è a padiglione con rivestimento.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Marconi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale

Edificio residenziale ubicato a continuazione di un altro fabbricato e in posizione angolare rispetto al lotto. Articolato su tre livelli e impostato su pianta quadrata con angolo nord-ovest stondato. La facciata intonacata è caratterizzata dalla presenza di finestre rettangolari e a oblò.


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: C. Colombo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale

--

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Marconi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Edificio bifamiliare

--

Scheda CS049

SCHEDE ARCHITETTURE
DEL NOVECENTO

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Marconi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Edificio residenziale

--


Scheda CS050

SCHEDE ARCHITETTURE
DEL NOVECENTO

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Marconi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Edificio residenziale

(Rovetto, posteriore al 1937)

--


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Marconi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Edificio quadrifamiliare


(Francesco Mansutti e Gino Miozzo, 1948)

Una composizione articolata di volumi regolari si dispone ortogonalmente alla strada. L'intero edificio si sviluppa per due livelli f.t. più uno seminterrato, riconoscibile dal rivestimento esterno in lastre di pietra bugnata, dove si trovano i garage. In facciata il piano seminterrato risulta arretrato rispetto al filo dei piani superiori per fornire più luce al sotterraneo. Il fabbricato, pensato come casa unifamiliare, già in corso d'opera venne trasformato prima in bifamiliare e poi nell'attuale quadrifamiliare. Il prospetto principale, rimato dalle strette e alte finestre verticali con piccole balaustrate in ferro, è arricchito da una grande loggia - finestra orizzontale sul piano rialzato. La struttura è in muratura con rivestimento ad intonaco.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Marconi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE


Edificio trifamiliare

--


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Marconi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Edificio quadrifamiliare

--


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Marconi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Casa Cremonese Paganini

--


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: A. Montini

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE


Edificio pluriresidenziale

--

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: A. Montini

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Edificio trifamiliare

--


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: C. Colombo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE


Edificio plurifamiliare

--

Scheda CS058

SCHEDE ARCHITETTURE
DEL NOVECENTO

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: dei Cappuccini

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Casa Pivetta Carotte

--


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: E. de Amicis

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale

--

Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: E. de Amicis

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Casa Boaretto Bovo

--


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Marconi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Chiesa di Sant'Alberto Magno

(Giovanni Zabai, 1956-1957)

A navata unica, è rialzata rispetto alla strada con struttura in calcestruzzo e laterizi lavorati a vista e copertura con travature di cemento con finitura in lastre di rame. La facciata intonacata di colore bianco con profilo a capanna è arricchita da una serie di catini, inserti di vetro e ceramica disposti regolarmente sulla superficie. Questa decorazione, curata dall'artista Amleto Sartori, autore di tutte le decorazioni della chiesa, è costituita da simboli della Passione e dell'Eucarestia dipinti su lastre di vetro racchiuse da ciotole di ceramica verde a doppia svasatura. Il portico di accesso è concepito come un nartece ed è costituito da tre leggeri archetti ribassati in calcestruzzo, sorretti da quattro sculture che rappresentano i quattro evangelisti. L'interno ha pavimento in formelle di marmo policrome.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: P.zza dell'Insurrezione 28 Aprile

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
- ☒ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
- ☒ In cortina / linea / blocco
- ☐ Edificio speciale
- ☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo


NOTE

Palazzo COGI

(Gino Peressutti, 1936-1938)

Il palazzo della società COGI chiude sul lato nord Piazza dell'Insurrezione. Trattasi di edificio compatto di otto piani fuori terra, con piano terra porticato su due lati a doppia altezza e ultimo piano arretrato con un'ampia terrazza. Nei prospetti marmorei si legge ancora chiaramente un gusto eclettico con rimandi classicheggianti nell'ordine di semicolonne gigante, nell'alternarsi di timpani arcuati e triangolari sopra le finestre e nelle grandi statue classiche che caratterizzano l'attico. Gli ingressi e le scale sono collocati ai lati della galleria centrale passante, frutto di una riqualificazione risalente alla fine degli anni Settanta.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Riviera Ponti Romani

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Residenza Ponti Romani

(Sergio Caramel, 1963 - 1964)

Grande complesso con doppio affaccio, venne realizzato successivamente all'interramento del Naviglio Interno e alle demolizioni delle cortine di edifici che vi si affacciavano. Di impianto regolare rettangolare presenta al piano terra una piastra commerciale attraversata da una galleria pedonale che consente l'accesso al sistema di distribuzione interno e un portico su entrambi i fronti, a tratti a doppia altezza. Si sviluppa per cinque piani f.t., ha copertura in parte piana e terrazzata e un ampio cavedio interno. I prospetti sono caratterizzati dalla maglia strutturale in calcestruzzo armato a vista e da bucatore rettangolari regolari con particolari infissi in parte sporgenti; la struttura è a tratti nascosta da ampie fasce di pietra bianca poste a filo esterno, che creano particolari giochi geometrici.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Rudena

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Casa Bianchini

(Gino Peressutti, 1927)

La piccola palazzina di due piani, ad oggi parte integrante di fronte edificato, occupa un lotto regolare fra le vie Rudena e Cappelli. Di linguaggio ancora influenzato dall'eclittismo, risulta particolare per la soluzione dell'angolo, con la cortina muraria arretrata e convessa, che crea lo spazio per un piccolo giardinetto ad andamento curvo che conserva ancora la recinzione originaria. Il tetto è piano e calpestabile per tutta la superficie.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Cadorna

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
- ☐ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
- ☐ In cortina / linea / blocco
- ☒ Edificio speciale
- ☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo


NOTE

Palazzo Esedra

(Gino Peressutti, 1925)

Il grande complesso presenta planimetria a semicerchio con corpo centrale su sei livelli e i due corpi laterali su cinque. Il piano terreno porticato ospita i negozi, gli ingressi e un passaggio carrabile che porta verso via Santa Maria in Vanzo, che funge da asse di simmetria di tutto il fabbricato. L'intero complesso è suddiviso in cinque condomini, ognuno dei quali ha un vano scala centrale che conduce a due appartamenti per lato e alle soffitte nel sottotetto. Il prospetto presenta una decorazione di gusto eclettico con cornici, mascheroni, bugnati e fregi di diversa fattura. La struttura è in calcestruzzo e laterizio con finitura ad intonaco; la copertura ha struttura in legno con tavelle e coppi originali dell'epoca. La facciata principale e la copertura sono state risanate nel 2004.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Configliachi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Casa Callegari

(Augusto Berlese, 1928)

Compatta costruzione a pianta quadrata, si attesta all'interno di un giardino a poca distanza da Prato della Valle e si sviluppa su tre livelli, gerarchicamente suddivisi in altezza. I prospetti si presentano caratterizzati da un rivestimento ad intonaco bugnato al piano terra e da regolari aperture rettangolari con cornici e marcapiani in cemento. Il fronte principale, rigidamente simmetrico, è scandito al centro dalla decorazione d'influsso barocco del balcone al primo piano e dell'ingresso padronale incorniciato da due colonne e conci aggettanti.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: F. Marzolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologia

(G. Merlo, 1935 - 1937)

Realizzato grazie all'interessamento del rettore Carlo Anti, il grande complesso a corte venne costruito in poco più di due anni. Estremamente moderno e funzionale per l'epoca, rappresentava un'eccellenza per la presenza di laboratori attrezzati, impianti all'avanguardia e spazi all'aperto fruibili. La struttura, interamente in calcestruzzo armato, si sviluppa sull'esteso fronte principale per tre piani d'altezza. L'alto porticato a tre fornaci a tutta altezza rivestito in lastre di pietra all'estrema sinistra caratterizza l'accesso all'intero complesso. Il prospetto presenta un primo livello rivestito in mattoni a vista, mentre i piani superiori, scanditi da una serie di fitte finestre, sono finiti ad intonaco.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: F. Marzolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Ex Istituto di Fisica tecnica, attuale Istituto di chimica e tossicologia

(Giuseppe Bettio, 1933)

--

Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: F. Marzolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Dipartimento di Scienze chimiche


(Giulio Brunetta)

--

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: L. Loredan

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Istituto di chimica organica


(Giulio Brunetta, 1962)

L'istituto chiude verso sud la corte formata dalle due ali del dipartimento di chimica generale e inorganica e del Dipartimento di chimica analitica nucleare, il cui atrio principale affaccia su via Loredan. L'ingresso dell'edificio ha cinque piani f.t. con facciata sulla strada scandita dall'alternanza di tamponamenti in mattoni faccia a vista, che formano lesene a tutt'altezza. Le aperture, tripartite orizzontalmente, presentano il serramento nella parte centrale, muratura piena in quella inferiore e forata da aperture circolari vetro-cemento in quella superiore. La facciata interna è semplicemente intonacata e mantiene delle forometrie regolari. Negli anni seguenti Brunetta progettò anche il nuovo blocco del Dipartimento interchimico, nuovo padiglione a tre piani collegato tramite passerelle leggere.


Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: F. Marzolo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Scuola di Ingegneria e Architettura

(Daniele Donghi, 1910-1928)

--

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico
VIA: L. Loredan, angolo via G. Poleni

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Laboratorio sperimentale di materiali da costruzione
(Enzo Bandelloni, 1964-1966 ca)

--


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Giustiniani

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Clinica Pediatrica

(Daniele Calabi, 1952-1956)

L'edificio ha planimetria regolare a "T", con il corpo a nord dedicato ai servizi e alle sezioni scientifiche e un più grande volume a sud destinato alle degenze. Un sistema distributivo verticale unisce i due corpi di fabbrica per i cinque livelli fuori terra in cui si sviluppa e separa i percorsi visitatori da quelli del personale di servizio. Ogni piano è organizzato in maniera tale che non ci siano interferenze fra le varie funzioni e che ogni servizio sia indipendente. Le camere delle degenze, caratterizzate dalle grandi terrazze rivolte a sud, hanno un sistema di illuminazione destinato ad ogni posto letto. Gli interni prevedono un uso di materiali economici, ma funzionali, e un ampio uso del colore. L'atrio ospita un mosaico di Gino Severini.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Barbarigo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Casa Pardo


(Gino Miozzo, 1931)

In una via del centro storico caratterizzata dalla presenza di numerose costruzioni d'epoca, il fabbricato venne approvato a condizione che si ponessero dei timpani a sovrastare le ampie finestre del primo piano. Durante la sua realizzazione vennero eliminati tutti gli accenni storicistici ad esclusione dei sottili marcapiani in pietra bianca e dei misurati aggetti della cornice del tetto. La costruzione di due piani f.t. più attico è rivestita di mattoni faccia a vista e si presenta a tutt'oggi in ottimo stato e senza aver subito modifiche sostanziali in facciata e in pietra.


Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Giordano Bruno

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☒ SI
☐ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Gruppo rionale fascista Bonservizi (CUS)

(Quirino De Giorgio, 1936-1938)

Inaugurato da Mussolini nel 1938, il complesso, ora centro sportivo CUS, occupa un lotto di forma allungata a ridosso delle mura cinquecentesche della città, vicino alla Porta di Santa Croce. Il complesso è articolato in una serie di strutture di altezze e volumi diversi, collegate tra loro da percorsi di raccordo posizionati ortogonalmente alla strada. La pulizia delle forme, la scelta dei materiali costruttivi e la dimensione contenuta dei blocchi lasciano scorgere con una certa facilità le mura retrostanti. L'area amministrativa e l'ingresso di rappresentanza occupavano il blocco di due piani perpendicolare alla strada, mentre la sala per le manifestazioni a doppia altezza si trovava nel volume perpendicolare a via Giordano Bruno. Al complesso fu aggiunto un grande teatro all'aperto con pianta ellittica.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: S. Martino e Solferino

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Cinema - Teatro "Concordi"

(Giulio Brunetta con Gino Briani e Balduzzi, 1936-1942)

Il Cinema "Concordi" venne costruito alla fine degli anni Trenta nello stesso sito dove già nel 1500 insisteva un teatro. Poteva ospitare 1200 posti a sedere ed era destinato anche a residenza del committente. L'edificio ha una struttura compatta, con cinque piani f.t. nella parte anteriore che insiste sulla piccola piazzetta, mentre la parte posteriore è di tre piani più una grande terrazza a servizio dell'appartamento dell'ultimo piano. La facciata è scandita dalla netta divisione del piano terreno rivestito in pietra con le grandi aperture degli ingressi, mentre gli altri livelli sono in mattoni faccia a vista. Una sottile pensilina sormonta i tre ingressi. I quattro piani superiori sono definiti per un terzo dalla muratura piena destinata all'insegna del cinema - teatro e per la rimanente parte da quattro ordini di finestre.


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro Storico

VIA: dei Cappuccini

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Case accoppiate in Via dei Cappuccini
(Francesco Mansutti e Gino Miozzo, 1937)

Piccolo piano urbanistico in una strada secondaria di Città Giardino, si sviluppa su di un lotto quadrato e si articola in quattro edifici divisi dai percorsi di accesso. Ogni blocco è di due piani f.t. più uno seminterrato; la copertura a falda unica inclinata rivestita in coppi. Lo zoccolo e il piano terreno sono in muratura a vista, il primo piano è intonacato. In questo progetto i due architetti si confrontano con una composizione meno asettica rispetto alle loro opere precedenti, più incentrata sulla comodità e vivibilità. Ne sono una testimonianza l'organizzazione degli spazi interni e la cura dei dettagli esterni, visibile nell'interessante uso di pergolati e terrazzi. I pluviali sono esterni alle murature per tre delle quattro facciate.


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Trieste

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
- ☐ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☒ SI
- ☐ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
- ☒ In cortina / linea / blocco
- ☐ Edificio speciale
- ☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo


NOTE

Edificio per negozi e appartamenti


(Francesco Mansutti, 1931)

Sorto come sopraelevazione di una struttura preesistente, in una zona di forte espansione dell'immediato dopoguerra, l'edificio si presenta con tre piani fuori terra. Il progetto iniziale, che vide la totale modifica dell'aspetto precedente, prevedeva la costruzione di due edifici accostati, ma non venne mai portato a termine. Evidente in facciata la diversificazione tra il vano scala e gli appartamenti. La particolarità del progetto va ricercata nell'innovativa proposta di costruire finestre di larghezza maggiore rispetto all'altezza. A fronte di tale novità la Commissione dell'Ornato richiese una proposta alternativa per la forometria dei piani superiori, in modo che il contrasto con gli edifici circostanti non fosse troppo evidente. Ad oggi l'edificio risulta poco leggibile date le pesanti manomissioni.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: P. Paoli

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Villa Montesi Sgaravatti

(Francesco Mansutti e Gino Miozzo, 1938)

--


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: C. Moro

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Gruppo Rionale Cappellozza

(Quirino De Giorgio, 1938)

Il complesso, costituito a più unità, sorge su di un bastione delle mura rinascimentali di Padova a breve distanza dalla breccia e da Porta San Giovanni. Un fronte di circa 80 m comprende vari corpi di fabbrica; il primo ubicato verso Piazza San Giovanni contiene i locali per il dopo lavoro al p.t. e 22 uffici ai piani superiori, a cui si accede attraverso una scala a rampa elicoidale. Il basso fabbricato successivo contiene invece l'abitazione del custode, i magazzini e la centrale termica. Il restauro ha ripristinato essenzialmente l'aspetto formale originario riproponendo decorazioni scomparse senza liberare gli spazi della palestra della partizione orizzontale. Ad oggi ospita una residenza studentesca.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: VIII Febbraio 1848

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☐ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☒ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Scala del Sapere, Rettorato del Bo


(Giò Ponti, 1940)

Dopo l'esperienza del Liviano, Giò Ponti ritorna a lavorare per l'Università di Padova chiamato dal rettore Carlo Anti per la sistemazione del Palazzo del Rettorato, producendo un'opera che fonde assieme architettura, pittura e scultura. Nello scalone Giò Ponti trovò uno spazio unico, suddiviso solo dalle due rampe, da poter riempire, coadiuvato da Fulvio Pendini, con una serie di figure allegoriche delle varie discipline universitarie che accompagnano chi incede sulla scala. Tutto lo spazio ruota attorno alla figura del "Palinuro", la grande statua di marmo bianco di Arturo Martini. La scala rientra in questo programma pittorico con la cromia delle alzate, mentre le pedate sono in marmo bianco.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Altinate

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Cinema "Altino"


(Quirino De Giorgio, 1946-1952)

Il cinema "Altino" ebbe un iter progettuale piuttosto complicato, iniziato nel 1946 e conclusosi solo nel 1952. Fu inizialmente costruita la porzione frontale su Via Atlante, dove insistevano gli edifici bombardati durante la Guerra mondiale. Successivamente il progetto cambiò grazie alla demolizione di un fabbricato su via Cassan, assumendo la planimetria attuale e rendendo possibile la creazione di una seconda sala; in tal modo il cinema Mignon potrà occupare il sotterraneo col dislivello creato tra il fronte principale e la più bassa strada laterale. L'aspetto di cinema multisala venne completato con la predisposizione di un tetto a gradoni che potesse essere fruito per gli spettacoli estivi all'aperto.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Alicorno

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Casa Calabi

(Daniele Calabi, 1952-1953)

Concepita per ospitare l'abitazione dell'architetto Calabi, ha pianta semplice organizzata con particolare attenzione alla divisione tra la zona giorno e la zona notte. Il lato prospiciente la strada tende a rimanere chiuso per mezzo di una recinzione in muratura, mentre quello interno si apre sul giardino tramite un'ampia terrazza su cui si affaccia il soggiorno con i serramenti a tutta parete. Un muro di grosso spessore separa il soggiorno dalla zona notte, suddivisa in tre camere sempre rivolte verso il giardino interno, ma protette da finestre di dimensioni contenute. Diffusori incassati nel soffitto provvedono a fornire un'adeguata illuminazione. Pregevole l'attenzione rivolta alla scelta dei diversi materiali e alla loro distribuzione, come il tamponamento in mattoni a vista, lavorati a mano e la pietra a spacco a basamento.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Alicorno

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Case abbinate

(Daniele Calabi, 1952-1953)

Articolata in due unità simmetriche e sfalsate, si compone di due piani fuori terra. La zona giorno si affaccia su di un'ampia terrazza rivolta verso il giardino interno, godendo così di una notevole illuminazione; diversamente la parte prospiciente la strada resta più chiusa. Tutto l'edificio è in mattoni faccia a vista, solo quella rivolta a nord è intonacata.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Vescovado

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☒ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Edificio per appartamenti

(Daniele Calabi, 1952)

L'edificio venne costruito su di un lotto colpito dai bombardamenti durante la Seconda Guerra mondiale, a poca distanza dal Duomo, in una strada porticata caratterizzata dalla presenza di palazzi di elevata importanza artistica e storica. L'edificio si eleva per oltre 30 m, per nove piani fuori terra; arretrato di 35 m sul fronte stradale e poco esteso in profondità, poté godere di una deroga al PRG che altrimenti ne avrebbe limitato l'altezza massima a 22 m. Il passaggio porticato continuo su via Vescovado ricollega il complesso con gli edifici adiacenti, ed è l'unica concessione mimetica al contesto che l'architetto realizza.


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Vescovado

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Case abbinate

(Daniele Calabi, 1952-1953)

Articolata in due unità simmetriche e sfalsate, si compone di due piani fuori terra. La zona girone si affaccia su di un'ampia terrazza rivolta verso il giardino interno, godendo così di una notevole illuminazione; diversamente, la parte prospiciente la strada resta più chiusa. Tutto l'edificio è in mattoni faccia a vista, solo la facciata rivolta a nord è intonacata.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Marco Polo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Casa bifamiliare


(Daniele Cabi, 1953,1954)

I due appartamenti si sviluppano su due piani fuori terra e sono accessibili tramite un'unica scala studiata in modo da garantire la totale indipendenza degli ingressi. La pianta leggermente pentagonale è connotata dal posizionamento dell'edificio secondo l'andamento della strada e dell'accennata convergenza dei muri. Le facciate asimmetriche sono ritmate da una successione di quinte in laterizio verso la strada e da logge e aperture verso il giardino. La muratura è in mattoni accompagnata da un gioco di textures differenti e marcapiani in calcestruzzo a vista. Piacevole l'effetto visivo della boiserie dell'ingresso in doghe di legno.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: San Pio X

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Casa Bucciante

(Daniele Calabi, Giulio Brunetta, 1953-1954)

Di pianta rettangolare con basamento per servizi e garage e su due piani fuori terra, la struttura è in calcestruzzo e mattoni faccia a vista, mentre il lato interno è intonacato con i marcapiani dei solai a rilievo. La facciata presenta una precisa alternanza di pieni e vuoti, determina dalla regolare e netta pulizia delle aperture e dalla profondità delle logge.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Largo Europa

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Torre Medoacense

(Giulio Brunetta con Gabriele Scimemi, 1953-1956)

Costruito sulle antiche mura cittadine, l'edificio venne concepito come residenza per studenti. Con struttura a torre si sviluppa su tredici piani, sfruttando un sistema a pilotis integrato da setti murari. Il piano terra e l'ammezzato sono destinati ad uso commerciale, il secondo ed il terzo piano ad uffici e i nove piani superiori ad alloggi. Il ballatoio del primo e del secondo piano funge da cerniera tra le mura comunali e i piani soprastanti. Per ogni piano sono distribuiti otto alloggi che si riflettono con serialità in facciata, la quale si presenta però alleggerita da un'alternanza di finestre e pannelli in laterizio, invertiti a piani alterni, insieme a dettagli come la pensilina della terrazza-giardino. La facciata a sud-ovest è scandita da logge continue e da setti con motivi circolari.


Aerofotogrammetrico 1936




Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Cavalletto

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Casa Perissinotto

(Bruno Morassutti, 1953-1956)

La costruzione compatta verso l'esterno si presenta in continuità con l'attiguo muro di cinta del convento delle Carmelitane. Il fronte verso via Cavalletto è caratterizzato dalla muratura di pietra a corsi orizzontali alternati a sottili corsi di laterizio intonacati e rientranti. Si sviluppa con un impianto planimetrico a "C" per due piani fuori terra, con copertura a falde. Sulla facciata le aperture sono poche; il taglio netto della muratura coincide con l'ingresso carabile e pedonale e con una vetrata al piano superiore. Il fronte interno verso nord invece si presenta caratterizzato da ampie vetrate a tutta altezza verso il giardino alternate a pareti piene intonacate.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Alicorno

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Casa Agostini Falk


(Daniele Calabi, 1954-1959)

La residenza chiude il ciclo di realizzazioni di Calabi in via Alicorno. La villa di due piani fuori terra, con corte introver-
sa verso l'interno, presenta un prospetto posto a ovest in
mattoni rosati a vista con giochi di tessitura a traforo spez-
zato dalla campata dell'ingresso a tutta altezza, in vetro e
legno. La facciata sud dell'edificio prospiciente il giardino
è suddivisa in un piano terra porticato e un secondo piano
con amplissima terrazza con vista sull'argine del canale
delle mura.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: A. Diaz

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Casa della Giovane Italia


(Francesco Mansutti e Gino Mozzi, 1933)

L'edificio nasce ai margini del quartiere di Città Giardino come struttura educativa per le giovani italiane. L'idea nasce da un progetto semplice e funzionale in cui i due architetti svilupparono la separazione degli ambienti dedicati allo studio da quelli dedicati all'istruzione fisica. La pianta a "L" prevede un grande ingresso centrale passante con portale istoriato che si trasforma in veranda verso il giardino. L'ala di sinistra ospita la palestra a tutt'altezza con una grande vetrata verso l'interno, quella di destra le aule per lo studio. Il progetto venne modificato in corso d'opera, con l'aggiunta della palestra, l'aggiunta di un refettorio e della cucina al piano seminterrato e il ricollocamento funzionale della scala di accesso.


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Ospedale

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Condominio e albergo

(Daniele Calabi, 1956-1957)

Il complesso è edificato di fronte all'ospedale settecentesco della città ed è composto da due edifici collegati. Il condominio si sviluppa su sei piani fuori terra con due vani scala di distribuzione ai piani. Il piano terra è in posizione arretrata ed è adibito a zona commerciale, mentre alle abitazioni sono destinati i piani superiori. L'albergo traslato verso la strada è a cinque piani fuori terra. La facciata del condominio è ritmata da logge e quinte traforate in mattoni a vista inclinati a corsi alterni, in un gioco di trasparenza tra esterno ed interno. La struttura è in calcestruzzo con tamponature in mattoni a vista. Su via Gabelli la muratura dell'edificio forma un angolo ottuso.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Gaspara Stampa

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
- ☐ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
- ☐ In cortina / linea / blocco
- ☐ Edificio speciale
- ☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo


NOTE

Edificio residenziale

(Daniele Calabi, 1955-1956)

L'edificio si sviluppa su di un lotto di forma quadrangolare a fianco di un importante complesso scolastico. Trattasi di un blocco definito di quattro piano fuori terra con struttura in calcestruzzo armato, copertura a due falde con manto in coppi, tamponature in mattoni forati e finiture ad intonaco. Il fronte verso la strada è compatto e definito dalle logge d'angolo, mentre quello verso l'interno è più mosso grazie alle aperture di dimensioni differenti. Le autorimesse nel cortile interno costituiscono un corpo a sè stante e si dispongono a spina di pesce per ovviare le difficoltà date dalla superficie ristretta e irregolare.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Vescovado

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Casa Pio X

Edificio costruito nel 1923

--


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Configliachi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Edificio residenziale

(Francesco Mansutti e Gino Mozzi, 1933-1934)

L'edificio si trova in uno stretto lotto d'angolo di forma allungata all'incrocio tra due strade dell'allora nuovo quartiere di Santa Maria di Vanzo, a poca distanza da Prato della Valle. Si tratta di un blocco compatto con due piani fuori terra più seminterrato destinato ad ospitare due appartamenti, uno per piano. Le facciate hanno finitura in mattoni a vista, con un corso arretrato e intonacato ogni tre, così da definire con questa partizione orizzontale la forometria all'altezza dei davanzali e degli architravi. La validità del progetto sta nella cura dei particolari e nelle scelte stilistiche, come la conclusione piana della copertura e l'intonacatura della superficie dei parapetti.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: San Massimo

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Collegio universitario "Morgagni"


(Giulio Brunetta, 1963)

L'edificio si sviluppa all'interno del giardino di uno storico palazzo progettato da Andrea Moroni, denominato Palazzo del Podestà Contarini. Il nuovo complesso si sviluppa con una pianta a ferro di cavallo su pilotis, nettamente distinto dalla struttura storica che divenne ingresso e spazio di rappresentanza del collegio. Un basso edificio di collegamento funge da elemento distributivo. La nuova struttura di quattro piani fuori terra contiene stanze singole con una superficie di circa 10 mq con arredamento a muro su misura, composto da armadi e lavabo, divano letto, tavolo studio e libreria a parete. In facciata è interessante la scelta forometrica che prevede un'alternanza di finestre più piccole in corrispondenza della zona del tavolo studio e quella più grande apribile.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Gradenigo 6/a

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Istituto di Elettronica ed Elettrotecnica

(Giulio Brunetta, 1964)

Edificio in mattoni faccia a vista, si sviluppa per cinque piani f.t., a poche centinaia di metri dalla Porta dei Portello. Il p.t. è traslato rispetto ai piani superiori e presenta in facciata una serie di pilastri in calcestruzzo coronati da una clessidra in acciaio. Le forature in facciata sono regolari con serramenti in legno verde. Il complesso oltre il corpo in facciata si sviluppa con due volumi perpendicolare al fronte e quattro paralleli, che formano fra loro piccoli cortili che contengono i laboratori.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Pzza Garibaldi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Palazzo dei Noli

(Melchiorre Bega, 1965-68)


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Falloppio

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale

Realizzato come edificio autonomo ad oggi si inserisce all'interno di un fronte edificato. Costruito tra il 1966 e il 1968 su progetto di Morassutti, l'edificio si sviluppa su cinque piani fuori terra, ha pianta simmetrica incentrata su scala centrale circolare e articolata intorno al vano dell'ascensore. Il piano terra, ospitante alcuni esercizi commerciali e l'ingresso all'interrato dei garage, è arretrato rispetto alla facciata principale e caratterizzato da un corridoio di ingresso al palazzo in calcestruzzo armato con gli angoli smussati. Il prospetto principale è vivacizzato dal gioco irregolare di pieni e vuoti delle logge e delle pareti verticali vetrate con serramenti in legno. Ogni piano ospita due appartamenti.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Paolotti

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Istituto di Ingegneria e Matematica applicata


(Giulio Brunetta, 1968)

Il complesso sorge sull'area dell'ex convento dei Paolotti ed è composto da tre corpi di fabbrica che in pianta sviluppano una "C" aperta verso l'ingresso in via Paolotti. Il corpo di fabbrica verso via Belzoni è di cinque piani e accoglie gli istituti universitari, quello opposto è di tre piani e ospita le aule. Il terzo fabbricato che li unisce, anch'esso di quattro piani, è destinato alle aule da disegno. I tre elementi sono lievemente ruotati l'uno rispetto all'altro in maniera tale da seguire l'andamento delle strade e presentano corpi vetrati di collegamento in cui si collocano gli elementi distributivi. Su via Belzoni l'attacco a terra è costituito da una zoccolatura rientrante in pietra di Verona in spacco di cava. L'unitarietà del progetto, nella diversificazione dei volumi e delle vetrature, viene dal rivestimento

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Piazza Eremitani

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Restauro del Convento degli Eremitani, Musei Civici


(Franco Albini, Franca Helg, Marco Albini, Antonio Piva, 1969.1985)

Nel 1966 il Consiglio comunale emise un bando per un concorso di idee per la costruzione della nuova pinacoteca e il restauro dei chiostri del convento degli Eremitani, destinato a nuova sede dei Musei Civici. Gli edifici erano stati fortemente danneggiati dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La pinacoteca non fu mai realizzata; la parte più interessante del progetto è senza dubbio il progetto del Chiostro Minore in quanto ripropone con materiali e forme nuovi la volumetria del vecchio edificio distrutto grazie principalmente al ricorso all'acciaio a vista, con copertura in coppi e vetrate di cristallo temperato costituisce la galleria al primo piano; il p.t. è invece caratterizzato da portico libero e poggiato solo su due pilastri.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Piazza dell'Insurrezione 28 Aprile

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Palazzo Valle Primo

Il palazzo si trova sul lato ovest di Via Buonasera, all'epoca via Breda, conclude l'isolato che comprende la chiesa di Santa Lucia, l'Oratorio di San Rocco, e la casa dell'Angelo, uniche testimonianze superstiti del demolito quartiere di Santa Lucia. Il rapporto con queste preesistenti creò molti problemi alla realizzazione dell'edificio, in quanto sia Comune sia Sovrintendenza si opposero al progetto iniziale ritenendolo "decontestualizzato". La costruzione dell'edificio costruì grazie alla mediazione del Ministero con apporto di modifiche rispetto al progetto iniziale. L'edificio è stato sopraelevato di un piano nei decenni successivi con la realizzazione di un tetto a padiglione al posto di quello piano lastricato originale. I parapetti delle terrazze si presentano ora nuovamente rivestiti in cotto.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Riviera Tito Livio

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Banca d'Italia

Il volume si presenta compatto e su quattro piani fuori terra, più uno interrato, con pianta libera sviluppata attorno ad una corte quadrata coperta al piano terra da un grande lucernario, dove si trova la sala di accoglienza al pubblico. Una torre cilindrica, sul lato della riviera, contiene la scala che conduce all'ultimo piano dove sono gli alloggi di servizio. La galleria di congiungimento dei due fronti, dove si trova anche l'ingresso del pubblico, viene segnalata su questo lato da un ampio sbalzo, mentre dal lato opposto si conclude sotto uno dei due ampi fornicelli ad arco teso. Il fronte verso via Roma appare fortemente connotato da elementi che ricordano l'architettura medievale, ma decisamente stravolti nelle proporzioni, utilizzando le merlature come occasione di organizzazione dello spazio compositivo.

Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: San Francesco

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☐ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Mensa universitaria


(Giulio Brunetta, 1970-1972)

Edificio a pianta rettangolare conclude il fronte verso il giardino di un antico palazzo su via San Francesco. Il fabbricato è ad un unico piano fuor terra, con tre volumi secondari ortogonali al corpo centrale; l'ingresso, un'ala verso la corte interna ed una verso il giardino. La struttura è caratterizzata dalla scansione dei pilastri in acciaio e dalla copertura piana. I telai di legno delle vetrate costituiscono le uniche controventature in modo tale che dall'interno si possa ottenere la doppia vista verso la corte e il giardino e un'illuminazione buona nonostante la profondità del fabbricato.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Piazza dell'Insurrezione 28 aprile

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Palazzo Torre

Tra gli ultimi edifici costruiti su Piazza Spalato (ora Insurrezione) questo edificio a torre, con pianta quadrata, si articola su tredici piani, con un basamento rivestito di pietra bianca, a doppia altezza con mezzanino che ha come riferimento la scala degli edifici adiacenti. I piani superiori rivestiti in mattoni faccia a vista sono scanditi in facciata nord, da una serie di terrazzi aggettanti dalla porzione centrale del prospetto, e in facciata sud da una serie di logge, molte delle quali oggi tamponate e adibite a verande. Un unico vano scala centrale serve i tredici piani.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Giotto

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Torre Giotto

Costruita a ridosso delle mura cinquecentesche, a conclusione di un isolato frutto di speculazioni edilizie che hanno portato tra l'altro alla demolizione di uno dei pochi edifici razionalisti di Padova, la torre ripropone con un linguaggio differente volume e impianto del progetto precedentemente assegnato e quindi del fabbricato adiacente. Ad un basamento di tre piano destinato ad uffici si contrappone un tozzo volume a torre di cinque piani che ospita le residenze, concluso con uno sporto di gronda inclinato, sovrastato da un'intelaiatura di calcestruzzo a pendenza opposta. Il rivestimento di pietra arenaria a moduli ordinati crea delle aperture di dimensione e forme varie e ritmate.


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: VIII Febbraio 1848

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Pavimentazioni e arredi nel centro storico

Il rinnovo delle reti tecnologiche della zona più centrale di Padova rese necessario il ripensamento della pavimentazione, cogliendo l'occasione di una prima pedonalizzazione di un ampio tratto viario tra il Bo e Piazza Garibaldi. Questa zona dagli inizi del secolo scorso ha subito continue e pesanti modifiche che ne hanno completamente fatto perdere l'immagine medievale. La nuova pavimentazione cerca di riproporre la complessità del tessuto storico scomparso, con l'uso di diversi materiali e di precisi riferimenti storici. Fasce di pietra bianca indicano i confini degli edifici scomparsi, riportandone iscritti alcuni dati fondamentali. Lo spazio dell'edificato è evidenziato da campiture di trachite, mentre il porfido segna i percorsi viari storici. Purtroppo la realizzazione è avvenuta solo parzialmente e con modifiche rispetto alla concezione originaria.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: VIII Febbraio 1848

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Banca Hotel Storione

Opera tarda di Giò Ponti, probabilmente completata dallo studio dell'architetto, si inserisce nel tessuto del centro di Padova dove sorgeva l'antico hotel Storione. Interessante il dialogo con la balaustra dell'ala più recente del Municipio, reinterpretata da Ponti di fronte ad una serie di finestre binate e caratterizzate da un'evidente strombatura. L'edificio si conclude con un cornicione che si stacca dal resto del volume sul filo superiore dell'ultimo ordine di finestre, alleggerendo i prospetti.

Il piano terra è destinato ad attività commerciali.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: VIII Febbraio 1848

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
- ☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
- ☐ Tra il 1933-36 e il 1953
- ☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
- ☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
- ☐ In cortina / linea / blocco
- ☒ Edificio speciale
- ☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
- ☒ Edificato
- ☐ Piazza / piazzale
- ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
- ☐ Mediocre
- ☐ Cattivo

NOTE

Municipio, Ala Moretti - Scarpari

Il progetto della nuova ala del Palazzo comunale di Padova risale al 1919, quando venne bandito un concorso che richiedeva la realizzazione di un corpo di fabbrica prospiciente il Palazzo del Bo, che raccordasse il Palazzo degli Anziani con la cinquecentesca ala del Moroni. Alla demolizione degli edifici antistanti Via Oberdan seguirono anni di incertezze sulla scelta del progetto. L'edificio realizzato presenta un impianto a "C", con un'ampia corte d'onore interna, si sviluppa su di un basamento monumentale porticato sulle ali laterali. Il prospetto principale, leggermente avanzato, presenta al centro sopra l'ingresso, una bassa torretta che si conclude con una cella campanaria. L'intero fronte assume il ruolo di Monumento ai Caduti. Il linguaggio stilistico è improntato su quello del Moroni, come si nota dall'ordine dorico delle lesene e dalle grandi finestre centinate.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Corso Garibaldi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Ampliamento Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

(Giò Ponti, 1961-1964)

Inserito in un contesto di grande compresenza storica, testimoniata non soltanto dall'Arena romana e dalla Cappella degli Scrovegni, Ponti si aggiudicò tramite concorso l'incarico di progettare un lotto triangolare incastonato tra Corso del Popolo e Piazza Eremitani. Il blocco edificato ha pianta leggermente trapezoidale e si articola su quattro piani fuori terra. L'edificio è composto da una struttura in vetro e ottone a cui si appoggiano due pareti, una anteriore e una posteriore, leggermente staccate e ripartite come nel vicino edificio del Donghi. Il primo piano è poggiato su di uno zoccolo in lastre di trachite e di marmo rosa. Il secondo piano è semplicemente intonacato fino alla trabeazione, oltre la quale emerge, restando totalmente visibile lateralmente, il telaio in ottone delle finestre.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Morgagni

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale

--

Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Voltabarozzo

VIA: G. Alessio

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE


Edificio residenziale

--


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Voltabarozzo

VIA: G. Alessio

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale

--

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Alessio

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale

Edificio residenziale in contesto di villini isolati, composto da un unico volume con terrazzi angolari in aggetto; la facciata piuttosto regolare è movimentata dal contrasto cromatico tra l'intonaco beige e lo stucco chiaro delle cornici attorno alle aperture.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: J. Stellini

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☒ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Casa Ceccarelli

(Daniele Calabi, 1951)

L'edificio, con pianta a "L", presenta il lato più lungo e largo sul fronte strada e quello più corto e stretto verso il giardino interno, con vista sulla Chiesa di Santa Giustina. Costituito da due piani fuori terra più un seminterrato, ha subito modifiche in corso d'opera che hanno alterato l'impianto e l'organizzazione delle connessioni interne e delle bucatore. Molti sono gli elementi tipici dell'esperienza brasiliana di Calabi, come l'uso di intonaco e mattoni lavorati a vista oltre che lo stesso impianto a "L". Negli anni Ottanta l'edificio è stato interessato da un'importante trasformazione da residenza unifamiliare a bifamiliare che ne ha alterato la disposizione interna senza però intaccare le finiture esterne.

nb: in sede di approvazione del 2° PI è individuato nelle Tavv. di progetto il perimetro corrispondente all'immobile di cui alla presente scheda.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Michele Sanmicheli

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Istituto Superiore "E. Uselli Ruzza"

Il grande complesso occupa un lotto compreso tra il canale San Massimo e le mura rinascimentali e si sviluppa, con veri corpi di fabbricati, attorno ad un ampio cortile alberato. Il volume principale lungo la strada presenta una planimetria compatta, si sviluppa per tre livelli f.t. più uno seminterrato ed è caratterizzato da una netta tripartizione in facciata. Alle due ali rivestite in semplice intonaco si contrappone infatti la porzione centrale d'accesso con i tre ingressi sormontati da un balcone e da tre grandi finestroni. Un pesante cornicione a fasce di unità alla composizione. I corpi sul lato destro e quello posteriore hanno la medesima tipologia, si sviluppano linearmente per tre piani e le facciate esterne scandite da serie di tre buca-ture accostate, mentre quelle interne presentano singole finestre rettangolari allungate.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: L. Lucatello

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Edificio residenziale

Edificio residenziale su tre livelli, d'ispirazione neoclassica. Facciata principale tripartita, con parti laterali lievemente aggettanti rispetto al corpo centrale. Primo livello caratterizzato dalla presenza di portale centrale in corrispondenza del quale si posiziona, al secondo livello, balcone con apertura centrale in nicchia.

Il disegno delle bucatore è marcato dalla presenza di cornici in bassorilievo e stucchi, che conferiscono ulteriore movimento alla facciata intonacata per contrasto cromatico.


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: San Gaetano

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale

--


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: degli Zabarella

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE


Edificio residenziale

--


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: A. Montini

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale

Edificio residenziale in contesto di villini isolati, composto da un unico volume trattato simmetricamente e in maniera opposta: un lato pieno, l'altro concepito per "scavo" permettendo la presenza di terrazzi coperti su tutti e tre i livelli.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Picchini

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE


Casa Barbini

--

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: 4 Novembre

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Edificio residenziale

--

Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Falloppio

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Edificio per appartamenti

Edificio su sette piani fuori terra e su un lotto rettangolare allungato di dimensioni abbastanza contenute; fu costruito per non danneggiare con le fondazioni i platani del giardino circostante. La struttura è in cls armato, le tamponature in mattoni a vista, la copertura a doppia falda in coppi. Ogni piano ospita un solo appartamento, ampiamente finestrato sul prospetto verso il giardino, dove si trovano i servizi, e sul lato verso Via Falloppio, dove le grandi ante in legno proteggono le vetrate a tutt'altezza che si dispongono ad angolo ottuso con il tratto di muratura piena adiacente, in cui sono disposte delle mensole a reggere dei reperti antichi. Su questa parete si attesta a scalare la scansione della canna fumaria dei vari appartamenti. L'altro ampio prospetto verso l'incrocio è caratterizzato dalle profonde logge accostate alla parete con piccole formelle in vetrocemento da un lato, da brise-soleil in mattoni dall'altro.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Sant'Eufemia

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE

Casa della studentessa "E. Meneghetti"

Nel 1956 l'Università di Padova, data la crescente richiesta di alloggi per la popolazione studentesca femminile, decise di acquisire un antico palazzo con giardino su Via Sant'Eufemia. La costruzione storica venne riutilizzata per gli spazi di rappresentanza, le sale riunioni e le maggior parte dei servizi. In fondo al giardino, invece, Brunetta progettò un edificio in linea di quattro piani fuori terra destinato ad ospitare le stanze delle studentesse. Il blocco presenta un linguaggio razionalista molto marcato, con pilotis e setti che rendono libero il piano terra e maglia strutturale ben visibile nelle facciate. La facciata verso il retro si presenta compatta e con poche piccole aperture all'altezza del solaio; la facciata verso il giardino invece si apre con vari terrazzi. Interessante è notare come il livello di comfort per l'epoca fosse decisamente elevato, dato che ogni camera singola poteva godere dei propri servizi privati.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico
VIA: Falloppio, angolo via Ospedale

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☒ Prima del 1933-36 ☐ SI
☐ Tra il 1933-36 e il 1953 ☒ NO
☐ Dopo il 1953

TIPOLOGIA CONTESTO

☐ Isolato ☐ Parco / giardino
☐ In cortina / linea / blocco ☒ Edificato
☒ Edificio speciale ☐ Piazza / piazzale
☐ Altro ☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Ex Semeiotica

Il progetto venne redatto a metà degli anni Trenta e prevedeva la trasformazione dell'ex Istituto di Chimica farmaceutica in Clinica Neurochirurgica. Il complesso ha impianto planimetrico compatto e si sviluppa per due piani fuori terra. I lavori iniziarono solo nel 1938 e furono condotti per buona parte in assenza di Calabi. A questo si deve la sostanziale trasformazione del prospetto lungo via Falloppio, che nel progetto prevedeva una cortina continua.

Più aderente alla redazione originaria la corte interna con il doppio ordine di archi a tutto sesto (di aspetto metafisico) e il cortile pensile al primo piano. Il progetto venne più volte modificato fino al 1954, quando venne affidato agli architetti Mansutti e Miozzo.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Gabelli

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre


☐ Cattivo

NOTE


Istituto microbiologia

A pianta rettangolare, si sviluppa su tre piani fuori terra a concludere uno dei bracci interni del complesso di Anatomia Patologica. Il piano terra è arretrato rispetto ai piani superiori e poggia su pilastri in calcestruzzo con coronamento a clessidra. Il rivestimento in facciata è in pannelli di pvc ed è segnato dalle grandi aperture a tutt'altezza con serramenti a nastro con pannelli in acciaio. Le forature che si affacciano all'interno sono più contenute e regolari.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: G. Da Verdara

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Ex Ospedale militare

L'antico complesso monastico benedettino di San Giovanni da Verdara, fondato nel XIII secolo, venne soppresso già prima della caduta della Repubblica di Venezia e trasformato in Ospedale militare alla fine del 1800. Degli antichi edifici rimangono manomessi, ma tuttora visibili, la grande chiesa e i due chiostri interni, mentre l'edificio che prospetta sulla via omonima è il frutto di una radicale trasformazione. Il fabbricato a pianta rettangolare si sviluppa per tre livelli f.t., con un lungo fronte interrotto soltanto nel mezzo da un portico a tre fornici a tutta altezza, retto da pilastri a sezione quadrata. Il prospetto estremamente piatto è rivestito di lastre di marmo ed è ritmato da file di finestre rettangolari prive di cornice.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Giotto

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☒ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Casa unifamiliare

Piena espressione del linguaggio razionalista, l'edificio si articola su due piani fuori terra più un tetto piano con terrazza praticabile. Il dinamico gioco di vuoti e pieni rende particolarmente interessante la facciata. Noto la scelta di spezzare l'angolo del fabbricato con una finestra continua al piano terra ed una vetrata angolare di formelle di vetro giallo al primo piano. Lo stato di conservazione è buono e non presenta modifiche di rilievo tranne il colore esterno.


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Citolo da Perugia

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Scuola elementare "E. De Amicis"

Costruito a ridosso delle Mura e a poca distanza dal bastione, l'edificio scolastico di contenute dimensioni si presenta con impianto rettangolare e si sviluppa su due livelli. Un corpo più basso di un piano soltanto accostato sul lato sinistro funge da ingresso.


Il prospetto sulla strada è fortemente caratterizzato dalle grandi superfici vetrate, sei in tutto, sporgenti a sbalzo sul piano della facciata e sorrette da mensole in calcestruzzo.

Il basamento è in pietra, mentre le rimanenti porzioni sono rivestite di intonaco originariamente color ocra.


Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Citolo da Perugia, angolo V.le della Rotonda

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Torre dell'Acquedotto (detta "Rotonda")

Costruita a ridosso del Bastione della Gatta, la torre idrica è stata uno dei primi serbatoi in Italia a vantare una capacità consistente, pari a quasi 2.000 mq. A pianta circolare, si sviluppa per un'altezza di 36 m ed è stata realizzata in calcestruzzo armato e mattoni. Alla base ospita una cappella commemorativa in ricordo di novantasei cittadini uccisi da una bomba austriaca in un rifugio antiaereo che si trovava nella zona durante la Prima Guerra mondiale.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Duca degli Abruzzi

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☒ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo


NOTE

Bifamiliare Toson Bonvicini

Edificio residenziale su pianta rettangolare e due livelli caratterizzata dalla presenza di arcate in posizione angolare.

Facciata intonacata color ocra.


Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: San Pio X

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Casa Patruno Testa

Edificio su pianta rettangolare movimentata da due ali semicircolari poste, in posizione simmetrica, ai due lati della facciata principale.

Prospetto con ripartizione regolare, intonacato color ocra, movimentato dalla presenza delle aperture lungo le ali semicircolari.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: A. Diaz

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☒ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☒ SI

☐ NO

TIPOLOGIA

☒ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

Edificio residenziale


Edificio riconducibile su tre livelli, escluso mezzanino, inserito su lotto verde e con facciata intonacata dal disegno regolare, con aperture contornate da cornice semplice al contempo movimentata dalla posizione asimmetrica del portale di ingresso principale.

nb: si segnala anomalia nella scheda del PTRC.

Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: S. Francesco

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☒ SI

☐ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☒ In cortina / linea / blocco

☐ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☒ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo


NOTE

MUSME (ex Collegio universitario CUAMM)

(G. Brunetta, 1958 - 1960)

Si trova nel cortile del più antico collegio di Padova, il "Tornacense", la cui fondazione risale al 1363; con quattro piani f.t., è destinato alla formazione di aspiranti medici missionari laici o religiosi. Al p.t. una struttura a pilotis e setti murari in calcestruzzo compongono gli spazi collettivi di servizio e di rappresentanza, il soggiorno, la sala lettura, la sala da pranzo con sessanta coperti, la cucina, la direzione e la cappella. Il primo piano ospita l'aula magna illuminata da un lucernario sul tetto, sul quale si affacciano i ballatoi delle camere ai piani superiori. Le camere sono cinquantasette, si affacciano tutte sui fronti lunghi dell'edificio e hanno una dimensione minima, pari a poco più di 8 mq, quasi a ricordare le antiche celle claustrali. I servizi si concentrano invece nei fronti brevi.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Porciglia

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☒ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE


Ponte Porciglia

Attualmente identificato come "Ponte Milani", si configura un'opera d'arte in calcestruzzo armato dalla composizione piuttosto regolare.

Aerofotogrammetrico 1953




Documentazione fotografica




Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2022



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro storico

VIA: Giustiniani

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☐ In cortina / linea / blocco
☒ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro

STATO CONSERVAZIONE


- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Cappella del Complesso Clinico Ospedaliero

Compresa nel progetto del nuovo Complesso Clinico Ospedaliero, la Cappella si presenta come un prolungamento dell'ospedale stesso, essendovi una comunicazione diretta tra i due volumi attraverso un lungo corridoio vetrato. L'edificio ha pianta compatta e poggia su un sistema di pilotis. La struttura è in calcestruzzo e laterizio con mattoni a vista per le facciate. L'ampio spazio interno è illuminato da un grande lucernario vetrato sopra il presbiterio e dalla forometria a nastro posta lungo l'intero perimetro sotto la copertura, regalando al fedele l'impressione che il tetto resti sospeso nel vuoto.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2023



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sud-Est
VIA: Giordano Bruno

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Trattasi di due edifici di 4 piani fuori terra, cantine e sottotetto, muratura in laterizio portante, solai composti da soletta e travetti in c.a., copertura con struttura composta da capriate e travetti in legno, tavelle e coppi. Di particolare interesse risultano i prospetti esterni e gli elementi architettonici di finitura realizzati in cemento decorativo, i portoni di ingresso originali, le inferriate, le balauste dell'epoca, gli oscuri alla Padovana, la distribuzione verticale dei vari corpi di fabbrica con scale in graniglia e parapetti lavorati, elementi che contraddistinguono un palazzo unico del suo genere sia a livello architettonico che di progettazione all'interno del panorama novecentesco.


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2023



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro
VIA: 4 Novembre

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

L'intero complesso è suddiviso in tre condomini, ognuno dei quali ha un vano scala centrale che conduce a due appartamenti per piano e alle cantine, al piano terreno dell'edificio centrale sono localizzati due spazi destinati a negozi originariamente. I prospetti presentano una decorazione di gusto neoclassico con ampia cornice, formelle in cemento lavorato, bugnati e fregi di diversa fattura. La struttura è in calcestruzzo e laterizio con finitura ad intonaco; la copertura a due falde ha struttura in legno con sottotetto praticabile. Di particolare interesse risultano i prospetti esterni e gli elementi architettonici di finitura realizzati in cemento decorativo, i portoni di ingresso originali, le inferriate, le balaustrate dell'epoca, la loggia del primo piano e la distribuzione verticale dei vari corpi di fabbrica con scale in graniglia e parapetti lavorati, elementi che contraddistinguono un palazzo unico del suo genere sia a livello architettonico che di progettazione all'interno del panorama novecentesco.


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2023



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro
VIA: XX Settembre, E. Andreini, S. G. Barbarigo, Piazza del Castello

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

L'intero complesso è suddiviso in otto condomini, ognuno dei quali ha un vano scala centrale che conduce a tre appartamenti per piano e alle soffitte nel sottotetto, al piano terreno sono localizzati alcuni spazi destinati a negozi. I prospetti presentano una decorazione di gusto eclettico con cornici, mascheroni, bugnati e fregi di diversa fattura. La struttura è in calcestruzzo e laterizio con finitura ad intonaco; la copertura ha struttura in legno con tavelle e coppi originali dell'epoca. Di particolare interesse risultano i prospetti esterni le logge sul giardino interno e la distribuzione verticale dei vari corpi di fabbrica.

Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica

