



DOC


PI 2022  COMUNE DI PADOVA

Piano degli Interventi
(Legge Regionale n. 1/2004 e s.m.i.)

D4

ARCHITETTURE DEL NOVECENTO


Catasto di impianto 1933




Ortofoto 2020



Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Dati di sintesi

QUARTIERE: Mandria

VIA: Adria

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

☒ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)

☐ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

☐ Prima del 1933-36

☐ Tra il 1933-36 e il 1953

☒ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

☐ SI

☒ NO

TIPOLOGIA

☐ Isolato

☐ In cortina / linea / blocco

☒ Edificio speciale

☐ Altro

CONTESTO

☐ Parco / giardino

☐ Edificato

☐ Piazza / piazzale

☒ Altro

STATO CONSERVAZIONE

☒ Buono

☐ Mediocre

☐ Cattivo

NOTE

Chiesa di San Giovanni Bosco


Il complesso, di cui fa parte anche una scuola retta dai Salesiani, venne costruito nella zona oltre il Bacchiglione a sud del centro storico, denominata Paltana.

La chiesa si sviluppa a pianta composita esagonale con un'unica navata aperta verso il presbiterio a pianta trapezoidale e con un avancorpo aperto sulla facciata.

Il presbiterio è preceduto da una sorta di transetto più elevato caratterizzato da due ampie finestre laterali sul fronte, dove si trovano anche due accessi secondari.

La struttura è in calcestruzzo armato, mentre le pareti esterne sono in mattoni a vista.

Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2023



Dati di sintesi

QUARTIERE: Sud-Est
VIA: Giordano Bruno

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

Trattasi di due edifici di 4 piani fuori terra, cantine e sottotetto, muratura in laterizio portante, solai composti da soletta e travetti in c.a., copertura con struttura composta da capriate e travetti in legno, tavelle e coppi. Di particolare interesse risultano i prospetti esterni e gli elementi architettonici di finitura realizzati in cemento decorativo, i portoni di ingresso originali, le inferriate, le balaustre dell'epoca, gli oscuri alla Padovana, la distribuzione verticale dei vari corpi di fabbrica con scale in graniglia e parapetti lavorati, elementi che contraddistinguono un palazzo unico del suo genere sia a livello architettonico che di progettazione all'interno del panorama novecentesco.


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2023



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro
VIA: 4 Novembre

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

L'intero complesso è suddiviso in tre condomini, ognuno dei quali ha un vano scala centrale che conduce a due appartamenti per piano e alle cantine, al piano terreno dell'edificio centrale sono localizzati due spazi destinati a negozi originariamente. I prospetti presentano una decorazione di gusto neoclassico con ampia cornice, formelle in cemento lavorato, bugnati e fregi di diversa fattura. La struttura è in calcestruzzo e laterizio con finitura ad intonaco; la copertura a due falde ha struttura in legno con sottotetto praticabile. Di particolare interesse risultano i prospetti esterni e gli elementi architettonici di finitura realizzati in cemento decorativo, i portoni di ingresso originali, le inferriate, le balaustrate dell'epoca, la loggia del primo piano e la distribuzione verticale dei vari corpi di fabbrica con scale in graniglia e parapetti lavorati, elementi che contraddistinguono un palazzo unico del suo genere sia a livello architettonico che di progettazione all'interno del panorama novecentesco.


Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica



Aerofotogrammetrico 1936



Ortofoto 2023



Dati di sintesi

QUARTIERE: Centro
VIA: XX Settembre, E. Andreini, S. G. Barbarigo, Piazza del Castello

EDIFICIO INDIVIDUATO DAL

- ☐ PTRC 2020 (Art. 79 delle NT)
☒ PI (Art. 17, comma 2, lett. e) della LR 11/2004)

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- ☒ Prima del 1933-36
☐ Tra il 1933-36 e il 1953
☐ Dopo il 1953

INTERVENTI SUCCESSIVI

- ☐ SI
☒ NO

TIPOLOGIA

- ☐ Isolato
☒ In cortina / linea / blocco
☐ Edificio speciale
☐ Altro

CONTESTO

- ☐ Parco / giardino
☒ Edificato
☐ Piazza / piazzale
☐ Altro


STATO CONSERVAZIONE

- ☒ Buono
☐ Mediocre
☐ Cattivo

NOTE

L'intero complesso è suddiviso in otto condomini, ognuno dei quali ha un vano scala centrale che conduce a tre appartamenti per piano e alle soffitte nel sottotetto, al piano terreno sono localizzati alcuni spazi destinati a negozi. I prospetti presentano una decorazione di gusto eclettico con cornici, mascheroni, bugnati e fregi di diversa fattura. La struttura è in calcestruzzo e laterizio con finitura ad intonaco; la copertura ha struttura in legno con tavelle e coppi originali dell'epoca. Di particolare interesse risultano i prospetti esterni le logge sul giardino interno e la distribuzione verticale dei vari corpi di fabbrica.

Aerofotogrammetrico 1953



Documentazione fotografica

